

LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE
UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

INSTITUCION: Transportes Serv. S.A.S. N° DE MOVIL: 01 PLACA: TDS 590
FECHA: 21/02/2019 HORA DE INICIO: 10:00am HORA DE TERMINACION:
MARCA: ATACON Imper LUGAR DE REVISION: ces CAPACIDAD: 15 pasajeros / 2 copistas
MODELO: 2012
CILINDRAJE: 2198 TOPOGRAFIA INCLINADA
COORDINADOR: HENRI COLLENZO
PROFESIONAL RUTA SALUDABLE: MARTHA G SANABRIA B

INFORMACION DE LA TRIPULACION		CARNE		COMPARENDOS PENDIENTES		CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO	
CONDUCTOR		SI	NO	SI	NO	SI	NO
CURSO PRIMER RESPONDIENTE	<u>HENRI COLLENZO</u>	<u>X</u>					
CURSO PRIMEROS AUXILIOS		<u>X</u>					
ESCOLARIDAD	<u>Segundo Bachillerato</u>						
EL PERSONAL PORTA UNIFORME: SI <u>NO</u> A OBSERVACIONES:							

INFORMACION DE LA UNIDAD MOVIL			
	PRESENTA	NUMERO	FECHA DE
	SI	NO	
TARJETA DE PROPIEDAD	<u>A</u>	No. <u>10013500660</u>	EXPEDICION: <u>23/FEBRERO/2017</u>
S.O.A.T.	<u>A</u>	<u>195966820</u> <u>WINDA</u>	VENCIMIENTO: <u>01/NOVIEMBRE/2019</u>
REVISION TECNICO MECANICA	<u>X</u>	<u>40409891</u>	VENCIMIENTO: <u>06/NOVIEMBRE/2019</u>
EXTRACTO DE CONTRATO	<u>X</u>	<u>1775</u>	VENCIMIENTO: <u>29/MARZO/2019</u>
LICENCIA DE OPERACION	<u>X</u>	No. <u>111003</u>	VENCIMIENTO: <u>17/JULIO/2019</u>
SEGUROS CONTRACTUAL	<u>X</u>	Empresa No. <u>AA009977</u>	VENCIMIENTO: <u>01/AGOSTO/2019</u>
SEGURO EXTRA CONTRACTUAL	<u>X</u>	Empresa No. <u>AA009976</u>	VENCIMIENTO: <u>01/AGOSTO/2019</u>
LICENCIA DE CONDUCCION		<u>79043713</u> CATEGORIA: <u>C2</u>	VENCIMIENTO: <u>01/MARZO/2021</u>
QUIEN CONDUCE EL MOVIL:	<u>H</u>		

c.c. 79.043713

TIPOLOGIA VEHICULAR

CONDICIONES GENERALES

Nº ITEM	CRITERIO	SI	NO	OBSERVACIONES
LOS REVESTIMIENTOS INTERIORES DEL COMPARTIMENTO DE PACIENTES:				
1	No tiene elementos afilados o cortantes con acabados no rugosos		<u>X</u>	
2	El interior del vehículo es de material lavable, liso y resistentes a desinfectantes	<u>X</u>		
3	El piso es antideslizante, unión a paredes hermética y adherido al vehículo	<u>X</u>		
4	Cuenta con rampa para pacientes en silla de ruedas	<u>X</u>		
5	Tipo de Rampa			<u>Manual - en funcionamiento</u>
6	Cuenta con cinturón de seguridad en cada silla	<u>X</u>		
7	Cuenta con anclajes para sillas de ruedas	<u>X</u>		
8	Cuenta con cinturones cruzados para sillas de ruedas	<u>X</u>		
9	Cuenta con 2 espacios para sillas de ruedas	<u>X</u>		

LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE

UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

Nº ITEM	CRITERIO	SI	NO	OBSERVACIONES
10	Cuenta con Silletería de material lavable	X		
11	Cuenta con Forros para fácil limpieza y desinfección			Forros pero no corcobon
12	Tiene protección para la cabeza y espalda del conductor	X		
13	Tiene 2 compartimientos conductor y pacientes con comunicación visual	X		
14	Tiene espaldar y protección para la cabeza	X		
15	Tiene control de velocidad	X		
16	Tiene GPS Activo	(X)	X	NO TIENE.
17	Cuenta con protocolo de limpieza y desinfección			NO APLICA
18	Cuenta con telefonía móvil	X		3106998146
19	Cuenta con pantalla de video activada	X		
INTERIOR DEL VEHICULO				
20	Tiene iluminación interior	X		
21	Tiene barra pasamanos en el compartimiento de los pacientes fijada al techo o paredes laterales y resistente para sostener al personal cuando el vehículo esté en movimiento	X		
22	Los gases del tubo de escape no ingresan al interior del vehículo			
23	El estado del vehículo es limpio al interior y exterior	X		
CARROCERIA				
24	Tiene dos compartimientos: conductor y paciente	X		
25	La apertura del vehículo cuenta con mecanismo que permite el bloqueo en posición abierta	X		
26	Sistema de apertura del vehículo			Isotel
27	Cuenta con Salidas de emergencia	X		
28	Tipo de ventanería	X		emergencia / sellado
29	Cuenta con Martillos	X		
30	Color (describallo en observaciones)	X		Blanco Nuevo
SEÑALIZACION				
31	Lleva el emblema de Misión Médica a los lados, adelante y atrás			
32	Cuenta con Logos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.			
33	Cuenta con Logos Discapacidad a los lados, adelante y atrás			

LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE

UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD

SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA
OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD

1921

34	Cuenta con Número de contacto			
35	Cuenta con logos Ruta Saludable			
36	Cuenta con logos Bogotá Mejor para todos.			

ESTADO DEL VEHICULO

37	Cuenta con sistema eléctrico en funcionamiento	X		
38	Certificación de último mantenimiento preventivo.	X		Febrero 2019
39	Cuenta con Carrocería y pintura en buen estado	X		
40	Cuenta con llantas en buen estado	X		
	Cuenta con pito y señalización de reversa	X		

HERRAMIENTAS

42	Cuenta con un extintores ABC, de carga mínima de 2.26 con sistema de sujeción y rápido acceso	X		Fecha de Vencimiento:
43	Cuenta con Linterna con pilas	X		Julio 2019
44	Cuenta con tijeras corta todo	X		
45	Cuenta con Destornilladores	X		
46	Cuenta con llaves	X		
47	Cuenta con alicate	X		
48	Cuenta con Una llave de pernos o cruceta	X		
49	Cuenta con gato y equipo para sustitución de ruedas	X		
50	Cuenta con Señales reflectoras de emergencia	X		

Nº ITEM	CRITERIO	SI	NO	OBSERVACIONES
51	Cuenta con Dos tacos de madera o de otro material para bloqueo de llantas	X		
3	Cuenta con una rueda de repuesto	X		
	Cuenta con Chalecos reflectivos para la tripulación	X		

EL BOTIQUIN CUENTA CON

54	Vendas elásticas de diferentes tamaños	X		
55	Vendas adhesivas	X		
56	Tijeras de punta roma	X		
57	Tapabocas	X		
58	Guantes	X		
59	Termómetro		X	
60	Algodón	X		
61	Crema para quemaduras		X	
62	Gasa estériles	X		
63	Compresas	X		
64	Manta Térmica		X	
65	Toallas húmedas		X	
66	Instructivo de primeros auxilios		X	
67	Baja lenguas	X		
68	Solución antiséptica		X	
69	Aplicadores de algodón	X		
70	Linterna con pilas de repuesto	X		
71	Fonendoscopio		X	
72	Tensiómetro		X	
73	Cuello ortopédico	X		

75

Paraguas

HALLAZGOS GENERALES

pendientes Presenta Botiquín con insumos
registrados al respaldo.

REVISOR USS SUBA

NOMBRE: MARTHA G SANABRIA BUSTOS

CEDULA: 51.872.365

CARGO: PROFESIONAL RUTA SALUDABLE

FIRMA:

[Firma manuscrita]

RESPONSABLE DEL VEHICULO

NOMBRE:

Henry Castaneda

CEDULA:

79043713

CARGO:

Conductor

FIRMA:

Henry Castaneda

RESPONSABLE EMPRESA

NOMBRE:

CEDULA:

CARGO:

FIRMA:

LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE
UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

INSTITUCIÓN: UNION Telesa A&H N° DE MOVIL: 2 PLACA: WLK 999
FECHA: 21/10/2019 HORA DE INICIO: 08:25 am HORA DE TERMINACIÓN: 08:50 am
MARCA: VOLKSWAGEN Cuscher LUGAR DE REVISIÓN: CES CAPACIDAD: 17 pasajeros / 20 plazas
MODELO: 2015
CILINDRAJE: 1968 TOPOGRAFIA INCLINADA
COORDINADOR: MARÍA VEGA
PROFESIONAL RUTA SALUDABLE: MARTHA G SANABRIA B

INFORMACION DE LA TRIPULACION		CARNE		COMPARENDOS PENDIENTES		CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONDUCTOR	<u>ANDERSON VARGAS</u>						
CURSO PRIMER RESPONDIENTE		<u>X</u>					
CURSO PRIMEROS AUXILIOS		<u>X</u>					
ESCOLARIDAD	<u>Bachiller</u>	OTROS CURSOS					

EL PERSONAL PORTA UNIFORME: SI ☐ NO ☒ OBSERVACIONES:

INFORMACION DE LA UNIDAD MOVIL			
	PRESENTA	NUMERO	FECHA DE
	SI	NO	
TARJETA DE PROPIEDAD	<u>X</u>	No. <u>10014309579</u>	EXPEDICION: <u>17/11/2017</u>
S.O.A.T.	<u>X</u>	<u>1372030000310 / CESTAN 0</u>	VENCIMIENTO: <u>06 febrero / 2020</u>
REVISION TECNICO MECANICA	<u>X</u>	<u>41573470</u>	VENCIMIENTO: <u>10/ febrero / 2020</u>
EXTRACTO DE CONTRATO	<u>X</u>	<u>3327</u>	VENCIMIENTO: <u>10/ abril / 2019</u>
LICENCIA DE OPERACION	<u>X</u>	No. <u>125984</u>	VENCIMIENTO: <u>14 noviembre / 2020</u>
SEGUROS CONTRACTUAL	<u>X</u>	Empresa No. <u>2000014753</u>	VENCIMIENTO: <u>25- agosto / 2019</u>
SEGURO EXTRA CONTRACTUAL	<u>X</u>	Empresa No. <u>2000014752</u>	VENCIMIENTO: <u>25- agosto / 2019</u>
LICENCIA DE CONDUCCION	<u>X</u>	<u>8010164</u> CATEGORIA: <u>C2</u>	VENCIMIENTO: <u>08 / agosto / 2020</u>

QUIEN CONDUCE EL MOVIL: ANDERSON VARGAS
c.c. 80.109.664

TIPOLOGIA VEHICULAR

CONDICIONES GENERALES			
N° ITEM	CRITERIO	SI	NO

LOS REVESTIMIENTOS INTERIORES DEL COMPARTIMENTO DE PACIENTES:

1	No tiene elementos afilados o cortantes con acabados no rugosos		<u>X</u>
2	El interior del vehiculo es de material lavable, liso y resistentes a desinfectantes	<u>X</u>	
3	El piso es antideslizante, unión a paredes hermética y adherido al vehiculo	<u>X</u>	
4	Cuenta con rampa para pacientes en silla de ruedas	<u>X</u>	
5	Tipo de Rampa		<u>MANUAL - en funcionamiento</u>
6	Cuenta con cinturón de seguridad en cada silla	<u>X</u>	
7	Cuenta con anclajes para sillas de ruedas	<u>X</u>	
8	Cuenta con cinturones cruzados para sillas de ruedas	<u>X</u>	
9	Cuenta con 2 espacios para sillas de ruedas	<u>X</u>	

LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE

UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

Nº ITEM	CRITERIO	SI	NO	OBSERVACIONES
10	Cuenta con Silletería de material lavable	X		
11	Cuenta con Forros para fácil limpieza y desinfección	X		
12	Tiene protección para la cabeza y espalda del conductor	X		
13	Tiene 2 compartimientos conductor y pacientes con comunicación visual	X		
14	Tiene espaldar y protección para la cabeza	X		
15	Tiene control de velocidad	X		
16	Tiene GPS Activo	X		EN FUNCIONAMIENTO
17	Cuenta con protocolo de limpieza y desinfección			No aplica
18	Cuenta con telefonía móvil	X		3043724473
19	Cuenta con pantalla de video activada	X		
INTERIOR DEL VEHICULO				
20	Tiene iluminación interior	X		
21	Tiene barra pasamanos en el compartimiento de los pacientes fijada al techo o paredes laterales y resistente para sostener al personal cuando el vehículo esté en movimiento	X		
22	Los gases del tubo de escape no ingresan al interior del vehículo			
23	El estado del vehículo es limpio al interior y exterior	X		
CARROCERIA				
24	Tiene dos compartimientos: conductor y paciente	X		
25	La apertura del vehículo cuenta con mecanismo que permite el bloqueo en posición abierta	X		
26	Sistema de apertura del vehículo			Interol
27	Cuenta con Salidas de emergencia	X		
28	Tipo de ventanería	X		Seguridad
29	Cuenta con Martillos	X		
30	Color (describalo en observaciones)			Blanco / Negro
SEÑALIZACION				
31	Lleva el emblema de Misión Médica a los lados, adelante y atrás			
32	Cuenta con Logos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.			
33	Cuenta con Logos Discapacidad a los lados, adelante y atrás	X		

LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE

UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD

SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

34	Cuenta con Número de contacto			
35	Cuenta con logos Ruta Saludable			
36	Cuenta con logos Bogotá Mejor para todos.			

ESTADO DEL VEHICULO

37	Cuenta con sistema eléctrico en funcionamiento	X		
38	Certificación de último mantenimiento preventivo.	A		10 Febrero / 2019.
39	Cuenta con Carrocería y pintura en buen estado	X		
40	Cuenta con llantas en buen estado	X		
	Cuenta con pito y señalización de reversa	X		

HERRAMIENTAS

42	Cuenta con un extintores ABC, de carga mínima de 2.26 con sistema de sujeción y rápido acceso	X		Fecha de Vencimiento: NOV 18 / 2019
43	Cuenta con Linterna con pilas	X		
44	Cuenta con tijeras corta todo	X		
45	Cuenta con Destornilladores	X		
46	Cuenta con llaves	X		
47	Cuenta con alicate	X		
48	Cuenta con Una llave de pernos o cruceta	X		
49	Cuenta con gato y equipo para sustitución de ruedas	X		
50	Cuenta con Señales reflectoras de emergencia	X		

Nº ITEM	CRITERIO	SI	NO	OBSERVACIONES
51	Cuenta con Dos tacos de madera o de otro material para bloqueo de llantas	X		
3	Cuenta con una rueda de repuesto	X		
	Cuenta con Chalecos reflectivos para la tripulación	X		

EL BOTIQUIN CUENTA CON

54	Vendas elásticas de diferentes tamaños	X		
55	Vendas adhesivas	X		
56	Tijeras de punta roma	X		
57	Tapabocas	X		
58	Guantes	X		
59	Termómetro	X		
60	Algodón	X		
61	Crema para quemaduras	X		
62	Gasa estériles	X		
63	Compresas	X		
64	Manta Térmica	X	X	
65	Toallas húmedas	X		
66	Instructivo de primeros auxilios	X		
67	Baja lenguas	X		
68	Solución antiséptica	X		20/06/2022
69	Aplicadores de algodón	X		
70	Linterna con pilas de repuesto	X		
71	Fonendoscopio		X	
72	Tensiómetro		X	
73	Cuello ortopédico	X		

75

Paraguas

HALLAZGOS GENERALES

Cumple con especificaciones técnicas de la convocatoria 032-2019 excepto lo monto Término

REVISOR USS SUBA

NOMBRE: MARTHA G SANABRIA BUSTOS

CEDULA: 51.872.365

CARGO: PROFESIONAL RUTA SALUDABLE

FIRMA:

[Firma manuscrita]

RESPONSABLE DEL VEHICULO

NOMBRE:

[Firma manuscrita]

CEDULA:

[Firma manuscrita]

CARGO:

[Firma manuscrita]

FIRMA:

[Firma manuscrita]

RESPONSABLE EMPRESA

NOMBRE:

[Firma manuscrita]

CEDULA:

[Firma manuscrita]

CARGO:

[Firma manuscrita]

FIRMA:

[Firma manuscrita]

1927

	LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN		

INSTITUCION: <u>ALTE S.A.S</u>	Nº DE MOVIL: <u>1</u>	PLACA: <u>WLY 368</u>
FECHA: <u>91/10/2019</u>	HORA DE INICIO: <u>08:50AM</u>	HORA DE TERMINACION: <u>09:40AM</u>
MARCA: <u>Renault Nuevo Master</u>	LUGAR DE REVISION: <u>RES</u>	CAPACIDAD: <u>15 pasajeros / 2 copios</u>
MODELO: <u>2017</u>		
CILINDRAJE: <u>2299</u>	TOPOGRAFIA INCLINADA	
COORDINADOR: <u>Oscar Urbanez</u>		
PROFESIONAL RUTA SALUDABLE: MARTHA G SANABRIA B		

INFORMACION DE LA TRIPULACION		CARNE		COMPARENDOS PENDIENTES		CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONDUCTOR	<u>ARLEZ CAROLINA</u>						
CURSO PRIMER RESPONDIENTE		<u>X</u>					
CURSO PRIMEROS AUXILIOS							
ESCOLARIDAD	OTROS CURSOS <u>Tecnico Manejo preventivo P</u>						

EL PERSONAL PORTA UNIFORME: SI ☐ NO ☐ OBSERVACIONES: Sección Vial

INFORMACION DE LA UNIDAD MOVIL				
	PRESENTA		NUMERO	FECHA DE
	SI	NO		
TARJETA DE PROPIEDAD	<u>X</u>		No. <u>10019300035</u>	EXPEDICION: <u>27/NOVIEMBRE/2018</u>
S.O.A.T.	<u>X</u>		<u>38834416 ESTORO</u>	VENCIMIENTO: <u>19-Abril/2019</u>
REVISION TECNICO MECANICA				VENCIMIENTO: <u>NO APLICA</u>
EXTRACTO DE CONTRATO	<u>X</u>		<u>42506641820101501</u>	VENCIMIENTO: <u>31/MARZO/2019</u>
LICENCIA DE OPERACION	<u>X</u>		No. <u>130597</u>	VENCIMIENTO: <u>18/DICIEMBRE/2020</u>
SEGUROS CONTRACTUAL	<u>X</u>		Empresa No. <u>002131101002</u>	VENCIMIENTO: <u>28/FEBRERO/2020</u>
SEGURO EXTRA CONTRACTUAL	<u>X</u>		Empresa No. <u>0213010100171</u>	VENCIMIENTO: <u>28/FEBRERO/2020</u>
LICENCIA DE CONDUCCION	<u>X</u>		CATEGORIA: <u>C1</u>	VENCIMIENTO: <u>18-NOV/2020</u>
QUIEN CONDUCE EL MOVIL:	<u>ARLEZ CAROLINA</u>			

C.C. 19.422.003

TIPOLOGIA VEHICULAR

CONDICIONES GENERALES

Nº ITEM	CRITERIO	SI	NO	OBSERVACIONES
LOS REVESTIMIENTOS INTERIORES DEL COMPARTIMENTO DE PACIENTES:				
1	No tiene elementos afilados o cortantes con acabados no rugosos		<u>X</u>	
2	El interior del vehículo es de material lavable, liso y resistentes a desinfectantes	<u>X</u>		
3	El piso es antideslizante, unión a paredes hermética y adherido al vehículo	<u>X</u>		
4	Cuenta con rampa para pacientes en silla de ruedas			
5	Tipo de Rampa			<u>Manual - en funcionamiento</u>
6	Cuenta con cinturón de seguridad en cada silla	<u>X</u>		
7	Cuenta con anclajes para sillas de ruedas		<u>X</u>	
8	Cuenta con cinturones cruzados para sillas de ruedas		<u>X</u>	
9	Cuenta con 2 espacios para sillas de ruedas			

LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE

UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD

SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

Nº ITEM	CRITERIO	SI	NO	OBSERVACIONES
10	Cuenta con Silletería de material lavable	X		
11	Cuenta con Forros para fácil limpieza y desinfección	X		
12	Tiene protección para la cabeza y espalda del conductor	X		
13	Tiene 2 compartimientos conductor y pacientes con comunicación visual	X		
14	Tiene espaldar y protección para la cabeza	X		
15	Tiene control de velocidad	X		ACTIVO
16	Tiene GPS Activo	X		ACTIVO.
17	Cuenta con protocolo de limpieza y desinfección			
18	Cuenta con telefonía móvil	X		3 11 206 7350.
19	Cuenta con pantalla de video activada	X		
INTERIOR DEL VEHICULO				
20	Tiene iluminación interior	X		
21	Tiene barra pasamanos en el compartimiento de los pacientes fijada al techo o paredes laterales y resistente para sostener al personal cuando el vehículo esté en movimiento	X		
22	Los gases del tubo de escape no ingresan al interior del vehículo			
23	El estado del vehículo es limpio al interior y exterior	X		
CARROCERIA				
24	Tiene dos compartimientos: conductor y paciente	X		
25	La apertura del vehículo cuenta con mecanismo que permite el bloqueo en posición abierta	X		
26	Sistema de apertura del vehículo	X		Jatcesal
27	Cuenta con Salidas de emergencia	X		
28	Tipo de ventanería	X		SEGURIDAD
29	Cuenta con Martillos	X		
30	Color (describallo en observaciones)			BLANCO.
SEÑALIZACION				
31	Lleva el emblema de Misión Médica a los lados, adelante y atrás			
32	Cuenta con Logos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	X		
33	Cuenta con Logos Discapacidad a los lados, adelante y atrás	X		

LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE
UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

34	Cuenta con Número de contacto			
35	Cuenta con logos Ruta Saludable			
36	Cuenta con logos Bogotá Mejor para todos.	X		
ESTADO DEL VEHICULO				
37	Cuenta con sistema eléctrico en funcionamiento	X		
38	Certificación de último mantenimiento preventivo.	X		20/10/2019
39	Cuenta con Carrocería y pintura en buen estado	X		
40	Cuenta con llantas en buen estado	X		
	Cuenta con pito y señalización de reversa	X		
HERRAMIENTAS				
42	Cuenta con un extintores ABC, de carga mínima de 2.26 con sistema de sujeción y rápido acceso	X		Fecha de Vencimiento:
43	Cuenta con Linterna con pilas	X		Septiembre 2019
44	Cuenta con tijeras corta todo	X		
45	Cuenta con Destornilladores	X		
46	Cuenta con llaves	X		
47	Cuenta con alicate	X		
48	Cuenta con Una llave de pernos o cruceta	X		
49	Cuenta con gato y equipo para sustitución de ruedas	X		
50	Cuenta con Señales reflectoras de emergencia	X		
Nº ITEM	CRITERIO	SI	NO	OBSERVACIONES
51	Cuenta con Dos tacos de madera o de otro material para bloqueo de llantas	X		
52	Cuenta con una rueda de repuesto	X		
53	Cuenta con Chalecos reflectivos para la tripulación	X		
EL BOTIQUIN CUENTA CON				
54	Vendas elásticas de diferentes tamaños	X		
55	Vendas adhesivas	X		
56	Tijeras de punta roma	X		
57	Tapabocas	X		
58	Guantes	X		
59	Termómetro	X		
60	Algodón	X		
61	Crema para quemaduras	X		
62	Gasa estériles	X		
63	Compresas	X		
64	Manta Térmica	X		
65	Toallas húmedas		X	
66	Instructivo de primeros auxilios			
67	Baja lenguas	X		
68	Solución antiséptica	X		03/2018
69	Aplicadores de algodón	X		
70	Linterna con pilas de repuesto	X		
71	Fonendoscopio	X		
72	Tensiómetro	X		
73	Cuello ortopédico	X		

75

Paraguas

HALLAZGOS GENERALES

Cumple con los Especificaciones técnicas de la Convocatoria 032-2019 excepto toallas húmedas, instructivo de primeros auxilios y Paraguas


REVISOR USS SUBA

NOMBRE: MARTHA G SANABRIA BUSTOS

CEDULA: 51.872.365

CARGO: PROFESIONAL RUTA SALUDABLE

FIRMA:



RESPONSABLE DEL VEHICULO

NOMBRE:

ALBERTO ARDAM


CEDULA:

19422003

CARGO:

CONDUCTOR

FIRMA:



RESPONSABLE EMPRESA

NOMBRE:

OSCAR VASQUEZ


CEDULA:

80154806

CARGO:

DIRECTOR OPERATIVO

FIRMA:



1929

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE
UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN



INSTITUCION: Grupo Empresarial JHK	Nº DE MOVIL: 1	PLACA: TET 169
FECHA: 31-Marzo-2019	HORA DE INICIO: 8:00	HORA DE TERMINACION: 08:25 am
MARCA: CITROEN Jumper	LUGAR DE REVISION: Ccs.	CAPACIDAD: 15 pasajeros / 2 espacios
MODELO: 2013		
CILINDRAJE: 2198.	TOPOGRAFIA INCLINADA	
COORDINADOR: Jhon Henry Solano		
PROFESIONAL RUTA SALUDABLE: MARTHA G SANABRIA B		

INFORMACION DE LA TRIPULACION	CARNE		COMPARENDOS PENDIENTES		CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONDUCTOR: Nolio Andres Mejia	X					
CURSO PRIMER RESPONDIENTE		P.				
CURSO PRIMEROS AUXILIOS: Finalizado	X	(P)				
ESCOLARIDAD: Bachiller						
OTROS CURSOS: Mecanica BASICO						

EL PERSONAL PORTA UNIFORME: SI ☒ NO ☒ OBSERVACIONES:

Presenta defecto con los papeles del grupo empresarial JHK "CARNET"

	PRESENTA		NUMERO		FECHA DE
	SI	NO			
TARJETA DE PROPIEDAD	X		No. 100063 16243		EXPEDICION: 21/enero/2014
S.O.A.T.	X		3943081-4 05600		VENCIMIENTO: 07/09/2019
REVISION TECNICO MECANICA	X		39013007.		VENCIMIENTO: 22/julio/2019
EXTRACTO DE CONTRATO	X		0527		VENCIMIENTO: 30-junio/2019
LICENCIA DE OPERACION	X		No. 124665		VENCIMIENTO: 18/01/2020
SEGUROS CONTRACTUAL	/		Empresa	No. 1101021131	VENCIMIENTO: 16-marzo/2020
SEGURO EXTRA CONTRACTUAL	/		Empresa	No. 0101019759	VENCIMIENTO: 16-marzo/2020
LICENCIA DE CONDUCCION	X		80.101348	CATEGORIA: C2	VENCIMIENTO: 15-noviembre/2019

QUIEN CONDUCE EL MOVIL:

c.c. 80 101348.

TIPOLOGIA VEHICULAR

CONDICIONES GENERALES

Nº ITEM	CRITERIO	SI	NO	OBSERVACIONES
LOS REVESTIMIENTOS INTERIORES DEL COMPARTIMIENTO DE PACIENTES:				
1	No tiene elementos afilados o cortantes con acabados no rugosos		X	
2	El interior del vehículo es de material lavable, liso y resistentes a desinfectantes	X		
3	El piso es antideslizante, unión a paredes hermética y adherido al vehículo	X		
4	Cuenta con rampa para pacientes en silla de ruedas	X		
5	Tipo de Rampa			Pasador - en funcionamiento
6	Cuenta con cinturón de seguridad en cada silla	X		
7	Cuenta con anclajes para sillas de ruedas	X		
8	Cuenta con cinturones cruzados para sillas de ruedas	X		
9	Cuenta con 2 espacios para sillas de ruedas	X		

LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE

UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD

SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

Nº ITEM	CRITERIO	SI	NO	OBSERVACIONES
10	Cuenta con Sillettería de material lavable	X		
11	Cuenta con Forros para fácil limpieza y desinfección			EN PAÑO & SINTÉTICOS
12	Tiene protección para la cabeza y espalda del conductor	X		
13	Tiene 2 compartimientos conductor y pacientes con comunicación visual	X		
14	Tiene espaldar y protección para la cabeza	X		
15	Tiene control de velocidad	X		
16	Tiene GPS Activo	X		EN FUNCIONAMIENTO.
17	Cuenta con protocolo de limpieza y desinfección			NO APLICA
18	Cuenta con telefonía móvil	X		3159253510
19	Cuenta con pantalla de video activada	X		
INTERIOR DEL VEHICULO				
20	Tiene iluminación interior	X		
21	Tiene barra pasamanos en el compartimiento de los pacientes fijada al techo o paredes laterales y resistente para sostener al personal cuando el vehículo esté en movimiento	X		
22	Los gases del tubo de escape no ingresan al interior del vehículo		X	
23	El estado del vehículo es limpio al interior y exterior	X		
CARROCERIA				
24	Tiene dos compartimientos: conductor y paciente	X		
25	La apertura del vehículo cuenta con mecanismo que permite el bloqueo en posición abierta			
26	Sistema de apertura del vehículo			JaTecho!
27	Cuenta con Salidas de emergencia	X		
28	Tipo de ventaneria			SEGURIDAD
29	Cuenta con Martillos	X		
30	Color (describalo en observaciones)	X		BLANCO NEUADA
SEÑALIZACION				
31	Lleva el emblema de Misión Médica a los lados, adelante y atrás			
32	Cuenta con Logos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	X		
33	Cuenta con Logos Discapacidad a los lados, adelante y atrás	X		

LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE

UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD

SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN



34	Cuenta con Número de contacto			
35	Cuenta con logos Ruta Saludable			
36	Cuenta con logos Bogotá Mejor para todos.			
ESTADO DEL VEHICULO				
37	Cuenta con sistema eléctrico en funcionamiento	X		
38	Certificación de último mantenimiento preventivo.	Y		17- febrero/2019
39	Cuenta con Carrocería y pintura en buen estado	X		
40	Cuenta con llantas en buen estado	X		
41	Cuenta con pito y señalización de reversa	X		
HERRAMIENTAS				
42	Cuenta con un extintores ABC, de carga mínima de 2.26 con sistema de sujeción y rápido acceso	X		Fecha de Vencimiento:
43	Cuenta con Linterna con pilas	X		JUNO / 2019
44	Cuenta con tijeras corta todo	X		
45	Cuenta con Destornilladores	X		
46	Cuenta con llaves	X		
47	Cuenta con alicate	X		
48	Cuenta con Una llave de pernos o cruceta	X		
49	Cuenta con gato y equipo para sustitución de ruedas	X		
50	Cuenta con Señales reflectoras de emergencia	X		
Nº ITEM	CRITERIO	SI	NO	OBSERVACIONES
51	Cuenta con Dos tacos de madera o de otro material para bloqueo de llantas	X		
52	Cuenta con una rueda de repuesto			
53	Cuenta con Chalecos reflectivos para la tripulación	X		
EL BOTIQUIN CUENTA CON				
54	Vendas elásticas de diferentes tamaños	X		
55	Vendas adhesivas	X		
56	Tijeras de punta roma	X		
57	Tapabocas	X		
58	Guantes	X		
59	Termómetro	X		
60	Algodón	X		
61	Crema para quemaduras	X		
62	Gasa estériles	X		
63	Compresas	X		
64	Manta Térmica	X		
65	Toallas húmedas	X		
66	Instructivo de primeros auxilios			
67	Baja lenguas	X		
68	Solución antiséptica	X		
69	Aplicadores de algodón	X		AGOSTO/2020 1/03/2020
70	Linterna con pilas de repuesto	X		
71	Fonendoscopio	X		
72	Tensiómetro	X		
73	Cuello ortopédico	X		

75

Paraguas

X

HALLAZGOS GENERALES

El Vehículo TET 169 cumple con los espe
cificaciones técnicas de la Convocatoria
032-2019.

REVISOR USS SUBA

NOMBRE: MARTHA G SANABRIA BUSTOS

CEDULA: 51.872.365

CARGO: PROFESIONAL RUTA SALUDABLE

FIRMA:

[Firma manuscrita]

RESPONSABLE DEL VEHICULO

NOMBRE: MARTA A. PUESTA

CEDULA: 80101348

CARGO: CONDUCTOR

FIRMA:

[Firma manuscrita]

RESPONSABLE EMPRESA

NOMBRE: John Henry Solano

CEDULA: - 29 611251

CARGO: Representante Comercial

FIRMA:

[Firma manuscrita]

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ACTA DE REUNIÓN		CODIGO: GD-F-10-01
			VERSION: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		PAGINA: 1 DE 3
	GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 29/08/2016

No. DE ACTA: 1	FECHA: 21 de agosto 2019
REUNIÓN: Inspección Vehicular Convocatoria 032-2019	HORA DE INICIO: 8:00 FINALIZO:

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Jhon Henry Solano	Coordinador Gerente	Grupo Empresarial JHS
Northe Vega	Representante legal	Unión Temporal A&M
Oscar Vázquez	Director Operativo	Transportes CITE
Henry Carranza	Conductor	Servitac
Camilo Trujillo	Directo Administrativo	Transportes Fotocast
Northe G. Sanabria	Profesional	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

ORDEN DEL DÍA

Se da inicio a los 8:00 am a la inspección Vehicular de la Convocatoria No 032-2019 con los empresarios Grupo Empresarial JHS, Unión Temporal A&M, Transportes CITE, Servitac, Transportes Fotocast S.A.S. se acuerda de acuerdo al Orden de llegada 1º Grupo Empresarial JHS, Unión Temporal

CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR		
COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

ACTA DE REUNIÓN

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: GD-F-10-01

VERSION: 1

PAGINA: 3 DE 3

FECHA: 29/08/2016

DECISIONES Y CONCLUSIONES

A & H, CITE S.A.S, Transportes Totocaris S.A.S y Transportes se Realiza inspección se Anexa servicio formato de Calidad de la Subred Norte por cada una de las empresas un Vehículo, se anexan Fotos se Entregan los Soportes al Sr Carlos Yara Supervisor servicio de Transporte Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.

COMPROMISOS Y TAREAS A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Yitha Querafina	[Firma]	garencia@movetrans.com
Carlo Feliu Cortez	[Firma]	almasteria@transportetotocar.com
Henry Caranza Moreno	[Firma]	Caranza.Henry@hotmail.com
Oscar Insaurri	[Firma]	transportesah@hotmail.com
John Henry Solano	[Firma]	colcan@henry@hotmail.com
Martha Sánchez	[Firma]	coordinacion@75@gmail.com
Carlos Yara	[Firma]	Carlos.yara16@gmail.com

Secretaría de Servicios Sociales Oficina de Servicios Sociales	GD-1508-DI-FT-190	Página 1 de 1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
	LISTADO DE ASISTENTES A REUNIONES, CAPACITACIONES Y EVENTOS	Versión: 07	
		Fecha: 2016-06-24	

TEMA - OBJETIVO: Inspección Vehículos Convocatoria No 032-2019

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	AREA / ENTIDAD / PUNTO DE ATENCION	TIPO DE VINCULACION						TELÉFONO	EMAIL	FIRMA
					Libre nombramiento	Carrera Administrativa	Provisional	Contratista	Operador	Estudiante			
1	Ybthaduein Yogo + pitir	1222463	Dep. legal								3142999891	gerencia@maestros.com	[Firma]
2	Andersen Vargas	80109664	Conductor								3043724473	AndersenVargas@gmail.com	[Firma]
3	Comilo Telleri Carrillo	109054433	Dir. adm. Financ.								350583795	adminstracion@transportesfiscal.com	[Firma]
4	Leonardo Duran	79.987141	Conductor								3202212142	leduca 576@yahoo.es	[Firma]
5	John Henry Solano	79611257	Ger. carrera	Grupo Emp. JH							3153499770	colconhobery@hotmail.com	[Firma]
6	Juan Vasquez	80154806	operativo	CRE SRS							3203174605	transportesfiscal@hotmail.com	[Firma]
7	Henry Carranza H.	19043713	Conductor	Servitac							3106998148	Carranza Henry@hotmail.com	[Firma]
8	Huethu Sangbo	51872365	Roles cond.	Subcom. BEX							3012118968	coordinacion@transgrid.com	[Firma]
9	Karen Botos Nolasco	1012352044	Aux en factos	RTS SLD					X		3123962337	KarenBotos@hotmail.com	[Firma]
10	Emol Lochs	79.731.160	COORDINADOR	COORDINACIOP							3044418797	COORDINACIOPTRANSBSC@MAILBOX	[Firma]
11	Carlos H. Yala	7978839	Transporte								3012108403	Carlosyala@gmail.com	[Firma]

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

1932

1933

	LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE UNIDAD DE ATENCION SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN	
---	--	---

INSTITUCION: <u>Transportes Tolosa SAS</u>	Nº DE MOVIL: <u>01</u>	PLACA: <u>TOP 195</u>
FECHA: <u>21-Marzo/2019</u>	HORA DE INICIO: <u>09:15 AM</u>	HORA DE TERMINACION: <u>09:55 AM</u>
MARCA: <u>Renault Traffic</u>	LUGAR DE REVISION: <u>CeS</u>	CAPACIDAD: <u>12 pasajeros / 2 espacios</u>
MODELO: <u>2013</u>		
CILINDRAJE <u>1870</u>	TOPOGRAFIA INCLINADA	
COORDINADOR: <u>Jhon Rodila</u>		
PROFESIONAL RUTA SALUDABLE: MARTHA G SANABRIA B		

INFORMACION DE LA TRIPULACION		CARNE		COMPARENDOS PENDIENTES		CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONDUCTOR	<u>LEONARDO DUEÑAS</u>						
CURSO PRIMER RESPONDIENTE	<u>"NO VICENTE"</u>	<u>X</u>					
CURSO PRIMEROS AUXILIOS		<u>X</u>					
ESCOLARIDAD	<u>UNIVERSITARIO</u>						
OTROS CURSOS							
EL PERSONAL PORTA UNIFORME: SI <u>NO</u> <u>X</u> OBSERVACIONES:							

INFORMACION DE LA UNIDAD MOVIL				
	PRESENTA		NUMERO	FECHA DE
	SI	NO		
TARJETA DE PROPIEDAD	<u>X</u>		No. <u>10005381829</u>	EXPEDICION: <u>11-Marzo/2013</u>
S.O.A.T.	<u>X</u>		<u>188533041</u>	VENCIMIENTO: <u>15-Marzo/2019</u>
REVISION TECNICO MECANICA	<u>X</u>		<u>38188218</u>	VENCIMIENTO: <u>17-Marzo/2019</u>
EXTRACTO DE CONTRATO	<u>X</u>		<u>8106</u>	VENCIMIENTO: <u>30-JUNIO/2019</u>
LICENCIA DE OPERACION	<u>X</u>		No. <u>106374</u>	VENCIMIENTO: <u>26-Julio/2020</u>
SEGUROS CONTRACTUAL	<u>X</u>		Empresa No. <u>AA010069</u>	VENCIMIENTO: <u>15-Agosto/2019</u>
SEGURO EXTRA CONTRACTUAL	<u>X</u>		Empresa No. <u>AA010068</u>	VENCIMIENTO: <u>15-Agosto/2019</u>
LICENCIA DE CONDUCCION			<u>79987141</u> CATEGORIA: <u>C2</u>	VENCIMIENTO: <u>29-Enero/2022</u>
QUIEN CONDUCE EL MOVIL:				
C.C. <u>79987141</u>				

TIPOLOGIA VEHICULAR	

CONDICIONES GENERALES				
Nº ITEM	CRITERIO	SI	NO	OBSERVACIONES

LOS REVESTIMIENTOS INTERIORES DEL COMPARTIMENTO DE PACIENTES:				
1	No tiene elementos afilados o cortantes con acabados no rugosos		<u>X</u>	
2	El interior del vehículo es de material lavable, liso y resistentes a desinfectantes	<u>X</u>		
3	El piso es antideslizante, unión a paredes hermética y adherido al vehículo	<u>X</u>		
4	Cuenta con rampa para pacientes en silla de ruedas	<u>X</u>		
5	Tipo de Rampa			<u>Manual - en funcionamiento "windicas"</u>
6	Cuenta con cinturón de seguridad en cada silla	<u>X</u>		
7	Cuenta con anclajes para sillas de ruedas	<u>X</u>		
8	Cuenta con cinturones cruzados para sillas de ruedas	<u>X</u>		
9	Cuenta con 2 espacios para sillas de ruedas			<u>"1 espacio"</u>

LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE

UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD

SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

Nº ITEM	CRITERIO	SI	NO	OBSERVACIONES
10	Cuenta con Silletería de material lavable	X		
11	Cuenta con Forros para fácil limpieza y desinfección	X		
12	Tiene protección para la cabeza y espalda del conductor	X		
13	Tiene 2 compartimientos conductor y pacientes con comunicación visual	X		
14	Tiene espaldar y protección para la cabeza	X		
15	Tiene control de velocidad	X		
16	Tiene GPS Activo	X		ACTIVO - EN FUNCIONAMIENTO
17	Cuenta con protocolo de limpieza y desinfección			NO APLICA
18	Cuenta con telefonía móvil	X		320 2213192
19	Cuenta con pantalla de video activada			NO Funciona
INTERIOR DEL VEHICULO				
20	Tiene iluminación interior	X		
21	Tiene barra pasamanos en el compartimiento de los pacientes fijada al techo o paredes laterales y resistente para sostener al personal cuando el vehículo esté en movimiento	X		
22	Los gases del tubo de escape no ingresan al interior del vehículo			
23	El estado del vehículo es limpio al interior y exterior	X		
CARROCERIA				
24	Tiene dos compartimientos: conductor y paciente	X		
25	La apertura del vehículo cuenta con mecanismo que permite el bloqueo en posición abierta	X		
26	Sistema de apertura del vehículo			Manual
27	Cuenta con Salidas de emergencia	X		
28	Tipo de ventanería	X		Seguridad
29	Cuenta con Martillos	X		
30	Color (describallo en observaciones)	X		Blanco Obscuro
SEÑALIZACION				
31	Lleva el emblema de Misión Médica a los lados, adelante y atrás			NO POSEE LOGOS PORQUE EL VEHICULO DEBE PEDIR PERMISO POR LA ENTIDAD. CONTRATANTE ANTE S.D.S.
32	Cuenta con Logos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		X	EL VEHICULO ES DE INYECCION POR LO QUE NO TIENE LOGOS SUBRED.
33	Cuenta con Logos Discapacidad a los lados, adelante y atrás		X	NO POSEE LOGOS PORQUE EL VEHICULO DEBE PEDIR PERMISO POR LA ENTIDAD. CONTRATANTE ANTE S.D.S. RESOL. 2248/12

1930



LISTADO DE CHEQUEO VEHÍCULO RUTA SALUDABLE
UNIDAD DE ATENCIÓN SUBA OFICINA GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN



34	Cuenta con Número de contacto			
35	Cuenta con logos Ruta Saludable		X	
36	Cuenta con logos Bogotá Mejor para todos.		k	

ESTADO DEL VEHICULO

37	Cuenta con sistema eléctrico en funcionamiento	✓		
38	Certificación de último mantenimiento preventivo.		X	NO LO PRESENTAN
39	Cuenta con Carrocería y pintura en buen estado	X		
40	Cuenta con llantas en buen estado	X		
41	Cuenta con pito y señalización de reversa	X		

HERRAMIENTAS

42	Cuenta con un extintores ABC, de carga mínima de 2.26 con sistema de sujeción y rápido acceso	X		Fecha de Vencimiento: ABRIL 2019
43	Cuenta con Linterna con pilas	X		
44	Cuenta con tijeras corta todo	X		
45	Cuenta con Destornilladores	X		
46	Cuenta con llaves	X		
47	Cuenta con alicate	X		
48	Cuenta con Una llave de pernos o cruceta	X		
49	Cuenta con gato y equipo para sustitución de ruedas	X		
50	Cuenta con Señales reflectoras de emergencia	X		

Nº ITEM	CRITERIO	SI	NO	OBSERVACIONES
51	Cuenta con Dos tacos de madera o de otro material para bloqueo de llantas	X		
52	Cuenta con una rueda de repuesto	X		
53	Cuenta con Chalecos reflectivos para la tripulación	X		

EL BOTIQUIN CUENTA CON

54	Vendas elásticas de diferentes tamaños	X		
55	Vendas adhesivas	X		
56	Tijeras de punta roma	X		
57	Tapabocas	X		
58	Guantes	X		
59	Termómetro	X	(X)	SI
60	Algodón	X		
61	Crema para quemaduras	X		
62	Gasa estériles	X		
63	Compresas	X		
64	Manta Térmica	X	X	
65	Toallas húmedas	X		
66	Instructivo de primeros auxilios	X		
67	Baja lenguas	X		
68	Solución antiséptica	X		
69	Aplicadores de algodón	X		NOVIEMBRE 2020
70	Linterna con pilas de repuesto	X		
71	Fonendoscopio	X		
72	Tensiómetro	X		
73	Cuello ortopédico	X		

75	Paraguas	X	
----	----------	---	--

HALLAZGOS GENERALES Vehículo. presenta solo un espacio por sillones de Ruedas, pantalla. ubicada no está correctamente pendiente incluy en Botiquin y ante Termie no lo presenta. No presentó último mantenimiento preventivo.

REVISOR USS SUBA

NOMBRE: MARTHA G SANABRIA BUSTOS

CEDULA: 51.872.365

CARGO: PROFESIONAL RUTA SALUDABLE

FIRMA:

[Firma manuscrita]

RESPONSABLE DEL VEHICULO

NOMBRE:

CEDULA:

CARGO:

FIRMA:

[Firma manuscrita]
1019.039.453 / *[Firma manuscrita]*
conductor 79.987.141
[Firma manuscrita]

RESPONSABLE EMPRESA

NOMBRE:

CEDULA:

CARGO:

FIRMA:

ALON LOCHA / CAMILO TAPIERO
79.731.160 / 1.019.039.453
COORDINADOR TRABAJO ADMINISTRATIVO
[Firma manuscrita] / *[Firma manuscrita]*

NOTA: EL VEHICULO ES DE JG+ CONDUCTOR.
PASAJEROS DE ACUERDO A.
T. OPERACION Y PROPIEDAD.

* EL ÚNICO VEHICULO INSPECCIONADO
CON SILLA DE RUEDAS Y FOTOS
FUE NOSOTROS TUR 195, LOS DEMAS.
NO PROBAMOS.

Bogotá D.C. Marzo 21 de 2019

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
PROCESO DE INVITACIÓN 032-2019
Ciudad

REF.: SOLICITUD VERIFICACIÓN AUDITORIA 21/03/2019 RUTA DE LA SALUD -
PROCESO DE INVITACIÓN 032-2019

Cordial saludo,

Por medio de la presente yo **LINA FERNANDA TAPIERO CARPINTERO** identificada con cedula de ciudadanía No. **1.026.569.975**, representante legal de **TRANSPORTES FATACAR SAS Nit. 830.055.849-3**; me dirijo a ustedes con el fin de requerir sea verificada la supervisión llevada a cabo el día de hoy a las 8:00 AM en la dirección Carrera 105 No 152c-50. **REQUERIDA POR EL PUNTO 1 PROCESO DE INVITACIÓN 032-2019.**

Durante la auditoria **NO FUERON SUPERVISADOS LOS VEHÍCULOS DE LA MISMA MANERA**, pues según la doctora Martha Sanabria Supervisora y coordinadora del programa **RUTA DE LA SALUD**, los tres primeros vehículos fueron revisados de manera visual; tanto el espacio para las sillas de ruedas como la capacidad de la rampa al momento de ingreso de las mismas. El vehículo de placas **TUP-195** presentado por Transportes Fatacar SAS si tuvo que pasar un filtro de prueba; capacidad de la rampa de acceso y verificación de espacio de sillas de ruedas, al igual que el último vehículo auditado de placas **TDS-590**.

Según el **ANEXO No. 7 TECNICO RUTA DE LA SALUD**, menciona que los vehículos deben ser de capacidad 12-15 Pasajeros, y también a ojímetro la doctora menciona que ella cuenta 12 puestos. Con el fin de realizar la debida verificación anexamos la tarjeta de propiedad y tarjeta de operación del vehículo **TUP-195** presentado por Transportes Fatacar SAS pues la misma es de 16 pasajeros más conductor.

Martha Sanabria supervisora y coordinadora del programa **RUTA DE LA SALUD** menciona que contaba sentados a 12 pasajeros, a lo que verificamos y sentados dan 13 pasajeros teniendo en cuenta la silla de ruedas abierta.

El vehículo de placas **TUP-195** hace parte del equipo actual de apoyo al programa **RUTA DE LA SALUD**, el cual fue auditado y avalado por la asistente de la doctora Martha el día viernes 01/03/2019.


En la insistencia de ver que no habían revisado los vehículos de la misma manera, es decir, unos a ojmetro, otros a verificación; Martha Sanabria Supervisora y coordinadora del programa **RUTA DE LA SALUD** mencionó que requeriría entonces el retorno de los vehículos para la respectiva revisión con la silla de ruedas, vehículos que nunca se retornaron al punto.

Durante la revisión se requirió de los logos de la **SUBRED NORTE E.S.E**, logos que no son tenidos en cuenta para este tipo de supervisión. En cuanto a los distintivos de logos requeridos en el **ANEXO No. 7** abro comillas "... **DISTINTIVOS DE SEGURIDAD** * *distintivos de señalización de misión medica que cumplan con la resolución 4481 de 2012, tanto para los institucionales como contratados*" logos que según la resolución 4481 de 2012, debe contar con una autorización de uso del emblema por parte de la entidad, a lo cual también puso **NO CUMPLE CON LOGOS**.

Por lo anterior teniendo en cuenta la forma sesgada en que fue supervisado el vehículo de placas **TUP-195**; requiero que los 3 vehículos de las respectivas empresas que no cumplieron con lo anteriormente estipulado **NO SEAN TENIDOS EN CUENTA EN LA SUPERVISIÓN** debido a que los mismo no tuvieron la misma supervisión por parte de la entidad.

Agradeciendo por la atención y pronta respuesta a la misma,

Atentamente,


LINA FERNANDA TAPIERO CARPIO
Representante Legal





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

ACTA DE REUNIÓN

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: GD-F-10-01

VERSION: 1

PAGINA: 1 DE 4

FECHA: 29/08/2016

No. DE ACTA:

FECHA: 22 de Marzo 2017

REUNIÓN: Atención a Solicitud de
Oficina FATACAR SAS

HORA DE INICIO:

FINALIZO:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Tany Lucie Riquelme	Jefe PCYSC	Subred Norte
Carla Yara	Coord. Transporte	Subred Norte

ORDEN DEL DÍA

Por Solicitud de la Subgerencia Corporativa para que se atienda el esento presentado por el operante FATACAR SAS, relacionado con hechos sucedidos durante la visita técnica realizada el día jueves 21 de marzo. Se atiende nuevamente visita el día de hoy viernes 22 de marzo procediendo a la revisión de los vehículos presentados para dar alcance al acto de la visita anterior realizada el día de ayer jueves 21 de marzo.

La empresa Fatacar SAS presenta 2 vehículos en la visita:

El vehículo de placas TUP 195 que es el mismo vehículo que presentó en la visita del día jueves y adicional.

CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR

COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO
/	/	/

VIGILADO Supersalud
SUPERINTENDENCIA DE SALUD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

ACTA DE REUNIÓN

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: GD-F-10-01

VERSION: 1

PAGINA: 2 DE 4

FECHA: 29/08/2016

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se presentó el Vehículo de placas WPM 608.

Se visitó la Acompañante Carlos Yara Coordinador de transporte de la Subred.

Se inició visita de verificación encontrando que el Vehículo TUP 195 Cuenta con la Capacidad de pasajeros solicitados (de 12 a 15). Se cuentan 12 sillas disponibles para pasajeros y 1 espacio en el cual cabe 1 silla de ruedas abierta con sus respectivos cinturones y en el cual también se pueden colocar 2 o + sillas conadas.

El Vehículo WPM 608 presenta el día martes Cuenta con la Capacidad de pasajeros solicitados (12 a 15). y en espacio en el cual cabe 1 silla de ruedas abierta y también se pueden colocar 2 o + sillas cerradas.

En la presente se da alcance al escrito presentado por FATACAR SAS.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

ACTA DE REUNIÓN

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: GD-F-10-01

VERSION: 1


PAGINA: 2 DE 4

FECHA: 29/08/2016

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

VIGILADO SuperSalud
Sistema de Vigilancia y Control de la Calidad

Cra. 6 A No. 119B-14
Código postal: 110111
Tel.: 6583030
www.subrednorte.gov.co
Info: Línea 195



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 29/08/2016

A hand-drawn graph on lined paper. The horizontal axis (x-axis) is labeled 'Time' and the vertical axis (y-axis) is labeled 'Distance'. A straight line is drawn starting from the origin (0,0) and extending upwards and to the right at a constant positive slope.

COMPROMISOS Y TAREAS A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA

[illegible]