



 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		CÓDIGO: AP-CT-F-55-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 22/05/2020		
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020-2021	MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR		
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2021	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ - TOYOCARS LTDA	UT PC
			No. NIT:	No. NIT: 800.240.740-3	No. NIT:
1. HABILITANTES JURÍDICOS	DOCUMENTOS JURÍDICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:
2. FINANCIERA	DOCUMENTOS FINANCIEROS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:
3. SARLAFT	DOCUMENTOS SARLAFT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:
4. TÉCNICOS	DOCUMENTOS TÉCNICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:
5. ECONÓMICOS	VALOR DE LA PROPUESTA	Escriba el valor de la propuesta económica del bien o servicio a contratar por cada proponente			
OBSERVACIONES:					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma de quien consolida las evaluaciones:	EDWIN MAURICIO CARDENAS CORREA Abogado Dirección de contratación Bienes y Servicios 				

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		CÓDIGO: AP-CT-F-55-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 1		
				PÁGINA: 1 DE 1	
				FECHA: 22/05/2020	
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020-2021	MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR		
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			MORARCI GROUP SAS		
			No. NIT: 900.110.012-5	No. NIT: 800.240.740-3	No. NIT:
1. HABILITANTES JURÍDICOS	DOCUMENTOS JURÍDICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	 Observación:	 Observación:
2. FINANCIERA	DOCUMENTOS FINANCIEROS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	 Observación:	 Observación:
3. SARLAFT	DOCUMENTOS SARLAFT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	 Observación:	 Observación:
4. TÉCNICOS	DOCUMENTOS TÉCNICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	 Observación:	 Observación:
5. ECONÓMICOS	VALOR DE LA PROPUESTA	Escriba el valor de la propuesta económica del bien o servicio a contratar por cada proponente			
OBSERVACIONES:					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma de quien consolida las evaluaciones:		EDWIN MAURICIO CARDENAS CORREA Abogado Dirección de contratación Bienes y Servicios 			


 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURIDICA		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		VERSION:		
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PAGINA : 1 DE 1		
		FECHA:			
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No		020 DE 2021 S.NTE			
MODALIDAD DE SELECCIÓN		INVITACION A COTIZAR			
OBJETO A CONTRATAR		CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.			
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL 2021- INTEGRADO POR: (1) CAR SCANNERS SAS: 10 % DE PARTICIPACION Y (2) EYM COMPANY SAS CON EL 90% DE PARTICIPACION NIT: N/A	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ - TOYOCARS LTDA NIT: 800.240.740-3	UNION TEMPORAL PC INTEGRADO POR: (1) PRECAR LTDA CON EL 50% Y (2) COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS - COPCON, CON EL 50% DE PARTICIPACION NIT: N/A
HABILITANTES JURIDICOS	CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación: No aporfo certificado de Antecedentes Disciplinarios del miembro de la Union Temporal: COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS - COPCON SAS, Y LA ENTIDAD INGRESO A PAGINA WEB DE LA PROCURADURIA LA CUAL NO ARROJO EL CERTIFICADO, POR TAL MOTIVO SE LE SOLICITA AL OFERENTE APORTE EL DOCUMENTO
	CERTIFICADO ANTECEDENTES - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	CERTIFICADO ANTECEDENTES - PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES - POLICÍA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	.CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - POLICIA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	CERTIFICACION BANCARIA	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
			2		

 Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURIDICA		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION:		
		PAGINA : 1 DE 1		FECHA:	
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020 DE 2021 S.NTE				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR				
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL 2021- INTEGRADO POR: (1) CAR SCANNERS SAS: 10 % DE PARTICIPACION Y (2) EYM COMPANY SAS CON EL 90% DE PARTICIPACION NIT: N/A	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ - TOYOCARS LTDA NIT: 800.240.740-3	UNION TEMPORAL PC INTEGRADO POR: (1) PRECAR LTDA CON EL 50% Y (2) COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS - COPCON, CON EL 50% DE PARTICIPACION NIT: N/A
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPIUESTA (MODELO ANEXO No. 1 ENTREGADO POR LA SUBRED)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES (MODELO ANEXO No. 2 ENTREGADO POR LA SUBRED)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación: No aporta documento suscrito por cada uno de los Rep legales o Revisores Fiscales de cada miembro de la union Temporal, MOTIVO POR EL CUAL SE LES SOLICITA SUBSANAR ESTE REQUISITO APORTANDO UN DOCUMENTO POR CADA MIEMBRO DE LA UNION TEMPORAL. SUBSANACION EN LOS TERMINOS DE LA INVITACION Y EL ART. 5 DE LA LEY 1882 DE	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (MODELO ANEXO No. 3 ENTREGADO POR LA SUBRED)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL / MATRÍCULA MERCANTIL (EXPEDICIÓN NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	
FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	
FOTOCOPIA DEL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	
FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL AMPLIADA AL 150%	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	


	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURIDICA		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		VERSION:		
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PAGINA : 1 DE 1		
FECHA:					
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No		020 DE 2021 S.NTE			
MODALIDAD DE SELECCIÓN		INVITACION A COTIZAR			
OBJETO A CONTRATAR		CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.			
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL 2021- INTEGRADO POR: (1) CAR SCANNERS SAS: 10 % DE PARTICIPACION Y (2) EYM COMPANY SAS CON EL 90% DE PARTICIPACION NIT: N/A	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ - TOYOCARS LTDA NIT: 800.240.740-3	UNION TEMPORAL PC INTEGRADO POR: (1) PRECAR LTDA CON EL 50% Y (2) COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS - COPCON, CON EL 50% DE PARTICIPACION NIT: N/A
2. No Cumple Observación: La garantía de seriedad debe tener una vigencia Mínima de Cuatro (4) meses contados desde el día 22 de Abril de 2021, que es la fecha de aceptación del contrato. SE LE SOLICITA AL OFERENTE SUBSANE ESTE REQUISITO EN LOS TERMINOS DE LA INVITACION Y EL ART 5 DE LA LEY 1882 DE 2018 Y DEMAS CONCORDANTES	1. Cumple Observación: La garantía de seriedad debe tener una vigencia Mínima de Cuatro (4) meses contados desde el día 22 de Abril de 2021, que es la fecha de aceptación del contrato. SE LE SOLICITA AL OFERENTE SUBSANE ESTE REQUISITO EN LOS TERMINOS DE LA INVITACION Y EL ART 5 DE LA LEY 1882 DE 2018 Y DEMAS CONCORDANTES	2. No Cumple Observación: La garantía de seriedad debe tener una vigencia Mínima de Cuatro (4) meses contados desde el día 22 de Abril de 2021, que es la fecha de aceptación del contrato. SE LE SOLICITA AL OFERENTE SUBSANE ESTE REQUISITO EN LOS TERMINOS DE LA INVITACION Y EL ART 5 DE LA LEY 1882 DE 2018 Y DEMAS CONCORDANTES			
RUP (REGISTRO UNICO DE PROPONENTES) ACTUALIZADO VIGENCIA 2019, CON INFORMACION DE CIERRE CONTABLE AÑO 2019	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	
OBSERVACIONES:					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:		Edwin Mauricio Cardenas Correa- Abogado Of de Contratación. 			

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURIDICA		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION: PAGINA : 1 DE 1 FECHA:		
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020 DE 2021 S.NTE				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR				
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			MORARCI GROUP SAS	N/A	N/A
			NIT: 900.110.012-5	NIT: N/A	NIT: N/A
	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (MODELO ANEXO No. 1 ENTREGADO POR LA SUBRED)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES (MODELO ANEXO No. 2 ENTREGADO POR LA SUBRED)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (MODELO ANEXO No. 3 ENTREGADO POR LA SUBRED)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL / MATRÍCULA MERCANTIL (EXPEDICIÓN NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	FOTOCOPIA DEL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL AMPLIADA AL 150%	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:


 Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURIDICA		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION: PAGINA : 1 DE 1 FECHA:		
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020 DE 2021 S.NTE				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR				
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			MORARCI GROUP SAS	N/A	N/A
			NIT: 900.110.012-5	NIT: N/A	NIT: N/A
HABILITANTES JURIDICOS	CERTIFICADO ANTECEDENTES - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	CERTIFICADO ANTECEDENTES - PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES - POLICÍA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - POLICIA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	CERTIFICACION BANCARIA	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: EN LAS OFERTAS CUYA CUANTÍA SEA IGUAL O		2. No Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:


 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURIDICA		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		VERSION:		
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PAGINA : 1 DE 1		
FECHA:					
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020 DE 2021 S.NTE				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR				
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			MORARCI GROUP SAS	N/A	N/A
			NIT: 900.110.012-5	NIT: N/A	NIT: N/A
	COTA CUANTÍA SEA IGUAL O SUPERIOR A 150 S.M.M.L.V., EL OFERENTE DEBERÁ CONSTITUIR ESTA GARANTÍA, PARA PRECAVER LOS PERJUICIOS QUE SE PRESENTEN EN CASO DE QUE EL SELECCIONADO NO SE ALLANE A LA CELEBRACIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO. SU CUANTÍA CORRESPONDERÁ A LA QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, LA CUAL NO PODRÁ SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DE LA PROPUESTA Y TENDRÁ UNA DURACIÓN IGUALA LA DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO PARA LA ACEPTACIÓN O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	La garantía de seriedad debe tener una vigencia Mínima de Cuatro (4) meses contados desde el día 22 de Abril de 2021, que es la fecha de aceptación del contrato. SE LE SOLICITA AL OFERENTE SUBSANE ESTE REQUISITO EN LOS TERMINOS DE LA INVITACION Y EL ART 5 DE LA LEY 1882 DE 2018 Y DEMAS CONCORDANTES		
	RUP (REGISTRO UNICO DE PROPONENTES) ACTUALIZADO VIGENCIA 2019, CON INFORMACINO DE CIERRE CONTABLE AÑO 2019	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
OBSERVACIONES:					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:		Edwin Mauricio Cardenas Correa- Abogado Of de Contratación			


 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		CODIGO : AP-CT-F-07-03		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION : 3		
			PAGINA : 1 DE 1		
				FECHA : 11/10/2017	
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
Proceso No.		INVITACION A COTIZAR No.020 2021			
Modalidad		(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. ☒ Invitación a Cotizar B. ☐ Evento Especial C. ☐ Convocatoria Pública D. ☐ Otros mecanismos			
Objeto a contratar		CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMAS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIOS DE GRUA, CARRO TALLER, MONTA LLANTAS, LAVADO Y DESINFECCION, REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE AMBULANCIAS Y OTROS.			
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL 2021 "CAR SCANNERS SAS Y EYM COMPANY SAS" No. NIT: 900493270-1 Y 900274811-7	TOYOCARS LTDA No. NIT: 800240740-3	UNION TEMPORAL PC "COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS Y PRECAR LTDA" No. NIT: 901142693-1 Y 860515236-2
HABILITANTES FINANCIEROS	Presentación de la totalidad de documentos solicitados	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	2. NO CUMPLE Observación: Los saldos registrados en los estados financieros 2019 no concuerdan con los registrados en el RUP empresa EYM, quebrantando la materialidad de los estados financieros.	1. CUMPLE Observación:	2. NO CUMPLE Observación: Los saldos registrados en los estados financieros 2019 no concuerdan con los registrados en el RUP empresa COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS quebrantando la materialidad de los estados financieros.
	Índice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	2. NO CUMPLE Observación: Resultado:	1. CUMPLE Observación: Resultado: 18.97	N.A. Observación: Resultado:
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.60	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	2. NO CUMPLE Observación: Resultado:	1. CUMPLE Observación: Resultado: 0.05	N.A. Observación: Resultado:
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	2. NO CUMPLE Observación: Resultado: \$	1. CUMPLE Observación: Resultado: \$3.861.441.363	N.A. Observación: Resultado:
OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2019 anexos a la propuesta.					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:		CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD		

	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		CODIGO : AP-CT-F-07-03		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION : 3		
			PAGINA : 1 DE 1		
				FECHA : 11/10/2017	
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
Proceso No.		INVITACION A COTIZAR No.020 2021			
Modalidad		(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. ☒ Invitación a Cotizar B. ☐ Evento Especial C. ☐ Convocatoria Pública D. ☐ Otros mecanismos			
Objeto a contratar		CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMAS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIOS DE GRUA, CARRO TALLER, MONTA LLANTAS, LAVADO Y DESINFECCION, REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE AMBULANCIAS Y OTROS.			
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			MARARCI GROUP SAS		
			No. NIT: 900110012-5	No. NIT:	No. NIT:
HABILITANTES FINANCIEROS	Presentación de la totalidad de documentos solicitados	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	Indice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: 1.81	N.A. Observación: Resultado:	N.A. Observación: Resultado:
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.60	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1. Cumple Observación: Resultado: 0.53	N.A. Observación: Resultado:	N.A. Observación: Resultado:
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: \$6.137.948.364	N.A. Observación: Resultado: \$	N.A. Observación: Resultado: \$
OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2019 anexos a la propuesta.					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:		CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD		


 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SARLAFT				CÓDIGO: AP-CT-F-60-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 2 FECHA: 22/05/2020
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No		020-2021			
MODALIDAD DE SELECCIÓN		INVITACION A COTIZAR			
OBJETO A CONTRATAR		CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS			
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN SARLAFT					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	UT MANTENIMIENTO INTEGRAL		Proponente 2
			Proponente 1		
			CAR SCANNERS SAS NIT900693270-1	EYM COMPANY SAS NIT:900274811-7	
3. HABILITANTES SARLAFT (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación o en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	Formato para conocimiento del Cliente o contraparte-Empresa	CUMPLE / NO CUMPLE	NO PRESENTA FORMULARIO SARLAFT	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	Información financiera	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia RUT	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia Cedula de Ciudadanía/ Cedula de Extranjería Representante legal	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia Declaración de Renta	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Verificación en lista vinculante de la ONU/ CLINTON	CUMPLE / NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS
OBSERVACIONES: Las propuestas presentadas por las empresas que se relacionan a continuación NO CUMPLEN, con la verificación SARLAFT:					
1. UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL, CONFORMADA POR: 1. CAR SCANNERS SAS NIT900693270-1, NO CUMPLE: No presenta formulario SARLAFT. 2. EYM COMPANY SAS NIT:900274811-7, NO CUMPLE: Numeral 4: Información financiera: el valor de los ingresos no operacionales, egresos operacionales, egresos no operacionales, activos totales, pasivos totales y patrimonio no coinciden con los Estados Financieros.					
2. TOYOCARS LTDA NIT:800240740-3, NO CUMPLE: Numeral 4: Información financiera: el valor de los ingresos operacionales, egresos operacionales, egresos no operacionales, activos totales, pasivos totales y patrimonio no coinciden con con los Estados Financieros. Numeral 6: Declaración de origen de dineros/fondos: no describe el origen o fuente de los recursos que posee la empresa.					
*Se llevo a cabo la verificación de los soportes requeridos y la información financiera reportada por cada uno de los oferentes. Información necesaria para el conocimiento del					
*La información registrada en los formatos de conocimiento del cliente /contraparte cuentan con la garantía de confidencialidad y seguridad de manejo de la información de que tratan las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:		LORENA CECILIA ILLIDGE BENJUMEA/ ASESORA DE GERENCIA/ OFICIAL CUMPLIMIENTO PRINCIPAL			
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:		DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ/ DIRECTORA FINANCIERA/ OFICIAL CUMPLIMIENTO SUPLENTE			
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:		ASTRID TERESA RUSSI GUARIN/PROFESIONAL UNIVERSITARIO/ANALISTA SARLAFT FECHA: 7/04/2021			

	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SARLAFT		CÓDIGO: AP-CT-F-60-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 1 PÁGINA: 2 DE 2 FECHA: 22/05/2020		
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020-2021				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR				
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN SARLAFT					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	UT PC		Proponente 4
			Proponente 3		
			COMPañIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS - COPCON SAS NIT901142693-1	PRECAR LTDA SAS NIT:860515236-2	MORARCI GROUP SAS NIT:900110012-5
3. HABILITANTES SARLAFT (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	Formato para conocimiento del Cliente o contraparte-Empresa	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Información financiera	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia RUT	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia Cedula de Ciudadania/ Cedula de Extranjeria Representante legal	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia Declaración de Renta	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Verificación en lista vinculante de la ONU/ CLINTON	CUMPLE / NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS
OBSERVACIONES: Las propuestas presentadas por las empresas que se relacionan a continuación NO CUMPLEN, con la verificación SARLAFT:					
1. UNION TEMPORAL PC, CONFORMADA POR: 1. COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS -COPCON SAS NIT901142693-1, NO CUMPLE: No diligencia la casilla correspondiente al Representante Legal. Numera 4: Información financiera: el valor de los activos totales, pasivos totales y patrimonio no coinciden con el Estado Financiero presentado, No presenta Estado de Situación financiera para comparación de cifras. 2. PRECAR LTDA SAS NIT:860515236-2, CUMPLE . *Se llevo a cabo la verificación de los soportes requeridos y la información financiera reportada por cada uno de los oferentes. Información necesaria para el conocimiento del *La información registrada en los formatos de conocimiento del cliente /contraparte cuentan con la garantía de confidencialidad y seguridad de manejo de la información de que tratan las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:		LORENA CECILIA ILLIDGE BENJUMEA/ ASESORA DE GERENCIA/ OFICIAL CUMPLIMIENTO PRINCIPAL			
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:		DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ/ DIRECTORA FINANCIERA/ OFICIAL CUMPLIMIENTO SUPLENTE			
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:		ASTRID TERESA RUSSI GUARIN/PROFESIONAL UNIVERSITARIO/ANALISTA SARLAFT FECHA: 7/04/2021			

	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		VERSION:		
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PAGINA : 1 DE 1		
FECHA:					
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020 DE 2021 S.NTE				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR				
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL 2021	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ - TOYOCARS LTDA	UNION TEMPORAL PC INTEGRADO POR: (1) PRECAR LTDA CON EL 50% Y (2) COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS - COPCON, CON EL 50% DE PARTICIPACION
			NIT: N/A	NIT: 800.240.740-3	NIT: N/A
	1) CAPACIDAD INSTALADA: CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE INDIQUE LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 1 DE LA INVITACIÓN A COTIZAR 020-2021.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	2) ÁREA DE OPERACIÓN: 2.1.1) EL ÁREA MÍNIMA DE OPERACIÓN ES DE MIL SETECIENTOS METROS CUADRADOS (1700 M²) EN INSTALACIONES DEBIDAMENTE CERRADAS Y CUBIERTAS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS ASÍ COMO LOS EQUIPOS Y/O ELEMENTOS QUE REPOSEN EN SU INTERIOR DENTRO DE LOS CUALES SE DEBE IDENTIFICAR FÁCILMENTE LOS ESPACIOS Y ÁREAS INDEPENDIENTES CONTEMPLADOS EN LOS NUMERALES 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12 Y 2.2. DE LA INVITACIÓN A COTIZAR	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	2. No Cumple Observación: EN LA VISITA TÉCNICA NO SE ENCONTRARON LOS SIGUIENTES ESPACIOS Y ÁREAS INDEPENDIENTES: ESPACIO DEMARCADO Y SEÑALIZADO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO (15 PARA MECÁNICA DE MAYOR COMPLEJIDAD Y 5 PARA MECÁNICA DE MENOR COMPLEJIDAD), CORREDOR DE MÍNIMO 2,5M PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS, ÁREA DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN, SALA DE ESPERA, BAÑOS EN BUENAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD, SE RECOMIENDA AL OFERENTE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN PERTINENTE LA CUAL SERÁ VALIDADA EN NUEVA VISITA TÉCNICA.	2. No Cumple Observación: EN LA VISITA TÉCNICA SE EVIDENCIÓ QUE : FALTA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTOS DE MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, DE CARROCERÍA Y DEMÁS, SE RECOMIENDA AL OFERENTE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN PERTINENTE LA CUAL SERÁ VALIDADA EN NUEVA VISITA TÉCNICA.
	3) SERVICIO DE GRÚA: CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE ACREDITE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CASO DE SALIR FAVORECIDO Y ADEMÁS DE LA CERTIFICACIÓN, DEBERÁ APORTAR COPIA DE LA CARTA DE PROPIEDAD, DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O DEL CONVENIO, SEGÚN CORRESPONDA.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:


	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION:		
		PAGINA : 1 DE 1		FECHA:	
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020 DE 2021 S.NTE				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR				
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL 2021	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ - TOYOCARS LTDA	UNION TEMPORAL PC INTEGRADO POR: (1) PRECAR LTDA CON EL 50% Y (2) COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS - COPCON, CON EL 50% DE PARTICIPACION
			NIT: N/A	NIT: 800.240.740-3	NIT: N/A
	4) MÍNIMO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS: EL PROPONENTE DEBERÁ ALLEGAR CARTA DE COMPROMISO O DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (DEL 4.1 AL 4.39) DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación: EN LA VISITA TÉCNICA NO SE ENCONTRARON LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 1 HIDROLAVADORA, 1 EQUIPO DE LAVADO PARA INYECTORES PARA MOTORES CICLO DIESEL, 1 EQUIPO DE CARGA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 5 CARROS DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTA, SE RECOMIENDA AL OFERENTE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN PERTINENTE LA CUAL SERÁ VALIDADA EN NUEVA VISITA TÉCNICA.	2. No Cumple Observación: EN LA VISITA TÉCNICA NO SE ENCONTRARON LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 1 HIDROLAVADORA Y 3 GRÚAS PARA TRASLADOS DE MOTORES Y/O CAJAS DE VELOCIDADES, SE RECOMIENDA AL OFERENTE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN PERTINENTE LA CUAL SERÁ VALIDADA EN NUEVA VISITA TÉCNICA.	2. No Cumple Observación: EN LA VISITA TÉCNICA NO SE ENCONTRARON LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 1 EQUIPO DE LAVADO PARA INYECTORES PARA MOTORES CICLO DIESEL Y 3 GRÚAS PARA TRASLADOS DE MOTORES Y/O CAJAS DE VELOCIDADES, SE RECOMIENDA AL OFERENTE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN PERTINENTE LA CUAL SERÁ VALIDADA EN NUEVA VISITA TÉCNICA.
	5) SERVICIO DE MONTALLANTAS : CARTA DE COMPROMISO O DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE MÍNIMO 1 CENTRO DE MONTALLANTAS, EN HORARIO 24/7, EN CASO DE NO CONTAR CON EL ESTABLECIMIENTO DE MONTALLANTAS PROPIO, EL OFERENTE DEBE PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ EN CAPACIDAD DE OFRECER EL SERVICIO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE DE MANERA OPORTUNA EN HORARIO 24/7 BAJO CONTRATO O CONVENIO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:



JR

	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		VERSION:		
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PAGINA : 1 DE 1		
FECHA:					
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No		020 DE 2021 S.NTE			
MODALIDAD DE SELECCIÓN		INVITACION A COTIZAR			
OBJETO A CONTRATAR		CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.			
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL 2021	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ - TOYOCARS LTDA	UNION TEMPORAL PC INTEGRADO POR: (1) PRECAR LTDA CON EL 50% Y (2) COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS - COPCON, CON EL 50% DE PARTICIPACION
			NIT: N/A	NIT: 800.240.740-3	NIT: N/A
HABILITANTES TÉCNICOS	6) SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN : EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR CARTA DE COMPROMISO O DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE MÍNIMO 1 CENTRO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN CON SU RESPECTIVOS REGISTROS Y PERMISOS DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN HORARIO 24/7, EN CASO DE NO CONTAR CON EL ESTABLECIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN PROPIOS, EL OFERENTE DEBE PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ EN CAPACIDAD DE OFRECER EL SERVICIO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE DE MANERA OPORTUNA EN HORARIO 24/7 BAJO CONTRATO O CONVENIO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación: EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO NI EL PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE INVERSIONES MOLINA SALAZAR E HIJOS S.A.S, SE RECOMIENDA AL OFERENTE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN PERTINENTE	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	7) SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO: EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR CARTA DE COMPROMISO O DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE MÍNIMO 1 CENTRO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, EN HORARIO DE ATENCIÓN DEL TALLER ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ANEXO 4, EN CASO DE NO CONTAR CON EL ESTABLECIMIENTO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PROPIO, EL OFERENTE DEBE PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ EN CAPACIDAD DE OFRECER EL SERVICIO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE DE MANERA OPORTUNA EN HORARIO EN HORARIO DE ATENCIÓN DEL TALLER ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ANEXO 4, BAJO CONTRATO O CONVENIO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:

	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS		CÓDIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION:		
		PAGINA : 1 DE 1		FECHA:	
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020 DE 2021 S.NTE				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR				
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL 2021	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ - TOYOCARS LTDA	UNION TEMPORAL PC INTEGRADO POR: (1) PRECAR LTDA CON EL 50% Y (2) COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS - COPCON, CON EL 50% DE PARTICIPACION
			NIT: N/A	NIT: 800.240.740-3	NIT: N/A
	8) PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: ANEXAR CON LA PROPUESTA PROTOCOLO O PROCEDIMIENTO DE FORMA CLARA Y DETALLADA PARA LA RECEPCIÓN, INTERVENCIÓN Y ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO EL PROVEEDOR/CONTRATISTA SEGÚN EL ANEXO 4.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	9) STOCK DE REPUESTOS: COPIA DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE PROponentES Y PROVEEDORES DE REPUESTOS O CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA LAS MARCAS, LINEAS Y MODELOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2, HACIENDO SALVEDAD QUE ESTA CERTIFICACION DEBE ESTAR DIRIGIDA AL PROponentE O RELACIONANDO AL PROponentE CON EL FIN DE EVIDENCIAR LA RELACION COMERCIAL. ESTOS DOCUMENTOS DEBEN GARANTIZAR QUE TIENEN CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTEMPLADA EN EL ANEXO 2 Y SU DISPONIBILIDAD PARA RÁPIDA ADQUISICIÓN DE LOS REPUESTOS ENUNCIADOS, ADEMÁS CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON EL STOCK SUFICIENTE Y CAPACIDAD DE ADQUISICIÓN DE LOS REPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO 2 (ORIGINALES / NUEVOS) Y DEMÁS QUE PUEDA REQUERIR LA ENTIDAD EN SUS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, PARA LAS MARCAS DE VEHÍCULOS QUE MANEJA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE E.S.E.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:
			NO SE EVIDENCIA EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LOS PROVEEDORES DE LAS MARCAS, SUZUKI, TOYOTA, JAC Y MERCEDES BENZ) SEGUN LINEAS Y MODELOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2 Y EL PROponentE DE EYM COMPANY S.A.S, SE RECOMIENDA AL OFERENTE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN PERTINENTE	EN LOS DOCUMENTOS EN CARPETA ANEXA DE LA UNIÓN TEMPORAL PC NO SE CONTEMPLA EL TOTAL DE MARCAS LINEAS Y MODELOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2, SE RECOMIENDA AL OFERENTE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN PERTINENTE.	

JP

	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION:		
		PAGINA : 1 DE 1			FECHA:
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020 DE 2021 S.NTE				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR				
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL 2021	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ - TOYOCARS LTDA	UNION TEMPORAL PC INTEGRADO POR: (1) PRECAR LTDA CON EL 50% Y (2) COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS - COPCON, CON EL 50% DE PARTICIPACION
			NIT: N/A	NIT: 800.240.740-3	NIT: N/A
	10) CARRO TALLER: EL PROponente DEBERÁ APORTAR CARTA DE COMPROMISO O DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON POR LO MENOS DOS (2) CARRO TALLERES CON LOGOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA Y DOTADOS CON HERRAMIENTA Y PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN CAMPO. - ANEXAR DOCUMENTOS DEMOSTRANDO QUE PERTENECEN A LA EMPRESA Y SU DISPONIBILIDAD 24/7.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	11) LABORATORIO DE PINTURA: EL PROponente DEBERÁ APORTAR CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE CONSTE LA DISPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE PINTURA (CON LAS ESPECIFICACIONES DEL 11.1 AL 11.12), EN CASO DE NO SER PROPIO DEBERÁ APORTAR EL RESPECTIVO CONTRATO O CONVENIO.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	12) VIGILANCIA Y CONTROL: ANEXAR CERTIFICADO DE INSPECCIÓN HIGIÉNICO SANITARIO VIGENTE Y CON CONCEPTO FAVORABLE Y PARA LO CUAL CADA OFERENTE DEBE APORTAR EL DOCUMENTO CONSTANCIA DE ÚLTIMA VISITA REALIZADA AL ESTABLECIMIENTO. VIGILANCIA Y CONTROL: ANEXAR CERTIFICADO DE INSPECCIÓN HIGIÉNICO SANITARIO VIGENTE Y CON CONCEPTO FAVORABLE Y PARA LO CUAL CADA OFERENTE DEBE APORTAR EL DOCUMENTO CONSTANCIA DE ÚLTIMA VISITA REALIZADA AL ESTABLECIMIENTO.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación: CONCEPTO DESFAVORABLE ENCONTRADO EN COPCON S.A.S EL 14/12/20 BAJO ACTA N° 047263, SE RECOMIENDA AL OFERENTE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN PERTINENTE.
	13) REGISTRO AMBIENTAL ACEITES: ANEXAR COPIA DEL REGISTRO COMO ACOPIADOR PRIMARIO DE ACEITES USADOS, CONTRATO CON LA EMPRESA QUE REALIZA LA MOVILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ACEITES, SU REGISTRO Y AUTORIZACIÓN POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:

	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION:		
			PAGINA : 1 DE 1		
			FECHA:		
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020 DE 2021 S.NTE				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR				
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL 2021	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ - TOYOCARS LTDA	UNION TEMPORAL PC INTEGRADO POR: (1) PRECAR LTDA CON EL 50% Y (2) COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS - COPCON, CON EL 50% DE PARTICIPACION
			NIT: N/A	NIT: 800.240.740-3	NIT: N/A
	14) REGISTRO AMBIENTAL LLANTAS: ANEXAR COPIA DEL REGISTRO COMO ACOPIADOR DE LLANTAS USADAS, CONTRATO CON LA EMPRESA QUE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS LLANTAS, SU REGISTRO Y AUTORIZACIÓN POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación: NO SE EVIDENCIA PIN DE LA SDA, SOLO MANIFIESTO RUEDA VERDE EN E Y M COMPANY S.A.S, SE RECOMIENDA AL OFERENTE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN PERTINENTE	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	15) EXPERIENCIA: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: MÁXIMO TRES (3) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS (CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS LITERALES 15A AL 15E) CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y QUE GUARDE RELACIÓN CON EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:
	16) COMPROMISO: ANEXAR CARTA DE COMPROMISO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, PARA LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS BAJO LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS EN EL ANEXO 5.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
OBSERVACIONES:					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:		JAVIER ROCHA Profesional Administrativo II - Ing Mecanico JHON TOVAR Profesional Universitario - Mto Vehiculos		 	

28

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION:		
			PAGINA : 1 DE 1		
			FECHA:		
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020 DE 2021 S.NTE				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR				
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			MORARCI GROUP SAS	N/A	N/A
			NIT: 900.110.012-5	NIT: N/A	NIT: N/A
	1) CAPACIDAD INSTALADA: CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE INDIQUE LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 1 DE LA INVITACIÓN A COTIZAR 020-2021.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	2) ÁREA DE OPERACIÓN: 2.1.1) EL ÁREA MÍNIMA DE OPERACIÓN ES DE MIL SETECIENTOS METROS CUADRADOS (1700 M*2) EN INSTALACIONES DEBIDAMENTE CERRADAS Y CUBIERTAS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS ASI COMO LOS EQUIPOS Y/O ELEMENTOS QUE REPOSEN EN SU INTERIOR DENTRO DE LOS CUALES SE DEBE IDENTIFICAR FÁCILMENTE LOS ESPACIOS Y ÁREAS INDEPENDIENTES CONTEMPLADOS EN LOS NUMERALES 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12 Y 2.2. DE LA INVITACIÓN A COTIZAR	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	3) SERVICIO DE GRÚA: CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE ACREDITE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CASO DE SALIR FAVORECIDO Y ADEMÁS DE LA CERTIFICACIÓN, DEBERÁ APORTAR COPIA DE LA CARTA DE PROPIEDAD, DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O DEL CONVENIO, SEGÚN CORRESPONDA.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	4) MÍNIMO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS: EL PROPONENTE DEBERÁ ALLEGAR CARTA DE COMPROMISO O DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (DEL 4.1 AL 4.39) DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
			EN LA VISITA TÉCNICA SE EVIDENCIÓ QUE : FALTA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTOS DE MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, DE CARROCERÍA Y DEMÁS , SE RECOMIENDA AL OFERENTE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN PERTINENTE LA CUAL SERÁ VALIDADA EN NUEVA VISITA TÉCNICA.		
			EN LA VISITA TÉCNICA NO SE ENCONTRARON LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 3 SCANNER MULTIMARCA , 6 GATOS HIDRÁULICOS TIPO ZORRA , 2 REMACHADORAS, 3 GRÚAS PARA TRASLADOS DE MOTORES Y/O CAJAS DE VELOCIDADES, SE RECOMIENDA AL OFERENTE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN PERTINENTE LA CUAL SERÁ VALIDADA EN NUEVA VISITA TÉCNICA.		

JR

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		VERSION:		
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PAGINA : 1 DE 1		
FECHA:					
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No		020 DE 2021 S.NTE			
MODALIDAD DE SELECCIÓN		INVITACION A COTIZAR			
OBJETO A CONTRATAR		CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.			
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			MORARCI GROUP SAS	N/A	N/A
			NIT: 900.110.012-5	NIT: N/A	NIT: N/A
HABILITANTES TÉCNICOS	5) SERVICIO DE MONTALLANTAS : CARTA DE COMPROMISO O DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE MÍNIMO 1 CENTRO DE MONTALLANTAS, EN HORARIO 24/7, EN CASO DE NO CONTAR CON EL ESTABLECIMIENTO DE MONTALLANTAS PROPIO, EL OFERENTE DEBE PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ EN CAPACIDAD DE OFRECER EL SERVICIO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE DE MANERA OPORTUNA EN HORARIO 24/7 BAJO CONTRATO O CONVENIO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	6) SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN : EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR CARTA DE COMPROMISO O DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE MÍNIMO 1 CENTRO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN CON SU RESPECTIVOS REGISTROS Y PERMISOS DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN HORARIO 24/7, EN CASO DE NO CONTAR CON EL ESTABLECIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN PROPIOS, EL OFERENTE DEBE PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ EN CAPACIDAD DE OFRECER EL SERVICIO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE DE MANERA OPORTUNA EN HORARIO 24/7 BAJO CONTRATO O CONVENIO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	7) SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO: EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR CARTA DE COMPROMISO O DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE MÍNIMO 1 CENTRO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, EN HORARIO DE ATENCIÓN DEL TALLER ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ANEXO 4, EN CASO DE NO CONTAR CON EL ESTABLECIMIENTO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PROPIO, EL OFERENTE DEBE PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ EN CAPACIDAD DE OFRECER EL SERVICIO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE DE MANERA OPORTUNA EN HORARIO EN HORARIO DE ATENCIÓN DEL TALLER ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ANEXO 4, BAJO CONTRATO O CONVENIO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.		1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION:		
				PAGINA : 1 DE 1	
				FECHA:	
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020 DE 2021 S.NTE				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR				
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			MORARCI GROUP SAS	N/A	N/A
			NIT: 900.110.012-5	NIT: N/A	NIT: N/A
	8) PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: ANEXAR CON LA PROPUESTA PROTOCOLO O PROCEDIMIENTO DE FORMA CLARA Y DETALLADA PARA LA RECEPCIÓN, INTERVENCIÓN Y ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO EL PROVEEDOR/CONTRATISTA SEGÚN EL ANEXO 4.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación: NO SE EVIDENCIA EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS EL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS SE RECOMIENDA AL OFERENTE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN PERTINENTE.	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	9) STOCK DE REPUESTOS: COPIA DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE PROPONENTES Y PROVEEDORES DE REPUESTOS O CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA LAS MARCAS, LINEAS Y MODELOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2, HACIENDO SALVEDAD QUE ESTA CERTIFICACION DEBE ESTAR DIRIGIDA AL PROPONENTE O RELACIONANDO AL PROPONENTE CON EL FIN DE EVIDENCIAR LA RELACION COMERCIAL. ESTOS DOCUMENTOS DEBEN GARANTIZAR QUE TIENEN CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTEMPLADA EN EL ANEXO 2 Y SU DISPONIBILIDAD PARA RÁPIDA ADQUISICIÓN DE LOS REPUESTOS ENUNCIADOS, ADEMÁS CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON EL STOCK SUFICIENTE Y CAPACIDAD DE ADQUISICIÓN DE LOS REPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO 2 (ORIGINALES / NUEVOS) Y DEMÁS QUE PUEDA REQUERIR LA ENTIDAD EN SUS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, PARA LAS MARCAS DE VEHÍCULOS QUE MANEJA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE E.S.E.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación: NO SE EVIDENCIA EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LOS PROVEEDORES DE LAS MARCAS (MAZDA, NISSAN, VOLKSWAGEN, FORD, RENAULT, CHEVROLET, SUZUKI, HYUNDAI, TOYOTA, IAC, MERCEDES BENZ) SEGÚN LINEAS Y MODELOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2 Y EL PROPONENTE MORARCI GROUP S.A.S, SE RECOMIENDA AL OFERENTE PRESENTAR LA SUBSANACIÓN PERTINENTE.	N.A. Observación:	N.A. Observación:

JR

 Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSION: PAGINA : 1 DE 1 FECHA:		
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020 DE 2021 S.NTE				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR				
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			MORARCI GROUP SAS	N/A	N/A
			NIT: 900.110.012-5	NIT: N/A	NIT: N/A
	10) CARRO TALLER: EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR CARTA DE COMPROMISO O DOCUMENTO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON POR LO MENOS DOS (2) CARRO TALLERES CON LOGOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA Y DOTADOS CON HERRAMIENTA Y PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN CAMPO. - ANEXAR DOCUMENTOS DEMOSTRANDO QUE PERTENECEN A LA EMPRESA Y SU DISPONIBILIDAD 24/7.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	11) LABORATORIO DE PINTURA: EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE CONSTE LA DISPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE PINTURA (CON LAS ESPECIFICACIONES DEL 11.1 AL 11.12), EN CASO DE NO SER PROPIO DEBERÁ APORTAR EL RESPECTIVO CONTRATO O CONVENIO.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	12) VIGILANCIA Y CONTROL: ANEXAR CERTIFICADO DE INSPECCIÓN HIGIÉNICO SANITARIO VIGENTE Y CON CONCEPTO FAVORABLE Y PARA LO CUAL CADA OFERENTE DEBE APORTAR EL DOCUMENTO CONSTANCIA DE ÚLTIMA VISITA REALIZADA AL ESTABLECIMIENTO. VIGILANCIA Y CONTROL: ANEXAR CERTIFICADO DE INSPECCIÓN HIGIÉNICO SANITARIO VIGENTE Y CON CONCEPTO FAVORABLE Y PARA LO CUAL CADA OFERENTE DEBE APORTAR EL DOCUMENTO CONSTANCIA DE ÚLTIMA VISITA REALIZADA AL ESTABLECIMIENTO.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	13) REGISTRO AMBIENTAL ACEITES: ANEXAR COPIA DEL REGISTRO COMO ACOPIADOR PRIMARIO DE ACEITES USADOS, CONTRATO CON LA EMPRESA QUE REALIZA LA MOVILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ACEITES, SU REGISTRO Y AUTORIZACIÓN POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	14) REGISTRO AMBIENTAL LLANTAS: ANEXAR COPIA DEL REGISTRO COMO ACOPIADOR DE LLANTAS USADAS, CONTRATO CON LA EMPRESA QUE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS LLANTAS, SU REGISTRO Y AUTORIZACIÓN POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	15) EXPERIENCIA: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE MÁXIMO TRES (3) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS (CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS LITERALES 15A AL 15E) CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y QUE GUARDE RELACIÓN CON EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	16) COMPROMISO: ANEXAR CARTA DE COMPROMISO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, PARA LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS BAJO LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS EN EL ANEXO 5.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
OBSERVACIONES:					

 Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS		CODIGO:		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		VERSION:		
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PAGINA : 1 DE 1 FECHA:		
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No	020 DE 2021 S.NTE				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR				
OBJETO A CONTRATAR	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LAS INTERVENCIONES Y/O MANTENIMIENTOS, SERVICIO DE GRÚA, CARRO TALLER, MONTALLANTAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, Y OTROS QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED NORTE ESE: AMBULANCIAS Y OTROS.				
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			MORARCI GROUP SAS	N/A	N/A
			NIT: 900.110.012-5	NIT: N/A	NIT: N/A
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:		JAVIER ROCHA Profesional Administrativo II - Ing Mecanico JHON TOVAR Profesional Universitario - Mto Vehiculos		 	

JR

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

FORMATO DE VALIDACIÓN TÉCNICA EN VISITA A TALLER


FECHA DE VISITA: 07-04-2021

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO VEHICULOS

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA VISITA: Calle 15 #33-23

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: E.Y.M COMPANY S.A.S

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA: Alexander Gomez



ITEM	REQUISITO TÉCNICO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	CAPACIDAD INSTALADA			
1.1	CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL			
2	ÁREA DE OPERACIÓN			
2.1.1	Área mínima de 1700 m ² para sede principal o 1000 m ² para sede adicional.	X		Area total 2800 m ²
2.1.2	Espacio demarcado y señalizado de los puestos de trabajo (15 para mecánica de mayor complejidad y 5 para mecánica de menor complejidad).	X		14.10 m x 3.5 m → 5 5.5 m x 3.10 18
2.1.3	Corredor de mínimo 2,5m para entrada y salida de vehículos.	X		
2.1.4	Área de almacenamiento de repuestos.	X		
2.1.5	Área de almacenamiento de herramientas y equipos.	X		
2.1.6	Área administrativa	X		
2.1.7	Espacio de Trabajo independiente para el técnico y/o supervisor del contrato	X		
2.1.8	Área de recepción e información.	X		
2.1.9	Sala de espera	X		
2.1.10	Baños en buenas condiciones de higiene y salubridad	X		
2.1.11	Espacio para cada uno de los equipos de mantenimiento designado y marcado	X		
2.1.12	Ubicación dentro del perímetro establecido.	X		
2.2	Área con espacios señalizados para la ejecución de mecánica, eléctrica, electrónica, de carrocería y demás	X		
3	SERVICIO DE GRÚA			En convenio - Por validar
4	MÍNIMO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS			
4.1	Scanner multimarca (3 und)	X		3 FUNCIONALES
4.2	Multímetros (2 und)	X		2 FUNCIONALES
4.3	Equipo de análisis y comprobación de baterías (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.4	Equipo de presurización para fugas de líquido refrigerante (1 und).	X		1 FUNCIONAL
4.5	Equipo compresímetro para motores ciclo Otto (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.6	Equipo compresímetro para motores ciclo Diesel (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.7	Prensa hidráulica de mínimo 12 Ton (1 und)	X		2 FUNCIONALES
4.8	Elevadores con capacidad mínima de 3,5 Ton (8 und)	X		8 FUNCIONALES
4.9	Gatos hidráulicos tipo zorra (6 und)	X		7 FUNCIONALES
4.10	Torres de bloqueo (8 und)	X		8 FUNCIONALES
4.11	Compresor de aire de mínimo 200 Lbs de capacidad (1 und)	X		4 FUNCIONALES

4.12	Pistolas - Llaves neumáticas (3 und)	X		3 FUNCIONALES
4.13	Hidrolavadora (1 und)		X	NO PRESENTADO EN LA VISITA
4.14	Pistolas petrolizadoras (2 und)	X		4 FUNCIONALES
4.15	Esmeril de banco (1 und)	X		3 FUNCIONALES
4.16	Taladro vertical (1 und)	X		2 FUNCIONALES
4.17	Pulidoras de 4 1/2 " y 9 " (2 und)	X		3 FUNCIONALES
4.18	Taladros de 1/2 " y 1/4 " con juegos de brocas (2 und)	X		2 FUNCIONALES
4.19	Remachadoras (2 und)	X		2 FUNCIONALES
4.20	Juego de roscas y terrajas (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.21	Extractor de aceite de caja (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.22	Compresor universal de resortes valvulares (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.23	Extractor de poleas, engranajes y cojinetes (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.24	Calibradores pie de rey (2 und)	X		2 FUNCIONALES
4.25	Equipo de lavado para inyectores para motores ciclo Otto (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.26	Equipo de lavado para inyectores para motores ciclo Diessel (1 und)		X	NO PRESENTADO EN LA VISITA
4.27	Equipo para alineación de luces (1 und)	X		2 FUNCIONALES
4.28	Grúas para traslados de motores y/o cajas de velocidades (3 und)	X		3 FUNCIONALES
4.29	Equipo analizador de gases de escape (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.30	Equipo de soldadura SMAW (por arco con electrodos revestidos) (1 und)	X		2 FUNCIONALES
4.31	Arrancador y/o cargador de baterías (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.32	Equipo de carga del sistema de aire acondicionado (1 und)		X	NO PRESENTADO EN LA VISITA
4.33	Equipo medidor de presión de combustible (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.34	Equipo montallantas (1 und)*	X		1 FUNCIONAL
4.35	Equipo balanceador de llantas (1 und)*	X		2 FUNCIONALES
4.36	Equipo alineador electrónico de llantas (1 und)*	X		1 FUNCIONAL
4.37	Torquímetros (2 und)	X		2 FUNCIONALES
4.38	Carros de almacenamiento de herramienta (5 und)		X	3 UNIDADES FUNCIONALES
4.39	Cabina Presurizada de pintura (1 und)*	X		1 FUNCIONAL
NOTA:	En Los Items referenciados con * si se da el caso de no encontrar el elemento o equipo en las instalaciones, es deber del oferente allegar junto con su propuesta los respectivos documentos que acrediten que cuenta con el mismo.			
5	SERVICIO DE MONTALLANTAS	X		En convenio. Por validar Por validar en archivos adjuntos Para validar en archivos adjuntos No se encuentra en el momento de la visita
6	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN			
7	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO			
8	PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS			
9	STOCK DE REPUESOS			
10	CARRO TALLER			

11	LABORATORIO DE PINTURA	X		
12	VIGILANCIA Y CONTROL	X		Acto 042968 Favorable
13	REGISTRO AMBIENTAL DE ACERTES	X		Registro N-4075 2019 EE 232720 03/10/19
14	REGISTRO AMBIENTAL DE LLANTAS		X	No se evidencian PIN de la SDA solo Manifiesto Rueda Verde
15	EXPERIENCIA			
16	COMPROMISO			
OBSERVACIONES DE LA VISITA				

*Se presenta el equipo de carga del sistema de Aire Acondicionado
Al momento de terminar la visita

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO DE RECIBIR LA VISITA	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
Alexander Yanez Cortez	80385935	[Firma]
NOMBRE DEL TÉCNICO PROFESIONAL O FUNCIONARIO DE LA SUBRED NORTE E.S.E.	DEPENDENCIA	FIRMA
Sonia P. Sánchez Arias	Gestión Ambiental	[Firma]
OSCAR ALEXANDER CAROLINA AGUIRRE	APH	[Firma]
Cristian Andres Garcon Arias	Dir. Administrativa	Cristian Garcon
John TOVAR Ramos	Dir. administrativa	[Firma]
Javier Alexander Pachá Molina	Dir. administrativa	[Firma]

	LISTA DE VERIFICACIÓN A GESTORES EXTERNOS	CÓDIGO: AP-AT-F-35-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	VERSIÓN: 1
	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PAGINA: 1 DE 1
		FECHA: 23/01/2018

NOMBRE DEL GESTOR: Ey M Company SAS FECHA: 07/04/2021 DIRECCIÓN: CI 15 33 23

REQUISITOS A EVALUAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
	SI	NO	P	
1. RECURSO HUMANO				
El personal encargado de la verificación, operación, tratamiento, disposición de los materiales o residuos esta capacitado para estas actividades?	✓			
Se mantiene registros apropiados que demuestran la educación, formación, habilidades y experiencia de su personal?	✓			
Los empleados se encuentran afiliados a ARL?	✓			Colpatricia
Los empleados se encuentran afiliados a una EPS?	✓			Alfonso Peña
Cuentan con los elementos de protección personal (overoles, mascarilla respiratoria, guantes)?	✓			
Los empleados realizan los procedimientos utilizando los elementos de protección personal (overoles, mascarilla respiratoria, guantes)?	✓			
2. PROCEDIMIENTOS				
Cuentan con un manual-guía-lista de procedimientos y/o actividades de los diferentes procesos (gestión de residuos, control de emisiones, control de ruidos, control de consumo energético, control de consumo de agua)?	✓			
3. ÁREA DE TRABAJO				
Las áreas de la planta se encuentran claramente identificadas?	✓			
Los pisos de la planta son impermeables (cementados)?	✓			
El área de operación permite la libre circulación de operarios y sistemas de carga?	✓			
Se tienen sistemas de control de emisiones atmosféricas, si se necesitan?	✓			NA
Las redes sanitarias se encuentran separadas?	✓			Domestico
Cuentan con una caja de inspección externa para muestreo y control de vertimientos en caso de generarse?	✓			
4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL				
Cuentan con áreas específicas para el almacenamiento, tratamiento y disposición final de los materiales y/o residuos?	✓			Centro de Acopio
Las zonas donde se realiza el almacenamiento de materiales y/o residuos están identificados claramente indicando la clasificación?	✓			señalización correcta
Tienen definidas rutas y protocolos de recolección de materiales y/o residuos?	✓			
Los vehículos cumplen con las especificaciones normativas y están adecuados para trasladar los residuos de manera eficiente?	✓			NA
Se realiza la disposición de los residuos que no se incluirán dentro del proceso.	✓			LIME
Cuentan con recipientes aptos para la disposición de los materiales y/o residuos?	✓			
5. EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS				
Se cuenta con un Plan de contingencias en caso de derrame, incendio, escape o problemas generados por el manejo de los residuos o materiales dentro de la planta?	✓			
Se tiene una guía telefónica de las instituciones o entidades de apoyo en caso de presentarse una contingencia?	✓			
Se tiene registros de mantenimiento de los equipos?	✓			
Se tiene extintores u otros sistemas contra incendios?	✓			Oct 2021
6. PLANES DE SANEAMIENTO				
Cuenta con plan de saneamiento básico (Fumigación, residuos, almacenamiento de agua, etc.)?	✓			Acta N° 04 7968
7. PERMISOS AMBIENTALES				
Cuenta con los permisos de las autoridades ambientales competentes para el funcionamiento del establecimiento?	✓			Favorable con requerimientos
8. CERTIFICACIONES				
Cuenta con Sistema de Gestión Integrado?	✓			Registro APA N 4015
				2019 EE232720 3/10/2019
				Está en proceso implementación

NO O PARCIALMENTE (P): En caso de presentarse una NO conformidad es necesario realizar la correspondiente observación, al igual que si algún requisito se encuentra parcialmente

REALIZÓ LA VISITA
 NOMBRE: Sonia P. Sánchez Arias
 CARGO: T.A.S. Gestión Ambiental

RECIBIÓ LA VISITA
 NOMBRE: Alfonso Peña
 CARGO: Jefe de Operaciones

NOMBRE
 CARGO

NOMBRE
 CARGO

Movilizador Euripetrol Colombia SAS. Resol 3982/18.
SDA
Trat y Disp Final ACEICAR SAS
Resolucion Amb 408/17 y Resolucion Am 0133
de 2018.

EPA Cartagena.

Reportan manifiesto Euripetrol Colombia SAS 9476
29/12/20 137 galones

Realizan entrega de llantas por medio de
E-waste solutions 900490972-1 → Reciclair SAS.

entregan a Rueda Verde.

No se evidencio PIN Registro Acopiador Llantas SDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

FORMATO DE VALIDACIÓN TÉCNICA EN VISITA A TALLER



FECHA DE VISITA: 06-04-21

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO VEHICULOS

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA VISITA: Calle 20C #44-60 Int. 1

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: PRECAR LTDA




NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA: Giovanni Vargas

ITEM	REQUISITO TÉCNICO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	CAPACIDAD INSTALADA			
1.1	CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL			
2	ÁREA DE OPERACIÓN			
2.1.1	Área mínima de 1700 m ² para sede principal o 1000 m ² para sede adicional.			Area total: 1200 m ²
2.1.2	Espacio demarcado y señalizado de los puestos de trabajo (15 para mecánica de mayor complejidad y 5 para mecánica de menor complejidad).		X	12 espacios de 6.3 m X 2.8 m 1 espacio de 8 m X 3 m
2.1.3	Corredor de mínimo 2,5m para entrada y salida de vehículos.	X		
2.1.4	Área de almacenamiento de repuestos.	X		
2.1.5	Área de almacenamiento de herramientas y equipos.	X		
2.1.6	Área administrativa	X		
2.1.7	Espacio de Trabajo independiente para el técnico y/o supervisor del contrato	X		
2.1.8	Área de recepción e información.	X		
2.1.9	Sala de espera	X		
2.1.10	Baños en buenas condiciones de higiene y salubridad	X		
2.1.11	Espacio para cada uno de los equipos de mantenimiento designado y marcado		X	Falta señalización para las áreas de eléctrica, electrónica y bancos
2.1.12	Ubicación dentro del perímetro establecido.	X		
2.2	Área con espacios señalizados para la ejecución de mecánica, eléctrica, electrónica, de carrocería y demás		X	Falta señalización para las áreas de eléctrica, electrónica y bancos
3	SERVICIO DE GRÚA	X		En convenio (por validar)
4	MÍNIMO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS			
4.1	Scanner multimarca (3 und)		X	Se encuentran 2 en la visita
4.2	Multímetros (2 und)	X		3 Funcionales
4.3	Equipo de análisis y comprobación de baterías (1 und)	X		2 Funcionales
4.4	Equipo de presurización para fugas de líquido refrigerante (1 und).	X		1 Funcional
4.5	Equipo compresímetro para motores ciclo Otto (1 und)	X		2 Funcionales
4.6	Equipo compresímetro para motores ciclo Diesel (1 und)	X		1 Funcional
4.7	Presna hidráulica de mínimo 12 Ton (1 und)	X		1 Funcional de 20 Ton de cap.
4.8	Elevadores con capacidad mínima de 3,5 Ton (8 und)		X	4 Funcionales
4.9	Gatos hidráulicos tipo zorra (6 und)	X		9 Funcionales
4.10	Torres de bloqueo (8 und)	X		16 Funcionales
4.11	Compresor de aire de mínimo 200 Lbs de capacidad (1 und)	X		2 Funcionales


4.12	Pistolas - Llaves neumáticas (3 und)	X		6 Funcionales
4.13	Hidrolavadora (1 und)	X		1 Funcional
4.14	Pistolas petrolizadoras (2 und)	X		2 Funcionales
4.15	Esmeril de banco (1 und)	X		1 Funcional
4.16	Taladro vertical (1 und)	X		1 Funcional
4.17	Pulidoras de 4 1/2 " y 9 " (2 und)	X		3 Funcionales
4.18	Taladros de 1/2 " y 1/4 " con juegos de brocas (2 und)	X		2 Funcionales
4.19	Rernachadoras (2 und)	X		3 Funcionales
4.20	Juego de roscas y terrajas (1 und)		X	No se encuentra juego de terrajas 1 juego de roscas
4.21	Extractor de aceite de caja (1 und)	X		1 Funcional
4.22	Compresor universal de resortes valvulares (1 und)	X		1 Funcional
4.23	Extractor de poleas , engranajes y cojinetes (1 und)	X		1 Funcional
4.24	Calibradores pie de rey (2 und)	X		2 Funcionales
4.25	Equipo de lavado para inyectores para motores ciclo Otto (1 und)	X		1 Funcional
4.26	Equipo de lavado para inyectores para motores ciclo Diessel (1 und)		X	No encontrado en visita
4.27	Equipo para alineación de luces (1 und)	X		1 Funcional
4.28	Grúas para traslados de motores y/o cajas de velocidades (3 und)		X	3 Funcional no encontrados
4.29	Equipo analizador de gases de escape (1 und)	X		1 Funcional
4.30	Equipo de soldadura SMAW (por arco con electródo revestido) (1 und)	X		1 Funcional
4.31	Arrancador y/o cargador de baterías (1 und)	X		2 Funcionales
4.32	Equipo de carga del sistema de aire acondicionado (1 und)	X		1 Funcional
4.33	Equipo medidor de presión de combustible (1 und)	X		1 Funcional
4.34	Equipo montallantas (1 und)*	X		
4.35	Equipo balanceador de llantas (1 und)*	X		
4.36	Equipo alineador electrónico de llantas (1 und)*	X		
4.37	Torquímetros (2 und)	X		1 Digital 2 Analógicos
4.38	Carros de almacenamiento de herramienta (5 und)	X		
4.39	Cabina Presurizada de pintura (1 und)*	X		
NOTA:	En Los ítems referenciados con * si se da el caso de no encontrar el elemento o equipo en las instalaciones, es deber del oferente allegar junto con su propuesta los respectivos documentos que acrediten que cuenta con el mismo.			
5	SERVICIO DE MONTALLANTAS	X		
6	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN	X		En convenio (Por validar)
7	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO	X		
8	PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS	X		Por validar en archivos adjuntos
9	STOCK DE REPUESTOS	X		Por validar en archivos adjuntos
10	CARROTALLER	X		Por validar en archivos adjuntos

11	LABORATORIO DE PINTURA	X		Por validar en archivos adjuntos
12	VIGILANCIA Y CONTROL	X		
13	REGISTRO AMBIENTAL DE ACEITES	X		
14	REGISTRO AMBIENTAL DE LLANTAS	X		
15	EXPERIENCIA			Por validar en archivos adjuntos
16	COMPROMISO			Por validar en archivos adjuntos
OBSERVACIONES DE LA VISITA				

- En el momento de la visita no se encuentra el representante legal, motivo por el cual atiende la misma el señor Giovanni Vargas
- En el Item 4.28 realizo la observación que presenta los siguientes (3) equipos para el cumplimiento del requerimiento:
 - (1) Gato zorra para cajas
 - (1) Diferencial con estructura para movilización
 - (1) Plano para motores.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO DE RECIBIR LA VISITA	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
Giovanni Alexander Vargas	79.890734	
NOMBRE DEL TÉCNICO, PROFESIONAL O FUNCIONARIO DE LA SUBRED NORTE E.S.E.	DEPENDENCIA	FIRMA
Javier Alexander Rocha Molina	Administrativa	
John Toval Poma	Administrativa	
Carina Aguilar Oscar Alexander	APH	
Cristian Andres Pinzon Arias	Dir. Administrativa	Cristian Pinzon
Sonia P. Sanchez Arias	Gestión Ambiental	C. Arias

Union Temporal
Sede
Principal

	LISTA DE VERIFICACIÓN A GESTORES EXTERNOS	CÓDIGO : AP-AT-F-35-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	VERSIÓN : 1
	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA : 23/01/2018

NOMBRE DEL GESTOR: Pérez	FECHA: 06/04/2021	DIRECCIÓN: CI 20C # 44-60
------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

REQUISITOS A EVALUAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
	SI	NO	P	
1. RECURSO HUMANO				
El personal encargado de la verificación, operación, tratamiento, disposición de los materiales o residuos esta capacitado para estas actividades?	☒			
Se mantiene registros apropiados que demuestran la educación, formación, habilidades y experiencia de su personal?	☒			
Los empleados se encuentran afiliados a ARL?	☒			Positiva
Los empleados se encuentran afiliados a una EPS?	☒			
Cuentan con los elementos de protección personal (overoles, mascarilla respiratoria, guantes)?	☒			
Los empleados realizan los procedimientos utilizando los elementos de protección personal (overoles, mascarilla respiratoria, guantes)?	☒			
2. PROCEDIMIENTOS				
Cuentan con un manual-guía-lista de procedimientos y/o actividades de los diferentes procesos (gestión de residuos, control de emisiones, control de ruidos, control de consumo energético, control de consumo de agua)?	☒			
3. ÁREA DE TRABAJO				
Las áreas de la planta se encuentran claramente identificadas?	☒			22 puestos trabajo 4200 m
Los pisos de la planta son impermeables (cementados)?	☒			
El área de operación permite la libre circulación de operarios y sistemas de carga?	☒			
Se tienen sistemas de control de emisiones atmosféricas, si se necesitan?	☒			N/A
Las redes sanitarias se encuentran separadas?	☒			
Cuentan con una caja de inspección externa para muestreo y control de vertimientos en caso de generarse?	☒			Domestico solo baños 9/04/18
4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL				
Cuentan con áreas específicas para el almacenamiento, tratamiento y disposición final de los materiales y/o residuos?	☒			
Las zonas donde se realiza el almacenamiento de materiales y/o residuos están identificados claramente indicando la clasificación?	☒			Marcan residuos orgánicos con contaminadores químicos
Tienen definidas rutas y protocolos de recolección de materiales y/o residuos?	☒			(N/A)
Los vehículos cumplen con las especificaciones normativas y están adecuados para trasladar los residuos de manera eficiente?	☒			N/A
Se realiza la disposición de los residuos que no se incluyan dentro del proceso.	☒			
Cuentan con recipientes aptos para la disposición de los materiales y/o residuos?	☒			
5. EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS				
Se cuenta con un Plan de contingencias en caso de derrame, incendio, escape o problemas generados por el manejo de los residuos o materiales dentro de la planta?	☒			Aserrín, cal
Se tiene una guía telefónica de las instituciones o entidades de apoyo en caso de presentarse una contingencia?	☒			
Se tiene registros de mantenimiento de los equipos?	☒			
Se tiene extintores u otros sistemas contra incendios?	☒			Vencen Agosto 2021
6. PLANES DE SANEAMIENTO				
Cuenta con plan de saneamiento básico (Fumigación, residuos, almacenamiento de agua, etc.?)	☒			
7. PERMISOS AMBIENTALES				
Cuenta con los permisos de las autoridades ambientales competentes para el funcionamiento del establecimiento?	☒			Acopiador P 3369 Proceso 30/07/21 N° 166.
8. CERTIFICACIONES				
Cuenta con Sistema de Gestión integrado?	☒			N/A

NO O PARCIALMENTE (P): En caso de presentarse una NO conformidad es necesario realizar la correspondiente observación, al igual que si algún requisito se encuentra parcialmente

REALIZA LA VISITA
Sonia P. Sanchez Anas
NOMBRE
T.A.S.
CARGO

ATIENDE LA VISITA
Erivani Vargas
NOMBRE
CARGO

NOMBRE
CARGO

NOMBRE
CARGO

Baterías → Clarías Andino S.A.S

Compra → Coexito

Formato IDEAM Respal 5000223408
12/01/21.

Acopiador llantas

2 5847 PIN C120C #44 60.

Rueda Verde Lic 1470 3/12/14.

Aplicativo para solicitar cita entrega

Concepto Santano Visita 18/03/2021
050544 SQ07C

2,80cm

20

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

FORMATO DE VALIDACIÓN TÉCNICA EN VISITA A TALLER

FECHA DE VISITA: 06-04-21

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO VEHICULOS

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA VISITA: Carrera 35 # 13-20/52

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: COPCON SAS

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA: Michael Mateo Sánchez



ITEM	REQUISITO TÉCNICO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	CAPACIDAD INSTALADA			
1.1	CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL			
2	ÁREA DE OPERACIÓN			
2.1.1	Área mínima de 1700 m ² para sede principal o 1000 m ² para sede adicional.	X		
2.1.2	Espacio demarcado y señalizado de los puestos de trabajo (15 para mecánica de mayor complejidad y 5 para mecánica de menor complejidad).		X	15 de 5.5m x 3m 5 de 3.55m x 1.5m
2.1.3	Corredor de mínimo 2,5m para entrada y salida de vehículos.	X		
2.1.4	Área de almacenamiento de repuestos.	X		
2.1.5	Área de almacenamiento de herramientas y equipos.	X		
2.1.6	Área administrativa	X		
2.1.7	Espacio de Trabajo independiente para el técnico y/o supervisor del contrato	X		
2.1.8	Área de recepción e información.	X		
2.1.9	Sala de espera	X		
2.1.10	Baños en buenas condiciones de higiene y salubridad	X		
2.1.11	Espacio para cada uno de los equipos de mantenimiento designado y marcado	X		
2.1.12	Ubicación dentro del perímetro establecido.	X		
2.2	Área con espacios señalizados para la ejecución de mecánica, eléctrica, electrónica, de carrocería y demás		X	Falta señalización Áreas existentes En construcción (por validar)
3	SERVICIO DE GRÚA	X		
4	MÍNIMO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS			
4.1	Scanner multimarca (3 und)	X		3 Funcionales
4.2	Multímetros (2 und)		X	1 Funcional
4.3	Equipo de análisis y comprobación de baterías (1 und)	X		1 Funcional
4.4	Equipo de presurización para fugas de líquido refrigerante (1 und).		X	1 equipo sin acoples
4.5	Equipo compresímetro para motores ciclo Otto (1 und)	X		1 Funcional
4.6	Equipo compresímetro para motores ciclo Diesel (1 und)		X	1 Equipo Incompleto
4.7	Prensa hidráulica de mínimo 12 Ton (1 und)	X		1 Funcional
4.8	Elevadores con capacidad mínima de 3,5 Ton (8 und)		X	6 Elevadores
4.9	Gatos hidráulicos tipo zorra (6 und)	X		6 Funcionales
4.10	Torres de bloqueo (8 und)	X		8 Funcionales
4.11	Compresor de aire de mínimo 200 Lbs de capacidad (1 und)	X		1 Funcional de 250 lb.

4.12	Pistolas - Llaves neumáticas (3 und)	X		3 Funcionales
4.13	Hidrolavadora (1 und)		X	No se evidencia
4.14	Pistolas petrolizadoras (2 und)		X	1 Funcional
4.15	Esmeril de banco (1 und)	X		1 Funcional
4.16	Taladro vertical (1 und)	X		1 Funcional
4.17	Pulidoras de 4 1/2 " y 9 " (2 und)	X		2 Funcionales
4.18	Taladros de 1/2 " y 1/4 " con juegos de brocas (2 und)	X		2 Funcionales
4.19	Remachadoras (2 und)		X	1 Neumatica Funcional
4.20	Juego de roscas y terrajas (1 und)	X		1 Funcional
4.21	Extractor de aceite de caja (1 und)	X		1 Funcional
4.22	Compresor universal de resortes valvulares (1 und)		X	No Presentado
4.23	Extractor de poleas, engranajes y cojinetes (1 und)	X		1 Funcional
4.24	Calibradores pie de rey (2 und)		X	1 Funcional
4.25	Equipo de lavado para inyectores para motores ciclo Otto (1 und)	X		1 Funcional
4.26	Equipo de lavado para inyectores para motores ciclo Diesel (1 und)		X	No presentado
4.27	Equipo para alineación de luces (1 und)	X		1 Funcional
4.28	Grúas para traslados de motores y/o cajas de velocidades (3 und)		X	1 Funcional
4.29	Equipo analizador de gases de escape (1 und)	X		1 Funcional
4.30	Equipo de soldadura SMAW (por arco con electrodos revestidos) (1 und)	X		1 Funcional
4.31	Arrancador y/o cargador de baterías (1 und)	X		1 Funcional
4.32	Equipo de carga del sistema de aire acondicionado (1 und)		X	No presentado
4.33	Equipo medidor de presión de combustible (1 und)		X	Equipo incompleto
4.34	Equipo montallantas (1 und)*	X		1 Funcional
4.35	Equipo balanceador de llantas (1 und)*	X		1 Funcional
4.36	Equipo alineador electrónico de llantas (1 und)*	X		1 Funcional
4.37	Torquímetros (2 und)	X		2 Funcionales
4.38	Carros de almacenamiento de herramienta (5 und)		X	3 Presentados
4.39	Cabina Presurizada de pintura (1 und)*		X	No evidenciada en instalaciones
NOTA:	En Los ítems referenciados con * si se da el caso de no encontrar el elemento o equipo en las instalaciones, es deber del oferente allegar junto con su propuesta los respectivos documentos que acrediten que cuenta con el mismo.			
5	SERVICIO DE MONTALLANTAS	X		En convenio (Por entidad)
6	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN	X		
7	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO	X		En archivos adjuntos
8	PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS	X		
9	STOCK DE REPUESTOS			En archivos adjuntos
10	CARRO TALLER	X		En convenio (Por validar)

11	LABORATORIO DE PINTURA	X		En convenio (por validar)
12	VIGILANCIA Y CONTROL		X	Concepto Desconocible 14/12/20 Acta N° 047263
13	REGISTRO AMBIENTAL DE ACERTES	X		
14	REGISTRO AMBIENTAL DE LLANTAS	X		
15	EXPERIENCIA			Por validar en archivos adjuntos
16	COMPROMISO			Por validar en archivos adjuntos
OBSERVACIONES DE LA VISITA				

En visita no se encuentra el representante legal, por ende recibe la visita Michael Mateo Sánchez

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO DE RECIBIR LA VISITA	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
Michael Mateo Sanchez S	CC 1233906820.	<i>[Firma]</i>
NOMBRE DEL TÉCNICO, PROFESIONAL O FUNCIONARIO DE LA SUBRED NORTE E.S.E	DEPENDENCIA	FIRMA
Javier Alexander Rocha Molina	Administrativa	<i>[Firma]</i>
Sonia Patricia Sánchez Arias	Gestión Ambiental	<i>[Firma]</i>
Michael Mateo Sanchez. S.	COPEC SAS.	<i>[Firma]</i>
Diana Cecilia Abuirra	APIA	<i>[Firma]</i>
Cristian Andres Pincón Arias	Administrativa	<i>[Firma]</i>
John Tovar Ramos	Administrativa	<i>[Firma]</i>

 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. Nombre E.S.E.	LISTA DE VERIFICACIÓN A GESTORES EXTERNOS	CÓDIGO : AP-AT-F-35-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	VERSIÓN : 1
	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA : 23/01/2018

NOMBRE DEL GESTOR: Cap Con FECHA: 06/04/2021 DIRECCIÓN: Cra 35 # 13-20/52

REQUISITOS A EVALUAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
	SI	NO	P	
1. RECURSO HUMANO				
El personal encargado de la verificación, operación, tratamiento, disposición de los materiales o residuos esta capacitado para estas actividades?	✓			
Se mantiene registros apropiados que demuestran la educación, formación, habilidades y experiencia de su personal?	✓			
Los empleados se encuentran afiliados a ARL?	✓			Positivo
Los empleados se encuentran afiliados a una EPS?	✓			
Cuentan con los elementos de protección personal (overoles, mascarilla respiratoria, guantes)?	✓			
Los empleados realizan los procedimientos utilizando los elementos de protección personal (overoles, mascarilla respiratoria, guantes)?	✓			
2. PROCEDIMIENTOS				
Cuentan con un manual-guia-lista de procedimientos y/o actividades de los diferentes procesos (gestión de residuos, control de emisiones, control de ruidos, control de consumo energético, control de consumo de agua)?				
3. ÁREA DE TRABAJO				
Las áreas de la planta se encuentran claramente identificadas?	✓			
Los pisos de la planta son impermeables (cementados)?	✓			
El área de operación permite la libre circulación de operarios y sistemas de carga?	✓			
Se tienen sistemas de control de emisiones atmosféricas, si se necesitan?	✓			N/A
Las redes sanitarias se encuentran separadas?	✓			N/A
Cuentan con una caja de inspección externa para muestreo y control de vertimientos en caso de generarse?				
4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL				
Cuentan con áreas específicas para el almacenamiento, tratamiento y disposición final de los materiales y/o residuos?	✓			
Las zonas donde se realiza el almacenamiento de materiales y/o residuos están identificados claramente indicando la clasificación?	✓			
Tienen definidas rutas y protocolos de recolección de materiales y/o residuos?	✓			
Los vehículos cumplen con las especificaciones normativas y están adecuados para trasladar los residuos de manera eficiente?				N/A
Se realiza la disposición de los residuos que no se incluirán dentro del proceso.	✓			
Cuentan con recipientes aptos para la disposición de los materiales y/o residuos?	✓			
5. EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS				
Se cuenta con un Plan de contingencias en caso de derrame, incendio, escape o problemas generados por el manejo de los residuos o materiales dentro de la planta?				IVC 14/12/20 Concepto Desfavorab Acta N 047263
Se tiene una guía telefónica de las instituciones o entidades de apoyo en caso de presentarse una contingencia?	✓			
Se tiene registros de mantenimiento de los equipos?	✓			
Se tiene extintores u otros sistemas contra incendios?	✓			
6. PLANES DE SANEAMIENTO				
Cuenta con plan de saneamiento básico (Fumigación, residuos, almacenamiento de agua, etc.)?				
7. PERMISOS AMBIENTALES				
Cuenta con los permisos de las autoridades ambientales competentes para el funcionamiento del establecimiento?	✓			Registro Aprovechador Aceites 4203-A. Solicitud Respeto Ideam 2021ER11868 22/01/21.
8. CERTIFICACIONES				
Cuenta con Sistema de Gestión integrado?				Auto 00896 SDA Ecoal.

NO O PARCIALMENTE (P): En caso de presentarse una NO conformidad es necesario realizar la correspondiente observación, al igual que si algún requisito se encuentra parcialmente

REALIZA LA VISITA
 NOMBRE: Sonia P. Sánchez Anís
 CARGO: T-A-3

ATENDE LA VISITA
 NOMBRE: Michael Sánchez
 CARGO: Coordinador Contratos.

NOMBRE
 CARGO

NOMBRE
 CARGO

2020EE4434-5
 25/02/20

Acopiador Llantas Rueda Verde.
Compañía Operadora Contratista: Copcon
PIN 9156 Registro Acopiadores Llantas SDA
Reciclair SAS → Reciclaje → Rueda Verde.

ECOAL → transporte
Contrato ECOAL SAS. 2 años
Vigencia 16/11/21. N:0191-19

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

FORMATO DE VALIDACIÓN TÉCNICA EN VISITA A TALLER

FECHA DE VISITA: 09-04-21

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO VEHICULOS

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA VISITA: Carrera 47 134 - 415

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: TOYOCAR'S LTDA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA: Antonio Cuervo









ITEM	REQUISITO TÉCNICO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.1	CAPACIDAD INSTALADA CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL			En anexos (por validar)
2	ÁREA DE OPERACIÓN			
2.1.1	Área mínima de 1700 m ² para sede principal o 1000 m ² para sede adicional.	X		Area de 1700 m ²
2.1.2	Espacio demarcado y señalizado de los puestos de trabajo (15 para mecánica de mayor complejidad y 5 para mecánica de menor complejidad).		X	Se encuentran 13 puestos de 2.2m x 3.5m 12 Puestos de 5.2m x 2.5m sin señalizar
2.1.3	Corredor de mínimo 2,5m para entrada y salida de vehículos.		X	sin corredor señalizado y designado
2.1.4	Área de almacenamiento de repuestos.	X		
2.1.5	Área de almacenamiento de herramientas y equipos.	X		
2.1.6	Área administrativa	X		
2.1.7	Espacio de Trabajo independiente para el técnico y/o supervisor del contrato	X		
2.1.8	Área de recepción e información.		X	En adecuación
2.1.9	Sala de espera		X	En adecuación
2.1.10	Baños en buenas condiciones de higiene y salubridad		X	En adecuación
2.1.11	Espacio para cada uno de los equipos de mantenimiento designado y marcado	X		
2.1.12	Ubicación dentro del perímetro establecido.	X		
2.2	Área con espacios señalizados para la ejecución de mecánica, eléctrica, electrónica, de carrocería y demás	X		
3	SERVICIO DE GRÚA	X		En convenio por validar
4	MÍNIMO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS			
4.1	Scanner multimarca (3 und)	X		5 Funcionales
4.2	Multímetros (2 und)	X		2 Funcionales
4.3	Equipo de análisis y comprobación de baterías (1 und)	X		1 Funcional
4.4	Equipo de presurización para fugas de líquido refrigerante (1 und).	X		2 Funcionales
4.5	Equipo compresímetro para motores ciclo Otto (1 und)	X		1 Funcional
4.6	Equipo compresímetro para motores ciclo Diesel (1 und)	X		1 Funcional
4.7	Prensa hidráulica de mínimo 12 Ton (1 und)	X		1 Funcional
4.8	Elevadores con capacidad mínima de 3,5 Ton (8 und)	X		8 Funcionales
4.9	Gatos hidráulicos tipo zorra (6 und)	X		6 Funcionales
4.10	Torres de bloqueo (8 und)	X		8 Funcionales
4.11	Compresor de aire de mínimo 200 Lbs de capacidad (1 und)	X		1 Funcional

4.12	Pistolas - Llaves neumáticas (3 und)	X		3 Funcionales
4.13	Hidrolavadora (1 und)		X	No se encontro en visita
4.14	Pistolas petrolizadoras (2 und)	X		2 Funcionales
4.15	Esmeril de banco (1 und)	X		1 Funcional
4.16	Taladro vertical (1 und)	X		1 Funcional
4.17	Pulidoras de 4 1/2 " y 9 " (2 und)	X		2 Funcionales
4.18	Taladros de 1/2 " y 1/4 " con juegos de brocas (2 und)	X		2 Funcionales
4.19	Remachadoras (2 und)	X		2 Funcionales
4.20	Juego de roscas y terrajas (1 und)	X		1 Funcional
4.21	Extractor de aceite de caja (1 und)	X		1 Funcional
4.22	Compresor universal de resortes valvulares (1 und)	X		2 Funcionales
4.23	Extractor de poleas , engranajes y cojinetes (1und)	X		1 Funcional
4.24	Calibradores pie de rey (2 und)	X		2 Funcionales
4.25	Equipo de lavado para inyectores para motores ciclo Otto (1 und)	X		1 Funcional
4.26	Equipo de lavado para inyectores para motores ciclo Diessel (1 und)	X		1 Funcional
4.27	Equipo para alineación de luces (1 und)	X		1 Funcional
4.28	Grúas para traslados de motores y/o cajas de velocidades (3 und)		X	solo se encontro 1 Funcional
4.29	Equipo analizador de gases de escape (1 und)	X		1 Funcional
4.30	Equipo de soldadura SMAW (por arco con electródo revestido) (1 und)	X		1 Funcional
4.31	Arrancador y/o cargador de baterías (1 und)	X		2 Funcionales
4.32	Equipo de carga del sistema de aire acondicionado (1 und)	X		1 Funcional
4.33	Equipo medidor de presión de combustible (1 und)	X		1 Funcional
4.34	Equipo montallantas (1 und)*	X		1 Funcional
4.35	Equipo balanceador de llantas (1 und)*	X		1 Funcional
4.36	Equipo alineador electrónico de llantas (1 und)*	X		1 Funcional
4.37	Torquímetros (2 und)	X		3 Funcionales
4.38	Carros de almacenamiento de herramienta (5 und)	X		6 Funcionales
4.39	Cabina Presurizada de pintura (1 und)*	X		1 Funcional
NOTA:	En Los ítems referenciados con * si se da el caso de no encontrar el elemento o equipo en las instalaciones, es deber del oferente allegar junto con su propuesta los respectivos documentos que acrediten que cuenta con el mismo.			
5	SERVICIO DE MONTALLANTAS	X		En convenio por validar
6	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN	X		
7	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO	X		
8	PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS	X		
9	STOCK DE REPUESTOS	X		Por validar en archivo adjunto
10	CARRO TALLER	X		

11	LABORATORIO DE PINTURA	X		
12	VIGILANCIA Y CONTROL	X		Acto IVC 19/02/20 SQ 01N019135
13	REGISTRO AMBIENTAL DE ACEITES	X		N° 1765
14	REGISTRO AMBIENTAL DE LLANTAS	X		PIN 2389
15	EXPERIENCIA			
16	COMPROMISO			
OBSERVACIONES DE LA VISITA				

- * Los espacios enunciados en los items 2.1.8, 2.1.9 y 2.9.10 se encuentran en adecuacion en el momento de la visita
- * Los corredores para la circulacion de vehiculos entre puestos, no se encuentran en el momento de la visita y las medidas de los puestos no estan adecuadas en el momento de la visita

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO DE RECIBIR LA VISITA	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
Antonio Wences	2293-263.800	
NOMBRE DEL TÉCNICO, PROFESIONAL O FUNCIONARIO DE LA SUBRED NORTE E.S.E	DEPENDENCIA	FIRMA
Sonia Patricia Sánchez Arias	Geston Ambiental	
Javier Alexander Rocha Molina	Diradministrativa	
John tovar Ramos	Diradministrativa	
OSCAR ALEXANDER CACINZA AGUIRRE	APH	
Cristian Andres Rincon Arias	Dir Administrativa	Cristian Rincon

	LISTA DE VERIFICACIÓN A GESTORES EXTERNOS	CÓDIGO : AP-AT-F-35-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	VERSIÓN : 1
	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA : 23/01/2018

NOMBRE DEL GESTOR: Togocar's Ltda
 FECHA: 07/04/21
 DIRECCIÓN: Cno 47 134-45

REQUISITOS A EVALUAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
	SI	NO	P	
1. RECURSO HUMANO				
El personal encargado de la verificación, operación, tratamiento, disposición de los materiales o residuos está capacitado para estas actividades?	☒			Ingeniero Ambiental
Se mantiene registros apropiados que demuestran la educación, formación, habilidades y experiencia de su personal?	☒			ARL
Los empleados se encuentran afiliados a ARL?	☒			SURA
Los empleados se encuentran afiliados a una EPS?	☒			compensar
Cuentan con los elementos de protección personal (overoles, mascarilla respiratoria, guantes)?	☒			
Los empleados realizan los procedimientos utilizando los elementos de protección personal (overoles, casaca respiratoria, guantes)?	☒			
2. PROCEDIMIENTOS				
Cuentan con un manual-guía-lista de procedimientos y/o actividades de los diferentes procesos (gestión de residuos, control de emisiones, control de ruidos, control de consumo energético, control de consumo de agua)?	☒			
3. AREA DE TRABAJO				
Las áreas de la planta se encuentran claramente identificadas?	☒			
Los pisos de la planta son impermeables (cementados)?	☒			
El área de operación permite la libre circulación de operarios y sistemas de carga?	☒			
Se tienen sistemas de control de emisiones atmosféricas, si se necesitan?	☒			NA
Las redes sanitarias se encuentran separadas?	☒			
Cuentan con una caja de inspección externa para muestreo y control de vertimientos en caso de generarse?	☒			No requieren 2016 EE 43760 11/03/11 SDA
4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL				
Cuentan con áreas específicas para el almacenamiento, tratamiento y disposición final de los materiales y/o residuos?	☒			
Las zonas donde se realiza el almacenamiento de materiales y/o residuos están identificadas claramente indicando la clasificación?	☒			
Tienen definidas rutas y protocolos de recolección de materiales y/o residuos?	☒			
Los vehículos cumplen con las especificaciones normativas y están adecuados para trasladar los residuos de manera eficiente?	☒			
Se realiza la disposición de los residuos que no se incluirán dentro del proceso.	☒			
Cuentan con recipientes aptos para la disposición de los materiales y/o residuos?	☒			
5. EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS				
Se cuenta con un Plan de contingencias en caso de derrame, incendio, escape o problemas generados por el manejo de los residuos o materiales dentro de la planta?	☒			
Se tiene una guía telefónica de las instituciones o entidades de apoyo en caso de presentarse una contingencia?	☒			
Se tiene registros de mantenimiento de los equipos?	☒			
Se tiene extintores u otros sistemas contra incendios?	☒			
6. PLANES DE SANEAMIENTO				
Cuenta con plan de saneamiento básico (Fumigación, residuos, almacenamiento de agua, etc.?)	☒			Fumigación Junio 2019. INC 19/02/20. Favorable.
7. PERMISOS AMBIENTALES				
Cuenta con los permisos de las autoridades ambientales competentes para el funcionamiento del establecimiento?	☒			Registro Aprobado P Acentes 1765 2011 EE 172145 31/12/2011
8. CERTIFICACIONES				
Cuenta con Sistema de Gestión Integrado?	☒			Cesvi Colombia proceso.

NO O PARCIALMENTE (P): En caso de presentarse una NO conformidad es necesario realizar la correspondiente observación, al igual que si algún requisito se encuentra parcialmente

REALIZA LA VISITA
Sonia P Sánchez Anas
 NOMBRE
T.A.S.
 CARGO

ATIENDE LA VISITA
Zenaida Gordillo
 NOMBRE
Ingeniera Ambiental
 CARGO

NOMBRE
 CARGO

NOMBRE
 CARGO

Respeto IDEAM 2014EE144612 01/09/14

Movilización residuos → Proceso Ltda N° 096.
Vigencia 2/12/21.

- Registro Acopiador Llantas PIN 2389
- Gestor Ambiental Acopiadora Distrital de Llantas
Hernandez Res 6981/17 SDA. °ilimitado
- Disposición Rueda Verde.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

FORMATO DE VALIDACIÓN TÉCNICA EN VISITA A TALLER

FECHA DE VISITA: 08-04-21

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: MANTENIMIENTO VEHICULOS

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA VISITA: Cra 40 No 6-1a

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Morarc Group SAS

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA: William Sánchez



ITEM	REQUISITO TÉCNICO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	CAPACIDAD INSTALADA			
1.1	CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL			
2	ÁREA DE OPERACIÓN			
2.1.1	Área mínima de 1700 m ² para sede principal o 1000 m ² para sede adicional.			Area de 2060 m ²
2.1.2	Espacio demarcado y señalizado de los puestos de trabajo (15 para mecánica de mayor complejidad y 5 para mecánica de menor complejidad).	X		Se evidencian 7 puestos de 4m x 5.6m Se evidencian 14 puestos de 5.6m x 3.2m Se evidencian 5 puestos de 13.7m x 3.8
2.1.3	Corredor de mínimo 2,5m para entrada y salida de vehículos.	X		
2.1.4	Área de almacenamiento de repuestos.	X		
2.1.5	Área de almacenamiento de herramientas y equipos.	X		
2.1.6	Área administrativa	X		
2.1.7	Espacio de Trabajo independiente para el técnico y/o supervisor del contrato	X		
2.1.8	Área de recepción e información.	X		
2.1.9	Sala de espera	X		
2.1.10	Baños en buenas condiciones de higiene y salubridad	X		
2.1.11	Espacio para cada uno de los equipos de mantenimiento designado y marcado	X		
2.1.12	Ubicación dentro del perímetro establecido.	X		
2.2	Área con espacios señalizados para la ejecución de mecánica, eléctrica, electrónica, de carrocería y demás		X	
3	SERVICIO DE GUÍA			
4	MÍNIMO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS			
4.1	Scanner multimarca (3 und)		X	2 FUNCIONALES
4.2	Multímetros (2 und)	X		2 FUNCIONALES
4.3	Equipo de análisis y comprobación de baterías (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.4	Equipo de presurización para fugas de líquido refrigerante (1 und).	X		1 FUNCIONAL
4.5	Equipo compresímetro para motores ciclo Otto (1 und)	X		2 FUNCIONALES
4.6	Equipo compresímetro para motores ciclo Diesel (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.7	Prensa hidráulica de mínimo 12 Ton (1 und)	X		2 FUNCIONALES
4.8	Elevadores con capacidad mínima de 3,5 Ton (8 und)	X		8 FUNCIONALES
4.9	Gatos hidráulicos tipo zorra (6 und)		X	4 FUNCIONALES
4.10	Torres de bloqueo (8 und)	X		8 FUNCIONALES
4.11	Compresor de aire de mínimo 200 Lbs de capacidad (1 und)	X		1 FUNCIONAL

4.12	Pistolas - Llaves neumáticas (3 und)	X		8 FUNCIONALES
4.13	Hidrolavadora (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.14	Pistolas petrolizadoras (2 und)	X		3 FUNCIONALES
4.15	Esmeril de banco (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.16	Taladro vertical (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.17	Pulidoras de 4 1/2 " y 9 " (2 und)	X		2 FUNCIONALES de 4 1/2
4.18	Taladros de 1/2 " y 1/4 " con juegos de brocas (2 und)	X		2 FUNCIONALES
4.19	Remachadoras (2 und)		X	1 FUNCIONAL
4.20	Juego de roscas y terrajas (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.21	Extractor de aceite de caja (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.22	Compresor universal de resortes valvulares (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.23	Extractor de poleas , engranajes y cojinetes (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.24	Calibradores pie de rey (2 und)	X		2 FUNCIONALES
4.25	Equipo de lavado para inyectores para motores ciclo Otto (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.26	Equipo de lavado para inyectores para motores ciclo Diessel (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.27	Equipo para alineación de luces (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.28	Grúas para traslados de motores y/o cajas de velocidades (3 und)		X	2 FUNCIONALES
4.29	Equipo analizador de gases de escape (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.30	Equipo de soldadura SMAW (por arco con electródo revestido) (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.31	Arrancador y/o cargador de baterías (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.32	Equipo de carga del sistema de aire acondicionado (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.33	Equipo medidor de presión de combustible (1 und)	X		1 FUNCIONAL
4.34	Equipo montallantas (1 und)*	X		1 FUNCIONAL
4.35	Equipo balanceador de llantas (1 und)*	X		1 FUNCIONAL
4.36	Equipo alineador electrónico de llantas (1 und)*	X		1 FUNCIONAL
4.37	Torquímetros (2 und)	X		2 FUNCIONALES
4.38	Carros de almacenamiento de herramienta (5 und)	X		5 FUNCIONALES
4.39	Cabina Presurizada de pintura (1 und)*	X		1 FUNCIONAL
NOTA:	En Los ítems referenciados con * si se da el caso de no encontrar el elemento o equipo en las instalaciones, es deber del oferente allegar junto con su propuesta los respectivos documentos que acrediten que cuenta con el mismo.			
5	SERVICIO DE MONTALLANTAS	X		
6	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECTACIÓN	X		En convenio (por unidad)
7	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO	X		1 en punto y en convenio otro
8	PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS			Por validar en archivos adjuntos
9	STOCK DE REPUESTOS			Por validar en archivos adjuntos
10	CARRO TALLER	X		

11	LABORATORIO DE PINTURA			En Convenio (Por Validar)
12	VIGILANCIA Y CONTROL	X		Acta 5001C 042124 02/03/20
13	REGISTRO AMBIENTAL DE ACEITES	X		RAAU N. 4163 SDA
14	REGISTRO AMBIENTAL DE LLANTAS	X		RA Llantas R/N 19465 SDA
15	EXPERIENCIA			
16	COMPROMISO			
OBSERVACIONES DE LA VISITA				

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO DE RECIBIR LA VISITA	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
Cristina Alvarez Melo	SC906 266	Cristina Alvarez
NOMBRE DEL TÉCNICO, PROFESIONAL O FUNCIONARIO DE LA SUBRED NORTE E.S.E	DEPENDENCIA	FIRMA
Javier Alexander Rocha Molina	Dir. administrativa	Javier Rocha
John TOVOI RAMOS	Dir. administrativa	John Tovo
OSCAR CARINZA ABUJICA	APH	Oscar Carinza
Cristian Andres Rincon Alias	Dir. administrativa	Cristian Rincon
Sonia Patricia Sanchez Araya	Gestion Ambiental	Sonia Sanchez
William Sanchez Torrez	Ger. serv. Macros.	William Sanchez

 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	LISTA DE VERIFICACIÓN A GESTORES EXTERNOS	CÓDIGO: AP-AT-F-35-01
		VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 23/01/2018

NOMBRE DEL GESTOR: Morici Group FECHA: 08/04/2021 DIRECCIÓN: Cra 40 #6-19

REQUISITOS A EVALUAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
	SI	NO	P	
1. RECURSO HUMANO				
El personal encargado de la verificación, operación, tratamiento, disposición de los materiales o residuos está capacitado para estas actividades?	✓			55T
Se mantiene registros apropiados que demuestran la educación, formación, habilidades y experiencia de su personal?	✓			ARL
Los empleados se encuentran afiliados a ARL?	✓			SURA
Los empleados se encuentran afiliados a una EPS?	✓			Famisanar
Cuentan con los elementos de protección personal (overoles, mascarilla respiratoria, guantes)?	✓			
Los empleados realizan los procedimientos utilizando los elementos de protección personal (overoles, mascarilla respiratoria, guantes)?	✓			
2. PROCEDIMIENTOS	SI	NO	P	OBSERVACIONES
Cuentan con un manual guía-lista de procedimientos y/o actividades de los diferentes procesos (gestión de residuos, control de emisiones, control de ruidos, control de consumo energético, control de consumo de agua)?	✓			Manejo de Residuos
3. ÁREA DE TRABAJO	SI	NO	P	OBSERVACIONES
Las áreas de la planta se encuentran claramente identificadas?	✓			
Los pisos de la planta son impermeables (cementados)?	✓			
El área de operación permite la libre circulación de operarios y sistemas de carga?	✓			
Se tienen sistemas de control de emisiones atmosféricas, si se necesitan?				
Las redes sanitarias se encuentran separadas?	✓			
Cuentan con una caja de inspección externa para muestreo y control de vertimientos en caso de generarse?				NA.
4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	SI	NO	P	OBSERVACIONES
Cuentan con áreas específicas para el almacenamiento, tratamiento y disposición final de los materiales y/o residuos?				Manejo de Plantas
Las zonas donde se realiza el almacenamiento de materiales y/o residuos están identificadas claramente indicando la clasificación?	✓			Falta señalización código de colores
Tienen definidas rutas y protocolos de recolección de materiales y/o residuos?	✓			
Los vehículos cumplen con las especificaciones normativas y están adecuados para trasladar los residuos de manera eficiente?				NA
Se realiza la disposición de los residuos que no se incluirán dentro del proceso.	✓			LIME
Cuentan con recipientes aptos para la disposición de los materiales y/o residuos?				NA Convenio Lavadero
5. EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS	SI	NO	P	OBSERVACIONES
Se cuenta con un Plan de contingencias en caso de derrame, incendio, escape o problemas generados por el manejo de los residuos o materiales dentro de la planta?	✓			No contemplan derrame de aceites
Se tiene una guía telefónica de las instituciones o entidades de apoyo en caso de presentarse una contingencia?	✓			123
Se tiene registros de mantenimiento de los equipos?	✓			
Se tiene extintores u otros sistemas contra incendios?	✓			
6. PLANES DE SANEAMIENTO	SI	NO	P	OBSERVACIONES
Cuenta con plan de saneamiento básico (Fumigación, residuos, almacenamiento de agua, etc)?	✓			Acto
7. PERMISOS AMBIENTALES	SI	NO	P	OBSERVACIONES
Cuenta con los permisos de las autoridades ambientales competentes para el funcionamiento del establecimiento?	✓			RAAU N° 4163 SDA RAL Plantas XL PIN 19465 SDA
8. CERTIFICACIONES	SI	NO	P	OBSERVACIONES
Cuenta con Sistema de Gestión integrado?				

NO O PARCIALMENTE (P): En caso de presentarse una NO conformidad es necesario realizar la correspondiente observación, al igual que si algún requisito se encuentra parcialmente

REALIZA LA VISITA
 NOMBRE: Sonia P. Sánchez Arias
 CARGO: T.A.S. Gestión Ambiental

RECIBE LA VISITA
 NOMBRE: Cristina Alvarez
 CARGO: Jepe Administrativo

NOMBRE

CARGO

NOMBRE

CARGO

Reporte Movilización Aceite Usado
Manifiesto 1204 PROCESOIL Ltda
175 gl.

Convenio PROCESOIL N° 107 Junio de 2020

Fermato Recolección Sistema Verde. X12028

64 Llantas

Convenio PROCESOIL N° 154 23/05/2021 OK

Registro Acopiador de Llantas 2019EE287297
de 10/12/2019

Convenio Sistema Verde. DIC 2021