Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
ADIPOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ADP9	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 209	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	NO REGISTRA	1018555	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/PARASITOLOGÍA	V107646 - 43730	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
AGITADOR DE PLAQUETAS	LUGUIMAC	APL-48	481106011	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/TRANSFUSIONAL	15905 - G03043	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
AUTOCLAVE DE VAPOR	MATACHANA	S1000	E-19363	USS CHAPINERO	ESTERILIZACIÓN	H00216 -17580	CUATRIMESTRAL		X				X				X			SUBREDNORTE/ KAIKA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	EURONDA	E9 INSPECTION MED S1 18L	EGO150198	USS CHAPINERO	ESTERILIZACIÓN	10933	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	TRIDENT MED	EA 652	D009-Z5-0014	USS SAN LUIS	ODONTOLOGÍA	10109	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BAÑO SEROLOGICO	INDULAB	010C	12200	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/MONTAJE Y COLORACIÓN	V101077 - 18344	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BAÑO SEROLOGICO	INDULAB	10C	12537	USS SAN LUIS	TOMA DE MUESTRAS	V101077	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	HEALTH O METTER	160 KG	1620003259	USS CHAPINERO	URGENCIAS/TRIAGE	65448	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	SRN 17 B-009	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 202	V106157 - 19500	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 203	39352	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 204	V106153 - 34255	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	SRN 17 B-008	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 205	V106142 - 18062	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	BD10024265	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 207	V106141 - 19012	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	SECA	876	5,87635E+12	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 209	8345	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	SRN 17 B-013	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 210	V106162 - 18084	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	BD10024044	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 211	V106133 - 11090	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	SRN 17 B-015	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 212	V106136 - 18100	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	DETECTO	200KG	BD 10024043	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 213	V106135 - 18251	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	BD10024050	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 214	V106144 - 39347	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	SRN 17 B-014	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 215	V106137 - 19030	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	SRN17-B-006	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 305	V106160 - 19140	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	BD10024266	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 306	V106147 - 43698	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	HEALTH O METER	160 KG	1620002510	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 307	V107626 - 18841	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	SRN 17 B-002	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/301	V106132	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	SRN 17 B-003	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/302	V106152 - 11165	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	BD10024058	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/303	V106151	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	HEALTH O METTER	402 KL	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/304	G01031-12679	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	HEALTH O METTER	844KL	8440133311	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/304 A	87436	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	HEALTH O METTER	160 KG	1600011336	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/ PASILLO	V103297	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	HEALTH O METTER	160 KG	1620003259	USS CHAPINERO	URGENCIAS-TRIAGE	V107628 - 65448	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	BD10024053	USS CHAPINERO	URGENCIAS/101	V106139-19156	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	BD10024055	USS CHAPINERO	URGENCIAS/102	V106145 - 19131	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	200KG	SRN17-B-019	USS CHAPINERO	URGENCIAS/103	V106158 - 19145	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	KEX GERMANY	BR2050	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION	96676	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	DETECTO	140KL	NO REGISTRA	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 103	V106149 18361	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BÁSCULA	HEALTH O METTER	160KG	1600009385	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 101	V103298 18375-95029	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METTER	PRO SERIES	1600009221	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	V103305 21461	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006768	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN	84425	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006456	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M06-2M07	84300	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006523	USS CHAPINERO	URGENCIAS	84306	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006690	USS CHAPINERO	URGENCIAS	84307	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	21120080337	USS CHAPINERO	URGENCIAS	85209	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	21120080493	USS CHAPINERO	URGENCIAS	85210	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	21120080084	USS CHAPINERO	URGENCIAS	85211	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	21120080357	USS CHAPINERO	URGENCIAS	85213	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	21120080035	USS CHAPINERO	URGENCIAS	85209SP	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	21120080344	USS CHAPINERO	URGENCIAS	85210SP	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	21120080212	USS CHAPINERO	URGENCIAS	85211 SP	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	2112008037	USS CHAPINERO	URGENCIAS	85212SP	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	21120080137	USS CHAPINERO	URGENCIAS	85213SP	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006686	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M25-2M24	84474	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006619	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M26-2M27	84424	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006757	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M01	84475	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006605	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M12-2M13	84308	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	21120080356	USS CHAPINERO	URGENCIAS	85212	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4001997	USS CHAPINERO	URGENCIAS/DEPOSITO	2414	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4002378	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA02	2415	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4007123	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ UA01	84269	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006798	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ UA04	84398	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006664	USS CHAPINERO	DEPOSITO URGENCIAS	84476	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006410	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA01	84303	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006478	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ REANIMACION	84298	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006466	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ REANIMACION	84301	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006461	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ REANIMACION	84490	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4007094	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PED2	84402	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006666	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PED2	84423	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4007098	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA06	84268	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4007236	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA08	84296	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006531	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA02	84309	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006680	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA01	84422	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006891	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA09	84473	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006780	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA05	87405	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWK-MED	HAWK-I1	4006368	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M12-2M13	84492	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA CUNA	LOS PINOS	740 V P10	500418	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PED2	19186 - V104632	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA CUNA	LOS PINOS	740 V P10	500416	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PED1	19181 - V104633	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500437	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M16-2M17	V104600 - 18676	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500457	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/ 2M08-2M09	V104612 - 18650	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500448	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M04-2M05	V104588 - 18782	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500464	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M10-2M11	V104605 - 18665	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500475	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M10-2M11	V104620 - 19262	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500453	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M02-2M03	V104604 - 18697	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500460	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M08-2M09	V104585 - 18775	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500484	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M12-2M13	V104621 - 19226	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500451	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M28-2M29	V104598 - 18772	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500459	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M14-2M15	V104593 - 18742	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500472	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M06-2M07	V104610 - 19232	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500461	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M14-2M15	18687 - V104602	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500478	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M28-2M29	19211 - V104623	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	46269	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M02-2M03	3966	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500439	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M16-2M17	V104615 - 18709	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500438	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M01	V104589 - 18750	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500470	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M04-2M05	V104599 - 18734	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500444	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M12-2M13	V104616 - 94049	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500485	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M20-2M21	V104624 - 19250	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500454	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M22-2M23	V104584 - 18729	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500466	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M24-2M25	V104590 - 18625	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500481	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M22-2M21	V104596	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500440	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M25-2M24	V104583 - 18683	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500480	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M30-2M31	V104622 - 19243	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500443	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M27-2M26	18677	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500483	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M06-2M07	V104582	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500441	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M26-2M27	V104586 - 18788	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500449	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M30-2M31	V104595 - 18619	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500467	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA01	V104629 - 19254	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500447	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA01	V104614 - 18633	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500442	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA07	V104501 - 18741	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740L	519352	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA06	86284	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516470	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA05	82314	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500463	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA08	V104603 - 18702	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500455	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA02	V104587 - 18721	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740L	520320	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA03	86084	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740L	520280	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA09	86086	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740L	520324	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA04	86087	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMILLA	LOS PINOS	C 384	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CARDIOLOGIA 308	18544	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMILLA	LOS PINOS	C 384	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA PROCEDIMIENTOS	V109628 - 21282	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMILLA	LOS PINOS	C 384	78511	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMILLA	LOS PINOS	C 384	78510	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 101	18369	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMILLA	LOS PINOS	C 384	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/PROCEDIMIENTOS	18580 - V109625	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMILLA	LOS PINOS	C 384	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/PROCEDIMIENTOS	19086 - V109617	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMILLA	LOS PINOS	C 384	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA PROCEDIMIENTOS	18527	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMILLA	LOS PINOS	C 384	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ PROCEDIMIENTOS 2	19116 - V109615	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMILLA	LOS PINOS	C 384	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ PROCEDIMIENTOS 1	V109616 - 19107	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMILLA	LOS PINOS	C 384	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ SALA ERA	V109620 -18548	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMILLA	LOS PINOS	C 384	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ REANIMACION	V109629 - 18801	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION/TRANSPORTE	V109633-18811	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	HOSPITALZIACION/PROCEDIMIENTOS	V109617-19086	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CARRO DE MEDICAMENTOS	MAFET	IM-566	CAM01	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN	94654	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CARRO DE MEDICAMENTOS	MAFET	IM-566	CAM02	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN	94651	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	70114	USS CHAPINERO	URGENCIAS	19008-V106707	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	URGENCIAS/CARRO PARO REANIMACION	19093/V104331	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/CARRO PARO	18577/V106016	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	URGENCIAS / OBSERVACION	V104942	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAVITRON / SCALER ULTRASONICO	DTE	D6 LED	S2250200D6L	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/UNIDAD ODONTOLOGICA 2	93049	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CAVITRON / SCALER ULTRASONICO	DTE	D5	130051905	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/UNIDAD ODONTOLOGICA 5	V107915 - 21462	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CENTRÍFUGA	BD	DYNAC III CENTRIFUGE	4190008	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/AREA DE CENTRÍFUGAS	V99064 - 43747	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CENTRIFUGA DE TARJETAS/ CENTRIFUGA PARA INMUNOHEMATOLOGIA	DIAMED	ID CENTRIFUGE 24S	53314	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/TRANSFUNSIONAL	40280/786	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CONGELADOR	ELECTROLUX	EFCC10C3HQW	81407470	USS CHAPINERO	VACUNACION/201	21267	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CONGELADOR	VESTFROST	MF 314	20204624012	USS LORENCITA	VACUNACION	NO REGISTRA	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CONGELADOR	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	RESIDUOS	19294 - V104568	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
CUARTO FRÍO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	V99734 21371	BIMESTRAL	X		X		X		X		X		X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DESFIBRILADOR	ZOLL	ZOLL M SERIES	T02L41616	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/CARRO PARO	7051 - 1111 - 19094	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EL31005915	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ REANIMACION	V104262 18518	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EL31005919	USS CHAPINERO	URGENCIAS/CARRO PARO OBS	V104263-18575	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIGITALIZADOR / PROCESADORES DIGITALES PARA LA OBTENCION DE IMAGENES RADIOGRAFICA	FUJIFILM	FCR PRIMA T2	76991748	USS CHAPINERO	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	87278	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DINAMOMETRO	CAMRY	EH101	DN9	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 209	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DINAMOMETRO	EL CONDOR	NO REGISTRA	20211126SG451121	USS RIO NEGRO	EXTRAMURAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 212	V106228-V104335	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	IMÁGENES DIAGNOSTICAS/ ECOGRAFIA	V106243-18913	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 202	V106244 - 065475	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 203	21276 - V106121	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 204	11085	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 207	18053 - V106235	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 209	18270	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 210	18079 - V105756	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 211	V106232	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 213	19493 - 106251	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 214	V106230	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 215	21244	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 305	V106241 - 43720	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 306	V105755-18555	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NACIONAL	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 307	V106240 - 18523	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/301	V106122 - 11103	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/302	V106239	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/303	V106237 - 11086	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/304	V106231/34239	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ 103	V106234 - 87397	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	VACUNACION/201	V106229 - 18044-94099	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	LOS PINOS	C 384	NO REGISTRA	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 101	18397	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN	NACIONAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS TERMINAL S	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 205	V106245	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 216	V106246 - 19020	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/TOMA MUESTRAS	V106250-93981	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	URGENCIAS/101	V106253 - 19158	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	URGENCIAS/102	V106247 -19129	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DOPPLER/ DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO	EDAN	SONOTRAX II	H23304350001	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 213	94672	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DOPPLER/ DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO	EDAN	SONOTRAX II	M12901380057	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 215	V104298 -19027	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
DOPPLER/ DOPPLER ULTRASONICO DE BOLSILLO	EDAN	SONOTRAX II	NO REGISTRA	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 101	19499	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
ECOGRAFO	TOSHIBA	XARIO 200 TUS-X200	99B13X2344	USS CHAPINERO	CARDIOLOGIA 308	V107205 - 18533	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
ECOGRAFO/ SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE ULTRASONIDO DIGITAL	MINDRAY	DC-40	CT9-98000034	USS CHAPINERO	IMÁGENES DIAGNOSTICAS/ ECOGRAFIA	42345	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-3	309025-M12500970003	USS CHAPINERO	CARDIOLOGIA 308	V106165 - 18543	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE3	309025-M12500970038	USS CHAPINERO	URGENCIAS	V106164 - 19112	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	BENEHEART R12	FN-97016555	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ REANIMACION	82050	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
ELECTROCARDIÓGRAFO	BIOCARE	IE 300	B922051085	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/PROCEDIMIENTOS	89235	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 Y HS-OP10	2201495	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN	94655	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 Y HS-OP10	2201483	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 213	94656	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 Y HS-OP10	2201487	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 305	94658	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 Y HS-OP10	2201694	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 306	94660	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 Y HS-OP11	2201659	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/301	94659	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 Y HS-OP12	2201498	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/302	94657	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 Y HS-OP10	2201497	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/303	94661	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 Y HS-OP13	2201685	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/304	94665	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 Y HS-OP10	2201486	USS CHAPINERO	URGENCIAS/102	94662	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 Y HS-OP10	2201496	USS CHAPINERO	URGENCIAS/103	94666	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 Y HS-OP10	2201473	USS CHAPINERO	URGENCIAS/101	94663	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 Y HS-OP10	2201488	USS CHAPINERO	URGENCIAS/TRIAGE	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11720	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ OBSERVACION	19488	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11720	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 202	V106436	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11720	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 205	14902	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11720	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 204	V106421	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11720	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 207	V106428	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11470	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 210	34258/ 6154	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11720	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 211	V106432 / 14897	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11720	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 212	V106431	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11720	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 214	94159 - V106439	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11720	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 215	4754	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11720	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 307	14882 / 201929	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11470	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/304 A	95365	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11720	NO REGISTRA	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 103	1311 18347	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11720	NO REGISTRA	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 101	V104253 18363	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE ÓRGANOS/ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	11720	NO REGISTRA	USS TERMINAL S	CONSULTA EXTERNA	14875	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL/ EQUIPO FIJO DE RAYOS	GENERAL ELECTRIC	AT PROTEUS XR/F	81884 HL9	USS CHAPINERO	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	V104300- 66613	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL	ELITY 70	ELITY 70	1445-110	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA	V104553 - 18338	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL/ SISTEMA MOVIL DE RAYOS X PARA DIAGNOSTICO	AGFA HEALTHCARE	DR-100E	10113	USS CHAPINERO	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	87395	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-07	FM-20114494	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN	V105714	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-11	FM-20121087	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN	V105724	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-15	FM20121114	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN	V105730	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM-20114157	USS CHAPINERO	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	V105743	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM20114141	USS CHAPINERO	URGENCIAS	V105741	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM-20114520	USS CHAPINERO	URGENCIAS	V105742	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	101076	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PED2	V105734	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-14	FM-20121112	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M10-2M11	V105728	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM20114142	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M04-2M05	V105753	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-05	FM20121089	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M12-2M13	V105709	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM20083553/FM20083545	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M08-2M09	V107622	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-13	FM20121099	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/PROCEDIMIENTOS	V105726	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM20114152	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M23-2M22	V105736	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-16	FM-20121106	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M26-2M27	V105732	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-18	FM20114149	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M27-2M26	V105735	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-12	FM20121097	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M20-2M21	V105725	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-09	FM20121107	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M01	V105719	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-04	FM20121090	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M30-2M31	V105708	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-08	FM20121115	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M06-2M07	V105716	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-10	FM20121120	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M12-2M13	V105723	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-19	FM-20114151	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M28-2M29	V105752	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-17	FM-20121098	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M18-2M19	V105733	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-06	FM20121117	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M06-2M07	V105710	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM-20083306 - FM- 20083308	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PROCEDIMIENTOS 2	V107614	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	OXYGEN	SENCILLO	H.FL372	USS CHAPINERO	URG-PED 01	V107625	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM-20083513 - FM-20083508	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ REANIMACION	V107617	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM-20121100	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ SALA ERA	V105706	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-21	FM-20114347	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ SALA ERA	V105744 / 46649	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-28	FM-20114158	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ SALA ERA	V105754	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM20083525 - FM20083532	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ SALA ERA	V107618	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM-20083510 - FM-20083486	USS CHAPINERO	URGENCIAS/AISLAMIENTO	V107615	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM-20083546 - FM- 20083543	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PED1	V107625	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM-20121085	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PED2	V105722	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM20121084	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PROCEDIMIENTOS 1	V105718	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-22	FM20114490	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA01	V105745 / 33970	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-27	FM20114499	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA02	V105751	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-25	FM-20114146	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA03	V105748	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-26	20114505	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA04	V105749	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-24	FM-20114154	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA05	V105747	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM20083701-FM20083711	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA06	V107621	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-20	FM-20114147	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA07	V105738	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO	SUNMED	8-8151-23	20114156	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA09	V105746 / 46651	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FLUJÓMETRO DE OXIGENO / FLUJOMETRO	OHIO	7700-1316-907	QOGN04118	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA08	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	CLASIC II	I11Z50236	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 204	V104346	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO	LITTMANN	CLASIC II SE	112B21320	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 207	V104333	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO	3M	LITTMANN	C209	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 209	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	C214	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 214	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111223082732	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 205	V105065 - 43717	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO	NO REGISTA	PEDIATRICO	PI3612	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 214	PI 3612	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO	PRESTIGE	ADULTO	NO REGISTRA	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	V102071	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO	GENERICO	NEGRO	NO REGISTRA	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	1869 3484	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	PRESTIGE	ADULTO	NO REGISTRA	USS TERMINAL S	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO	PRESTIGE	ADULTO	NO REGISTRA	USS TERMINAL S	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	6426	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 212	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	C213P	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 213	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ 3M LITTMANN STETHOSCOPES	3M LITTMANN	3141	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 203	15499	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ 3M LITTMANN STETHOSCOPES	LITTMANN	3141	C302	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/302	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ 3M LITTMANN STETHOSCOPES	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/303	V104691	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ 3M LITTMANN STETHOSCOPES	3M LITTMANN	3141	NO REGISTRA	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	V102070	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIO	LITTMANN	CLASIC II	I11Z49123	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 213	V104376	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 202	V104355	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	2388	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 210	2388	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	C211	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 211	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/301	4545	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 306	V105062	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079	NO REGISTRA	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	1943	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079	NO REGISTRA	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIOS	BOKANG	BK3007	B02	USS CHAPINERO	URGENCIAS / OBSERVACION	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIOS	BOKANG	BK3007	B03	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 215	V104332	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIOS	WELCH ALLYN	5079-135	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	V105664	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIOS	BOKANG	BK3007	C305	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 305	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIOS	BOKANG	BK3007	C207-1	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 307	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIOS	BOKANG	BK3007	B01	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIOS	BOKANG	BK3007	C304	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/304	V105075	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIOS	WELCH ALLYN	5079-135	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/304 A	18980	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIOS	BOKANG	BK3007	B06	USS CHAPINERO	URGENCIAS/101	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIOS	BOKANG	BK3007	B07	USS CHAPINERO	URGENCIAS/102	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
FONENDOSCOPIO/ ESTETOSCOPIOS	BOKANG	BK3007	B08	USS CHAPINERO	URGENCIAS/103	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
GRAMERA	BBG	S1	2,205E+11	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION	96675	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
GRAMERA	HOME COLLECTION	SKS-20188	20211126SG45 1121	USS RIO NEGRO	VACUNACION	NO REGISTRA	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
HORNO DE SECADO	MEMMERT	IN55	0213-0425	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/MONTAJE Y COLORACIÓN	V107635	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INCUBADORA DE LABORATORIO	3M ATTEST	490	130647	USS CHAPINERO	ESTERILIZACIÓN	264	ANUAL								X					SUBREDNORTE/ DROGAS BOYACA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INCUBADORA DE LABORATORIO	3M	390	330679	USS SAN LUIS	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INCUBADORA DE TARJETAS/ INCUBADORA PARA INMUNOHEMATOLOGIA	DIAMED	ID INCUBATOR 37	53310	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/TRANSFUNSION AL	40281	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311001	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 204	96668	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311002	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 205	96667	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	SECA	417	##############	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 202	87373	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311003	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 207	96666	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311004	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 209	96669	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311005	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 213	96670	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311006	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 214	96671	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311007	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 215	96672	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311008	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/303	96673	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311013	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 210	96674	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311009	USS CHAPINERO	URGENCIAS/101	96663	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311010	USS CHAPINERO	URGENCIAS/102	96665	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311011	USS CHAPINERO	URGENCIAS/103	96662	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311012	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ TRIAGE	96664	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311030	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 101	96296	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP 116	10002311031	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 102	96294	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA CUELLO DE CISNE/ LÁMPARA DE EXAMINACION Y PROCEDIMIENTOS MENORES	WELCH ALLYN	GS 300	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA	V106027 - 21273	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA CUELLO DE CISNE/ LÁMPARA DE EXAMINACION Y PROCEDIMIENTOS MENORES	WELCH ALLYN	GS-300	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA	V106031 - 21286	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA CUELLO DE CISNE/ LÁMPARA DE EXAMINACION Y PROCEDIMIENTOS MENORES	WELCH ALLYN	GS-300	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 205	V106030 - 19494	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA CUELLO DE CISNE/ LÁMPARA DE EXAMINACION Y PROCEDIMIENTOS MENORES	WELCH ALLYN	GS 300	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 216	V106028 - 19017	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA CUELLO DE CISNE/ LÁMPARA DE EXAMINACION Y PROCEDIMIENTOS MENORES	WELCH ALLYN	GS300	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/PROCEDIMIENTOS	V106022 - 65445	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA CUELLO DE CISNE/ LÁMPARA DE EXAMINACION Y PROCEDIMIENTOS MENORES	WELCH ALLYN	GS300	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/TOMA MUESTRAS	V106024 - 93982	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA CUELLO DE CISNE/ LÁMPARA DE EXAMINACION Y PROCEDIMIENTOS MENORES	WELCH ALLYN	GS 300	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA PROCEDIMIENTOS	V106019 -19091	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA CUELLO DE CISNE/ LÁMPARA DE EXAMINACION Y PROCEDIMIENTOS MENORES	WELCH ALLYN	GS 300	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ REANIMACION	11170	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
LÁMPARA CUELLO DE CISNE/ LÁMPARA DE EXAMINACION Y PROCEDIMIENTOS MENORES	WELCH ALLYN	GS 300	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PROCEDIMIENTOS 1	V106032 - 19096	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA CUELLO DE CISNE/ LÁMPARA DE EXAMINACION Y PROCEDIMIENTOS MENORES	WELCH ALLYN	GS 300	NO REGISTRA	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 101	V106025 21076	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA DE FOTOCURADO	GAD DENTAL	LED	L12A0112E	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA	V104929 - 18321	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA DE FOTOCURADO	GAD DENTAL	LED	L12A0110E	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/UNIDAD ODONTOLOGICA 1	V104933 - 18323	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA DE FOTOCURADO	GAD DENTAL	LED	L12A0108E	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/UNIDAD ODONTOLOGICA 3	V104932 - 18320	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA DE FOTOCURADO	GAD DENTAL	LED	L12A0109E	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/UNIDAD ODONTOLOGICA 4	V104931 - 18324	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA DE FOTOCURADO	3M ESPE	ELIPAR 2500	3026079	USS SAN LUIS	ODONTOLOGÍA	V100656/ 95611	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LÁMPARA DE FOTOCURADO	SUNLITE	1275	138835	USS SAN LUIS	ODONTOLOGÍA	V102038	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN	V106198 - 3162	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	URGENCIAS	7052 - 33032	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	URGENCIAS	V106196 - 18839	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
LOCALIZADOR APICAL/ LOCALIZADOR DE APICE	NSK	IPEX	2228487	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/UNIDAD ODONTOLOGICA 4	V105005 - 18319	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MÁQUINA DE VACIO	BIO-ART	PLASTVAC P7	28578	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA	V106831 - 18452	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MICROMOTOR	NSK	EX 203C AIR MOTOR SET	A0300739	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MICROMOTOR	NSK	EX 203C AIR MOTOR SET	A0401427	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MICROMOTOR	NSK	EX 203C AIR MOTOR SET	AP490114	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MICROMOTOR	NSK	EX 203C AIR MOTOR SET	AP490118	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MICROMOTOR	NSK	EX 203C AIR MOTOR SET	AP490119	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MICROMOTOR	NSK	EX 203C AIR MOTOR SET	AP490120	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MICROMOTOR	PRODENTAL	L	AM2305220138	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBREDNORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MICROMOTOR	PRODENTAL	L	AM2308250001	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBREDNORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MICROMOTOR	PRODENTAL	L	AM2308250018	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBREDNORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MICROMOTOR	PRODENTAL	L	AM2305220133	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBREDNORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MICROSCOPIO DE LABORATORIO	LABOMED	LX500	130458662	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/PARASITOLOGÍA	V107634 - 43731	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MICROSCOPIO DE LABORATORIO	LABOMED	LX500	130458663	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/INMUNOQUIMICA	V107633 - 43744	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR FETAL	EDAN	CADENCE II	CB-3031139804DEH	USS CHAPINERO	URGENCIAS	V106166 - 19251	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 2000	CV-26108393	USS TERMINAL S	CONSULTA EXTERNA	19171/ V106716	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE	MINDRAY	UMEC-10	KN-83021865	USS CHAPINERO	URGENCIAS	33545	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE	MINDRAY	IMEC -10	EX-3A011719	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ REANIMACION	16630-93906	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1080	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PED2	87012	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1082	USS CHAPINERO	URGENCIAS/TRIAGE	87013	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1079	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA09	87011	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1197	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PED01	87014	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE	MINDRAY	UMEC-10	KN-04074667	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 307	84974	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002N0086	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M08-2M09	82245	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002N0439	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M10-2M11	82233	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002N0054	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M12-2M13	82228	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002N0335	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M14-2M15	82248	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0165	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M18-2M19	82240	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0094	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M23-2M22	82257	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0075	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M26-2M27	82227	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0147	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/2M30-2M31	82234	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0293	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/CARRO PARO	82261	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0284	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/DEPOSITO	84209	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0506	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION/DEPOSITO	82229	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0421	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/DEPOSITO	82239	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0232	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/PROCEDIMIENTOS	82232	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0093	USS CHAPINERO	URGENCIAS/CONSULTORIOS	82226	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0391	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ REANIMACION	82259	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0312	USS CHAPINERO	URGENCIAS/AISLAMIENTO	82264	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0202	USS CHAPINERO	URGENCIAS/CARRO PARO OBS	82249	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0444	USS CHAPINERO	URGENCIAS /UA01	82262	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0412	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PROCEDIMIENTOS 1	82231	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H21260115002 N0203	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA02	82222	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0061	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA03	82237	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0199	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA04	82263	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0283	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA05	82238	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0435	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA06	82258	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0248	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA07	82247	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MONITOR MULTIPARAMETROS/ MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0033	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA08	82253	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MOTOR DE ENDODONCIA/ MOTOR ENDODONTICO	X SMART	X SMART PLUS	3720384	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/UNIDAD ODONTOLOGICA 3	V106845 - 18301	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MOTOR DE ENDODONCIA/ MOTOR ENDODONTICO	X SMART	X SMART PLUS	3618531	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/UNIDAD ODONTOLOGICA 4	V106844 -18304	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
MOTOR DE ENDODONCIA/ MOTOR ENDODONTICO	X SMART	X SMART PLUS	04Z36177	USS SAN LUIS	ODONTOLOGÍA	21458/V110920	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
NEVERA	HACEB	AS 300 L	H131253751	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/ALMACEN	V106730-94649	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
NEVERA	SAMSUNG	NT	RT43MASW	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/AREA DE CENTRÍFUGAS	4629A - 43749	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
NEVERA	HACEB	NEV AS 300L	H131249381	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/ENTREGA MUESTRAS	V106729-94648	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
NEVERA	ABBA	NV-ARS121-1P	340-64760002-8925-10C0044	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION	42040	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
NEVERA	PHILIPS	POLARIX	NT	USS RIO NEGRO	VACUNACION	H03282 14997	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
NEVERA	CHALLENGER	CR 150	040518-01295	USS RIO NEGRO	ALMACEN	111/ 2577	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
NEVERA	ICASA	ATE-1C-DV	70376	USS SAN LUIS	ALMACEN	1754/21053	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
NEVERA	LG	LG300	401TREW1Z884	USS SAN LUIS	VACUNACION	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PANTALLA MEDICA/ MONITOR MEDICO	LG ELECTRONICS	19HK312C	201NTZN63381	USS CHAPINERO	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	91815	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	HEALTH O METTER	522 KL	5220000491	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 213	V106223 - 18055	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	HEALTH O METTER	522 KL	5220000393	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 202	V106217 - 65478	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	HEALTH O METTER	522 KL	5229000761	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 204	19060	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22012186	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 205	92896	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22012185	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 207	92894	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	HEALTH O METTER	522 KL	5220000391	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 209	V106219 - 21278	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	HEALTH O METTER	522 KL	5220000763	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 211	V106213 - 18076	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	HEALTH O METTER	522 KL	5229000706	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 214	V106218 - 21235	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	HEALTH O METTER	522 KL	5220000567	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 215	V106211 - 19036	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	HEALTH O METTER	522 KL	5220000541	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/303	V106216 - 18097	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	HEALTH O METTER	522KL	522000495	USS CHAPINERO	URGENCIAS/101	V106220 - 19153	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	HEALTH O METTER	522KL	522000747	USS CHAPINERO	URGENCIAS/102	V106222 - 19130	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	HEALTH O METTER	522KL	522000755	USS CHAPINERO	URGENCIAS/103	V106215 - 19077	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	HEALTH O METTER	522KL	522000506	USS CHAPINERO	URGENCIAS/TRIAGE	V106224 - 19143	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	HEALTH O METTER	560K	3860004199	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 101	V102016 18377	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	DETECTO	ACS-20A-CE	828	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 103	4361 18353	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22012187	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 101	902897	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2R B2	A20Y0408	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	A20Z0096	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	A20Z0098	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2R B2	A2230673	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2R B2	A2230672	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C19060179	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C21122148	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C21122150	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22022130	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22022131	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22022135	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22022137	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22022140	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22022142	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22022145	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22022173	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22022174	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22072351	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22082383	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22082384	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22082390	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22082393	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PA-S B2	C22082403	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10253	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10258	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
PIEZA DE MANO	PRODENTAL	TU	H2306280002	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	PRODENTAL	TU	H2306280004	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	PRODENTAL	TU	H2306280005	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	PRODENTAL	TU	H2306280001	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIEZA DE MANO	PRODENTAL	TU	H2306280007	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIPETA	HUMAN	10u - 100ul	LA009296	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO	V104578	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIPETA	HUMAN	50 UL FIJA	LA0003990	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/COAGULACIÓN	V104574	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIPETA	HUMAN	50ul FIJA	LA0003988	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/COAGULACIÓN	V104576	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIPETA	HUMAN	50ul FIJA	LA0003989	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/PARASITOLOGÍA	V104575	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIPETA	HUMAN	10u - 100ul	LA009303	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/PARASITOLOGÍA	V104577	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIPETA	HUMAN	100 UL FIJA	FP68244	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/QUÍMICA SANGUÍNEA	V104570	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIPETA	HUMAN	200 UL FIJA	AR20656	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/QUÍMICA SANGUÍNEA	V104572	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIPETA	HUMAN	10u - 100ul	LA009299	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/QUÍMICA SANGUÍNEA	V104579	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PIPETA/ TRANSFER PIPETAS	BRAND GMBH	TRANSFERPETTES	SASG1042	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/COAGULACIÓN	87387	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PULSOXÍMETRO / OXIMETRO DE PULSO	AEON	A320	NO REGISTRA	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 101	85527	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PULSOXÍMETRO/ OXIMETRO DE PULSO	EDAN	H100B	M12101040050	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA	14201 - 42976	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
PULSOXÍMETRO/ OXIMETRO DE PULSO	AEON	A320	A32013110191	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	V108707	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REFRIGERADOR	VESTFROST	VLS404A AC	20212342125	USS CHAPINERO	VACUNACION/201	93407	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REFRIGERADOR	MELING BIOLOGY & MEDICAL	YC315L	230303063	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/TRANSFUNSIONAL	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REFRIGERADOR	VESTFROST	VLS 350	20150767638	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	HU15179/ 9250	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	20131006805	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	V107724 21402	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REFRIGERADOR	HAIER	HBC 260	BE0G95EAS00 QEM8C0036	USS LORENCITA	VACUNACION	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	20054006234	USS RIO NEGRO	VACUNACION	G01122 14996	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	20131006834	USS SAN LUIS	VACUNACION/ CONSULTORIO 102	V107727-95602	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REFRIGERADOR	SUPERNORDICO	NO REGISTRA	15-0647	USS CHAPINERO	FARMACIA/RECEPCIÓN TÉCNICA	V110638	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REFRIGERADOR / CONGELADOR	MELING BIOLOGY & MEDICAL	YCD-EL300	2007333828	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/TRANSFUNSIONAL	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REGULADOR DE AIRE/ REGULADOR MEDICINAL	AIR IMETAN	R-701	122408	USS CHAPINERO	ESTERILIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REGULADOR DE OXÍGENO/ REGULADOR MEDICINAL	AIR IMETAN	CGA 870	11060C337	USS TERMINAL S	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3H700381	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA08	87400	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3H700385	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA04	87399	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REGULADOR DE VACIO / REGULADOR MEDICINAL	GENTEC	882VR-760D00A	61K-18070041-044	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA07	87407	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REGULADOR DE VACIO / REGULADOR MEDICINAL	GENTEC	882VR-760D00A	51K191103110032	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ REANIMACION	88185	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REGULADOR DE VACIO / REGULADOR MEDICINAL	GENTEC	882VR-760D00A	61K-18070041-167	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PED1	87404	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REGULADOR DE VACIO / REGULADOR MEDICINAL	GENTEC	882VR-760CHC	############	USS CHAPINERO	URGENCIAS/UA03	87402	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
REGULADOR DE VACIO / REGULADOR MEDICINAL	GENTEC	882VR-760D00A	############	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION/PROCEDIMIENTOS	87401	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SCALER ULTRASONICO	DTE	D5	1570411D5	USS SAN LUIS	ODONTOLOGÍA	V111059 21460	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SELLADORA	BIOSTAMP	NO REGISTRA	1625	USS CHAPINERO	ESTERILIZACIÓN	11133	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SELLADORA	BIOSTAMP	NO REGISTRA	1550	USS CHAPINERO	ESTERILIZACIÓN	11134	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SELLADORA	EURONDA	2001 PLUS	EDL 150007	USS SAN LUIS	ODONTOLOGÍA	V110921/ 21473	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SELLADORA	BIO-ART	BIOSTAMP	1629	USS SAN LUIS	ODONTOLOGÍA	21470	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SEROFUGA	CLAY ADAMS	SEROFUGUE 2002	A528004	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO	V110641	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SILLA DE RUEDAS	NACIONAL	NACIONAL	4316969	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA	18012 - V105035	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SILLA DE RUEDAS	NACIONAL	NACIONAL	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION	87291	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	KBE1462FF-M23-D	A36	USS CHAPINERO	URGENCIAS	95033	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	KBE1462FF-M23-D	A37	USS CHAPINERO	URGENCIAS	95031	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	KBE1462FF-M23-D	A38	USS CHAPINERO	URGENCIAS	95034	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	KBE1462FF-M23-D	A39	USS CHAPINERO	URGENCIAS	95029	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SILLA DE RUEDAS	PHYSIO TRAUMA	PH8001-C	8971211	USS CHAPINERO	URGENCIAS	95657	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SILLA DE RUEDAS	NACIONAL	NACIONAL	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION	42030	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SUCCIONADOR / ASPIRADOR	THOMAS	1615	O5120006114	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/CARRO PARO	V104674 - 19105	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SUCCIONADOR / ASPIRADOR	THOMAS	1615	5120006117	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ REANIMACION	V104678 - 19088	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SUCCIONADOR / ASPIRADOR	THOMAS	1615	5120006118	USS CHAPINERO	DEPOSITO URGENCIAS	V104673 - 18578	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
SUCCIONADOR / ASPIRADOR	THOMAS	1615	5120006112	USS CHAPINERO	URGENCIAS/OBSERVACION CARO DE PARO	V104675 - 18517	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024183	USS CHAPINERO	URGENCIAS TRIAGE	94105	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023860	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 202	94101	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023859	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 203	94103	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023861	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 204	94106	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023858	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 205	94113	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024183	USS CHAPINERO	URGENCIAS / TRIAGE	94105	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024184	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 207	94097	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023907	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 209	94135	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023909	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 210	94149	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023908	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 211	94158	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024107	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 212	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023906	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 213	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024109	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 214	94112	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024106	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 215	94141	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023937	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 305	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024108	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 306	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023910	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 307	93647	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023935	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/301	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023934	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/302	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023936	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/303	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023911	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/304	93646	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023898	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/304 A	92851	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023904	USS CHAPINERO	URGENCIAS/101	93942	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023905	USS CHAPINERO	URGENCIAS/102	93912	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023902	USS CHAPINERO	URGENCIAS/103	93908	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023903	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 101	95628	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024020	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 103	92813	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111201181452	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 202	V105046 - 18988	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111201181331	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 203	V105053 - 18054	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111227092307	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 204	V104688 - 21274	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111223084812	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 205	V104698 - 18645	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111201112829	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 207	V105056 - 18075	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111227095857	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 209	V104699-94134	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111201193346	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 210	V105047 - 18979	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111223075723	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 211	V104692 - 18554	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111227154131	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 212	V105059 - 19029	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111227092152	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 213	V105055 - 21233	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111223100308	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 214	V105064 - 18326	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111223085714	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 215	V105054 - 18047	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111201132941	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 305	V104696 - 11114	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111223165724	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 306	V104690 -18525	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111201130488	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 307	V105061 - 18985	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111213103954	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/301	V104687	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111213123319	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/302	V104706 - 18694	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	111227093005	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/304	V104700 - 18521	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	11121173711	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA/304 A	V105045 - 18980	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-10 767	70104075356	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/ PASILLO	V99229 - 18325	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-01 767	130314153266	USS CHAPINERO	URGENCIAS/101	V107598 - 19127	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-01 767	130314155716	USS CHAPINERO	URGENCIAS/102	V107597 - 19154 - 87396	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-01 767	130314155286	USS CHAPINERO	URGENCIAS/103	V107596 - 19141	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	51025154756	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	4691 18395	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	RIESTER	BIG BEN	940428552	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 103	1944 18356	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	ALP K2	SPHYGMOMANOMETER	2076	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA 101	6503 18370	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	ALP K2	SPHYGMANOMETER	2467	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	3359 21114	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	WANSUN	ANEROIDE	HU0014348	USS TERMINAL S	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TENSIÓMETRO	LORD	ANEROIDE	905154	USS TERMINAL S	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	T-536	USS CHAPINERO	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	T-534	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO VISIBLE	T-239	USS CHAPINERO	URGENCIAS/INSUMOS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-240	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 216	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	T-443	USS CHAPINERO	ESTERILIZACIÓN/ALMACENAMIENTO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	T-113	USS CHAPINERO	ESTERILIZACIÓN/DESCONTAMINACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	T-244	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/TRANSFUNSIONAL	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	T-528	USS CHAPINERO	FARMACIA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	T-530	USS CHAPINERO	FARMACIA/ALMACEN DE GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	T-529	USS CHAPINERO	FARMACIA/ALMACENAMIENTO MEDICAMENTOS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	TERMOHIGROMETTER	NO VISIBLE	T-076	USS CHAPINERO	FARMACIA/BODEGA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	T-527	USS CHAPINERO	FARMACIA/RECEPCIÓN TÉCNICA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-291	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACIÓN/CARRO PARO	85534	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	T-618	USS CHAPINERO	IMÁGENES DIAGNOSTICAS/ ALMACEN	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	HYGROMETTER	HYGRO	T-123	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	TERMOHIGROMETTER	HYGRO	T-246	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-272	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/ALMACEN	V111224 - 21294	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	T-611	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/PARASITOLOGÍA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	HYGROMETTER	TERMO	T-118	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/TOMA MUESTRAS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-290	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION / CARRO DE MEDICAMENTOS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	T-532	USS CHAPINERO	MEDICINA ALTERNATIVA PROCEDIMIENTOS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	T-535	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA / MATERIALES	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	T-620	USS CHAPINERO	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	T-533	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ REANIMACION	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-120	USS CHAPINERO	URGENCIAS/CARRO PARO OBS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-121	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/TRANSFUNSIONAL	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	HYGROMETTER	NO REGISTRA	T-525	USS CHAPINERO	VACUNACION/201	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO VISIBLE	T-638	USS CHAPINERO	ESTERILIZACION	V106037	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	NO REGISTRA	T-208	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-209	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	15988	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO VISIBLE	T-210	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO VISIBLE	T-211	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO VISIBLE	T-212	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO VISIBLE	T-213	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	T-481	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	HTC	HTC.2	NO REGISTRA	USS RIO NEGRO	VACUNACION	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-158	USS SAN LUIS	ALMACEN	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	85535	10015442	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	170	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	BIO TEMP	BIO TEMP	T-442	USS SAN LUIS	VACUNACION/ CONSULTORIO 102	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	HYGROMETTER	HYGRO	T-030	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	SH-109	T-028	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGROMETRO	KTJ	TA218A	T-165	USS CHAPINERO	VACUNACION/201	86494	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGROMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	T-621	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/TRANSFUNSIONAL	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOHIGROMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-068	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGROMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-299	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION/CARRO DE PARO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGROMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-455	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGROMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	T-619	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOHIGROMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CHAPINERO	FARMACIA	T-531	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOMETRO	DIGITAL	THERMO	T-165	USS SAN LUIS	VACUNACION/ CONSULTORIO 102	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMÓMETRO	DIGITAL	THERMO	T-251	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/ALMACEN	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMÓMETRO	FRIDGE	FREEZER	T-277	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/ALMACEN	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMÓMETRO	DIGITAL	THERMO	T-275	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/AREA DE CENTRÍFUGAS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMÓMETRO	DIGITAL	THERMO	T-276	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/AREA DE CENTRÍFUGAS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMÓMETRO	FRIDGE	FREEZER	T-274	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/ENTREGA MUESTRAS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMÓMETRO	FRIDGE	FREEZER	T-278	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/ALMACEN	V101086	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	TR-803	T-430	USS CHAPINERO	VACUNACION/201	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMÓMETRO	DIGITAL THERMOMETER	NO VISIBLE	T-214	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMÓMETRO	DIGITAL THERMOMETER	NO VISIBLE	T-215	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMÓMETRO	DIGITAL THERMOMETER	NO VISIBLE	T-216	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMÓMETRO	FRIDGE	FREZEER	T-222	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO VISIBLE	NO REGISTRA	USS RIO NEGRO	VACUNACION	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	T-465	USS SAN LUIS	VACUNACION	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMÓMETRO	DIGITAL THERMOMETER	NO VISIBLE	T-217	USS LORENCITA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMÓMETRO	BERRCOM	THERMOMETER	M05200565979	USS SAN LUIS	CONSULTA EXTERNA	V102025	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	TINF-24	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO / TRANSFUSIONAL	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	TINF-35	USS CHAPINERO	CONSULTA EXTERNA 201	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	TINF-22	USS CHAPINERO	FARMACIA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOMETRO INFRAROJO	TERMOFINDER	HFS-900	TINF 37	USS CHAPINERO	HOSPITALIZACION	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOMETRO INFRAROJO	TERMOFINDER	HFS-900	TINF 23	USS CHAPINERO	TOMA DE MUESTRAS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	TINF-27	USS CHAPINERO	URGENCIAS/PROCEDIMIENTOS 1	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	TINF-23	USS CHAPINERO	LABORATORIO CLINICO/TOMA MUESTRAS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
TERMOMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	TINF-35	USS CHAPINERO	VACUNACION/201	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
UNIDAD ODONTOLÓGICA	KOMERDENT	ELECTRICA	032-13	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/UNIDAD ODONTOLOGICA 1	V104559 - 18327	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
UNIDAD ODONTOLÓGICA	KOMERDENT	ELECTRICA	028-13	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/UNIDAD ODONTOLOGICA 2	V104560 - 18329	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
UNIDAD ODONTOLÓGICA	KOMERDENT	ELECTRICA	033-13	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/UNIDAD ODONTOLOGICA 3	V104562 - 18331	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
UNIDAD ODONTOLÓGICA	KOMERDENT	ELECTRICA	031-13	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/UNIDAD ODONTOLOGICA 4	V104561 - 18333	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
UNIDAD ODONTOLÓGICA	KOMERDENT	ELECTRICA	027-13	USS CHAPINERO	ODONTOLOGÍA/UNIDAD ODONTOLOGICA 5	V104563 - 18335	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
UNIDAD ODONTOLÓGICA	GNATUS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SAN LUIS	ODONTOLOGÍA	21476	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-08028967	USS CHAPINERO	URGENCIAS/ REANIMACION	82110	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AGITADOR DE PLAQUETAS	HELMER	PFS42	822385A	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	G03458 - 15501 - 40275	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
AGITADOR DE PLAQUETAS	HELMER	PF15I	1018555	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	82085	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ARCO EN C	SIEMENS	CIOS SELECT	10732	USS ENGATIVA CALLE 80	IMAGENOLOGIA	20871	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE E.S.E / SIEMENS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE BAJA TEMPERATURA	TUTTNAUER	P50	200546755	USS ENGATIVA CALLE 80	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	89270	CUATRIMESTRAL				X				X				X	SUBRED NORTE E.S.E / SERVIMEDICAL GROUP LTDA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE DE VAPOR	MATACHANA	S1000	E-19364	USS ENGATIVA CALLE 80	LACTARIO	H00215 / 17578	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE DE VAPOR	TUTTNAUER	55120	19010535	USS ENGATIVA CALLE 80	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	89272	CUATRIMESTRAL				X				X				X	SUBRED NORTE E.S.E / SERVIMEDICAL GROUP LTDA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE DE VAPOR	TUTTNAUER	55120	19010532	USS ENGATIVA CALLE 80	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	89273	CUATRIMESTRAL				X				X				X	SUBRED NORTE E.S.E / SERVIMEDICAL GROUP LTDA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	TUTTNAUER	2340M	1003701	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	G03471 / 13319	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	TUTTNAUER	2340	1003602	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	G03469 / 16388	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	TUTTNAUER	2340M	1003703	USS EMAUS	ODONTOLOGIA	G03458 / 40275	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	TUTTNAUER	2340	SN1003620	USS ALAMOS	ODONTOLOGIA	G03478 / 16397	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	TUTTNAUER	2340M	170605	USS BELLAVISTA	ODONTOLOGIA	G03461 / 16430	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	TUTTNAUER	2340	1003712	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	G03459 / 16449	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	TUTTNAUER	2340M	1003707	USS GARCES NAVAS	ODONTOLOGIA	G03460 /15817	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	EURONDA	E9 INSPECTION	EGO150291	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	G05123 / 15844	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE OFTALMOLOGÍA	SCICAN	STATIM 2000 G4	500822G00040	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	89439	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	SPORT FITNESS	METS	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	41978	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	WNB-10	L320-0110	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	82586	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BAÑO SEROLOGICO	ZENITH LAB	HH-S1	90510098	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	NO REGISTRA	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BARRAS PARALELAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	G03295/16036	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	777	1E+13	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	V002188 / 82572	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	777	1E+13	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	V002181 / 82578	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS029	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88392	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS030	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88391	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS037	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88394	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS031	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88519	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS020	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88520	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS027	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88393	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	4020014171	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G01470 / 016200	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	100 KG	1000000948	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	V108712	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TENSOMED	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	G04803 / 015645	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	180KL	1600000002	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	G02487 / 015705	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	12891	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	G02545 / 015731	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METER	140 KL	4020014064	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G01461 / 013292	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	450KL	BC2	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G01064 / 16509	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS022	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88379	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS025	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88376	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TANITA	HS-302	15006	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	16619	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS033	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88377	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS021	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	93746	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS 035	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88385	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS 035	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88382	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS 035	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88383	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS 035	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88380	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS 035	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88384	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	KORPUS 200	2021012500491	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	88521	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	140 KL	QT6	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G01598 / 013307	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	4020014004	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G01459 / G03985 / 13460	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS023	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	88378	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	TENSOMED	200KL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G04353 - 14650	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	KORPUS 200	2021043001445	USS TERMINAL TERRESTRE SALITRE	CONSULTA EXTERNA	88525	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	PRO SERIES 160KG	1600009175	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	V103293	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KG	4020014083	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G03864 / 15437	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G05083 / G03862 / 15299	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	4020014097	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G01466 / 15453	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	160KL	160000184	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02876 / 15426	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	160KL	4020014024	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02888 / 15208	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	160KG	1600008488	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	V102011	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	160KG	1600008487	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	V102013	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	160KG	1600008497	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	V102012	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01053 / 012590	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G04355 / 012499	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	NO REGISTRA	8440060409	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	13415	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402 KL	4020010794	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	G02048 / 014219	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	NO REGISTRA	1600000019	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	G02013 / 013868	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METER	450 KL	1731401020042 / BC1	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04844 / 013438	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	140 KL	QT2	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G01770 / 013376	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	140 KL	QT5	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G01682 / 013339	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	NO REGISTRA	QT1	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	V106138 / 039343	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BADECOL	EB9380	DS 034	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	88381	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CAMRY	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	89635	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TANITA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	89636	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	DIGITAL	1E+13	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	V002180 / 82573	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	N.T.	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G04357 / 014535	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	PRO SERIES	1600000144	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G01197 / 016319	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133234	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	87457	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133192	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	87456	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133232	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	87458	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133274	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	87460	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133273	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	87459	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133254	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	87461	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133231	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	87462	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133233	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	87463	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133253	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	87464	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133207	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	87465	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133208	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	87466	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440131941	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	87467	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440131928	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	87469	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133240	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	87470	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133252	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	87471	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133309	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	87473	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440131922	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	87474	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440131921	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	87475	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133310	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	87476	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440131942	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	87477	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133271	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	87478	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133272	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	87479	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440125764	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	87480	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	PREVERFIT	F5	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	H05896 / 014692	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	INTERFISICA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	41972	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	INTERFISICA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	41973	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	SINOMEDICAL	SN-1800V	496210425A01028	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88222	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	SINOMEDICAL	SN-1800V	496210425A01038	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88221	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	SINOMEDICAL	SN-1800V	496210425A01032	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88207	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	SINOMEDICAL	SN-1800V	496210425A01035	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88206	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME206	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86411	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME205	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86410	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME204	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	85154	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME207	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	85152	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME157	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	85147	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME199	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	85149	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME196	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	85148	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME198	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	85155	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME156	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	85153	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME158	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	85151	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME159	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	85150	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME233	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	82398	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME145	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86414	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME232	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86415	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME112	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86418	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME115	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86417	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME215	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86421	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME212	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86420	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME169	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86424	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME170	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86423	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME226	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86692	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME224	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86427	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME227	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86426	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME171	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86425	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME168	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86698	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME213	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86422	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME113	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86699	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME214	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86419	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME093	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86694	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME080	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86701	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME081	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86700	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME082	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86413	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME095	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86693	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME144	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86702	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME235	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86705	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME147	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86412	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME094	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86695	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME146	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86704	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME197	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86707	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME083	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86706	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME234	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86416	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME092	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86696	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME225	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86697	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME414	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86703	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME086	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86709	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME084	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86708	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME085	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86711	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME087	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86710	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME210	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86712	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME211	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86713	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME123	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86714	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME208	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86715	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME209	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86716	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME155	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86717	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME121	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86718	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME152	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86719	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME153	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86720	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME163	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86721	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME120	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86722	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME154	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86723	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME122	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86724	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME161	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86725	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME160	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86726	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME223	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86727	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME220	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86728	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME162	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86729	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME201	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86730	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME221	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86731	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME222	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86732	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME202	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86733	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME200	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86734	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME203	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86735	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME130	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86736	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME128	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86737	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86738	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME131	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86739	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME188	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86740	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME189	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86741	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME190	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86742	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME191	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86743	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME124	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86744	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME125	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86745	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME127	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86746	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME126	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86747	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME184	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86748	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME185	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86749	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME186	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86750	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME187	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86751	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME180	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86752	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME182	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86753	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME183	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86754	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME181	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86755	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME239	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86756	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME237	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86757	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME238	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86758	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME236	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86759	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME102	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86760	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME103	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86761	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME101	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86762	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME100	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86763	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME099	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86764	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME097	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86765	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME098	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86766	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME096	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86767	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME108	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86768	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME110	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86769	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME109	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86770	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME111	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86771	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME132	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86772	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME134	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86503	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME135	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86504	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME133	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86505	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME143	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86506	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME142	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86507	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME140	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86508	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME141	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86509	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME106	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86511	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME149	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86512	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME107	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86513	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME230	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86657	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME105	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86659	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME150	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86660	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME231	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86661	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME151	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86663	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME118	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86662	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME228	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86664	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME104	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86665	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME117	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86666	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME129	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86667	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME116	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86668	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME148	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86669	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME119	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86671	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME139	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86670	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME172	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88101	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME136	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88102	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME137	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88103	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME138	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88104	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME174	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88105	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME175	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88106	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME173	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88107	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME165	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88108	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME164	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88109	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME167	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88110	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME166	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88111	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME194	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88112	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME088	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88113	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME193	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88114	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME091	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88115	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME090	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88116	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME195	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88117	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME192	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88118	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME089	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88119	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME179	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88120	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME178	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88121	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME177	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88122	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME176	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88123	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME219	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88124	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME218	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88125	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME217	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88126	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	DAIWHA	DI4000	DI40SEHME216	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88127	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP-60	9,02401E+12	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP-60	9,02401E+12	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP-60	9,02401E+12	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP-60	9,02401E+12	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15591	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85063	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15802	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85065	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15753	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85066	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15576	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85067	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15786	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85068	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15539	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85069	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15746	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85070	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15931	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85072	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15790	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85073	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15893	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85076	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15989	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85077	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15736	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85078	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15894	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85079	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15770	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85080	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	14515	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85081	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15761	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85082	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15558	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85083	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	14400	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85084	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15754	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85086	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15555	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85089	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	14417	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85090	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15560	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85092	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15861	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85095	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	14414	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85096	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15750	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85097	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15573	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85098	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15908	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85099	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	14859	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85100	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15764	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85101	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	14523	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85102	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BBRAUN	INFUSOMAT	15888	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85103	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006420	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84239	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006344	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84240	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006401	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84241	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006771	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84248	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84249	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04007150	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84251	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04007015	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84252	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006520	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84253	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04007178	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84254	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04007239	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84255	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006434	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84256	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04007162	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84257	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04007145	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84259	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04005860	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84260	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006427	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84272	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006751	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84287	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006354	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84313	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BEYOND	SUNFUSION	21120080413	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85247	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006471	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84310	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006347	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84312	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006179	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84314	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006183	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84315	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006009	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84316	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006148	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84317	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006386	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84322	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006390	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84323	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84324	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84325	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007007	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84326	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007066	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84327	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04007065	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84358	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04007131	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84359	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04007048	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84360	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04007058	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84361	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04005871	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84363	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04005523	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84364	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04005716	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84365	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006451	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84366	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006547	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84367	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006455	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84368	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006526	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84369	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04007225	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84370	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04007200	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84373	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006776	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84378	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006602	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84379	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006659	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84380	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006675	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84381	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84382	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4005952	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84383	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4005877	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84384	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4005909	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84385	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006479	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84386	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006492	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84387	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006424	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84388	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006432	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84389	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006669	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84390	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006684	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84391	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006639	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84392	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006636	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84393	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007070	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84394	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007089	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84397	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007047	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84405	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007182	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84406	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007055	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84407	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007045	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84409	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006802	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84411	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW		USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84414	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007189	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84416	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007197	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84417	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006738	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	84426	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006763	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84427	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006706	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84430	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006748	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84431	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006626	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84432	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006702	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84433	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006166	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84436	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006803	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84438	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006882	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	84439	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006791	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84440	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006795	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84441	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006727	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84446	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006933	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84447	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006994	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84449	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006646	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84456	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006622	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84457	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006438	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84458	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006917	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84461	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006442	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84462	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84463	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006879	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84464	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006769	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84469	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006868	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84478	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006075	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84496	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006160	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84497	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007242	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84498	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84499	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007191	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84500	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006973	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84501	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006122	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84435	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04006394	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84437	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CABINA DE BIOSEGURIDAD	BIALL	NB-704	NB-704-JK30-042	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86372	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CABINA DE BIOSEGURIDAD	BIALL	NB-704	NB-704-JK30-037	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86371	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CABINA DE BIOSEGURIDAD	BIALL	NB-704	NB-704-JK30-039	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86373	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CABINA DE FLUJO LAMINAR	NACIONAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86525	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CALENTADOR DE LÍQUIDOS	STERIS	SINGLE COMP	409618019	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	41786	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	1040 PED FFDS	507146	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	H08081 / 13040	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	740P V. 10	500419	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	V104634 / 18796	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	1040 PED FFDS	507148	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	H08082 / 41651	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	1040 PED FFDS	507144	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	H08085 / 13003	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	1040 PED FFDS	507143	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	H08080 / 13065	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	1040 PED FFDS	507147	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	H08084	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	1040 PED FFDS	507145	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	H08083 / 41652	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500489/6	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	V104626 / 19195	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G00897 / 15359	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G01381 / 13900	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G00891 / 15353	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 F1 V13	502987	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G04473 / 15478	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 F1 V13	502993	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G04469 / 15333	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 F1 V13	502991	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G04471 / 15456	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 F1 V13	502988	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G04470 / 15470	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 F1 V13	502989	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G04467 / 15479	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 F1 V13	502990	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G04468 / 15466	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 F1 V13	502992	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G04472 / 15459	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G03445 / 15346	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G00529 / 15342	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G00690 / 15356	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G00684 / 15351	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G00072 / 15336	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G00915 / 15337	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G01374 / 15328	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G00057 / 12410	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G00042 / 12276	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506461	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08070 / 12420	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500445	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	V104617 / 19216	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500482	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	V104628 / 19220	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SILDE CB-38	506474	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	14635	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	13209	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SILDE CB-38	506449	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08104 / 14569	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	41571	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	861 SLIDE	506496	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	12351	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506447	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08103 / 14370	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	861 SLIDE CB 2-32	506490	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08102 / 14448	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	861 SLIDE CB 2-32	506466	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08100 / 12173	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	861 SLIDE CB 2-32	506475	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08101 / 14466	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	12192	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	FL23SE	26772	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	20571 / 2144	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	FL23SE	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	11763 / 1871	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	FL23SE	26717	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	20566 / 2125	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	FL23SE	26740	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	2087	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	45555	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	4961 / 3946	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	45570	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	43190	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	NO REGISTRA	45559	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	43220	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516486	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82308	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516481	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	82310	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516476	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82309	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	3000	3000	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	12147	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516473	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82304	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519364	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86278	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516478	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82317	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516468	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82319	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77731	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86481	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519357	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86281	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519355	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86282	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77747	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86470	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77736	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86471	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77729	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86472	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77566	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86483	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77725	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86473	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77550	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86475	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77735	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86474	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77530	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86476	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77496	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86477	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519368	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86294	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77503	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86478	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519287	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86297	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519320	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86289	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519323	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86288	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77689	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86452	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506480	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08088 / 12168	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516485	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82311	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516477	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82345	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506473	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08073 / 12336	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506481	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08077 / 12337	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516474	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82316	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500471	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	V104625 / 19255	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506472	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08110 / 41601	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500468	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	V104611 / 19203	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506498	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08069 / 12989	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506469	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08092 / 12242	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506492	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08087 / 12235	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506443	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08091 / 12223	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516475	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82307	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77598	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86446	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519361	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86293	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77588	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86447	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77697	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86449	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77593	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86465	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77511	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86466	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77601	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86467	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77594	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86468	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77534	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86469	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519317	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86287	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	500462	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	18766	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77483	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86453	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77719	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86450	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77564	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86451	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	3000	3000	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	12127	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519277	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86279	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506491	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08099 / 12215	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516488	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82306	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506465	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H080106 / 12189	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506457	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H080107 / 12288	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506482	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08108 / 12283	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506453	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08086 / 12068	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506450	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08095 / 12063	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506485	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08089 / 12079	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506446	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08090 / 12138	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516483	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82318	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516471	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82315	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516487	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82323	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506441	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08056 / 13166	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506455	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08058 / 13170	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506476	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08112 / 13176	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506470	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08059 / 13183	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506486	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08055 / 13189	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	519335	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86296	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	519333	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86280	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506499	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08062 / 13253	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	506497	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	12281/ h08079	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506484	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08066 / 13260	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506448	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08053 / 13360	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	519331	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86291	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	519298	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86295	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506464	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08052 / 13216	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506471	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08054 / 13222	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506487	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H0851 / 13102	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506488	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08060 / 13112	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	500446	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	19236	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506452	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08076 / 12974	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506494	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08063 / 13114	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506479	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08061 / 13133	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506477	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08050 / 13227	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506483	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08057 / 13144	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506500	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08065 / 13156	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506468	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08113 / 13159	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506467	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08115 / 13130	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE CB 2-38	506444	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	H08114 / 13120	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	PHYSIOTRAUMA	9005	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	V002137 / 81791	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516472	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82312	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516479	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82313	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516482	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82321	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516484	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82322	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519365	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86285	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519276	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86292	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77589	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86484	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77514	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86455	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77590	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86454	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77519	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86456	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77504	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86480	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77707	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86458	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77708	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86457	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77695	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86482	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519315	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86286	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77711	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86460	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77586	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86459	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77639	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86462	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77513	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86461	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77480	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86464	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77728	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86463	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519278	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86290	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519280	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86283	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77726	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86479	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506442	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	H08096 / 12209	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506495	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	H08071 / 12983	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	3000	3000	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	12267	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	3000	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	14589	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506451	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	13125	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	3000	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	14588	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	12957/H08064	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO REGISTRA	77584	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86448	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506445	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	H08072 / 12963	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	106 BAS VO 108	505289	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	14902	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	106 BAS VO 108	505291	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	14881	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	106 BAS VO 108	505290	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	14929	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	106 BAS VO 108	505288	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	41733	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	106 BAS VO 108	505295	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	14899	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	106 BAS VO 108	505292	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	14895	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	106 BAS VO 108	505287	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	14871	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516469	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	80802	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516480	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	82320	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	106 BAS VO 108	505294	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	14887	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	14477	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	G00762 / 14353	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	G00962 / 13147	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	G03871 / 12347	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	G00800/ 12309	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	HEALTH CARD	B 880 AV	1402/80005	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04947 / 13508	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	PHYSIOTRAUMA	9005	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	81783	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	PHYSIOTRAUMA	9005	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	81769	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	PHYSIOTRAUMA	9005	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	81784	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	PHYSIOTRAUMA	9005	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	81787	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	PHYSIOTRAUMA	9005	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	81794	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	HEALTH CARB	B 880 AV	1402/80003	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04921 / 13512	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	HEALTH CARB	B 880 AV	1402/80002	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04955 / 13530	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	HEALTH CARB	B 880 AV	1402/80001	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04920 / 13510	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	HEALTH CARB	B 880 AV	1402/80004	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	13609	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX	75819	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	85622	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	81644	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMILLA	NACIONAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	PATOLOGIA	81640	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	V109627 / 18519	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	MO VISIBLE	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	13873	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX	75585	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85624	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX	75842	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85606	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX	75580	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85623	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX	75722	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85614	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	PATOLOGIA	6149	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	PATOLOGIA	41598	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	720	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	9405	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	69482	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	14082	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	70675	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	13559	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64320	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	13629	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C373	69483	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	13632	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64282	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	14576	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64324	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	14590	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64299	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	14093	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64298	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	14509	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX	75782	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	85620	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX	75823	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	85621	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64290	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G04720 / 14510	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64295	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	14583	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	70671	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G03495 / 14613	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64308	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G020951 / 41632	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64323	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	14090	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64313	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	14574	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64281	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	13670	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64321	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	14089	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64280	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	14611	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64316	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	13653	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64289	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	41613	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64309	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G00547 / 14088	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMILLA	MUBI	CIGNUX	75622	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85615	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX	75821	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	85610	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX	75725	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	85618	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	V109631	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75474	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	G04654	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO REGISTRA	12813	USS ENGATIVA CALLE 80	PATOLOGIA	16561	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64306	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01058 / 14725	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C 374	75522	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	16475	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75473	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	13646	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64287	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	13635	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64311	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04949 / 13707	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	78106	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	16332	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75487	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04670 / 41642	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75525	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04674	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75470	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	16471	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75520	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04672 / 16482	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64297	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	41646	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64325	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	14092	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64291	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	13711	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	69481	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	41742	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75519	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04662 / 13564	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64300	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	14609	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75472	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04655 / 41649	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75523	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04666 / 13543	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75479	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04659 / 16460	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75471	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04657 / 13553	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	78109	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G05022 / 16486	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75482	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04675 / 16349	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	78105	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G05019 / 13645	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75481	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04664 / 16487	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75524	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	14921	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C379	76089	USS EMAUS	URGENCIAS	15312	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMILLA	LOS PINOS	C574	75468	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04668 / 16326	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C376	78114	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G05021 / 16500	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	PATOLOGIA	V001324 / 82542	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	PATOLOGIA	82558	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	PATOLOGIA	82555	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	PATOLOGIA	82556	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64307	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	14614	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64322	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	13650	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	78110	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G05020 / 13715	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374		USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	14577	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75480	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	16465	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64301	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04644	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75478	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	16340	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64286	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	13627	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64294	USS EMAUS	URGENCIAS	15404	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	64319	USS EMAUS	URGENCIAS	G00178 - 15492	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CARRO DE MEDICAMENTOS	NACIONAL	NACIONAL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82362	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NACIONAL	NACIONAL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86318	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NACIONAL	NACIONAL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86510	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NACIONAL	NACIONAL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	91825	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NACIONAL	NACIONAL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	91827	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NACIONAL	NACIONAL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	12950	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NACIONAL	NACIONAL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	14758	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NACIONAL	NACIONAL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	91828	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NACIONAL	NACIONAL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	13529	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NACIONAL	NACIONAL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	91829	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	15454	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NACIONAL	NACIONAL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	13085	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	CP.2000	78058	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	13090	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LUXE BAILIDA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	16462	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	MB	BT-EYN10	13877	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89530	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	MB	BT-EYN10	13878	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	89526	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CARRO DE PARO	HANLIM	HL ECO	TD2011999029001	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	88155	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	HANLIM	HL ECO	TD2011999029002	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88154	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	HANLIM	HL ECO	TD2011999029003	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	88153	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	5022	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86317	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	80526	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86319	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	14781	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	14507	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	80524	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	86316	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	80521	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	16328	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NACIONAL	V7500	14865	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	89440	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NACIONAL	V7500	14866	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	86437	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRAL DE MONITOREO	COMEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	NO REGISTRA	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CENTRAL DE MONITOREO	COMEN	UN80108000K	09P73CBN709334A	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	SIN PLACA	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRÍFUGA	BECTON DICKINSON	DYNAC	280093	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	11787	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRÍFUGA	BECTON DICKINSON	DYNAC III	4090017	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	18342 - 4759/1139A	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRÍFUGA	CENTRIFUGE	80-1	NO REGISTRA	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	91838	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRÍFUGA	THERMO CIENTIFIC	ST 8R	43035548	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	89438	ANUAL									X				SUBRED NORTE E.S.E / EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	MAGNECISER	ZAFAB01-8030	200706-0626	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	G03298/16181	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	MAGNECISER	ZAFAB01-8030	200706-0437	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	G03299/17953	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	INTERFISICA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	41982	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
COLPOSCOPIO	OLYMPUS	OCS-2	103034	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G00605 / 014252	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
COLPOSCOPIO	ZEISS	OPI1-FR	402673	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G00612 / 014251	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR	WHIRLPOOL	EV040FXHXN	JJ6067698	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	H05833 / 16033	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR	VESTFROST	MK304	20131006832	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	V107726	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	14267	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01179 / 12518	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	41728 / 14860	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	41628	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	41626	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	19046	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	19045	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	14866	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	14859	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	14856	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	14854	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	14836	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	14830	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	14828	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	14827	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	14825	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	14818	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	14817	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	14776	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	14774	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	14773	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	14770	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SCHILLER	FRED EASY	58992053433	USS TERMINAL TERRESTRE SALITRE	CONSULTA EXTERNA	86587	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	NIHON KOHDEN	AED-2100K	15693	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	67928	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	NIHON KOHDEN	AED-2100K	16339	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	67930	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	NIHON KOHDEN	AED-2100k	16321	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	67932	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	INSTRAMED	ISIS	052018IS6582	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	16545	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	INSTRAMED	ISIS	05218IS6592	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	16519	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	INSTRAMED	ISIS	052018IS6584	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	16502	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	INSTRAMED	ISIS	052018IS6572	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	16568	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	NIHON KOHDEN	AED-2100k	15700	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	67927	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	NIHON KOHDEN	AED-2100K	16237	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	67931	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	3037524	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	84958	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EL-26003311	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G04398 / 016463	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EL-52019117	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	86583	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-22080875	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89266	ANUAL							X						SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	4,56882E+11	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	88134	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000395	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	41591	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	INSTRAMED	DUAL MAX	012021DM0579	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	86314	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	INSTRAMED	DUAL MAX	012021DM0578	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86315	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	INSTRAMED	DUAL MAX	012021DM0577	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	86313	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	INSTRAMED	DUAL MAX	012021DM0580	USS EMAUS	URGENCIAS	86312	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EL-2C005277	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G04438	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ5088923	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	89650	ANUAL							X						SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC - 5631	429	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	88171	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	4,56882E+11	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	88128	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	4,56882E+11	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	88131	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	4,56882E+11	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88132	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	4,56882E+11	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	88135	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	4,56882E+11	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	88129	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531	3438	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	G04369 / 14933	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	4,56882E+11	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	88130	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	4,56882E+11	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88133	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-22080871	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	89265	ANUAL							X						SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ5088950	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	89661	ANUAL							X						SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ5088927	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	91788	ANUAL							X						SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110NE	73675000153	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	86594	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	G03455 / 14255	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO TIENE	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS TERMINAL TERRESTRE SALITRE	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	4480-15520	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02931 / 15435	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02999	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	6317 / 18915	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01035 / 12581	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G04272 / 12498	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	VA-1	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01015 / 14961	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01066 / 16522	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G02395 / 12676	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01040 / 12656	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G02328	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	H08117 / 41465	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01083 / 12543	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	12557	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	15945	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G05021 / 12519	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01047 / 12629	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01022 / 12614	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01004 / 14248	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G1006 / 12503	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	V106227 / 41667	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	16506	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G04819 / 12479	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	1169 / 656	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	14258	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	G04796 / 15648 / 41588	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BD6	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	H08203 / 13459	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BD3	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	H08143 / 13362	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BD2	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	H08183 / 13447	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BD5	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	H08184 / 13496	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BD1	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	13405	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BD4	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04686 / 13468	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	DB7	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	H08152 / 013429	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BVD4	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BVD7	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	G04790 / 14199	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BVD3	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	G05075 / 14190	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BVD1	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	G02050 / 14168	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	G03990-8339	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	12555T	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	4688	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	14257 - G04266	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	16249	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GND 1	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	6858	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GND6	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	G02541	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GND5	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	G02598	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GND7	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GND 3	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	7012	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	H08632 / 12859	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	H08554 / 12810	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	H08633 / 12835	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	H08636 / 12843	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	60165	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	G04798 - 12815	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	HO8555 / 12916	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	QD6	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G01763 / 041527	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	QD4	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G04795 / 013337	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	QD3	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G04793 / 13396	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	QD7	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G04794 / 013306	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	QD1	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	N.T / 013282	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	8889 - 10215	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	G02197 - 16174	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	IMAGENOLOGIA	2017	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	IMAGENOLOGIA	SIN PLACA	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	9143	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	NO REGISTRA	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	123	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	NO REGISTRA	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	7508	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BRD2	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	41980	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BRD6	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	41979	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BRD7	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	41974	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	17696	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	24284 / 36715	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04485	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	16287	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04684 / 16197	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04682 / 16192	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	15659	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	15676	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	12800	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	TOMA DE MUESTRAS	8980	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	14236	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	LOS PINOS	C-384	78430	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	N.T / 013312	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	LOS PINOS	C-384	QD5	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	H08125 / 013291	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G05026 / 12512	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	LOS PINOS	NO REGISTRA	78429	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	15256	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G00594 / 15259	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02871 / 15443	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	LOS PINOS	C384	66878	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02998 / 15199	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	LOS PINOS	C384	78450	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	H08123 / 15246	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02845 / 15293	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	LOS PINOS	C384	78444	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	17491 o 17941	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	9098	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	H01119 / 12564	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	G01783 / 15686	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	G02203 / 16118	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BRD8	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	19818	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GND2	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	19165 / V106252	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	G01258	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	G04316 / 15886	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	304052-N12500830022	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04043 /12902	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	304052-M12500830028	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G04042 /12866	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21307400135	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	88373	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	SONICAID	121	45452	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02850	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	304052	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	G04045 / 12781/015653	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	304052-M12500830026	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04041 / 013399	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	116107 / 304052-M125008300	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	G04047 / 16107	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21118200110	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	88372	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	304052-M125000830021	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	G04044 / 15715	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	560054-M21118200109	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	88375	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	304052-M12500830027	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G04040 / 41529	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC A	560042-M22C15130042	USS ENGATIVA CALLE 80	SALA DE PARTOS	91886	ANUAL							X						SUBRED NORTE E.S.E / HEALTHCORP SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC A	560042-M23304350004	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	91872	ANUAL							X						SUBRED NORTE E.S.E / HEALTHCORP SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC A	560042-M23304350006	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD MOVIL 4003	95752	ANUAL							X						SUBRED NORTE E.S.E / HEALTHCORP SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	560054-M21307400132	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	88374	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECOCARDIOGRAFO	SIEMENS	ACUSON SC2000	405742	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	93714	ANUAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / SIEMENS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECOCARDIOGRAFO	SIEMENS	ACUSON SC2000	405766	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	93716	ANUAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / SIEMENS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	ALOKA / HITACHI	F37	20421830	USS ENGATIVA CALLE 80	SALA DE PARTOS	9126	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC 70	CAE-7A000585	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	86049	ANUAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	VERSANA PREMIER	6151052WX0	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	91808	ANUAL												X	SUBRED NORTE E.S.E / CEIMED S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	VERSANA PREMIER	6151051WX0	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	91810	ANUAL												X	SUBRED NORTE E.S.E / CEIMED S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	VERSANA PREMIER	6151068WX0	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	91809	ANUAL												X	SUBRED NORTE E.S.E / CEIMED S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	VERSANA PREMIER	6151099WX0	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	91811	ANUAL												X	SUBRED NORTE E.S.E / CEIMED S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC-N3 PRO	CA2-89000620	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	41812	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	VERSANA PREMIER	6151017WX0	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89649	ANUAL												X	SUBRED NORTE E.S.E / CEIMED S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	VERSANA PREMIER	6150599WX0	USS ENGATIVA CALLE 80	IMAGENOLOGIA	89268	ANUAL									X				SUBRED NORTE E.S.E / CEIMED S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	VERSANA PREMIER	6150382WX0	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	89269	ANUAL									X				SUBRED NORTE E.S.E / CEIMED S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	VERSANA PREMIER	6150596WX0	USS ENGATIVA CALLE 80	IMAGENOLOGIA	89506	ANUAL									X				SUBRED NORTE E.S.E / CEIMED S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	BOVIE	IDS-310	BV2320019	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	86408	CUATRIMESTRAL	X				X				X				SUBRED NORTE E.S.E / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	WEM	HF120	6986	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	G03506 / 014136	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	VALLEYLAB	FORCE FX	S5A16522AX	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	37987	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	VALLEYLAB	FORCE FX	FS0108086A	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	G03520 / 014035	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	BOVIE	IDS-310	BV1120002	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	86303	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE E.S.E / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	WEM	SS501	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G04966 / 014601	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA / BISTURY ELECTRONICO	LOKTAL	WAVETRONIC 6000 TOUCH	NEXE-TS	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	95785	ANUAL									X				SUBRED NORTE E.S.E / BIOCLINICOS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	SCHILLER	CARDIOVIT AT101	8026238	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	25767	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 600	SF714030298PA	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G04780 - 86048	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCE	ECG3 PLUS	360449-M18406780001	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	41785	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	CM1200	90191225024	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	82299	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	CM1200	90191225026	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82274	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
ELECTROCARDIOGRAFO	MEDIANA	YM812I	MD053190102797	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88137	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	MEDIANA	YM812I	MD053190102831	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88138	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	NO REGISTRA	17381K	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	41739 / 11739	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE3	309025-M12B1303200019	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G04410 / 041593	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	CM1200	90191225027	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82276	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	CM1200	90191225025	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82275	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	MEDIANA	YM812I	MD053190102837	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88136	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-601	310017-M12101640008	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G03528 /14782	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	CM1200	90191225028	USS EMAUS	URGENCIAS	82301	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	BIOCARE	IE300	B922051079	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	89229	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	BTL	1203B	EO23E000885	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G04901 / 016317	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	BIOCARE	IE300	B922051076	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	89226	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	BIOCARE	IE300	B922051077	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	89227	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	BIOCARE	IE300	B922051078	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	89228	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	MORTARA	RSCRIBE	122480000544	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	93713	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	MORTARA	RSCRIBE	122480000545	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	93715	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
ELECTROCARDIOGRAFO	MORTARA	RSCRIBE	122480000546	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	93717	sEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROENCEFALOGRAFO	NIHON KODHEN	ECG-1200	408	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	91807	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE E.S.E / NOVATECNICA SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROESTIMULADOR	MULTISTIM FOUR	MULTISTIM FOUR	15052	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G05134	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROESTIMULADOR	HTM	PHYSIO MAXX	162915-2018	USS CSE SUBA	TERAPIA FISICA	80542	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROESTIMULADOR	HTM	PHYSIO MAXX	162917	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	41976	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROESTIMULADOR	MULTISTIM FOUR	MULTISTIM FOUR	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	11087	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROMIOGRAFO	NIHON KODHEN	MEB-2300K	400	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	91806	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE E.S.E / NOVATECNICA SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	202308	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G04220 / 41438	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PORTATIL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	16143	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PORTATIL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	82599	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	89350	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	86321	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	33560	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	14880	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PORTATIL	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	14874	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PORTATIL	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	14855	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11470	8848	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	41528	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	G02127	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	14876-16683	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	15015	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PORTATIL	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	V001374 / 82608	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	GS77710-01	B4	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04996 / 013457	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	19090	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	G04071	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G04899 / 15213	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11710	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G04900 / 15434	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	86325	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	86323	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	86327	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	86330	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	326-2020	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	86331	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	86328	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	86326	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	86324	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	86322	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	86320	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	86329	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	5026 / 4714	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11475	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	G02615 / 015669	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	82600	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71	B2	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04995 / 013407	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-01	B5	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04847 / 13417	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-01	B3	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04637 / 013364	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71	B1	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04636 / 013443	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	N.T.	202307	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	N.T.	NO REGISTRA	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	G04859 / G041590 / 14193	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	BRF1	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	G04060 / 016108	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11470	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	15987	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	BR01	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	16155	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	BR02	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	14852	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	GMD	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	14620	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	727	NO REGISTRA	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	16153	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	19090	NO REGISTRA	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	G04447	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	727	NO REGISTRA	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	G01618 / 14901 / 20409	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	16634	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	EJ2	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	I02408 / N.T.	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	G01832	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	I02404/12819	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11470	NO REGISTRA	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	41532	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 HS-OP10	2201687	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 HS-OP10	2201611	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 HS-OP10	2201624	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 HS-OP10	2201413	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 HS-OP10	2201431	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 HS-OP10	2201458	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 HS-OP10	2201595	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 HS-OP10	2201612	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 HS-OP10	2201426	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 HS-OP10	2201432	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	91874	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 HS-OP10	2201600	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 HS-OP10	2201395	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 HS-OP10	2201467	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10 HS-OP10	2201479	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET 13010	NO REGISTRA	USS TERMINAL TERRESTRE SALITRE	CONSULTA EXTERNA	14513	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	014898	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	GENERICO	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	V001375 / 82609	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	GENERICO	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G04782	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	13010	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	016133	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	14859	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	16203	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	713263	USS EMAUS	URGENCIAS	G04898 /15384	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PORTATIL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	14888	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PORTATIL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	3825	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL	SIEMENS	HELIODENT 70	01406 S02	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G02533 / 041384	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	DK Medical Sys.	ELMO-T3S	A053420M025	USS ENGATIVA CALLE 80	IMAGENOLOGIA	88156	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	AFGA	DR100s	10353	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89643	ANUAL												X	SUBRED NORTE E.S.E / RX AGFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	AFGA	DR100s	10354	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	89642	ANUAL												X	SUBRED NORTE E.S.E / RX AGFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	51570415D5	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G05128 / 17875	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	S1570404D5	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G05108 / 015783	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	S12B0916D5	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	S1570434D5	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G05137/16447	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	S157040605	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G05085 / 15845	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	S1300549D5	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	V107919 / 21487	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	51570433D5	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	G05141 / 16411	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	S1570435D5	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G05125/16387	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	S1570414D5	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	V110866/66411	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	S1570412D5	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	V110864 / 66410	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	S1570432D5	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	G05101 / 16426	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	51570405D5	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	G05105/15837	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D6 LED	S2250402D6L	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	93030	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D6 LED	S2250348D6L	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	91840	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D6 LED	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	93031	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D6 LED	S2250335D6L	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	91837	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D6 LED	S2250325D6L	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	91836	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D6 LED	S2250485D6L	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	91844	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D6 LED	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	93032	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D6 LED	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	93033	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D6 LED	S2250431D6L	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	91843	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESPIROMETRO	MIR	SPIROLAB	A23-OJ 11189	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	89254	ANUAL	X												SUBRED NORTE E.S.E / IMCOLMEDICA S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESPIROMETRO	MIR	SPIROLAB	A23-OJ 12121	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	29256	ANUAL	X												SUBRED NORTE E.S.E / IMCOLMEDICA S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EXTRACTOR DE ACIDOS NUCLEICOS	TAMBEAD	MALESTROM 4810	M48100102	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	89249	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE E.S.E / ANNAR	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EXTRACTOR DE ADN/ ARN	VERI-Q	M16	PBE182	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86650	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FIBROBRONCOSCOPIO	OLYMPUS	BF-PE2	2214364	USS ENGATIVA CALLE 80	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	91830	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE E.S.E / LM INSTRUMENTS S.A	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FIBROBRONCOSCOPIO	OLYMPUS	BF-TE2	2814543	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	SIN PLACA	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FIBROBRONCOSCOPIO	OLYMPUS	BF-PE2	2214416	USS ENGATIVA CALLE 80	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	91851	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / LM INSTRUMENTS S.A	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FIBROBRONCOSCOPIO	OLYMPUS	BF-H190	2129826	USS ENGATIVA CALLE 80	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	NO REGISTRA	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / LM INSTRUMENTS S.A	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	NO REGISTRA	6591	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G04387 / 012468	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	655 - 3	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	8053164	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	65519	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	F0714117	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR64	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	UR-61	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	65546	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	NO REGISTRA	QOGN03541	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN04192	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	NO REGISTRA	QOGN04210	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	ATEP05706	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR40	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	OT1500Z07728	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR3	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	DOBLE	HFL105 / HFL110	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR49	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	1MFA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	65536	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	1MFA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	65536	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCARE MD	DOBLE	H.FL092 / H.FL091	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR - 15	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	QOBJ02024	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR36	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN04121	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR29	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN04199	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR39	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN04117	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR30	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	QOGN04196 / QOGN03219	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR42	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	QOBJ03238 / QOGN04126	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR38	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN04125	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR24	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN03236	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR9	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	QOBJ01648/QOBJ01602	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR6	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCARED	FH-B-0-15	FL088 - FL089	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCARED	FH-B-0-15	FL119 - FL112	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN03532	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR45	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	NO REGISTRA	QOGN03539	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN03207	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR10	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	F242-0008	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	65502	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	F242 0012	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	65534-1 // UR47	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	65534	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	HX3-15	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	65533	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN04134	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR48	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN03234	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR55	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	NO REGISTRA	QOGN03239	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOBJ 01601	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR19	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	65511	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR 5	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OXIGEN	SENCILLO	ENGUR - 2	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR11	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	UR-50	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	65535	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	B04	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	SRN18F0099	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	SRN18F0096	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	F05101	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-11	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	65542	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	65528	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	DOBLE	F242-0063 / OBF625	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR26	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	FM - 100	ENGH38	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN03229	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR4	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	QOGN03457	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR-8	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	HX3-6	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	65531	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN03519	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR27	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	65529	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR1	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN03425	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR21	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN04193	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR52	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	0496	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	ENGURG-01	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR-63	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	NO REGISTRA	QOGN03527	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	NO REGISTRA	QOGN03513	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	NO REGISTRA	QOGN041381	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN04112	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR43	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ANCARE MED	SENCILLO	H.FL208	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	SIN PLACA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ANCARE MED	NO REGISTRA	H.FL190	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	SIN PLACA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ANCARE MED	SENCILLO	H.FL384	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ANCARE MED	SENCILLO	PO9091	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ANCARE MED	SENCILLO	H.FL186	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ANCARE MED	SENCILLO	H.FL210	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ANCARE MED	SENCILLO	H.FL189	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	FM-100	EMURG01	USS EMAUS	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	FM-100	EMURG02	USS EMAUS	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	FM-100	EMURG03	USS EMAUS	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHMEDA	NO REGISTRA	Y29015	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	EMURG04	USS EMAUS	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	NO REGISTRA	QOBJ91643	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	HFL159	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	SIN PLACA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	GX-1	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	GX-2	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	GX-3	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	GX-4	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	GX-5	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	GX-6	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	GX-7	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	GX-8	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	GX-9	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	GX-10	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	SRN17F0081	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-25	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-4	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	SRN18-F-0082	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-14	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	HX4-27	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	65521	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	UC-8	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	65512	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	SRN18F0092	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-8	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-9	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	28	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-11	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-20	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	32	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-19	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	34	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-13	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	HX4-19	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	65506	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-29	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	ENGH311	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-40	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	ENGH33	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-7	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-10	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	ENGH381	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-5	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUN MED	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-42	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUN MED	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-43	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUN MED	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-41	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	ENGH315	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-16	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	ENGH49	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-16	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	65538	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-30	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	65537	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-33	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	ENGH313	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-31	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUN MED	SENCILLO	FM20161438	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-39	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	ENGH31	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-2	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	DATEX OHMEDA	SENCILLO	FM-20161122	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-4	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOBJ01010	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-24	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	SRN18F 0090	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-6	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-28	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-27	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-26	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-25	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OXIGEN	SENCILLO	FM20161379	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-1 - 40107	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	SRN18F0081	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-21	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	H.FL143	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	UC-7	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	H.FL142	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	UC-10	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUN MED	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	UC-2	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	SENCILLO	1267112	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-17	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	SRN18F0091	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-5	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	SRN18F0077	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	ENGH46 / HX4-13	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	HX4-20	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	65541	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	65545	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-26	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	65540	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-22	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUN MED	SENCILLO	FM20161177	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-12	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	ENGH45	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-7	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-8	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	SENCILLO	1266214	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-10	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	DATEX OHMEDA	SENCILLO	718805	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-3	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-23	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	ENGH41 - F08091	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-15	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	ENGH47	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-18	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	MORIYA	SENCILLO	283260123	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-17	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-1	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-34	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-37	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-36	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-35	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	SRN18F0094	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-9	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRESICION MEDICAL	SENCILLO	SRN18F00078	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-12	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO VISBLE	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-32	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX4-24	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	G5524	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-38	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN03548	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-22	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	HX3-3	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	65532	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	QX-3	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	ATEP 05747	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	QX-1	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRESICION MEDICAL	SENCILLO	65505	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	QX-2	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	QUBJ01647 / QUBJ01644	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	QX-4	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	E.1004	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	QX-7	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCARE MD	DOBLE	H.FL1091 / H.FL1092	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	QX-6	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCARE MD	DOBLE	H.FL108 / H.FL107	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	QX-5	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	DOBLE	UCN-2	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	88173	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMED	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI1	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMED	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI7	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMED	SENCILLO	198	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI8	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMED	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI4	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMED	SENCILLO	H.FL385	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI9	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMED	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI6	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN03209	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI-10	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN03213	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI-3	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	F07141	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI-5	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI-2	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	ATEP-05648	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	UC-9	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	UC-3	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	65517	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	UC4	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUN MED	SENCILLO	FM20161183	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	UC5	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUN MED	SENCILLO	FM20161537	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	UC1	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUN MED	SENCILLO	65521	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	UC6	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	SRN17F0017	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	UCN-4	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	SRN17F0015	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	UCN-5	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	UCN-6	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	ENVN04	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	UCN-12	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	DOBLE	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	UCN9	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	DOBLE	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	UCN-1	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	UCN-3	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	UCN-10	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	UR56	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	ENVN02	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	UCN11	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	SENCILLO	H.FL239	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	UCN7	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOBK00558	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	UCN8	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	UR 75	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	1MFA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR 100	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	1MFA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR 101	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	1MFA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR 76	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	RECISION MEDIC.	SENCILLO	HFL209	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	SIN PLACA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	RECISION MEDIC.	SENCILLO	HFL238	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	RECISION MEDIC.	SENCILLO	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	FM-100	EMHP01	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	FM-100	EMHP02	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	FM100	EMFL05	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	RECISION MEDIC.	SENCILLO	306	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	DOBLE	65539	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR44	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR67	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR69	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR70	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR59	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR71	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR72	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR73	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR47	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR74	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	RECISION MEDIC	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR58	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR-53	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QUBK00538	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR-16	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCARE MD	DOBLE	HFL094 / HFL093	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR-33	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QUBJU1023	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR-57	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN04115	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR62	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	GN03247/QOGN0	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR37	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN03527	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR66	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	DOBLE	65301	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR7	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	RECISION MEDIC	SENCILLO	G5540	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR31	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	4062	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR25	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN04150	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR32	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN04131	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR18	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	ATEP05649	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR41	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN04216	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR34	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN03513	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR68	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN03228	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR20	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN03218	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR12	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOBJ01752	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR14	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	N03212 / QOGN0	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR2	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	QOGN04205	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR60	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	RECISION MEDICA	SENCILLO	65503	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR17	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OXIGEN	SENCILLO	15D0459	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	5198 / UR22	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO TIENE	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR13	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	FN2161237	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR23	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	RECISION MEDICA	SENCILLO	UR-51	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR-51	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCARED	FH-B-0-15	A.FL106	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCARED	FH-B-0-15	H.FL109	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	216	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88508	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	218	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88509	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	221	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88510	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	114	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88502	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	115	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88518	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	116	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88517	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	110	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88516	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	111	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88511	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	112	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88505	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	113	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88503	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	201	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88515	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	202	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88513	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	203	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88512	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	102	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88507	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	108	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88506	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	109	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88514	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FONENDOSCOPIO	LORD	NO REGISTRA		USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	BRF1	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	NO REGISTRA		USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	BRF2	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	NO REGISTRA	6590	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BA4	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	BA1	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BA2	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BA3	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	SPECTRUM	QF2	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	QF-02	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NACIONAL	NO REGISTRA	QF3	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	QF-03	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NACIONAL	NO REGISTRA	QF4	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	QF-04	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	EM-206	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	DOBLE SERVICIO	NEGRO	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	EM-210	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	AL-01	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	AL-03	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	AL-04	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	DOBLE SERVICIO	MORADO	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	AL-02	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	6125	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	ADULTO	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	SPIRIT	DOBLE SERVICIO	54103	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NUBENCO	DOBLE SERVICIO	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVIVIO	EM-206	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	NO REGISTRA	BA5	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NEGRO	1 CUERPO	NO REGISTRA	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	BVF1	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	1 CUERPO	NEGRO	NO REGISTRA	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	BVF2	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	1 CUERPO	NEGRO	NO REGISTRA	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	BVF3	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	NO REGISTRA		USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	BRF3	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	NO REGISTRA		USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	BRF4	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	NO REGISTRA		USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	BRF5	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	PEDIATRICO	NO REGISTRA	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	GNF-04	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	NO REGISTRA	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	GNF-01	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	NO REGISTRA	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	GNF-02	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	NO REGISTRA	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	GNF-03	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	APLK2	807	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	ESF-01	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	ESF-02	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	APLK2	807	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	ESF-03	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	APLK2	807	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	ESF-04	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	APLK2	807	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	ESF-05	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVIVIO	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVIVIO	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	MYSCO - SCOPE	NEGRO	QF1	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	QF-01	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVIVIO	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	DOBLE SERVIVIO	EM210	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICO	NO REGISTRA	USS TERMINAL TI	CONSULTA EXTERNA	TS-01	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICO	NO REGISTRA	USS TERMINAL TI	CONSULTA EXTERNA	TS-02	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	KIRCHNER Y WILHELM	NO REGISTRA	FC03	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	DOBLE SERVICIO	C202	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	PRESTIGE	NO REGISTRA	AZUL	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	PRESTOL AZUL	6420 - 6534	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	50195	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	APLK	NO REGISTRA	MORADO	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	6435	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HMIXTO-100	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HMIXTO-101	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HMEDI-100	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	HMEDI-100	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	101	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	KAWE	PRESTIGE	UCI-A1	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	KAWE	PRESTIGE	UCI-A2	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	KAWE	PRESTIGE	UCI-A3	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	KAWE	PRESTIGE	UCI-A4	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	KAWE	PRESTIGE	UCI-A5	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	KAWE	PRESTIGE	UCI-A6	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	KAWE	PRESTIGE	UCI-A7	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	KAWE	PRESTIGE	UCI-A8	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	KAWE	PRESTIGE	UCI-A9	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	101	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	102	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	103	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	GRIS	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	NEGRO	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	1	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	2	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	NEGRO	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	NEGRO	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	NEGRO	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	NEGRO	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	NEGRO	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	AZUL	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	AZUL	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	NEGRO	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	DIR 100	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	DIR 101	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	DIR 102	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	DIR 103	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	DIR 104	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	DIR 105	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	DIR 106	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TR-100	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TR-101	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NUBENCO	DOS VIAS	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NO REGISTRA	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	BVF4	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	BA6	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FOTÓFORO	WELCH ALLYN	LUMIVIEW	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	N/R	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOTÓFORO	WELCH ALLYN	49020	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	91818	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOTÓFORO	WELCH ALLYN	49020	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	91819	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOTÓFORO	WELCH ALLYN	49020	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	91820	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOTÓFORO	WELCH ALLYN	49020	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	91821	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOTÓFORO	WELCH ALLYN	49000	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	88193	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GENERADOR DE ALTO FLUJO	Fisher & paykel	AIRVO 2	210113241106	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	86352	SEMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GENERADOR DE ALTO FLUJO	Fisher & paykel	AIRVO 2	210113241113	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	86349	SEMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GENERADOR DE ALTO FLUJO	Fisher & paykel	AIRVO 2	210113241153	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	86350	SEMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GENERADOR DE ALTO FLUJO	Fisher & paykel	AIRVO 2	210113241143	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	86348	SEMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GENERADOR DE ALTO FLUJO	Fisher & paykel	AIRVO 2	210113241134	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	86351	SEMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GENERADOR DE ALTO FLUJO	HEYER	NEOHIF-17	(E) XYZK543	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	91812	SEMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GENEXPERT	CEPHEID	N.V.	847558	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86356	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRABADORA HOLTER	EDAN	SE-2003	360248-M22609600001	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	89259	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRABADORA HOLTER	EDAN	SE-2003	360248-M22609600002	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	89257	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRABADORA HOLTER	EDAN	SE-2003	360248-M22609600003	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	89258	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
GRABADORA HOLTER	EDAN	SE-2003	360248-M22609600004	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	89260	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRABADORA HOLTER	EDAN	SE-2003	360248-M22609600005	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	91795	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRABADORA HOLTER	EDAN	SE-2003	360248-M22609600006	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	91794	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRABADORA HOLTER	EDAN	SE-2003	360248-M22609600007	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	91797	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRABADORA HOLTER	EDAN	SE-2003	360248-M22609600008	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	91796	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRAMERA	BBG	KDR 6000	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LACTARIO	41752	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
HIDROCOLECTOR	INTERFISICA	12 PAQUETES	NO REGISTRA	USS BOYACA REA	TERAPIA FISICA	41981	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
HORNO DE SECADO	MEMMERT	UN 55	B214.2539	USS ENGATIVA CALLE 80	SALA DE PARTOS	SIN PLACA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	COMEN	B3	B3201204005C	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	86339	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	TAR095067	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	86436	SEMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE E.S.E / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	SAR094193	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	86434	SEMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE E.S.E / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	HILL ROM	C450	RV072420	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	G00319 / 014819	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DAVID	TI 2000	3612902011	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	V04378 / 019074	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	COMEN	B3	B3201204008C	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	86338	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CL7204A	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85123	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CL7434A	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85122	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	AAQ0813224A	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85121	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3158	HAS000643	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	93803	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE E.S.E / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM INFANT INCUBATOR	V-80	1100266	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	G04285 / 014848	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	HILL ROM	C450	VP07945	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G00108 / 014846	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	HILL ROM	C450	VP07959	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	G00105 / 014812	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	HILL ROM	C450	RW07422	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G04779 / 014820	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	OHMEDA	3000 INCUBATOR	HCDA50153	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G04444 / 014824	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSSH-0006	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	95099	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE E.S.E / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSSH-0008	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	95097	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE E.S.E / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSSH-0009	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	95098	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE E.S.E / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSSH-0005	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	95369	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE E.S.E / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSSH-0010	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	95371	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE E.S.E / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	BIOPLUS	NO REGISTRA	10002311035	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	96225	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	BIOPLUS	NO REGISTRA	10002311034	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	96226	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	BIOPLUS	NO REGISTRA	10002311036	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	96227	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	BIOPLUS	NO REGISTRA	10002311039	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	96224	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
INFANTOMETRO	BIOPLUS	NO REGISTRA	10002311037	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	96229	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	BIOPLUS	NO REGISTRA	10002311038	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	96228	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BH-1	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	93804	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BH-2	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	93822	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	KRAMER	NO REGISTRA	BVI1	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	G05076	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GNI1	USS GARCES NA	CONSULTA EXTERNA	G02532	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	KRAMER	NO REGISTRA	QI1	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	KRAMER	NO REGISTRA	QI2	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	KRAMER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	AL-1	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	93823	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	95790	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
INFANTOMETRO	SECA	NO REGISTRA	############	USS GARCES NA	CONSULTA EXTERNA	87381	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CS-1	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CS-2	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CS-3	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CS-4	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BR-3	USS TERMINAL TI	CONSULTA EXTERNA	95755	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	SECA	NO REGISTRA	4171721009	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	80666	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	SECA	NO REGISTRA	10820	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	87367	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	SECA	NO REGISTRA	############	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	87382	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	KRAMER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	41531	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	KRAMER	URGP	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	V104665	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	SECA	417	10000000710627	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	87365	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	CONVIDA	X702	5100-1506010009	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	G05035 / 014138	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	CONVIDA	X702	60100-150601001	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	G05036 / 014169	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	CONVIDA	X702	5100-156010011	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	G05037 / 014031	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	MARTIN	ML701	0004D2495	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	G00231	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
LÁMPARA CIELÍTICA	MINDRAY	HYLED 9700	L5-11001932	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	86347	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	CONVIDA	X702	5100-1505033001	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	SIN PLACA	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	N.T.	QL1	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G04501 / 012780	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	N.T.	1	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	7590	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	NO REGISTRA	2	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G04785 / 15311	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G04268 / 012513	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G00595 / 012520	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G00869 / 012445	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01019 / 012563	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G01029 / 012682	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01043 / 012647	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01056 / 012628	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G01118 / 012589	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	NT	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	12618	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G04698 / 014726	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	12651	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	LEVITON	CROMADA	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	G04263	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	N.T.	NO REGISTRA	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	G04133 / 014234	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	BRL1	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	V106023 / 19104	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	CROMADA	BRL2	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	G04061 / 16084	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	LEVITON	CROMADA	GNL1	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	14496	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	G01251 / 15887	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	V002193 / 82589	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	V002194 / 82588	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G04283 / 14275	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	NO REGISTRA	USS BOYACA REAL	TOMA DE MUESTRAS	V106027 / 21273	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELLCH ALLYN	GS300	55002555	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	G04992/014914	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G0085 / 014797	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04335 / 016302	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-136	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04344 / 041655	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	L5-135	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04936 / 016324	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED.E	L1570520E	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	G05104 / N.T	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	ORISOL	NO REGISTRA	LO-2492	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	G03470 / 016390	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	ORISOL	NO REGISTRA	LO-2484	USS EMAUS	ODONTOLOGIA	G03468/17873	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	NO REGISTRA	LED – E	L12A0088E	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	21488 / 21486	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED – E	L1570518E	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G05080/17874	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED - E	L1570507E	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	4390 / 19078	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	DBA	LED	L1270068H	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	V107697 - 66415	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	SUNLITE	1275	06599	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	G04155	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED - E	L1570519E	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G05113 / 41373	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	SAAB	L033	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED	L1570548E	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	G05140/16414	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	ORISOL	N.T	L0-2493	USS GARCES NA	ODONTOLOGIA	G3493 / 016415	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED.E	L1570547E	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	G05124/16389	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	ORISOL	NO REGISTRA	C0-2490	USS BELLAVISTA	ODONTOLOGIA	G03477	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	ORISOL	LED - E	LO-2488	USS BOYACA REA	ODONTOLOGIA	16363/ G03465	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	LED - E	L1570546E	USS BOYACA REA	ODONTOLOGIA	G05136 / 16364	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	NO REGISTRA	L1570545E	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	G05099 / 15842	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	ORISOL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS GARCES NAV	ODONTOLOGIA	G03463 / 15810	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED. E	L1570521E	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	G05107 / 15847	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	SAAB	L033	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	17704-34	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	ORISOL	N.T	NO REGISTRA	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	G03464 / 015850	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	HILL ROM	PT533	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G00385/ 041629	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	HILL ROM	PT533	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G00375/ 014837	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	MAXIPHOTO8	N.T.	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	0373/ 041316/ 0147	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	DAVID	XHZ-90L	46110503004	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	42972	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	HILL ROM	PT533	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G00330/ 014861	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-6T	341-05	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	42974	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-6T	345-05	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	43145	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-6T	338-05	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	42971	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-6T	343-05	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	42969	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	DAVID	XHZ-90L	A46BB0022003	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89513	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	DAVID	XHZ-90L	A46BB0022006	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89515	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	DAVID	XHZ-90L	A46BB0022001	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89514	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	DAVID	XHZ-90L	A46BB0022007	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89516	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	DAVID	XHZ-90L	A46BB0022002	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89665	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	DAVID	XHZ-90L	A46BB0022004	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89664	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	DAVID	XHZ-90L	A46BB0008001	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89662	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	DAVID	XHZ-90L	A46BB0022005	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89517	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE HENDIDURA	ZEISS	SL 115	849275	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G00575 / 041689	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE HENDIDURA	ESSILOR	SL300	1119585	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	41946 / 80803 / 80804	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE HENDIDURA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	33972	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE HENDIDURA	TOPCON	SLIT LAMP	155239	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	G01972 / 014300	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA PIELÍTICA	ILUMITEC	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	G02742 / 15496	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA PIELÍTICA	BRANDON	ASTRAMAX 30	10024413109289	USS ENGATIVA CALLE 80	SALA DE PARTOS	V107684 / 18581	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA PIELÍTICA	HERAEUS	MANAULUX BLUE 80	00007284	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	HV8903 / 9406	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA PIELÍTICA	WELCH ALLYN	44200	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G03384 / 014497	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5052-44	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	89528	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5062-45	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	89529	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LARINGOSCOPIO	GREENLINE	5-5333-48	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	89351	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	GREENLINE	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89524	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	GREENLINE	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89528	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	17	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	86485	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	HEINE OPTOTECHNIK	F-17900.000	1105673591	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	88139	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	HEINE OPTOTECHNIK	F-17900.000	1105641036	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	88140	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	HEINE OPTOTECHNIK	F-17900.000	1105673594	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	88141	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813-LED	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	89656	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813-LED	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	89652	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813 ADULTO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	33313	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	86491	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	G01109	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	G04916	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	42648	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84523	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G98355	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	86502	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5052-44	220324	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	89525	ANUAL									X				SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813-LED	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	89653	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813-LED	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	89654	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813-LED	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	89655	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813-LED	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	89657	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAVADOR ULTRASONICO	OLYMPUS	ENDOSONIC	03 17487	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL				X				X				X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAVADORA TERMODESINFECTORA	STEELCO	250 L DS-610/2	1806510DW025	USS ENGATIVA CALLE 80	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	89271	CUATRIMESTRAL				X				X				X	SUBRED NORTE E.S.E / ULTRASCHALL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LENSOMETRO	BURTON	43123	5067	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	01266 / 034247	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MAPA DE TENSIÓN ARTERIAL	WELCH ALLYN	ABPM7100S	W19673	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	89505	ANUAL		X											SUBRED NORTE E.S.E / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MAPA DE TENSIÓN ARTERIAL	WELCH ALLYN	ABPM7100S	W19674	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	89502	ANUAL		X											SUBRED NORTE E.S.E / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MAPA DE TENSIÓN ARTERIAL	WELCH ALLYN	ABPM7100S	W19676	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	89503	ANUAL		X											SUBRED NORTE E.S.E / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MAPA DE TENSIÓN ARTERIAL	WELCH ALLYN	ABPM7100S	W19739	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	89504	ANUAL		X											SUBRED NORTE E.S.E / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	ATLAN A300	ASPJ0110	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	88150	CUATRIMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	SPACELABS	BLEASE SIRIUS	SIRI-005996	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	G05031 / 014044	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX65	KT-9C003446	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	82270	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX 65	LA14101586	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	G03512 / 14121	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	SPACELABS	BLEASE SIRIUS	SIRI-006003	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G05034 / 014133	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	ATLAN A350	ASRH-0091	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	89645	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE E.S.E / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	ATLAN A350	ASRH-0092	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	89647	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE E.S.E / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	ATLAN 350	ASRL-0430	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	91802	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE E.S.E / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	ATLAN 350	ASRL-0431	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	91804	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE E.S.E / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MARCAPASOS	MEDTRONIC	5388	PF G031856P	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	9034 / 038107	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MARCAPASOS	OSYPKA	PACE 203H	1748022	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	41755	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	HMEDICS	PA-100A	4606	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	HMEDICS	NO REGISTRA	10488	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	HMEDICS	NO REGISTRA	495	USS BOYACA REAL	TERAPIA FISICA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	EM-54002167	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	G05000 / 014172	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	EM-54002166	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	G05003 / 014137	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	EM-54002168	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	G05001 / 14040	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	GEM	ET700	00715	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	88169	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MAQUET	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	6470 - 20773	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MESA DE CIRUGÍA	LOS PINOS	N.T	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G04594 / 014500	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	LOS PINOS	MC805TE V07/02	70895	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G03497	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	BELLMONT	N.T	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G04522 / 041318	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROCENTRIFUGA	BIOLOGIX	D1008	HG20CAV00018 03	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86395	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO DE CIRUGÍA	CARL ZEISS	PRIMO STAR	31160022701	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G03047	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO DE LABORATORIO	OLYMPUS	CH2	CE0434	USS EMAUS	LABORATORIO CLINICO	9461 / 1275	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO DE LABORATORIO	OLYMPUS	CX21FS1	1J80081	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	G03515 / 015910	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO DE LABORATORIO	OLYMPUS	CHS	1G0357	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	G01219 / 15900	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO DE LABORATORIO	OLYMPUS	CX23	6A85994	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	G05153	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO DE CIRUGÍA	TAKAGI	OM-S	198284	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	SIN PLACA	BIMESTRUAL	X		X		X		X		X		X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO DE CIRUGÍA	CARL ZEISS	OPTIM VISU 150	6628504977	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	G03293 / 014022	BIMESTRUAL	X		X		X		X		X		X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR DE TRANSMISION NEUROMUSCULAR	TOF-WACHTS	NO REGISTRA	242005068	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	SIN PLACA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	0034-M219131000	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	88543	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	0034-M219131000	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	88541	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	0034-M219131000	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	88542	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	SUNRAY	SRF618B6	00018-F1J003	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G05118 / 014593	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
PANTALLA DE GRADO MEDICO	LG	19HK312C	201NTYT63378	USS ENGATIVA CALLE 80	IMAGENOLOGIA	91814	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE E.S.E / CEIMED S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	f8-01014201	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	82270 (PLACA MAQUINA DE ANESTESIA)	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	M-50	3123-M137070200	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	G04808 / 12948	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	ACG-9C002228	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82302	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2385	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0688	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85018	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2125	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85024	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2328	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85016	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2323	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	80827	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0687	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85017	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916732	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85014	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916756	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85013	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916769	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85012	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916763	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85019	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916747	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85009	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916764	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85010	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916767	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85008	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916761	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85007	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2376	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85025	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814078F	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84938	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814336F	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84515	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814328F	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84514	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2356	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	80836	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814039F	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84935	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814085F	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84537	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814340F	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84524	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814067F	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84934	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814079F	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84937	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814076F	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84928	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814066F	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84932	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814060F	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84941	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814040F	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84936	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814329F	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	84527	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2362	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	80819	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	INFINITY DELTA	6010377470	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88149	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002231	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82332	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-04074666	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84965	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002226	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	82326	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM 6301	7086	USS ENGATIVA CALLE 80	USS ENGATIVA CALLE 80	G04362 / 014896	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3532	304	USS SIMON BOLIVAR	BIOMEDICA	21338	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22207540007	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	89261	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22207540059	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	88194	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916733	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	86531	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916759	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	86527	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916731	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85032	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002229	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82331	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC8	EW-86046015	USS ENGATIVA CALLE 80	SALA DE PARTOS	041757	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916768	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	86530	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-82020230	USS TERMINAL TI	CONSULTA EXTERNA	16537	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814068F	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84940	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-04074656	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84966	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-04074662	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84970	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-04074670	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84969	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-04074661	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84963	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2340	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	80817	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22609560055	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	89651	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002223	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82327	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	ACG-9C002278	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82298	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002232	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82335	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	M80	06 - M121511000	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G04403 / 014605	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ADIVISOR	9200	4052389	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	041794	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-04074665	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84964	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM-7000D	21260115002N04	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82216	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916749	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	86529	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	Mediana	M50	459092000019	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88187	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	Mediana	M50	459092000042	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	88186	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	Mediana	M50	459092000021	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	88343	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	Mediana	M50	459092000053	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88340	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	Mediana	M50	459092000052	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	86618	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	Mediana	M50	459092000014	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	88344	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	Mediana	M50	459092000017	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88190	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	Mediana	M50	459092000051	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	88188	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	Mediana	M50	459092000039	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	88342	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	Mediana	M50	459092000046	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	88189	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	Mediana	M50	459092000018	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	88341	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	Mediana	M50	459092000026	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88360	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	Mediana	M50	459092000040	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88354	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011830	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G04455 / 012463	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814086F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	85002	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814087F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	84995	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814088F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	85006	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814089F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	84999	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814090F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	85000	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814091F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	84990	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814092F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	84994	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814093F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	84992	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814094F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	85003	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814095F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	84991	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814096F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	84988	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814097F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	84996	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814098F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	85004	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814099F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	84998	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814100F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	84997	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814101F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	84989	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814102F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	85001	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814103F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	84987	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814104F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	85005	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814105F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	84986	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C-80	K8200814106F	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	84993	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002225	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82325	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002235	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	82324	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2329	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	80826	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-04074658	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	84968	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-04074660	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84960	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 10	EX-3A011704	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G04640 / 013612	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2333	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	80823	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 10	EX3A0011735	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	14080 / G04477	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916766	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	85124	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC 12	KQ - 7A007451	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	41753	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	ACG-9C002224	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	82303	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814348F	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	84525	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814082F	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	84933	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814051F	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	84943	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814043F	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	84930	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814314F	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	84520	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814046F	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	84942	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814047F	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	84929	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814331F	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	84533	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2359	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	80814	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0700	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	80818	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0693	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	80813	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2127	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	82344	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2324	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	80815	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2374	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	82342	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2343	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	80816	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2321	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	82343	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2365	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	80820	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2366	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	80822	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2326	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	80833	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2NF3497	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	86523	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC12	KQ-7A007427	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	66573 / 66610	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2311	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	80835	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	ACG-9C002279	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	82300	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	ACG-9C002230	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	82330	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	M-50	3123-M13707020	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	G04815	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	M-50	333021-M12604720023	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G04407 / 014809	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916753	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	86528	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2332	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85041	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0691	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2320	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-04074669	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	84972	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-04074672	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84967	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-04074663	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	84962	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-7A015252	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	33901	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 10	EX-43015580	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	G04635 / 013507	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-73006379	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	041745	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 10	EX3A011703	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G04638 / 014587	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-7A015198	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	33902	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3208	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	86520	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2337	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	86430	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3232	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	86519	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3199	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	86516	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2338	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	80824	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2367	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	80825	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	M-50	3123-M13707020	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	12249	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916736	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	84976	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916744	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	84977	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN9916741	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	84978	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916745	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	84979	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916770	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	84980	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916740	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	84981	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916742	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	80829	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916737	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	80830	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916751	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	80831	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916765	USS ENGATIVA CALLE 80	UNIDAD DE CUIDADO BASICO NEONATAL	80832	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916734	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85038	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916752	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85039	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916754	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85040	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916755	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85027	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916748	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85028	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916757	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85029	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916758	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85030	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916738	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85031	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916760	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85033	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916750	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85034	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916743	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85035	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916762	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85036	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916746	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85037	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	21260115002N02	USS EMAUS	URGENCIAS	84199	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	21260115002N02	USS EMAUS	URGENCIAS	84198	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	21260115002N00	USS EMAUS	URGENCIAS	82241	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	21260115002N04	USS EMAUS	URGENCIAS	84205	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	21260115002N01	USS EMAUS	URGENCIAS	84192	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	21260115002N00	USS EMAUS	URGENCIAS	84207	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	21260115002N00	USS EMAUS	URGENCIAS	82246	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	21260115002N04	USS EMAUS	URGENCIAS	84197	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	21260115002N01	USS EMAUS	URGENCIAS	84194	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	21260115002N00	USS EMAUS	URGENCIAS	84193	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2316	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85022	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2330	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85020	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2319	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85021	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0699	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85023	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2327	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	80821	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814053F	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	84931	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2325	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85026	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916735	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85011	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916739	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85015	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22609560053	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	91787	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE E.S.E / IME IMPORT MEDICAL COLOMBIA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	)21260115002N04	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82255	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1200	CC-46129469	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G04893	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0438	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82256	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-75009292	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	86592	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC 12	KQ-7A007419	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	86577	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC2000	CV-2C109778	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	V106720	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	)21260115002N02	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82215	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1200	CC-46129473	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G04890 / 14572	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	IM70	0080-m17c022406	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	16550	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	IM70	1237-M17902150	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	16527	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-7A015286	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	34305	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-03063976	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	V001422 / 82590	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	NC3	N5180831052B	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	42378	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-7A015196	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	41821	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1200	CC-46129470	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G04889 / 14575	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-73006376	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	41750	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	NC3	N5180831062B	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	42242	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC 12	KQ7A007465	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	NO REGISTRA	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325088	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88279	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325053	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88302	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325042	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88315	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	HEAL FORCE	DELUXE 70	J4200RJ01173	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88563	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325064	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88488	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325094	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	89038	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 8	Ew56019791	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G05120/14591	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEOPUFF	ATOM	RESUSCI FLOW	2790491	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	32462	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
NEVERA	CHALLENGER	DH1028	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	FARMACIA	HU6639 / 09180	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	180900184	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	42038	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CHALLENGER	CR300	120824-01094	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G04039 / 14971	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NS-270-1	88911718	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	H04743 / 15680	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NS-2704	0889-11720	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	H02809 / 13492	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	RS-9-B	70800025	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	G04131 / 14159	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	171100255	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	42095	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	A.9.S	8501-1	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	H01668 / 41589	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV AR5121 IP	171000111	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	82305	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	ATE-9-DV	811230	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	H03498 / 12908	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CENTRALES	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	I02386 / 13321	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CHALLENGER	CR 150S	NO REGISTRA	USS EMAUS	FARMACIA	4697 / 36903	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CENTRALES	INE-10	734155	USS ENGATIVA CALLE 80	FARMACIA	H01746 / 15554	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	NV	NV	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	H06814 / 15923	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	ATE- 9DV11	4871	USS ENGATIVA CALLE 80	LACTARIO	H07178 / 9424	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	SAMSUNG	RT29FBRHDSP	04664AFS4001417	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	135370000962	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	180900112	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	42047	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	180900202	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	42039	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	SAMSUNG	RT29FBRHDSP	JL8H4BADA00009K	USS ENGATIVA CALLE 80	LACTARIO	6185	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	ATE-1C-DV	014-4 // Gab 703	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	H01667 / 14523	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	ATE CONV 311L 1P	E - 071106863	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G03980 / 14524	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	180900241	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	42041	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	180900323	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	42042	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CHALLENGER	CR 150	040526-01991	USS EMAUS	URGENCIAS	16620	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	SECA	354	8354343180473	USS TERMINAL TERRESTRE SALITRE	CONSULTA EXTERNA	80667	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TENSOMED	ACS-20B-YE	QT8	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G04049 / N.T	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	PRESTIGE	ERZ220	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88533	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	INFANT SCALE	ACS-20B-YE	BRP4	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	G03422/12784	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	INFANT SCALE	ACS-20B-YE	BRP2	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G04054/16116	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	INFANT SCALE	ACS-20B-YE	BRP1	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G04055/16104	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	386KGS-01	11358	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G03033 / 15209	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	N.T.	8794	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02868 / 15242	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PESA BEBE	HEALTH O METER	1524KL	162605	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02929 / 15222	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	386KGB7	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02846 / 15446	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	N.T.	11315	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02890 / 15298	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TENSOMED	ACS-20B-YE	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G03376 / 012664	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TENSOMED	ACS-20B-YE	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G03503 / 012951	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TENSOMED	ACS-20B-YE	BD10039959	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G04346 / 041665	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TENSOMED	ACS-20B-YE	BD100399557	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G04500 / 16316	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH METER	20KG	400302035162	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	G02959 / 015674	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	1522KL	1522010920	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04843 / 13409	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	1522KL	1522010938	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04997 / 13467	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	1522KL	1522010951	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04998 / 13363	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	1522KL	1522010924	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04999 / 13448	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	1522KL	1522010903	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04842 / 13456	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TENSOMED	ACS - 20B - YE	QT4	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	12775	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	NO REGISTRA	5220003709	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	66421 / V111197	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	PRESTIGE		NO TIENE	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	88535	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PESA BEBE	HEALTH O METER	HOM 5198 55KLG	13492	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G00347 / 014813	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	SECA	DIGITAL	8354070181041	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	80668	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	KEX GERMANY	BS011	00011	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	86368	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007943	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	93668	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22012188	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	93669	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007854	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	93670	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007873	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	93036	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007875	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	93038	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007877	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	93675	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007857	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	93673	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007878	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	93676	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007858	USS GARCES NAVAS	CONSULTA EXTERNA	93674	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007876	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	93039	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007907	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	93054	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007908	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	93041	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007909	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	93042	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007910	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	93043	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007911	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	93040	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007882	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	93680	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007881	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	93679	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	NO REGISTRA	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	93667	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007912	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	93044	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007926	USS BOYACA REAL	CONSULTA EXTERNA	93037	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	BBG	N.T.	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89633	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	KENWELL	EK4350	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85117	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	Pipeta multicanal 0.5 – 10 µL eppendorf	3122 000 019	N71409J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86378	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	Pipeta multicanal 30 – 300 µL eppendorf	3122 000 051	043876J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86383	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	Pipeta multicanal 30 – 300 µL eppendorf	3122 000 051	043752J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86382	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	Pipeta monocanal 1 – 2,5 µL eppendorf	3120 000 011	L25353J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86651	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	Pipeta monocanal 0.1 – 2,5 µL eppendorf	3120 000 011	L25325J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86655	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	Pipeta monocanal 0.5 – 10 µL eppendorf	3120 000 020	L25958J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86386	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	Pipeta monocanal 10 – 100 µL eppendorf	3120 000 046	K23277J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86389	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PIPETA	Pipeta monocanal 20 – 200 µL eppendorf	3120 000 054	023488J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86391	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	Pipeta monocanal 100 – 1000 µL eppendorf	3120 000 062	J68084J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86393	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	Pipeta monocanal 100 – 1000 µL eppendorf	3120 000 062	J68053J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86392	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	Pipeta multicanal 0.5 – 10 µL eppendorf	3122 000 019	N71609J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86379	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	EPPENDORF	MULTICANAL AUTOMATICA VARIABLE 10-100uL	P62486J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86381	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	Pipeta monocanal 0.5 – 1.5 µL eppendorf	3120 000 020	L25949J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86387	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	Pipeta monocanal 20 – 200 µL eppendorf	3120 000 054	023531J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86390	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	LABSYSTEMS	NO REGISTRA	J81201	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	SIN PLACA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	DLAB	ATICA VARIABLE 2	M18AAH002558	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	BOECO	BOE 9610100	L6639123	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	EPPENDORF	ATICA VARIABLE 10	L64210L	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	89509	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	EPPENDORF	100 - 1000 UL	L64097L	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	89512	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	EPPENDORF	MULTICANAL AUTOMATICA VARIABLE 10-100uL	P62394J	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86380	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	BOECO	10-100µl	CS50686	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	BRAND	100-1000µl	03G61601	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	EPPENDORF	0.5 - 10 Ul	N20119L	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	89507	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
PIPETA	EPPENDORF	0.5 - 10 Ul	N20142L	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	89510	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	EPPENDORF	2 - 20 UL	M65433L	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	89511	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	EPPENDORF	100 - 1000 UL	L64024L	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	89518	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	EPPENDORF	0.5 - 10 Ul	N20143L	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	89519	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	EPPENDORF	2 - 20 UL	M65326L	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	89520	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	EPPENDORF	2 - 20 UL	M65327L	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	89508	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PRONOSUPINADOR	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REA	TERAPIA FISICA	G0224/16055	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PROYECTOR DE OPTOTIPOS	TOPCOM	NO REGISTRA	551669	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	UN2060165	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PRUEBA DE ESFUERZO	GENERAL ELECTRIC	T2100-ST2	GEDC-7764	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	91834	ANUAL											X		SUBRED NORTE E.S.E / GBARCO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	EDAN	H100B	316036M159076 60154	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G05151 / N.T.	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	FINGER	DS301	BROX1	USS BOYACA REA	LABORATORIO CLINICO	SIN PLACA	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	PROMISE	PRO-F9	PROF921009807	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
QUERATÓMETRO	REICHERT	12515	10585-0	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01971 / 014299	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	inducol	85 ltrs	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	11146/ v107686	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	ULTRA-LAB	NO REGISTRA	XI-02VR20200810	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	V002166 / 85654	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	ULTRA-LAB	RIGERATOR ICE LI	XXI-01VR-20200811-VII	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	85656	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REFRIGERADOR	SUPERNORDICO	NO REGISTRA	15-0648	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	V110637	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK304	20074940671	USS GARCES NA	CONSULTA EXTERNA	G03321 / 15707	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	20092734991	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	HU14109 / 11353	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	NO REGISTRA	20054006243	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	10244 - 14677	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 204	20083279057	USS FERIAS	SALUD PUBLICA	G03373 / 14972	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	20092735008	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	HU14108 / 11352	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	VLS 350	20150766691	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	H08641 / 13494	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	20130693423	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	14160	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	VLS 404A AC	20220928955	USS BOYACA RE/	CONSULTA EXTERNA	89253 - 86433	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	VLS 404A AC	20220928951	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	89255	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	20131006828	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G04826 / 013280	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	20131006800	USS EMAUS	FARMACIA	2880008 / 17683	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	SUPERNORDICO	IMBERICA	884161280947	USS ENGATIVA CALLE 80	FARMACIA	82057 /21140	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	81776	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	IMBERA	R17D BMAE FRX D	725 / 884170680	USS EMAUS	LABORATORIO CLINICO	32435	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 204	20083279055	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G03371 / 14519	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK304	20090874202	USS ENGATIVA CALLE 80	FARMACIA	13665 / 4119	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	ARCTIKO	LF300	4413-1009935	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	25720-40277	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK304	2009734982	USS ENGATIVA CALLE 80	OTROS SERVICIOS	HU14110 / 11351	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	ULTRA-LAB	NO REGISTRA	KI-01VR20200811	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86657	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE AIRE	AGA	CGA 590	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	521	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	F03181	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	BALA CENTRAL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	JJ16712	USS EMAUS	URGENCIAS	15308	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL	NO REGISTRA	JJ16897	USS EMAUS	URGENCIAS	15398	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR IMETAN	CGA540	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	39987	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	TRG	NO REGISTRA	1616770	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	KH55764	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	GENTEC	284MA-15LY1	41121010575-009	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	GENTEC	284MA-15LY1	41121010575-010	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	GENTEC	284MA-15LY1	41121010575-015	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	NO REGISTRA	CENTRAL	NO REGISTRA	USS TERMINAL TI	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3HZ00434	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR8	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3HZ00296	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR7	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3HZ00406	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR10	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3HZ00432	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO	LC3HA	L3HZ00301	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3H3	L3HZ00304	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR1	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	RXONLY	GFHT01536	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR - 6	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0062	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	85050	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0056	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85057	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0013	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	85061	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0054	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	85056	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0016	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85042	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0023	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85043	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0014	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85044	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	(21)61K1911031 10053	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0021	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85047	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0055	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85048	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0058	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85049	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	L3HZ00273	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85051	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0018	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85052	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0017	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85053	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0060	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85054	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0052	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85058	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0049	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	85059	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0050	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85060	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	CRV 1224	GFHS02789	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	SIN PLACA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2161K19110311 0057	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	85045 / HX3-1	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	CRV 1224	GFHT01418	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	HX3-2	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	1224	GFHT01165	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	SIN PLACA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3H4	L3HZ00283	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	QX-1	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	WIKA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	SIN PLACA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	1224	GFHT01160	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	SIN PLACA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	AMVEX	REGULATOR	VRA09497BN	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	SIN PLACA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	AMVEX	REGULATOR	VRAD8457LM	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI-6	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	AMVEX	RX ONLY	VRA08994LM	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI8	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3H3	L3HZ00382	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI3	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3H3	L3HZ00387	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI9	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3HZ00254	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	UCI5	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-160-CH-C	UCI-1	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	14743 / G04905	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-160-CH-C	UCN-2	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	14732	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	L3HZ00378	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3HZ00282	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR2	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3HZ00403	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	85062 / UR5	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	L3HZ00310	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3HZ00440	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	UR6	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3HZ00281	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
RUEDA DE HOMBRO	INTERFISICA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REA	TERAPIA FISICA	41975	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
RUEDA DE HOMBRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BOYACA REA	TERAPIA FISICA	H04255/16038	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SELLADORA	TUTTNAUER	NO REGISTRA	524740	USS ENGATIVA CALLE 80	LACTARIO	91833	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SELLADORA	TUTTNAUER	NO REGISTRA	524741	USS EMAUS	ESTERILIZACION	93045	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SELLADORA	HAWO	NO REGISTRA	481540	USS ENGATIVA CALLE 80	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	G05084	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	DAVID	HKN 9010	A22BAAA07003	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	88540	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	DAVID	HKN 9010	A22BB0030003	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89250	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	DAVID	HKN 9010	A22BB0012004	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	89225	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	DAVID	HKN 9010	A22BAAB06009	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	88539	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	AMEDA EGNELL	MNC	BP812021	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G00340 / 014771	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	AMEDA EGNELL	MNC	BP812012	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	14857	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	OLIDEF CZ	MATRIX SC	05L259	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G00094 / 014834	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	DAVID	HKN93A	25111003001	USS ENGATIVA CALLE 80	USS ENGATIVA CALLE 80	V106163 / 19071	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	BRS1	USS BOYACA REA	TERAPIA FISICA	G04063	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT BASIC	NO REGISTRA	BRS2	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	KBE	BRS4	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	91869	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	91866	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	91864	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	G05131	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	91868	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	91870	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	91967	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	91865	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	BILLMES	NO REGISTRA	GNS1	USS GARCES NA	CONSULTA EXTERNA	80210	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	BILLMES	NO REGISTRA		USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA		ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	88371	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	91863	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	91855	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	91857	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	91856	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	88368	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	91863	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	80264	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	91848	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	91850	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	91852	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	91858	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	80265	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	91854	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	80263	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	21105	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	88367	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	91859	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	91860	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	M23-D	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	88369	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	M23-D	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	86686	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	M23-D	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	88365	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	80261	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	91861	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	91862	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	MOCELO KBE	NO REGISTRO	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	93050	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	MOCELO KBE	NO REGISTRO	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	93749	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	MOCELO KBE	NO REGISTRO	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	93750	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	MOCELO KBE	NO REGISTRO	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	93751	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	MOCELO KBE	NO REGISTRO	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	93752	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	MOCELO KBE	NO REGISTRO	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	93753	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	MOCELO KBE	NO REGISTRO	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	93754	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	MOCELO KBE	NO REGISTRO	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	93755	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	MOCELO KBE	NO REGISTRO	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	93756	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	MOCELO KBE	NO REGISTRO	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	93757	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	MOCELO KBE	NO REGISTRO	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	93758	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	MOCELO KBE	NO REGISTRO	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	93759	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	MOCELO KBE	NO REGISTRO	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	93760	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT PLUS	MOCELO KBE	NO REGISTRO	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	93761	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	93057	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SISTEMA DE VENTILACION BPAP	PHILIPS	BPAP	N209900550E65	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	97155	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	16543	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	97223	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	16518	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	FOLEE	H-003C	NO REGISTRA	USS EMAUS	URGENCIAS	42385	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	FOLEE	H-003C	180954100085	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	42244	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1245	70100000201	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	G00165 / 041327	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	97168	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	16551	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	97224	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	16513	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	97169	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	16525	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	100400000130	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	42656	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	97230	USS ENGATIVA CALLE 80	MEDICINA INTERNA	41773	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630 GL	41500012206	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G05146 / 015302	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630 GL	41500012207	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G05147 / 15305	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630 GL	41500012208	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G05148 / 41595	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630 GL	61300008858	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G04781 / 15475	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	90500001118	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	4061 - 37315	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	90500001297	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	19455 - 5649	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	20500001214	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	18176 - 37381	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1245	120000000184	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G04954 / 16461	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630 GL	41500012210	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G05150 / 12459	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT 5 A	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G04498 / 14735	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1210	109700000920	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G00986	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	100400000146	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	42963	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1245	10300000695	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	G00365 / 16329	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	100400000189	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	16475 / 42964	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	NO REGISTRA	USS EMAUS	BIOMEDICA	1758	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1130B	80489	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	2954	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	120353	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82584	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	120276	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82582	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	120264	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82585	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1245	603000000699	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	G00366 / 012166	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
SUCCIONADOR	THOMAS	1245	120000000189	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	G03054 / 012952	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	97157	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	16535	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	97205	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	16567	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1245 SERIES	12000000188	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	G00835 / 041620	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	126705	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	81754	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT 5 A	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G04402/014734	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT 5 A	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G04497/014736	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT 5 A	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G04504 / 014733	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	120283	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	82581	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	SMAF	SXT 5 A	L11.13	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	17744	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	126702	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	81755	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1634	50800600588	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	80042	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	SPARMAX	NO REGISTRA	39013	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	V104770	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1615	12080002886	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	SPARMAX	NO REGISTRA	045C01251	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	80102	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	SPARMAX	ELECTRICO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	80111	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
SUCCIONADOR	SPARMAX	ELECTRICO	1189	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	80098	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	PULMO-MED	PHLEGM SUCTION 7EA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	42380	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1130	79700000713	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G00353 - 86578	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	20100 - SUBA 004081	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149822	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88661	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C21013636	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA		ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023932	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	92847	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	QT9	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G01794 / 012769	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	QT07	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G01853 / 012715	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	QT3	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G01626 / 13340	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024235	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	92993	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023894	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	92843	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024237	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	92989	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024236	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	92990	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024072	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	93014	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024073	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	93015	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023868	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	93007	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023866	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	93006	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023967	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	93017	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023966	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	93018	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023832	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	93002	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023830	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	93003	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023831	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	93001	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023833	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	93000	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024194	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	92835	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024197	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	92834	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024196	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	92837	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024195	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	92836	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023933	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	92848	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C21013634	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	GENERICO	NO REGISTRA	GNT2	USS GARCES NA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023931	USS GARCES NA	CONSULTA EXTERNA	92846	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P		USS TERMINAL TI	CONSULTA EXTERNA	92988	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023836	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	92999	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023838	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	92998	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023835	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	92997	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023901	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	92850	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023896	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	92845	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023895	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	92844	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023900	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	92853	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023899	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	92852	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023861	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	93004	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023869	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	93005	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023834	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	92996	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024071	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	93013	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023951	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	92859	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023852	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	92841	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024070	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	93012	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P		USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	92995	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P		USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	92994	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P		USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	92992	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P		USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	92991	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TANQUE DE PARAFINA	PARABATH	HYGENIO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	G02238	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	60357190	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G01267 / 013600	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	60357214	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G01426 / 013520	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	90495217	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G02023 / 013876	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	90493433	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G02011	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	1,01018E+11	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	16198 - G04676	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	9908032637	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	SPHYGNOMANOMETER	NO REGISTRA	GNF3	USS GARCES NA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	MDF	PORTATIL	3173030	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	93009	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	PANGAO	PG-800B16	2007269915	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN		140108083255	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA		ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ANEROIDE	141201164475	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G05354 / 013316	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	GMD	ADULTO	19102533	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	6591	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HYGMOMANOMET	ADULTO	RZN636	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO REGISTRA	564180	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	C.I. PRESTIGE	NO REGISTRA	OJG409	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO REGISTRA	5594005180	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	V104796	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	N.T.	9703310968	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	G02529	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	90493456	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	G01914 / 012834	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PEDIATRICO		USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ADULTO	906454	USS TERMINAL TE	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	204111925	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02912	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	9703272100	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G02916 / 15287	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02905 / 15433	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFE TIME	970327100	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02916 - 15287	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PARED	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02928 / 15291	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	9703310948	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02847 / G10977 / 15445	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	N.T.	90493635	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G03869 / 15250	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	090493634	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G01790 / 12770	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	204161589	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02873 / 15439	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	9704010161	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G01107	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTAND	120110220354	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	V104208	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE CERTIFIED	130906132786	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G05054 / 15383	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PEDESTAL	109578887	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G00286 / N.T.	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	060356981	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G00603 / 012613	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	60356901	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G00621 / 012522	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	0 50355753	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G00870 / 012495	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	060357170	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01013 / 012439	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	060357189	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01021 / 012555	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	060357291	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01028 / 012443	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	60356899	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01034 / 041668	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	050908230207	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01054 / 012683	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HYGMOMANOMET	PORTÁTIL	050908112854	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01060 / 041654	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	051017211124	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01062 / 014723	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	050355704	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01067 / 016505	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	60357290	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01072 / 016520	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	60356985	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01082 / 012542	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	60356939	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01087 / 012650	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	50355701	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01117 / 012566	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	090494629	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01789 - 12719	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	130128124216	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G05066 - 15672	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	0210010550	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G00600 / 12511	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	050908205808	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01061	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	C.I. PRESTIGE	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	88166	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	80623212437	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	H08324 / 15253	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	SPHYGMOMANOMETER	9908232447	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	NO REGISTRA	204100442	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	G02046 / 15644	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	71029114132	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	G05077 / 015655	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO REGISTRA	731282	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	NO REGISTRA	964482	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ALT 01 SRN-18-T-008	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	141129050005	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04838 / 13408	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	141104181395	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G05044 / G04839 / 013432	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	141129152675	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04836 / 13365	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	141129070025	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G05000 / 013418	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	141129165725	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04837 / 013444	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS- DS44	80819082343	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	141201164585	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04840 / 013458	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	141127163325	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	G04841 / 13479	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME CERTIFIED	81028201843	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	14229	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME CERTIFIED	90493632	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	G98072 / 014202	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME CERTIFIED	90493633	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	G98071 / 014188	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SCHOK RESISTANT	1111233193742	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	V104199 / N.T.	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WECH ALLYN	TYCOS	090495214	USS BOYACA RE/	CONSULTA EXTERNA	G02206/16115	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPKL2	SPHYGMOMANOMETER	51665	USS BOYACA RE/	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ADULTO	1042956	USS BOYACA RE/	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	HONSUN	NO REGISTRA	127577	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	V107667	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO REGISTRA	560990	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	0009121585	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	G02506 / 015714	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	N.T.	90493480	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	G02485 / 015734	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ANALOGICO	101015141345	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	15719	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	N.T.	929714	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	118260407	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ANALOGICO	964472	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	N.T.	71029183406	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	G05079 / 015704	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	C.I. PRESTIGE	SPHYGMOMANOMETER	T-002LE	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	CE0123	SRN18-T-009	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	N.T.	09042901	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	G02130 / 012906	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ADULTO	922313	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	907211827	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	12844	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	90493733	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	G02129 / 012856	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	291333	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	Q2	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G01655 / 013286	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	Q4	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G01625 / G03984 / 013338	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME CERTIFIED	141104045205	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G05349 / 013289	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	CERTIFIED	SPHYGMOMANOMETER	447018	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME CERTIFIED	90493481	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G01666 / 013378	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	PORTATIL	1042945	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	SPHYGMOMANOMETER	50857	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	N.T / 10422	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ADULTO	917907	USS TERMINAL TI	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	111027220722	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G04437	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ANEROIDE	641992	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	16032	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PORTATIL	296019201	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	G00981 / 12119	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS / WELCH ALLYN	ANEROIDE	140218181812	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	N.T.	9703310804	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	G40883	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK 2	PARED	946	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G02988 / 15518	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	1,11024E+11	USS EMAUS	URGENCIAS	G04436 / 15393	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	51017173942	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	G01483 / 016286	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOBLOQUE	ALLSHENG	MK200-1	010-16115-21090001	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86409	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOCICLADOR	VERI-Q	PCR-316	RBE349	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86653	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOCICLADOR	VERI-Q	PCR-316	RBE208	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86652	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOCICLADOR	VERI-Q	PCR-316	RBE332	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86654	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOCICLADOR	BIO-RAD	CFX96IVD	BR210422	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	89663	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-369	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-371	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	XING	HTC-2	HTC1208221	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	N/R	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	XING	HTC-2	HTC1208222	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	N/R	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA318	T-185	USS BOYACA REA	TERAPIA FISICA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-085	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-144	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	10013690	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	T-257	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HIGROTERMOMETER	KTJTA-318	T-084	USS ALAMOS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	T-147	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-200	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-201	USS GARCES NA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-167	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-307	USS EMAUS	ESTERILIZACION	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	T-260	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	NO REGISTRA	HTC-1	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NT	NO REGISTRA	10014005 / 023	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	PYD	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-081	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-154	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-184	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-24 / 253 - T-134	USS BOYACA REA	LABORATORIO CLINICO	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-261 / THSSN193	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-259	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-357	USS GARCES NA	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-381	USS EMAUS	FARMACIA	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA218A	T-388	USS EMAUS	FARMACIA	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NT	NO REGISTRA	T-198	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-12 / 252 T-132	USS BOYACA REA	ODONTOLOGIA	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-151	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-152	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	C-TH0181	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-082	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DIGITAL	NO REGISTRA	10013840	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	T-083	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DIGITAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	T-089	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-545	USS EMAUS	ODONTOLOGIA	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DIGITAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	T-091	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	HTC-1	T-467	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-289	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	T-289	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DIGITAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	T-092	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NT	NO REGISTRA	10013507	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	T-104	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	KTJTA-318	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-107	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	FARMACIA	T-135	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	KTJTA-318	T-136	USS ENGATIVA CALLE 80	FARMACIA	T-136	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NT	NO REGISTRA	10013715 / 020	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	KTJTA-318	T-137	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-137	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	KTJTA-318	NO REGISTRA	USS BELLAVISTA	ODONTOLOGIA	T-140	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	KTJTA-318	NO REGISTRA	USS BELLAVISTA	LABORATORIO CLINICO	T-141	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	T-200021	############	USS GARCES NA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-181	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	10013730 / 035	USS BOYACA REA	ODONTOLOGIA	T-183	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	A-318	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-186	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	NO REGISTRA	USS GARCES NAVAS	LABORATORIO CLINICO	T-187	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-186	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-225	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-179	USS ENGATIVA CALLE 80	FARMACIA	T-227	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	J&B	HTC-2	20190039-15	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	T-469	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	J&B	HTC-2	20190039-18	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	T-470	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	J&B	HTC-2	20190106-32	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	T-471	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-181	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	T-228	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-411	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-224	USS ENGATIVA CALLE 80	FARMACIA DEPOSITO DE OXIGENO	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-606 / 20110687	USS ENGATIVA CALLE 80	FARMACIA BODEGA	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-359	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-265	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN GINECOLOGIA	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-233	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-516	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-613	USS ENGATIVA CALLE 80	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-230 / TH-1823	USS ENGATIVA CALLE 80	FARMACIA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-515	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA 4 PISO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-475	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE PARTOS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	J&B	HTC-2	AA00326	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-465	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-075	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	J&B	HTC-2	AA00329	USS ENGATIVA CALLE 80	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LACTARIO	T-235	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	NO REGISTRA	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	T-249	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO REGISTRA	T-256 10013866	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	T-256	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	T-258	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	T-241	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-195	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	T-258	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-280	USS ENGATIVA CALLE 80	IMAGENOLOGIA	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-27	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	T-259	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-193	USS EMAUS	FARMACIA	T-261	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-192	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	T-262	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-265	USS ENGATIVA CALLE 80	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	T-265	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	10015430	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	T-267	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-59	USS EMAUS	FARMACIA	T-269	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NT	NO REGISTRA	TH-1841 / 024	USS BELLAVISTA	VACUNACION	T-296	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	T-297	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-199	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	T-302	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-383	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	J&B	HTC-2	2108024069	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	T-390	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	JTW	HTC-2	2108023812	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-391	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	JTW	HTC-2	2108024066	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-393	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	JTW	HTC-2	2108023942	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-394	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	JTW	HTC-2	2108024087	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-395	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	JTW	HTC-2	2108023802	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	T-396	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	JTW	HTC-2	2108023795	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-397	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	JTW	HTC-2	2108023809	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-398	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	FARMACIA	T-607	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	10013914	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	T-472	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	GEC	NO REGISTRA	226-005	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	T-473	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA318	T-474	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	T-474	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110640	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	T-537	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110648	USS BACHUE	VACUNACION	T-538	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110646	USS BACHUE	VACUNACION	T-539	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110630	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	T-540	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110645	USS EMAUS	URGENCIAS	T-542	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110678	USS ENGATIVA CALLE 80	LACTARIO	T-543	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110651	USS ALAMOS	VACUNACION	T-544	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110607	USS EMAUS	URGENCIAS	T-547	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110614	USS ALAMOS	VACUNACION	T-549	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS GARCES NA	VACUNACION	T-550	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110622	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	T-551	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	T-608	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	T-087	USS ENGATIVA CALLE 80	HOSPITALIZACIÓN	TH1825	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-188	USS GARCES NA	TOMA DE MUESTRAS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	NO REGISTRA	T-382	USS BELLAVISTA	VACUNACION	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	C-TH0167	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-110	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NT	NO REGISTRA	T-306	USS EMAUS	URGENCIAS	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RF-803E	T-304	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	C-TH0166	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-090	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	C-TH0170	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-105	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	C-TH0183	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-106	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	C-TH0169	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-108	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LACTARIO	T-111	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NT	NO REGISTRA	IB052 / 034	USS ENGATIVA CALLE 80	FARMACIA	T-229	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	DIGITAL THERMOMETER	NO TIENE	T-1672	USS ENGATIVA CALLE 80	LACTARIO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-169	USS ENGATIVA CALLE 80	FARMACIA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	FRIDGE FREEZER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	FRIDGE	FREEZER	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	T-355	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	DIGITAL	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	T-402	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	NO REGISTRA	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	T-431	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	NO REGISTRA	USS BOYACA RE/	VACUNACION	T-432	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	FRIDGE	FREEZER	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	T-356	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	DELTATRAK	13309	20110638	USS BOYACA RE/	TOMA DE MUESTRAS	T-546	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	DIGITAL THERMOMETER	N.T.	T-155	USS ENGATIVA CALLE 80	LACTARIO	SIN PLACA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO REGISTRA	FI01	TERIN 047	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	MICHELLENAILS	FI01	TERIN 053	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NON-CONTACT	FI01	TERIN055	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOMETRO INFRAROJO	MICHELLENAILS	FIO1	SRN-IR-003	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	MICHELLENAILS	FIO1	TERIN 046	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	MICHELLENAILS	FIO1	SIN SERIE	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	88537	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NINGCUN	NO REGISTRA	TERIN 056	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	NO APLICA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NINGCUN	NO REGISTRA	TERIN 057	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	NO APLICA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NINGCUN	NO REGISTRA	TERIN 058	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	NO APLICA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	BERRCOM	NO REGISTRA	BVT1	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	BERRCOM	JXB-178	M24200565479	USS GARCES NA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	BERRCOM	JXB-178	M24200564037	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	BERRCOM	JXB-178	BRTI1	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NON-CONTACT	FI01	TERIN 052	USS BOYACA REA	TOMA DE MUESTRAS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	BERRCOM	JXB-178	M24200564024	USS BOYACA REA	TERAPIA FISICA	BR1	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TOMOGRAFO	SIEMENS	SOMATOM GO TOP	172918	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACEN	NO REGISTRA	CUATRIMESTRAL			X			X				X			SUBRED NORTE E.S.E / SIEMENS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TOMOGRAFO DE IMPEDANCIA	DRAGER	PULMOVISTA 500	ASPL-0022	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	89644	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE E.S.E / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TONÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01975 / 014217	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORRE DE ARTROSCOPIA	STORZ	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	91835	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TORRE DE ARTROSCOPIA	RICHARD WOLF	VARIOS	VARIOS	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	14049 - G00198	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORRE DE FIBROBRONCOSCOPIA	OLYMPUS	BF-H190	7273427	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	91847	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE E.S.E / LM INSTRUMENTS S.A	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORRE DE GASTROSCOPIA	FUJIFILM	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	19144 / 037409	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORRE DE GASTROSCOPIA	OLYMPUS	VARIOS	VARIOS	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	SIN PLACA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORRE DE LAPAROSCOPIA	STORZ	VARIOS	VARIOS	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	14057 - G04912	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRACONGELADOR	MELING BIOLOGY & MEDICAL	DW-HL398SA	220501383	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	91801	ANUAL			X										SUBRED NORTE E.S.E / MICROMEDICA S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT	96901	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G05145 / 014699	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT 1-3 MHZ	96903	USS BOYACA REA	TERAPIA FISICA	G05144/17943	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT	151449	USS BOYACA REA	TERAPIA FISICA	41977	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	LEXUS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	G03472 / 41392	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	Q1	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	G04085 / 015787	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	JOHNZ	NO REGISTRA	271	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	93034	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	JOHNZ	NO REGISTRA	444	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	93035	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	JOHNZ	NO REGISTRA	455	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	93048	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	JOHNZ	NO REGISTRA	465	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	93047	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD-NOVA	2-286	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	86343	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD-NOVA	2-287	USS EMAUS	CONSULTA EXTERNA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD-NOVA	2-292	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	86346	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD-NOVA	2-293	USS ALAMOS	CONSULTA EXTERNA	86345	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD-NOVA	2-695	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	88357	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD-NOVA	2-694	USS BACHUE	CONSULTA EXTERNA	88356	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD-NOVA	2-776	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	88594	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD-NOVA	2-777	USS BELLAVISTA	CONSULTA EXTERNA	88595	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD NOVA	2-303	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	86691	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD NOVA	2-302	USS BOYACA REA	CONSULTA EXTERNA	86690	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD-NOVA	2-294	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	86340	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD-NOVA	2-295	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	86341	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD-NOVA	2-296	USS GARCES NAV	CONSULTA EXTERNA	86342	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD NOVA	2-298	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	86404	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD NOVA	2-299	USS ESPAÑOLA	CONSULTA EXTERNA	86405	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD NOVA	2-297	USS QUIRIGUA	CONSULTA EXTERNA	N.T / 86406	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	KART S	KAMVO	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	SIN PLACA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
UNIDAD OFTALMOLOGICA	TOP COM	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	UN2060165	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD OFTALMOLOGICA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ENGATIVA CALLE 80	CONSULTA EXTERNA	G01988/14297	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	G70(U)XZZS3414	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	86596	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200850411083A1V	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	82052	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200850601083A1V	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	82049	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019820	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	82094	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019833	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	82104	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019824	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82096	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019830	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82103	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019826	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82093	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	G70(U)XZZR4344	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	86573	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200850651083A1V	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	82050	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200850471083A1V	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	82051	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEWPORT	HT70	N15HT720116446	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	G04367 / 14915	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	PURITAN BENNETT	840	3512142999	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	G04626 / 14904	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE	200744631081A1V	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	85696	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR	PURITAN BENNETT	840	3512143702	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G04623 / 14893	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	PURITAN BENNETT	840	3512143310	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G04630 / 14868	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	PURITAN BENNETT	840	3512143317	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G04621 / 14884	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GBC04023276	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82095	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	G70(U)XZZS3034	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82307	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	G70(U)XZZS3056	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82308	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	G70(U)XZZS3050	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82318	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	G70(U)XZZS3048	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82293	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	*G70(U)XZZS3061*	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82320	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	G70(U)XZZ5307(	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82319	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	G70(U)XZZS3037	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82301	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	G70(U)XZZS3043	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82294	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	G70(U)XZZS3039	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82306	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	G70(U)XZZS3069	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82310	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	PURITAN BENNETT	840	3512144109	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	G04622 / 14900	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	G70(U)XZZR4416	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	86562	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019835	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	82105	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	URITAN BENNET	840	3121218320	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA	ACUTRONIC	FABIAN HFO	AJ-00498	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	20218	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	URITAN BENNET	840	3512144078	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G04628 / 14878	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	URITAN BENNET	840	3512143132	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	G04624 / 14890	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	G70(U)XZZS3738	USS ENGATIVA CALLE 80	URGENCIAS	86597	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+ 731	(21)AY20F01828	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88172	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+ 731	(21)AY20I04117 0	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88170	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+ 731	(21)AY20F016319	AMBULANCIAS	BIOMEDICA	82234	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+ 731	(21)AY20F01632	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82323	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	MAGNAMED	OXYMAG	4449	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI NEONATAL	33502	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+ 731	(21)AY20F01636	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82326	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+ 731	(21)AY20F0163 14	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82328	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+ 731	(21)AY20F0163 44	USS EMAUS	HOSPITALIZACIÓN	82330	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+ 731	(21)AY20F01632	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	82337	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+ 731 SERIES	AY20A009692	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	85548	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	J12177	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88200	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	I12015	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	88204	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	UNIVENT	EAGLE II	VCDC140142	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	25741	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	UNIVENT	EAGLE II	VCDC130011	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	33307	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	A22048	USS ENGATIVA CALLE 80	BIOMEDICA	89346	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VIDEOLARINGOSCOPIO	MEDCAPTAIN	VS-10H	6212203000114	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	89262	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VIDEOLARINGOSCOPIO	MEDCAPTAIN	VS-10H	##############	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	89264	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VIDEOLARINGOSCOPIO	MEDCAPTAIN	VS-10H	##############	USS ENGATIVA CALLE 80	UCI ADULTOS	89263	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VIDEOLARINGOSCOPIO	MEDCAPTAIN	VS-10H	914012005032	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	84956	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VIDEOLARINGOSCOPIO	MEDCAPTAIN	VS-10H	6212207000108	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACENADOS	91790	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VIDEOLARINGOSCOPIO	MEDCAPTAIN	VS-10H	6212207000081	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	91791	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VIDEOLARINGOSCOPIO	MEDCAPTAIN	VS-10H	9114012100419	USS ENGATIVA CALLE 80	ALMACENADOS	91793	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VIDEOLARINGOSCOPIO	MEDCAPTAIN	VS-10H	9114012100217	USS ENGATIVA CALLE 80	SALAS DE CIRUGIA	91792	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VORTEX	DAIHAN Science	NO REGISTRA	040933120AH019	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86377	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VORTEX	DAIHAN Science	NO REGISTRA	VB20CAN0012601	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86394	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VORTEX	DAIHAN Science	NO REGISTRA	040933120AH018	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86376	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
VORTEX	DAIHAN Science	DH.WVM00032	040933120AH039	USS ENGATIVA CALLE 80	LABORATORIO CLINICO	86375	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	BBKZ0254	USS ALAMOS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	BBKZ0261	USS ALAMOS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	AB00193Y7	USS ALAMOS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	AB00222Y7	USS ALAMOS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	0BL10093	USS ALAMOS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	0BL10094	USS ALAMOS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	0BL10095	USS ALAMOS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	0BL10096	USS ALAMOS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE00567Y1	USS ALAMOS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE000568Y1	USS ALAMOS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	CK400574	USS ALAMOS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	B2150915	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	B2150916	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203C	A0702440	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	START TITAN	CONCENTRI MX	AB00221Y7	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MICROMOTOR	W&H	RC-20-BC	3350	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	A20Z0095	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	A20Z0097	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	CK400527	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C1040145	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C7501696	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	CL700703	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	AE00571Y1	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRI MX	AE00573Y1	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	YOUNITY	RD-SW	19D23383	USS BACHUE	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	B2150919	USS BELLAVISTA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	B2150920	USS BELLAVISTA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	A2110162	USS BELLAVISTA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	A2110163	USS BELLAVISTA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE00529Y1	USS BELLAVISTA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE00538Y1	USS BELLAVISTA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MICROMOTOR	NSK	FX205	BBKZ0289	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	B2150914	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	B2150913	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE00513Y1	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE00561Y1	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE01597Y1	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE01602Y1	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE01615Y1	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	A2220154	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	A20Z0094	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C22022176	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C22071462	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C7201288	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C7501708	USS BOYACA REAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR TITAN EX	N.R.	AB00191Y7	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	DTM	N.R.	11207168	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MICROMOTOR	START TITAN	NO REGISTRA	AB0018847	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	DTM	N.R.	11207148	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	DTM	NO REGISTRA	11207146	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	DTH	N.R.	11207143	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203C	AC702441	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	LYNYX	NO REGISTRA	L29707074	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203C	ABE10385	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	PNEU-MART TN 203	NOK28269	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C7201261	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	CK400672	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX	AE00548Y1	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C6230572	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX	AE00545Y1	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C4398848	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX	AE00602Y1	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX	AE00564Y1	USS ENGATIVA CALLE 80	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MICROMOTOR	NSK	EX-203C	A0702463	USS EMAUS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203C	AP490112	USS EMAUS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203C	AP49117	USS EMAUS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203C	A0702450	USS EMAUS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	BBKZ0267	USS EMAUS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	BBKZ0268	USS EMAUS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	START TITAN	CONCENTRI MX	AB0039Y7	USS EMAUS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	0BL10143	USS EMAUS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	0BL10144	USS EMAUS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	0BL10147	USS EMAUS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	0BL10148	USS EMAUS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203C	B22082923	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203C	B22082925	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203C	B22082931	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203C	B22082934	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	A2110125	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	A2110126	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	A2110127	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	A2110128	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	CK400588	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C7400906	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C22022134	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C22022138	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C22071570	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C22022166	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C7400904	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE00557Y1	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE00558Y1	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE00577Y1	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA - III	A9918324	USS ESPAÑOLA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	BBKZ0263	USS GARCES NAVAS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	BBKZ0264	USS GARCES NAVAS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MICROMOTOR	NSK	FX205	BBKZ0265	USS GARCES NAVAS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	W&H	RC-20BC	3358	USS GARCES NAVAS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	0BL10141	USS GARCES NAVAS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	0BL10142	USS GARCES NAVAS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	0BL10091	USS GARCES NAVAS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	0BL10097	USS GARCES NAVAS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	0BL10098	USS GARCES NAVAS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C1040140	USS GARCES NAVAS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C4398897	USS GARCES NAVAS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	YOUNITY	RD-SW B2	19D23173	USS GARCES NAVAS	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	BBKZ0287	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	W&H	RC-20-BC	3393	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NO REGISTRA	NO REGISTRA	M-3	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	A211029	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2	A211030	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C1040045	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	CK40066	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C7201259	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C7400972	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C7501700	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE00516Y1	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE00527Y1	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE00559Y1	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STARDENTAL	CONCENTRIX MX	AE00560Y1	USS QUIRIGUA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ADIPOMETRO	SKINFOLD THICKNESS	NO REGISTRA	ADP15	USS ORQUIDEAS	NUTRICION	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ANALIZADOR DE OÍDO MEDIO – IMPEDANCIÓMETRO	GRANSON-STADLER	GSI-TYMPSTARDR	AL094134	USS FRAY BARTO	AUDIOMETRIA	39390	ANUAL										X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUDIÓMETRO // ANALIZADOR DE OÍDO MEDIO Y AUDIÓMETRO COMBINADO	GRANSON-STADLER	GS1 -G1	AA094659	USS FRAY BARTO	AUDIOMETRIA	39389	ANUAL										X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA // AUTOCLAVE PARA USO ODONTOLÓGICO Y MEDICO	EURONDA	MED E5	EG0150193	USS BUENA VIST	ESTERILIZACION	9245	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA // AUTOCLAVE PARA USO ODONTOLÓGICO Y MEDICO	STURDY	SA-260MA	100920201-001	USS CODITO	AUTOCLAVE	14323/0001211	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA // AUTOCLAVE PARA USO ODONTOLÓGICO Y MEDICO	GNATUS	BIOCLAVE 21L	4697298024	USS FRAY BARTO	ZONA PROHIBIDA	HU14462/10112	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA // AUTOCLAVE PARA USO ODONTOLÓGICO Y MEDICO	GNATUS	12L	4734847029	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGÍA 1	43622	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA // AUTOCLAVE PARA USO ODONTOLÓGICO Y MEDICO	TRIDENT	EA 652	D009-Z5-0008	USS ORQUIDEAS	ESTERILIZACIÓN	HU10314/10157	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA // AUTOCLAVE PARA USO ODONTOLÓGICO Y MEDICO	EURONDA	E9 ISPECTION	EGO150199	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	19975	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA // AUTOCLAVE PARA USO ODONTOLÓGICO Y MEDICO	TUTTNAUER	1730M	1206861	USS SAN CRISTO	ESTERILIZACION	HU14502 / 10020	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA // AUTOCLAVE PARA USO ODONTOLÓGICO Y MEDICO	TRIDENT	EA 652	D009-Z5-0009	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	HU10334/9805	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA // AUTOCLAVE PARA USO ODONTOLÓGICO Y MEDICO	FOMOS DENTAL	FOSTER PLUS	FP24LB2308060	USS VERBENAL	ODONTOLOGÍA	97363	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MEMCO SA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA // AUTOCLAVE PARA USO ODONTOLÓGICO Y MEDICO	EURONDA	E9	EGO150199	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	19985	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOREFRACTOMETRO // AUTOREFRAKERATOMETRO	VISIONX	VX90	202310-0046	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SMN SOL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	PRECOR	C954I	ADEYK13060019	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7636	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	PRECOR	C954I	ADEYK13060011	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7658	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	PRECOR	M9,25	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7637/3526	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	PRECOR	C954I	ADEYK13060020	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7657	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	PRECOR	C954I	ADEYK13060013	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7655	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	PRECOR	C954I	ADEYK13060015	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7635	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	PRECOR	C954I	ADEYK13060018	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7656/M-2714	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	INTERFISICA	METS RX	201808033068	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	80344	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	INTERFISICA	METS RX	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	80178	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	FULL VISION,INC	TMX 428 CP	FVDC1503	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7634	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
BANDA TROTADORA	DYNAMIC	TM1420-1	2022102939118	USS VERBENAL	TERAPIA FISICA	97371	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MEMCO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	DYNAMIC	TM1401DR	2022208632	USS VERBENAL	TERAPIA FISICA	97372	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MEMCO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	TRACKMASTER	ULTIMA CARDIO 2	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	18550	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BAÑO SEROLOGICO	INDULAB	009B	3668	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	2467/11788	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BAÑO SEROLOGICO	ROSTFRE / MEMMERT	NENNTE,P	DIN12877-K1	USS FRAY BARTO	LABORATORIO CLINICO	NO VISIBLE	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	DIN 40050	3361	USS SAN CRISTO	TOMA DE MUESTRAS CON	9458	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	DIN 40050	DINI2877-K1	USS SAN CRISTO	TOMA DE MUESTRAS	51	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	W200	12931195	USS SAN CRISTO	CONSULTA EXTERNA	9458	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	800KL	800B4821 32912	MAPS	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 104	HU9689/11939	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	MECANICA	1600009446	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 104	HU109556	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	800KL	8000143493	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 102	787/11953	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	140KG	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	1329/11878	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	233KG	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 202	4013/11849	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	402	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 203	HU3210/009165	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	800KL	8000160723	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	HU0770	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	4020035414	USS CODITO	CONSULTORIO 204	HU12765/11869	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	140KG	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 104	2441/9138	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	140KG	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 103	HU9688/9422	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 104	NO VISIBLE	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133293	USS CODITO	CONSULTORIO 101	87445	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133312	USS CODITO	CONSULTORIO 205	87443	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133237	USS CODITO	CONSULTORIO 103	87442	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	5000032863 402	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39089 / 21035	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	500KL	5000032808	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38850	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	NO REGISTRA	8813020130645	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38849	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	500KL	5000032880	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 121	24247/7586	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	500KL	5000032879	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 114	7506	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	500KL	5000032856	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 115	7554	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	500KL	5000032887	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 113	24255/7513	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	500KL	5000032891	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 118	7615	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	500KL	5000032898	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 103	7525	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METER	500KL	5000032862	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 119	7568	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	500KL	5000032890	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 122	24246/7594	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CAMRY	130KG	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 120	9741	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	500KL	5000032902	USS FRAY BARTO	ELECTRODIAGNOSTICO C	24245/7604	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	500KL	500032894	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7646	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	500KL	5000032858	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	24243/7737	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	500KL	5000032857	USS FRAY BARTO	SALUD MENTAL ADULTOS	7718\7518 / 24249	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CAMRY	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITAL DIA	9785	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133311	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	87436	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133294	USS FRAY BARTO	CONSULTORIO 127	87446	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133270	USS FRAY BARTO	ALMACEN	NO VISIBLE	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133238	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	87444	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	800KL	8000141609	USS FRAY BARTO	CONSULTORIO 103	HV0829	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TENSOMED	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	15991	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	12449	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	12900	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	TENSOMED	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	16097	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TENSOMED	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	16088	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TENSOMED	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	12847	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TENSOMED	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	12540	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	NO REGISTRA	785989100	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	G01024 / 12432	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	12615	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	12646	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	12665	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	4020013790	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	G00613 - 12515	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133230	USS ORQUIDEAS	CONSULTA EXTERNA	87434	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133229	USS ORQUIDEAS	CONSULTA EXTERNA	87433	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133362	USS ORQUIDEAS	CONSULTA EXTERNA	87440	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	140 KG	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONSULTORIO 1	HU1284/10156	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	160 KG	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONSULTORIO 2	HU12170 / 10219	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	MECANICA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONS ENFERMERIA	HU00955 / 10235	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	160 KG	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	MEDICINA ALTERNATIVA	2106 / 10251	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	SOHENLE	NR	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONSULTA EXTERNA	10149	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	140 KG	952505700	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 104	311 / 9982	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	140 KG	75780655	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 107	8156/10067	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	160 KG	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 105	750 / 10084	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	160 KG	1600008176	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 103	103296/20700	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	233 Kg	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 106	9987/10359	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	800KL	8000143492	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	HU0786	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	800KL	8000141498	USS SAN CRISTO	PEDIATRIA 108	HU777/10068	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440132546	USS SAN CRISTO	CONSULTA EXTERNA	87438	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	PROCEDIMIENTOS	HU0784 / 9917	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SOHENLE	NR	51101	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	NO VISIBLE	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	MECANICA	8250976	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 102	595 / 10041	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 101	3875 / 10090	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133361	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 107	87439	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133307	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 104	87435	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133308	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 108	87437	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	GMD	KORPUS 200	2021043000677	USS SAN CRISTO	TOMA DE MUESTRAS CON	88522	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	2391	9408-256	USS SANTA CECI	MEDICINA GENERAL	HU4480/9862	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	800KL	8000160872	USS SANTA CECI	ENFERMERÍA	1221/9871	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	ENFERMERÍA	10329/9877	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133269	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 102	87432	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440133075	USS SANTA CECI	CONSULTA EXTERNA CON	87481	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TANITA	HS301	SRN18B001	USS USAQUEN	CONSULTORIO 1	NO VISIBLE	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	BEURER	GS12	758.10	USS USAQUEN	CONSULTORIO 3	HU732	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	160KG	1600011377	USS USAQUEN	CONSULTORIO 1	V109559/V103303	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	800KL	8000141610	USS USAQUEN	CONSULTORIO 6	HU0828/10346	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	800 KL	8000143550	USS USAQUEN	CONSULTORIO 5	HUC832/11791	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	7771721004	##############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97122	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	7771721004	##############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97123	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	7771721004	##############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97124	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	7771721004	##############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97125	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	7771721004	##############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97126	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
BÁSCULA	SECA	7771721004	############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97127	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	7771721004	############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97128	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	7771721004	############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97129	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	7771721004	############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97130	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	7771721004	############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97131	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	7771721004	############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97132	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	7771721004	############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97133	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	7771721004	############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97134	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	7771721004	############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97135	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	7771721004	############	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97136	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	MONARCK	ERGOMEDIC 828E	3522/8186	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7654/3522	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	MONARCK	ERGOMEDIC 818E	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7650/3524	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	MONARCK	ERGOMEDIC 828E	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	17380/7720	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	MONARCK	ERGOMEDIC 828E	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7648	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	MONARCK	ERGOMEDIC 818E	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7649/3523	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	MONARCK	CARDIOCOMFORT	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7639/M-270	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BICICLETA ESTÁTICA	MONARCK	CARDIOCOMFORT	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7638	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	INTERFISICA	VISTA-M3-BT4	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	80179	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	PRECOR	855E	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7721	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	MONARCK	ERGOMEDIC828E	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7653	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	INTERFISICA	VISTA-M3-BT4	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	80340	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	EVOLUTION	SUN FITNES	N/A	USS VERBENAL	REHABILITACION FISICA	97296	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / IMCARE SA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	RECOVERY	JUNIOR	N/A	USS VERBENAL	REHABILITACION FISICA	97297	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / IMCARE SA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	B BRAUN	INFUSOMAT FM	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	122818	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	B BRAUN	INFUSOMAT FM	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	152903	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CABINA SONOAMORTIGUADA	NO REGISTRA	2.00X2.00X2.00 MT	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	AUDIOMETRIA	7796	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	039383	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	26589/039370	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	26588/039369	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	26573/85804	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	26591/039372	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	039379	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	039371	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	039386	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	26594/039374	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	26604/039385	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38930	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	26594/39375	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	26597/39378	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39377	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	26592/39373	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	26606/39387	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	HOPEFULL	NO REGISTRA	7707066001400	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	41729	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38907	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38895	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38900	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	12074	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	G01329/14580	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38871	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38897	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38917	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38892	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38891	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	85912	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38899	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	V002136/81770	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	V002139	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	V002138/81788	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38934	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38933	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81771	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38936	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	V002142	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	V002131	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38919	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38920	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38931	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38929	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	85915	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38878	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38823	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38945	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38925	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38926	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39030	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	26572/38429	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39382/26601	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39034	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38928	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38873	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38916	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	003922/012111	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81081/85854	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38872	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38937	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	G00969/14346	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38914	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DT MEDICAL	459	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38911	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	85908	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38910	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38908	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	G00048/012264	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	85909	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38921	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38901	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39044	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	85910	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38898	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38880	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39029	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	G001321/13890	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39028	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39039	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38410	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39043	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39023	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39042	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38411	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81083	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81084	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39037	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39047	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81087	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	G00757/12243	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81088	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39038	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39033	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	26574	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81085	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81086	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81082	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	G00769/81089	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39060	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39061	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	G00788/14481	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39070	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	G00031/12228	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39052	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39054	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	G00769/14470	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39062	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39067	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39066	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81090	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38877	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38882	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38902	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38883	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	MECANICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	13212/G00670	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	MECANICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	14358/G00781	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	MECANICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	12414/G00054	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	MECANICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	13269/G00945	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	MECANICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	14455/G00944	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	MECANICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	14629/G00793	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	NO REGISTRA	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38884	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	FISIO TRAUMA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81756	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39384	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMARA FOTOTERAPIA / EQUIPO DE FOTOTERAPIA ULTRAVIOLETA	NATONAL BIOLOGICAL	HOUVA II	9276	USS FRAY BARTO	FOTOTERAPIA	7848	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 101	9402	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	DOMETAL	4104	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39096	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65202	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	5117	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38939	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	PRUEBA DE POSTURA	85950	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7767	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7769	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7731	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	0937/18024	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	0939/14699	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7692	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7730	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	81078	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	81077	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	80754	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	3431/17012	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	S.22	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	MORGUE	80744/12834	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	MORGUE	82543	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	80747	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	ELECTROMEDICA	SMH-232PC	3-04144-29291	USS FRAY BARTO	SALUD MENTAL PEDIATR	V001340	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	14925	USS ORQUIDEAS	MEDICINA ALTERNATIVA	10161	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	PROCEDIMIENTOS	HU14924/10164	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 104	14923/10361	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 5	10360	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 6	10355	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81760	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMINADOR	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	24084	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMINADOR	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	2138	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	LOS PINOS	C-2000	65309	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	16695	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	LOS PINOS	C-2000	65316	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	16696	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81761	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	LOS PINOS	C-2000	65305	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	40967	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	C-2000	65310	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	66102	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	CP-2000	78057	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	14923	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	MAFET	23269-CR	2,02306E+11	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	94812	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38942	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	BODEGA FRAY	7632	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRÍFUGA	BECTON DICKINSON	274006	1704	USS CODITO	CONSULTORIO 102	10773	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRÍFUGA	BECTON DICKINSON	DYNAC II	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	TOMA DE MUESTRAS CON	9454	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRÍFUGA	BECTON DICKINSON	DYNAC	2970034	USS USAQUEN	TOMA DE MUESTRAS	5755/10381	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CENTRÍFUGA	HERMLE	Z307	872350502	USS VERBENAL	LABORATORIO CLINICO	97147	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / DISTRIMI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRÍFUGA	HERMLE	Z307	872350504	USS VERBENAL	LABORATORIO CLINICO	97148	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / DISTRIMI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	MONARCK	ERGOMRDIC 891E	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7651/20742	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	MAGNECISER	1830	20533	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	7677	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	MOVIFIT	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	PRUEBA DE POSTURA	NO VISIBLE	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	MECANICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7818	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	MOVIFIT	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7820	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7752	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	CHATTANOOGA	18010	12680A	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	0974/15158	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	CHATTANOOGA	18010	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	974/15138	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGOMETRO	DOMYOS	100	309113	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97377	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / IMCARE SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGOMETRO	DOMYOS	100	308910	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97378	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / IMCARE SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
COLPOSCOPIO	EDAN	C6A	860004-M233051	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97350	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR	POLO NORTE	NO REGISTRA	1633	USS FRAY BARTO	LABORATORIO METROLO	39242	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR	CHALLENGER	CV 425	180920-4254130	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	80343	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR	VESTFROST	601357	2003260773	USS ORQUIDEAS	VACUNACION	HU12178/10246	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CONGELADOR	INDUFRIAL	ICH-75	346539	USS USAQUEN	CENTRO DE ACOPIO	HU10714/11355	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CORTADORA DE YESO	DIMEDA	30,200,10	30139	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97365	ANUAL			X										SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	2681	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	V001285/81758	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	3604	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	85958	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD110XE	73675000904	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	84866	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC 30	90857	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	1736	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC 30	90862	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	2952	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DINAMOMETRO	CAMRY	EH101	N/A	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97383	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / IMCARE SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DINAMOMETRO	CAMRY	EH101	N/A	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97384	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / IMCARE SA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	PROCEDIMIENTOS	11960	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 102	11940	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	11884	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 204	10071	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 202	1333 / 11847	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 205	11866	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 104	11979	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 203	HU9691	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	7819	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CON	7849	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CON	NO VISIBLE	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CON	7593	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CON	7599	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CON	24282/7566	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CON	7517	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CON	36829	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CON	7528	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CON	9742	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CON	NO VISIBLE	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONSULTORIO 1	10096	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	PROCEDIMIENTOS	10163	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONSULTORIO 2	10226	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	ENFERMERÍA	10233	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	PUERPERIO	NO VISIBLE	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	C384	78512	USS SAN CRISTO	PROCEDIMIENTOS	21006	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 104	2744	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 105	HU956/9979	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	VACUNACION	HU0527/10000	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 102	10040/11663	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 105	11661	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 101	10088	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 108	HU540/9889	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 107	HU915/10075	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 107	HU8623/9109	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 101	9852 / 10322	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 103	9874 / 5327	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 102	9861 / 3371	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 1	10474	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 5	10457	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 3	3340/10379	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 202	97218	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 203	97219	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 204	97220	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 205	97221	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 206	97222	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 207	97223	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 208	97224	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 209	97225	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 302	97226	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 303	97237	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 306	97238	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 304	97239	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 305	97240	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 306	97241	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 307	97284	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
DIVÁN	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 308	97388	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	SAJAC SAS	SMH-379	N/A	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97349	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / MEMCO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	SAJAC SAS	SMH-379	N/A	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97351	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / MEMCO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	SAJAC SAS	SMH-379	N/A	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97352	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / MEMCO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 104	11929	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS CODITO	VACUNACION	HU00735 / 11783	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 203	HU06578 / 11863	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	LOS PINOS	C-385GAB	78582	USS CODITO	CONSULTORIO 103	9412	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	GENERICA	GENERICA	USS FRAY BARTO	TOMA DE MUESTRAS	7805	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	ENFERMERÍA	10230	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	VACUNACION	046 / 10254	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	PINOS	C385 GAB	78583	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 103	HU15024/09124	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	PROCEDIMIENTOS	278 / 10050	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	PROCEDIMIENTOS	10046	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 102	9069	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 101	9878 / 10328	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 2	10486	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	GENERICA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	VACUNACION	10390/10497	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN GINECOLOGICO	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97146	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MUEBLE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC	STAB06707289	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 104	HU12247/11951	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC	STAB10990729A	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 102	14416/11935	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	TAB10990723A	USS CODITO	CONSULTORIO 203	HU14414/PV5800	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	HUNTLEINH	FD1	FD1PX0216079-(	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	HU12772 / 11873	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	SONICALD ONE	NR	NR	USS CODITO	ALMACEN	PA14602	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC	STAB10990721A	USS ORQUIDEAS	CONS ENFERMERIA	HU14417/10228	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	MEDIC	CMS150	FB1406101216	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	12250/10055	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	DOPPLEX	D920	VALF3-15358	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	2033/9879	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1	FD1PX0216346-(	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 101	HU12766/10086	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB10990728A	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	HU14413/10029	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC	STAB11195006	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	14508/10082	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II	STAII0890373	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	HU14031/10042	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB06707277	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 101	9866/12249	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB10990727A	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 102	9856/14418	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	DOPPLEX	D920	JAA63-1580	USS USAQUEN	DEPOSITO	10374	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB06707297	USS USAQUEN	DEPOSITO	12248 / 10470	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1	FD1PX02084410	USS USAQUEN	CONSULTORIO 1	HU11977 / 10471	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	DOPPLEX	D920	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 103	8033	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL / DETECTOR FETAL	AEON	A100C	C22070041	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL / DETECTOR FETAL	AEON	A100C	C22070050	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL / DETECTOR FETAL	AEON	A100C	C22070109	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC-30	JM3-28003000	USS VERBENAL	CONSULTORIO 205	97776	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / IMCARE SA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTRO ESTIMULADOR	MEDCIR	MT-104	BR498	USS FRAY BARTO	PRUEBA DE POSTURA	0912/12862	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTRO ESTIMULADOR	ENRAF NONIUS	EN-SFIM4	EN14169300683	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7683	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTRO ESTIMULADOR	CHATTANOOGA	2772MC	T6814	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7711	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTRO ESTIMULADOR	CHATTANOOGA	2772MC	T6734	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7736	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTRO ESTIMULADOR	CHATTANOOGA	2772	T6811	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7766	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTRO ESTIMULADOR	HTM	STIMULUS	162916-2018	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTRO ESTIMULADOR	MEDCIR	MT-104	BR495	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	959	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
ELECTRO ESTIMULADOR	CHATTANOOGA	INTELECT	T41785	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	7728	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTRO ESTIMULADOR	CHATTANOOGA	INTELECT MOBILE	T38626	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	7823	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTRO ESTIMULADOR	CHATTANOOGA	INTELECT MOBILE	1875	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	33646	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTRO ESTIMULADOR	HTM	STIMULUS	162914-2018	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	80341	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTRO ESTIMULADOR	CHATTANOOGA	INTELECT 2762C	3654	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	7817	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTRO ESTIMULADOR	HTM	SONIC	13-007	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	11092	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	BIOCARE	IE-300	B922051084	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	89234	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	BIOCARE	ECG-101G	1415110587	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	19970	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	CARDIOFAX C	17390	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	86610	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	BIOCARE	ECG-101G	1415110580	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	19972	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-3	SE3B323113139	USS USAQUEN	VACUNACION	5678	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROESTIMULADOR TENS	COMPASS HEALT BRANDS	TWIN STIM PLUS	SZ7220800330	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97381	SEMESTRAL			X								X		SUBRED NORTE / IMCARE SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROESTIMULADOR TENS	COMPASS HEALT BRANDS	TWIN STIM PLUS	SZ7220800328	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97382	SEMESTRAL			X								X		SUBRED NORTE / IMCARE SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROMIOGRAFO	CADWELL	SIERRA WAVE	612WV001550	USS FRAY BARTO	ELECTRODIAGNOSTICO C	7605	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELÍPTICA	CROSS TRAINER	XT-100	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	2639	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	727 Series	NO REGISTRA	MAPS	CONSULTORIO	V14883	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	5242	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 102	HU12186/11950	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	13010	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	PROCEDIMIENTOS	14506	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 104	58034	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	5242	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 204	HU12200	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	727	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 202	14420/11879	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELL CHALLING	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 104	HU14628	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELL CHALLING	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 203	9826	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	19090	NO REGISTRA	USS CODITO	ALMACEN	PV57887/10369	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	19090	NO REGISTRA	USS CODITO	ALMACEN	4262/ 12012	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	19090	NO REGISTRA	USS CODITO	ALMACEN	HU11770	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELL CHALLING	PARED	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 203	HU0014419/9149	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELL CHALLING	PARED	NO REGISTRA	USS CODITO	ALMACEN	9414	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELL CHALLING	PARED	NO REGISTRA	USS CODITO	ALMACEN	9400	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	13010	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	24239/33992	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	5242	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	19716/85924	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	727	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	AUDIOMETRIA	24229/034001	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	95001	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CO	14869	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	95001	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	DEPOSITO	16500	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	1120	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	82605	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	5242	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONSULTORIO 2	HU11739 /10223	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	727	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONSULTORIO 1	HU14510A	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	727	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONS ENFERMERIA	HU14524	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11470	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	8652	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	13010	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 107	12198	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	13010	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	14621	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	13010	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 107	14626	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	13010	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	14877	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	13010	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	10081	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	19090	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	755 /10054	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	19090	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	10057 /11788	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	GMD	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	HU14624 / 58064	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	GMD	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 102	14681/HU58062	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	5242	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 102	HU12188/9854	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	5242	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 101	HU12195/9865	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11470	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 3	HU12183/10375	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	5242	NO REGISTRA	USS USAQUEN	DEPOSITO	14523/10461	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	13040	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 3	24230	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OT10	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 102	14660	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS-OP10	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 103	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	74001	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 1	HU11750/10469	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	NO REGISTRA	19090	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 2	10462	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	RI-SCOPE	N/A	USS VERBENAL	SALA DE PROCESOS	97317	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	RI-SCOPE	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 301	97318	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	RI-SCOPE	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 302	97319	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	RI-SCOPE	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 304	97320	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	RI-SCOPE	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 305	97321	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	RI-SCOPE	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 306	97322	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	RI-SCOPE	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 307	97323	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	RI-SCOPE	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 202	97324	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	RI-SCOPE	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 203	97325	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	RI-SCOPE	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 204	97326	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	RI-SCOPE	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 205	97327	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	RI-SCOPE	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 206	97328	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	RI-SCOPE	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 207	97329	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	RI-SCOPE	N/A	USS VERBENAL	CONSULTORIO 208	97330	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE PRESOTERAPIA	CHATTANOOGA	43003	45864/06	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	7712	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D6 LED	S2250168D6L	USS BUENA VIST	ODONTOLOGÍA CONSULT	91842	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	1570470D5	USS CODITO	ODONTOLOGÍA UNIDAD 1	HU15056/11822	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D6 LED	S2250197B6L	USS CODITO	ODONTOLOGÍA UNIDAD 2	91839	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DENTSPLY	NO REGISTRA	11218	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGÍA 1	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / UNIVERSIDAD BOSQUE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D6	S2250369D6L	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGÍA 2	91841	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	NO REGISTRA	S1570466D5	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	HU15060/10103	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	1570469D5	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	HU 15073/10021	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	150468D5	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO SALUD OR	HU15048/11902	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	S1300514D5	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO SALUD OR	V107914/0066409	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	EG0150290	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	HU15035	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	1570467D5	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	9803	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALERILLA TERAPEUTICA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7738	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALERILLA TERAPEUTICA	DEDOS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALERILLA TERAPEUTICA	INTERFISICA	DEDOS	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	18653	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALERILLA TERAPEUTICA	INTERFISICA	DEDOS	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	18652	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	AIR IMETAN	FMA-108	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	PV57682/8034	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	AIR IMETAN	FMA-108	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	HU3852	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	HERSILL	4540850+4590013	57281-0401	USS VERBENAL	REABILITACION	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	HERSILL	4540850+4590013	57281-0402	USS VERBENAL	REABILITACION	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	HERSILL	4540850+4590013	59698-0168	USS VERBENAL	REABILITACION	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	HERSILL	4540850+4590013	59698-0169	USS VERBENAL	REABILITACION	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	HERSILL	4540850+4590013	57281-0403	USS VERBENAL	REABILITACION	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	HERSILL	4540850+4590013	57993-0031	USS VERBENAL	REABILITACION	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	HERSILL	4540850+4590013	40227-03-0014	USS VERBENAL	REABILITACION	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJOMETRO DE OXIGENO	HERSILL	4540850+4590013	40227-03-0035	USS VERBENAL	REABILITACION	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	A-CARE	FA-OS-04	1382150	USS VERBENAL	REABILITACION	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	A-CARE	FA-OS-04	1382112	USS VERBENAL	REABILITACION	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	A-CARE	FA-OS-04	1382137	USS VERBENAL	REABILITACION	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	A-CARE	FA-OS-04	1382131	USS VERBENAL	REABILITACION	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	A-CARE	FA-OS-04	1382140	USS VERBENAL	REABILITACION	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJOMETRO DE OXIGENO	A-CARE	FA-OS-04	1381969	USS VERBENAL	REABILITACION	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	NO REGISTRA	MAPS	CONSULTORIO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE CAMPANA	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	CONSULTORIO MEDICO	HU12202	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 102	HU12215	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 104	HU12216	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	RAPPAPORT	NO REGISTRA	USS CODITO	OFICINA ADMINISTRATIVA	HU12217	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	RAPPAPORT	NO REGISTRA	USS CODITO	OFICINA ADMINISTRATIVA	HU12227	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BABY DUPLEX	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 203	HU9084/5414	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CODITO	VACUNACION	HU9091	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CODITO	VACUNACION	10295	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	LORD	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CODITO	VACUNACION	HU208	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CODITO	OFICINA ADMIONISTRATIV	HU12209	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CODITO	OFICINA ADMIONISTRATIV	HU9093	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LITMAN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 205	FN 20	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CODITO	ALMACEN	12210/HU12228	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	RAPPAPORT	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 204	753	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX ANESTOF	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	DOBLE CAMPANA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	FR 17	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE VIA	27884	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	2110201020031	USS FRAY BARTO	ELECTRODIAGNOSTICO C	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	DEPOSITO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	1948/ FR15	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3006	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CO	FR 08	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3006	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CO	FR 09	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3006	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CO	FR 10	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3006	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CO	FR 02	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3006	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CO	FR 12	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3006	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CO	FR 13	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3006	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CO	FR 01	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3006	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CO	FR 11	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3006	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	FR 04	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3006	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	FR 05	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3006	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTORIO 116	FR 06	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3006	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTORIO 123	FR 07	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	27883	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3006	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	FR 03	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	MEDICINA ALTERNATIVA	835	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONSULTORIO 1	HU2065	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONS ENFERMERIA	12229	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	ADULTO	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONSULTA EXTERNA	HU12207	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	ADULTO	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	RAPPAPORT	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	551	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	LORD	RAPPAPORT	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	797	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	RAPPAPORT	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	HU12219	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	RAPPAPORT	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 103	614	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	RAPPAPORT	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	US 02	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	RAPPAPORT	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 107	590	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	RAPPAPORT	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	US 03	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	RAPPAPORT	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 102	US 01	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	SPECTRUM	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 105	HU9850	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 102	HU10321	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 102	HU12204	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 102	HU12220	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	RAPPAPORT	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 101	HU12222	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 101	HU5291/1625	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LITTMAN	CLASSIC II	I10Q78839	USS USAQUEN	CONSULTORIO 3	22897	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 5	510	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 3	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	LORD	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 2	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 3	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 2	HUCC616	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 1	HU12213	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 3	HU00592	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 6	HUCC527	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	FR16	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	MDF	MDF 777	FP0162397	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / E.T SERV	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	MDF	MDF 777	FP0050543	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / E.T SERV	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	MDF	MDF 777	FP0126420	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / E.T SERV	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	MDF	MDF 777	FP0162463	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / E.T SERV	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	MDF	MDF 777	FP0162430	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / E.T SERV	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	MDF	MDF 777	FP0126419	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / E.T SERV	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	MDF	MDF 777	FP0126418	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / E.T SERV	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	MDF	MDF 777	FP0126417	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / E.T SERV	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	MDF	MDF 777	FP0126416	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / E.T SERV	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	MDF	MDF 777	FP0162488	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / E.T SERV	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	MDF	MDF 777	FP0162484	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / E.T SERV	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	MDF	MDF 777	FP0126425	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / E.T SERV	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	MDF	MDF 777	FP0162483	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / E.T SERV	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRÚA MECÁNICA	DRIVE	6A	802000194	USS FRAY BARTO	HIDROTERAPIA	36730	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRÚA MECÁNICA	CHATTANOOGA	ALLIANCE 1900	190004100006	USS FRAY BARTO	HIDROTERAPIA	00412/M-2725/205	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
HIDROCOLECTOR	CHATTANOOGA	2402	65811	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7762	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
HIDROCOLECTOR	CHATTANOOGA	2402	52933	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7723	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
HIDROCOLECTOR	CHATTANOOGA	2402	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	65813/7713	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
HIDROCOLECTOR	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	TERAPIA FISICA	97385	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / IMCARE SA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	SECA	4171721009	##########	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 102	87376	ANUAL												x	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	SECA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 203	87377	ANUAL												x	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	SECA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 102	IN 001	ANUAL												x	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	KRAMER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 108	104664/19057	ANUAL												x	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 1	NO VISIBLE	ANUAL												x	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 2	HUCC207	ANUAL												x	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
INFANTOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 2	HUCC206	ANUAL												x	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 104	11772/11941	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	11771/11871	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELL CHALLING	GS300	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 203	19062/V106020	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	LEVITON	CROMADA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	7570	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	LEVITON	CROMADA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTORIO 103	7543	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	CROMADA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38947	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TOMA DE MUESTRAS	1572/1026	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	7512	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	LEVITON	CROMADA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONS ENFERMERIA	8270	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	R&V	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONS ENFERMERIA	HU14222/10366	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS 300	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 103	V106021/19061	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	LEVITON	CROMADA	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 101	25791/8252	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	N/A	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97281	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	N/A	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97282	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	N/A	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97283	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
LÁMPARA DE FOTOCURADO	Sunlite	1275	134207	MAPS	ODONTOLOGÍA	21465	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	LED.E	L1570564E	USS BUENA VIST	ESTERILIZACION	HU15045/11904	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	LED.E	L1570553E	USS BUENA VIST	ODONTOLOGÍA CONSULT	HU15031/11961	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED	L1570566F	USS CODITO	ODONTOLOGÍA UNIDAD 2	HU15054/11827	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	INDUFEND	SUNLITE 1275	114313	USS CODITO	ODONTOLOGÍA UNIDAD 1	HU11519/11826	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED.E	L1570529E	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGÍA 1	003410/19654	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED.E	L1570512E	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGÍA 2	19660/0000031	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED.E	L1570530E	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGÍA 1	003409/19655	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	CORING LIGHT	5560AA	Z011720	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	HU14044 / 10117	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED	L1570554E	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	HU15061/10115	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	X LITE II	LED	6700004325	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	V108384 / 66416	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED.E	L1570565E	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO SALUD OR	HU15075 / 10025	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	DBA	LED.H	L1270002H	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO SALUD OR	66414	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED	1570555E	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	HU15049/9809	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	INDUFEND	SUNLITE 1275	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	HV11517/9808	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE HENDIDURA	COLORS	KLH-92	SK220919157105	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97347	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
LÁMPARA DE HENDIDURA	MARCO	2B ULTRA SLITLAM	96F0080	USS USAQUEN	CONSULTORIO OPTOMET	001791/10452	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	2717	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	19716	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	86648	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCHALLEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CARRO PARO SEGUNDO I	19756	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCHALLEN	60814	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CARRO PARO REHABILITA	24059	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LENSOMETRO	MARCO	101	37930	USS USAQUEN	CONSULTORIO OPTOMET	HU10351 / 10451	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LENSOMETRO	COLORS	NJC4	2302111	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97348	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	HOMEDICS	MT-PA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	PRUEBA DE POSTURA	33643	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	HOMEDICS	116	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	NO VISIBLE	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	34000	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	G5	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	85957	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	CONAIR	HM 11R	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	33977	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	G5	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	33982	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	CONAIR	HM 11R	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	33978	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA BIPEDESTACIÓN	ENRAF NONIUS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7771	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MICROMOTOR	NSK	FX23-FX65-FX205	00006322/ BBKZ	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / LA MUEL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX23-FX65-FX205	00006321/ BBKZ	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / LA MUEL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX203	A5884780	USS BUENA VIST	ODONTOLOGÍA	HU13354	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR DENTAL	TITAN	AB00341Y7	USS BUENA VIST	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR DENTAL	TITAN	AB00342Y7	USS BUENA VIST	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	GNATUS	32MM	4649141297	USS CODITO	ODONTOLOGÍA	S.P 1297	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX203	A4927836	USS CODITO	ODONTOLOGÍA	HU11609	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR DENTAL	TITAN	AB00347Y7	USS CODITO	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR DENTAL	TITAN	AB00348Y7	USS CODITO	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR DENTAL	TITAN	AB00349Y7	USS CODITO	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX203C	A0401378	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGÍA	N.T	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX203C	A0401319	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGÍA	N.T	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX203C	A0400404	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGÍA	N.T	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	GNATUS	32MM	4649141292	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	GNATUS	32MM	4649141303	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	MED DENTAL	NO REGISTRA	T29308033	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	HU5795	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MICROMOTOR	NSK	EX203	B6111906	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	HU13353	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR DENTAL	TITAN	AB00343Y7	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR DENTAL	TITAN	AB00344Y7	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR DENTAL	TITAN	AB00345Y7	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR DENTAL	TITAN	AB00346Y7	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	GNATUS	32MM	4642587027	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	HU14527 / 57929	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX203	A5884799	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	HU13355	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR DENTAL	TITAN	AB00339Y7	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	15051	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR DENTAL	TITAN	AB00340Y7	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	15050	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	COXO	CX235-3F	LC08-2875	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA 1	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / CI COLO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	COXO	CX235-3F	LC08-2872	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA 2	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / CI COLO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	COXO	CX235-3F	LC08-2876	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA 4	NO REGISTRA	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / CI COLO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	NO REGISTRA	CA2155628	MAPS	ODONTOLOGÍA	No visible	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	NO REGISTRA	A4927740	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NO REGISTRA	NO REGISTRA	AS884768	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	NO REGISTRA	463899332	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MICROMOTOR	NSK	NO REGISTRA	AS884784	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR TITAN EX	NO REGISTRA	AB00335Y7	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR TITAN EX	NO REGISTRA	AB00336Y7	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR TITAN EX	NO REGISTRA	AB00337Y7	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR TITAN EX	NO REGISTRA	AB00338Y7	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	NO REGISTRA	HUI0012120	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	GNATUS	NO REGISTRA	4638898135	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	COMEN	C22	KH230620001	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97142	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	COMEN	C22	KH230620003	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97143	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	WELCH ALLYN	42NTB-S1	201509487	USS CODITO	CONSULTORIO 103	9359	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-03064004	USS CODITO	OFICINA ADMINNISTRATIV	81763	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-03063993	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81762	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015288	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	20681	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015234	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	20682	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015199	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	20679	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015244	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	20680	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	DATASCOPE	PASSPORT2	TS02230L5	USS FRAY BARTO	BODEGA	20620	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-03064004	USS FRAY BARTO	BODEGA	81763	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	AC6-9C002275	USS FRAY BARTO	BODEGA	82140	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015273	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	20684	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015229	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	20683	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC-2000	CV-26108399	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	V106719 / 19087	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC-2000	CV-1B107193	USS FRAY BARTO	BODEGA	19230	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DATASCOPE	TRIO	MC09693-L5	USS FRAY BARTO	BODEGA	37715	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 2000	CV-26108385	USS FRAY BARTO	ALMACEN BIOMEDICA	V106715/18799	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 2000	CV-26108397	USS FRAY BARTO	ALMACEN BIOMEDICA	V106718/19108	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	WELCH ALLYN	42NTB-S1	201509490	USS SAN CRISTO	TOMA DE MUESTRAS CON	HU15183 / 9912	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	UNICARE	F6	510U7667916	USS VERBENAL	CONSULTORIO 202	97141	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / UNICARE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM-7000D	H021260115002	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	84210	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM-7000D	H021260115002	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81782/82218	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM-7000D	H021260115002	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	81781	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM-7000D	H021260115002	USS FRAY BARTO	ALMACEN BIOMEDICA	82250	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM-7000D	H0212601150021	USS FRAY BARTO	ALMACEN BIOMEDICA	82251	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	WELCH ALLYN	52000	20001507	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 104	9386/8843	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MOTOR DE ENDODONCIA	DENTSPLY	SMARTPLUS	3618378/279	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	HU15068 / 10108	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MOTOR DE ENDODONCIA	DENTSPLY	SMARTPLUS	3618291/390	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	HU15030/10110	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MULTIFUERZA	EQUALIZER	1000	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7716	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CHALLENGER	CR265	30207090017	USS CODITO	CONSULTORIO 101	HU11520/11796	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	ATE-9DVII	4887	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	HU0873/11771	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS121 1P	180900038	USS CODITO	TOMA DE MUESTRAS	42037	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	D80-40849402-2	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	42100	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	080-40849402-22	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	42090	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	PHILIPS	POLARIX	230011	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38858	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	ATE-IC-DV	GAB 69842	USS FRAY BARTO	FARMACIA	453	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	HACEB	CONV 257	1081185412	USS FRAY BARTO	LABORATORIO CLINICO	39141	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	ATE-9DVII	4947	USS SAN CRISTO	FARMACIA	HU0032/583089	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CHALLENGER	CR265	03801-09-0043	USS SAN CRISTO	COCINA	HU11512/9993	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CHALLENGER	CR265	03091-20-0175	USS SAN CRISTO	VACUNACION	HU11513/09994	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
NEVERA	ABBA	NV ARS121 1P	180900205	USS SAN CRISTO	TOMA DE MUESTRAS CON	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	HAIER	HBC-260	BE0G95EAS00Q	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97356	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MEMCO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER MEDICAL	Cupid 5	C22007983	MAPS	CONSULTORIO	NO VISIBLE	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	DETECTO	ELECTRONICA	NO REGISTRA	USS BUENA VIST/	CONSULTORIO 104	12253/11938	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	SECA	DIGITAL	1728083000928	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	9164	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	524KLS	435966	USS CODITO	CONSULTORIO 205	11516/11852	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	SECA	7281321009	1728083000928	USS CODITO	CONSULTORIO 202	HU9729/9095	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TANITA	BABY SCALE MOD	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 104	9062/HU13503	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	524KL	5240001145	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	9427	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER MEDICAL	CUPID 5	C22007868	USS CODITO	CONSULTORIO 203	93663	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	553	5530008562	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA CON	42700	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER MEDICAL	CUPID 5	C22007867	USS FRAY BARTO	CONSULTORIO 118	93664	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	524 KL	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	ENFERMERÍA	HU11514/10380	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TANITA	BABY SCALE	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONS PUERPERIO	HU13500/10237	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	549	435964	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 105	HU11512/10076	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	SECA	725	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTA EXTERNA	7220	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PESA BEBE	HEALTH O METER	524 KL	5240001121	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 104	HU14405/9984	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	524 KL	5240001176	USS SAN CRISTO	PROCEDIMIENTOS	HU14407/10069	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	549 KL	5490003520	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 107	HU14507A/10059/5	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	DETECTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 108	HU12258/10094	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER MEDICAL	CUPID 5	C22007865	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 101	93666	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER MEDICAL	CUPID 5	C22007869	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 102	93662	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	DIGITAL	400302066668	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 101	11970/9859	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	PRESTIGE	ER7220	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	CONSOLTORIO 102	88552	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER MEDICAL	CUPID 5	C22007866	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 101	93665	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	524KL	400302071174	USS USAQUEN	CONSULTORIO 1	HU11971/10472	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	CONCENTRIX	NO REGISTRA	AE00624Y1	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	CONCENTRIX	NO REGISTRA	AE00515Y1	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	CONCENTRIX	NO REGISTRA	AE00515Y1	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	NO REGISTRA	C7X00974	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	CONCENTRIX	NO REGISTRA	AE005174Y1	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	CONCENTRIX	NO REGISTRA	AE00628Y1	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PIEZA DE MANO	CONCENTRIX	NO REGISTRA	AE00520Y1	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	CONCENTRIX	NO REGISTRA	AE00623Y1	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NKS	PANAMAXX2 B2	00054596 / A224	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / LA MUEL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NKS	PANAMAXX2 B2	00047077 / A221	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / LA MUEL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NKS	PANAMAXX2 B2	00047079/ A211	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / LA MUEL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NKS	PANAMAXX2 B2	00047083/ A211	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / LA MUEL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C4320304	USS BUENA VIST	ODONTOLOGÍA	HU11610	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C6895858	USS BUENA VIST	ODONTOLOGÍA	HU12413	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	CONCENTRIX	AE00614Y1	USS BUENA VIST	ODONTOLOGÍA	HU15106	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	CONCENTRIX	AE00615Y1	USS BUENA VIST	ODONTOLOGÍA	HU15107	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C4320470	USS CODITO	ODONTOLOGÍA	11612	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C54422Z4	USS CODITO	ODONTOLOGÍA	HU12129	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	CONCENTRIX	AE00606Y1	USS CODITO	ODONTOLOGÍA	HU15098	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	CONCENTRIX	AE00607Y1	USS CODITO	ODONTOLOGÍA	HU15009	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	CONCENTRIX	AE00608Y1	USS CODITO	ODONTOLOGÍA	HU15100	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	CONCENTRIX	AE00609Y1	USS CODITO	ODONTOLOGÍA	HU15101	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	B3530271	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	HU10176	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C4Y22432	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	HU11614	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C6895854	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	HU12411	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	CONCENTRIX	AE00610Y1	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	HU15102	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	CONCENTRIX	AE00611Y1	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	HU15103	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	CONCENTRIX	AE00612Y1	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	HU15104	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	CONCENTRIX	AE00613Y1	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	HU15105	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C6895859	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	HU12410	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	C7700470	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	HU13989	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	CONCENTRIX	Y05160J3	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	HU14445	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	CONCENTRIX	AE00616Y1	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	HU15108	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	STAR DENTAL	CONCENTRIX	AE00617Y1	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	HU15109	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR S	CK800381	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGÍA	N.T	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR S	CK900074	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGÍA	N.T	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR S	CL302009	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGÍA	N.T	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	COXO	CX207-F	LC01-6238	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA 1	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / CI COLO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PIEZA DE MANO	COXO	CX207-F	LC01-6249	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA 2	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / CI COLO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	COXO	CX207-F	LC01-6237	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA 4	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / CI COLO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
POLEA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	O7687/07688	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
POLEA	FISIOTECH	N/A	N/A	USS VERBENAL	TERAPIA FISICA	97380	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / IMCARE SA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PRONOSUPINADOR	MECANICO	PARED	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	PRUEBA DE POSTURA	0944/8723	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PRONOSUPINADOR	MECANICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	883	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PRONOSUPINADOR	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	REHABILITACION FISICA	97299	ANUAL		X											SUBRED NORTE / IMCARE SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PROYECTOR DE OPTOTIPOS	MARCO	NO REGISTRA	24812	USS USAQUEN	CONSULTORIO OPTOMET	HU10353 / 10449	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CREATIVE MEDICAL	SP-20	XCU007RC0037	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97303	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CREATIVE MEDICAL	SP-20	XCU007RC0037	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97304	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CREATIVE MEDICAL	SP-20	XCU007RC0037	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97305	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CREATIVE MEDICAL	SP-20	XCU007RC0037	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97306	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CREATIVE MEDICAL	SP-20	XCU007RC0037	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97307	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CREATIVE MEDICAL	SP-20	XCU007RC0037	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97308	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CREATIVE MEDICAL	SP-20	XCU007RC0037	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97309	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CREATIVE MEDICAL	SP-20	XCU007RC0037	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97310	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSOXÍMETRO	CREATIVE MEDICAL	SP-20	XCU007RC0037	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97311	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CREATIVE MEDICAL	SP-20	XCU007RC0037	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97312	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CREATIVE MEDICAL	SP-20	XCU007RC0037	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97313	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CREATIVE MEDICAL	SP-20	XCU007RC0037	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97314	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CREATIVE MEDICAL	SP-20	XCU007RC0037	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97315	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CREATIVE MEDICAL	SP-20	XCU007RC0037	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97316	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	A8-303	3030E204199070	USS SAN CRISTO	MEDICINA INTERNA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	BURDICK SPACELABS	OXY 200	702617090	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	HU11684/9983	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	FINGERTIP	NO REGISTRA	BVP01	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 4	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	PROMISE	PRO-F9	PROF921010045	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	MINDRAY	PM-50	AX7118944	MAPS	CONSULTORIO	33991	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-32146012	USS CODITO	OFICINA ADMINISTRATIVA	14607	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-32146013	USS CODITO	OFICINA ADMINISTRATIVA	11769	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-09125771	USS CODITO	OFICINA ADMINISTRATIVA	V105843	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	MINDRAY	VS-800	BY68-02067	USS SANTA CECI	CONSOLTORIO 102	20972	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
QUERATÓMETRO	MARCO	NO REGISTRA	23909	USS USAQUEN	CONSULTORIO OPTOMET	HU10348/10450	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	20051302255	USS CODITO	VACUNACION	3581	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	FRIOMIX	NV8300	501370	USS FRAY BARTO	LABORATORIO CLINICO	39240	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 144V	20114155003	USS ORQUIDEAS	VACUNACION	HU14503/10252	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	20130693420	USS SAN CRISTO	VACUNACION	2084	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	20130693399	USS USAQUEN	VACUNACION	V107729-21372	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	NO REGISTRA	USS USAQUEN	EXTRAMURAL	14107	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	HAIER	HBC-260	BE0G95EAS00Q	USS USAQUEN	EXTRAMURAL	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	HAIER	HBC-260	BEG095EASO 0(	USS USAQUEN	CENTRO DE ACOPIO	14107	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	HACEB	RVC- 3 NAL	H141291584	USS FRAY BARTO	LABORATORIO METROLO(	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	OXIGEN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA(	G02034/13825	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR PRODUCTS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA(	60008	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AGA	TM0955	##############	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR PRODUCTS	NO REGISTRA	##############	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	3682	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	HUDSON RCI	NO REGISTRA	MHA9608-0081	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	13825/602034	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	CGA 540	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	PROCEDIMIENTOS	HU8009	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR PRODUCTS	3102 (0 - 15 L)	110406	USS ORQUIDEAS	PROCEDIMIENTOS	HU11716	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR PRODUCTS	3102 (0 - 15 L)	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	PROCEDIMIENTOS	HU8003	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR IMETAN	CGA-540	118457	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	HU223	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	GENTEC	CGA-870	14030234	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR IMETAN	CGA-540	122148	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	GENTEC	CGA-540	0840A6W5	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR IMETAN	CGA-870	202141	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
RUEDA DE HOMBRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7758	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
RUEDA DE HOMBRO	CANDO	MAGNETIC	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	20763/7689	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
RUEDA DE HOMBRO	GANDO	SHOULDE-EXERCI	15162	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	929	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SELLADORA	EURONDA	EUROSEAL 2001	EDL150003	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	V110756	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SELLADORA	EURONDA	EUROSEAL 2001	EDL150005	USS SAN CRISTO	ESTERILIZACION	V110755	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SELLADORA	FOMOS DENTAL	FOSEAL	N/A	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA	97364	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / MEMCO SA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA PRI	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	85813	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	ENTIS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	85808	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	A-104-CC	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	A-104-CC	302896	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	19899	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	82085	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	85821	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFOR BASIC	KBE1462FF-MP23-I	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	ALMACENAMIENTO	82134	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFOR BASIC	KBE1462FF-MP23-I	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO 5	82133	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	TME	FS 809	N/A	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97301	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / IMCARE SA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	TME	FS 809	N/A	USS VERBENAL	CONSULTA EXTERNA	97302	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / IMCARE SA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	85085	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	93989	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	93988	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	93990	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SISTEMA DE POLEAS	EQUALIZER	1000 SERIES	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7756	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SISTEMA DE TELEMETRIA	NIHON KOHDEN	WEP-4208J	10015	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7644	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	SUNRISE	VACU - AIDE	D40096	USS FRAY BARTO	BODEGA	38323/10464	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	20500001226	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	66101	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1130B	80489	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38943	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	GOMCO	DIVISION 402	F1-S758	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	3517\33678	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRED	97208	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	16561	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASKIR 30	113681	USS VERBENAL	REHABILITACION	97144	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASKIR 30	113618	USS VERBENAL	REHABILITACION	97145	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	KRAMER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 102	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	KRAMER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 104	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	KRAMER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 101	6609 / 4849	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22023844	USS CODITO	CONSULTORIO 103	92807	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024105	USS CODITO	CONSULTORIO 205	92822	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	KRAMER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTORIO 203	T01	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	92802	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	92808	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	92809	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024021	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	92810	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	92811	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	92812	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024020	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	92813	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024316	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	92817	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	92818	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22023939	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	92819	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024102	USS FRAY BARTO	CONSULTORIO 202	92823	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024103	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	92824	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024104	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	92825	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024218	USS FRAY BARTO	CONSULTORIO 118	92830	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	92831	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024220	USS FRAY BARTO	CONSULTORIO 127	92832	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024219	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	92833	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22023913	USS ORQUIDEAS	CONSULTA EXTERNA 1	93644	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	2131721009	##############	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 104	87386	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22023918	USS SAN CRISTO	TOMA DE MUESTRAS CON	92803	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22023920	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 108	92804	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C220233919	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 103	92805	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22023843	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 105	92806	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22023946	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 107	92820	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22023941	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 102	92821	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024314	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 101	92815	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024317	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 102	92814	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024128	USS USAQUEN	CONSULTORIO 1	92829	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024315	USS USAQUEN	CONSULTORIO 2	92816	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024126	USS USAQUEN	CONSULTORIO 3	92826	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024127	USS USAQUEN	CONSULTORIO 6	92827	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER MEDICAL	HM200P	C22024129	USS USAQUEN	CONSULTORIO 5	92828	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TANQUE PAQUETE FRIO	CHATTANOOGA	3102	2055	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	7641	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TANQUE PAQUETE FRIO	NO REGISTRA	N/A	N/A	USS VERBENAL	TERAPIA FISICA	97386	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / IMCARE SA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TANQUE REMOLINO	MARKET FORGE	NO REGISTRA	00409B81	USS FRAY BARTO	HIDROTERAPIA	7866/8449	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TANQUE REMOLINO	WHITEHALL	GENERICO	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HIDROTERAPIA	36712	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TANQUE REMOLINO	WHIRLPOOL	AW-611	107002	USS FRAY BARTO	HIDROTERAPIA	34006	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TANQUE REMOLINO	WHITEHALL	E-22-M	C-20236	USS FRAY BARTO	HIDROTERAPIA	20862	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TANQUE REMOLINO	WHIRLPOOL	AW-611	107001	USS FRAY BARTO	HIDROTERAPIA	36711/M-2732/206	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TANQUE REMOLINO	TRAUTWEIN	G1-WA	167458	USS FRAY BARTO	HIDROTERAPIA	20863	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PARED	2075	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 104	6358	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ANAEROIDE	494549	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 102	12232	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	RODABLE	5542	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 102	447/11930	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	ANAEROIDE	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	DEPOSITO	HU0765	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	PORTATIL	917951	USS CODITO	OFICINA ADMINISTRATIVA	753	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PARED	5500	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	448/11881	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ANAEROIDE	489298	USS CODITO	ALMACEN	5295	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ANAEROIDE	964984	USS CODITO	CONSULTORIO 205	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	130314161956	USS CODITO	CONSULTORIO 101	V107599/18797	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	ALPK2	PARED	1911	USS CODITO	OFICINA ADMINISTRATIVA	6917A	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	MANUAL	551784	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	551784	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	PRESTIGE	MANUAL	NO REGISTRA	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	70130033613	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	70104032917	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	6960	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	RODABLE	5443	USS CODITO	ALMACEN	11792	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PARED	1887	USS CODITO	CONSULTORIO 204	6963	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ANALOGO	638876	USS CODITO	ALMACEN	16221	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ANALOGO	2036	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	6158	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ANEROIDE PEDIAT	965013	USS CODITO	CONSULTORIO 202	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	RODABLE	70130033613	USS CODITO	ALMACEN	NR	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PORTATIL	9703043828	USS CODITO	CONSULTORIO 201	5123	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ANEROIDE PORTA	21060933	USS FRAY BARTO	ALMACEN	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ANEROIDE PORTA	21061186	USS FRAY BARTO	ALMACEN	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ANEROIDE PORTA	21060550	USS FRAY BARTO	ALMACEN	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	70104032048	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	33985	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	109628633	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	39102	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	109629503	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	38941	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	108399530	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	7811	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	SPHYGMOMAN OMETER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	HU468	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	PRESTIGE	PORTATIL	2197227	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	130909082896	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 116	7526	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	PORTATIL	918100	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	130909085676	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 119	24224/7565	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	109629748	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 120	7572	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	130909083016	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 121	7583	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	PORTATIL	905487	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 122	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	130909083126	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 122	7591	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	130909085136	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 124	7613\7913	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	2887	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA 122	24216/7601	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	109627802	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	19997	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	88282647	USS FRAY BARTO	PRUEBA DE POSTURA	7789	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	RODABLE	130903075716	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	7660	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	130909082906	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	7724	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	130909081926	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	O7665	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ANALOGO	120823073232	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ANALOGO	915582	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ANALOGO	732887	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA C11	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ANALOGO	916561	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIMES	9312142131	USS FRAY BARTO	CONSULTORIO 115	4484	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ANALOGO	1042	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA C11	3445 / 17025	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	641991	USS FRAY BARTO	CONSULTORIO 127	16025	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	111213124024	USS FRAY BARTO	ALMACEN BIOMEDICA	V105049/19055	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	111201173409	USS FRAY BARTO	ALMACEN BIOMEDICA	V104689/19056	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	111227092516	USS FRAY BARTO	ALMACEN BIOMEDICA	V104695/18644	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	111201201000	USS FRAY BARTO	ALMACEN BIOMEDICA	18987	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	111213091713	USS FRAY BARTO	ALMACEN BIOMEDICA	V105062/18274	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	111213131326	USS FRAY BARTO	ALMACEN BIOMEDICA	V104704/18638	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	ALMACEN BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	PORTATIL	971173	USS FRAY BARTO	ALMACEN	527	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	PORTATIL	973730	USS FRAY BARTO	ALMACEN	600	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PARED	5408	USS ORQUIDEAS	CONS PUERPERIO	450/10150	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	BIG BEN	940428551	USS ORQUIDEAS	CONSULTORIO 1	HU002101/10248	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	NO REGISTRA	128273493	USS ORQUIDEAS	CONSULTORIO 2	HU00795/10224	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	RODABLE	92805681	USS ORQUIDEAS	MEDICINA ALTERNATIVA	HU00831/10155	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	NO REGISTRA	130314161636	USS ORQUIDEAS	CONS ENFERMERIA	V107595	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PORTATIL	461741	USS ORQUIDEAS	MEDICINA GENERAL	12234	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	51018074012	5962	USS SAN CRISTO	MEDICINA INTERNA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ANALOGO	912443	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ANALOGO	1118783	USS SAN CRISTO	CONSULTA EXTERNA	1118783	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ANALOGO	915328	USS SAN CRISTO	CONSULTA EXTERNA	915328	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ANALOGO	133071978	USS SAN CRISTO	CONSULTA EXTERNA	133071978	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	BOKANG	ANALOGO	550397	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	HONSUN	ANEROIDE	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	COSULTORIO 106	684	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	PRESTIGE	ANEROIDE	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	NO REGISTRA	912544	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 102	604	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	NO REGISTRA	965001	USS SAN CRISTO	PEDIATRIA	817	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	PRESTIGE	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 108	807	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	50908201830	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 101	37307	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	PEDIATRICO	907132	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 105	907132	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	PEDIATRICO	907465	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	907465	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	PEDIATRICO	916998	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	PEDIATRICO	965006	USS SAN CRISTO	DEPOSITO	965006	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	RODABLE	111213092534	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 107	V105061/18572	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	RODABLE	111213123923	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 103	V104701 /18658	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	RODABLE	111201134533	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 102	V104697/65430	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PARED	5402	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 101	446/9867	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	51025164008	USS SANTA CECI	CONSOLTORIO 102	HU4854	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	PEDIATRICO	964980	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 101	HU0810	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	LORD	PORTATIL	913123	USS USAQUEN	CONSULTORIO 5	592	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	PORTATIL	914994	USS USAQUEN	CONSULTORIO 5	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	PORTATIL	917010	USS USAQUEN	CONSULTORIO 6	519	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	PORTATIL	962300	USS USAQUEN	CONSULTORIO 1	515	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ANALOGO	638950	USS USAQUEN	CONSULTA EXTERNA	16030	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	PORTATIL	638954	USS USAQUEN	CONSULTORIO 3	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ANEROIDE PORTA	21062118	USS USAQUEN	CONSULTORIO 1	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ANEROIDE PORTA	21062929	USS USAQUEN	CONSULTORIO 2	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PROBP	BA842321C0181	USS VERBENAL	CONSULTORIO 202	97333	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PROBP	BA003121C0192	USS VERBENAL	CONSULTORIO 203	97334	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PROBP	BA17872310384	USS VERBENAL	CONSULTORIO 204	97335	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PROBP	BA003121C0196	USS VERBENAL	CONSULTORIO 205	97336	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PROBP	BA003121C0196	USS VERBENAL	CONSULTORIO 206	97337	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PROBP	BA842321C0167	USS VERBENAL	CONSULTORIO 207	97338	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PROBP	BA842321C0167	USS VERBENAL	CONSULTORIO 208	97339	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PROBP	BA17872310384	USS VERBENAL	CONSULTORIO 302	97340	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PROBP	BA036822A0057	USS VERBENAL	CONSULTORIO 303	97341	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PROBP 2000-A	BA842321C0119	USS VERBENAL	CONSULTORIO 304	97342	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PROBP	BA842321C0119	USS VERBENAL	CONSULTORIO 305	97343	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PROBP	BA178723103845	USS VERBENAL	CONSULTORIO 306	97344	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PROBP	BA036822A0060	USS VERBENAL	CONSULTORIO 307	97345	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	MINDRAY	VS-800	BY-1C134487	USS CODITO	CONSULTORIO 203	9292	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	THERMO	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	ODONTOLOGÍA	HU0680	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO REGISTRA	T-439	USS BUENA VIST	CONSULTORIO 104	TH242/	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HTC 2	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS BUENA VIST	ODONTOLOGÍA	HU1130/T-438	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HTC 2	THERMO	T-436	USS BUENA VIST	ODONTOLOGÍA CONSULT	HU1131	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HTC 2	THERMO	T-375	USS BUENA VIST	ESTERILIZACION	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HTC 2	BASIC A	69	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	HU1133	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	THSSN088	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	THSSN110	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA218B	728	USS CODITO	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110672	USS CODITO	VACUNACION	T-579	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110668	USS CODITO	VACUNACION	T-581	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	SH 109	T-424	USS CODITO	CONSULTORIO 101	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	SH 109	T-421	USS CODITO	CONSULTORIO 102	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	T-584	USS CODITO	PROCEDIMIENTOS	20110670	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	SH 109	T-399	USS CODITO	ODONTOLOGIA UNIDAD 2	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO REGISTRA	T-400	USS CODITO	ODONTOLOGIA UNIDAD 2	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HTC-2	NO REGISTRA	T-422	USS CODITO	CONSULTORIO 203	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-651	USS CODITO	TOMA DE MUESTRAS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-070/ TH-SSN-1	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-071 / 2019-04	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-062/ TH-SSN-9	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	HTC-2	T-072	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	T-072	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO REGISTRA	T-069/ TH-1729	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	T-069/ TH-1729	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-065/ TH-SSN-9	USS FRAY BARTO	ALMACEN HX SALUD MEN	T-065/ TH-SSN-91	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-068/ TH-SSN-9	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	T-068/ TH-SSN-92	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	HTC-2	T-061	USS FRAY BARTO	ALMACEN	34353	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO REGISTRA	T-066/ 18920	USS FRAY BARTO	FARMACIA	T-066/ 18920	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	T-067	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	T-067	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-063/ TH-SSN-1	USS FRAY BARTO	FARMACIA	T-063/ TH-SSN-13	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO REGISTRA	T-095/ 36910	USS FRAY BARTO	FARMACIA	T-095/ 36910	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO REGISTRA	T-096/ TH-1835	USS FRAY BARTO	FARMACIA	33554	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-361	USS FRAY BARTO	LABORATORIO CLINICO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO REGISTRA	T-099/ TH1732	USS FRAY BARTO	SALUD MENTAL ADULTO I	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO REGISTRA	T-100/ 39147/ 13	USS FRAY BARTO	LABORATORIO CLINICO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-094/ TH-SSN-1	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	T-094/ TH-SSN-19	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	HTC-2	T-362	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	T-131	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	HTC-2	T-376	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-098	USS FRAY BARTO	LABORATORIO CLINICO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-117	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	TA318	T-617	USS FRAY BARTO	TOMA DE MUESTRAS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-348	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-263	USS FRAY BARTO	REHABILITACION CARDIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HTC-2	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	T-268	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGIA UNIDAD 1	T-214	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGÍA 1	T-481	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	NO REGISTRA	USS FRAY BARTO	ODONTOLOGÍA 1	T-094	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH109	T-209	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	15988	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-376	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	ABS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	PROCEDIMIENTOS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA218B	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	ALMACEN	HU0678	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	ENFERMERÍA	12241	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	THSSN95	USS ORQUIDEAS	VACUNACION	THSSN95	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	THSSN108	USS ORQUIDEAS	PROCEDIMIENTOS	THSSN108	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	THSSN109	USS ORQUIDEAS	VACUNACION	THSSN109	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HTC 2	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	HU1132	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110697	USS ORQUIDEAS	CONSULTA EXTERNA	T-580	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110662	USS ORQUIDEAS	CONSULTA EXTERNA	T-576	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	HTC-2	T-616	USS SAN CRISTO	ALMACEN	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HTC 2	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	ALMACEN	HU1145	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	PROCEDIMIENTOS	HU1146	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	TH242	USS SAN CRISTO	ENFERMERÍA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HYGRO	NO REGISTRA	10014981	USS SAN CRISTO	FARMACIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO REGISTRA	T-615	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO ODONTOL	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	NO REGISTRA	T-269	USS SAN CRISTO	ESTERILIZACION	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	THSSN106	USS SAN CRISTO	FARMACIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	THSSN107	USS SAN CRISTO	VACUNACION	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA218B	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	T. MUESTRAS	HU0682	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA218B	NO REGISTRA	USS SAN CRISTO	ODONTOLOGÍA	HU0667	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110653	USS SAN CRISTO	VACUNACION	T-578	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110666	USS SAN CRISTO	FARMACIA	T-577	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	20110699	USS SAN CRISTO	FARMACIA	T-583	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	T-582	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO SALUD OR	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	SH 109	T-203	USS SAN CRISTO	VACUNACION	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	SH 109	T-198	USS SAN CRISTO	TOMA DE MUESTRAS CON	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	SH 109	T-203	USS SAN CRISTO	TOMA DE MUESTRAS CON	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-415	USS SAN CRISTO	TOMA DE MUESTRAS CON	THSSN-105	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	SH-109	T-271	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO 102	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	HTC-2	T-418	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	HU01114	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO REGISTRA	T-417	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	HU01129	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	NO REGISTRA	T-416	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 103	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	HTC-2	T-097/ 15014572	USS SANTA CECI	CONSULTORIO 103	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HTC 2	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	DEPOSITO	HU1135	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	THSSN105	USS USAQUEN	VACUNACION	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	THSSN120	USS USAQUEN	VACUNACION	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	SH 109	T-223	USS USAQUEN	VACUNACION	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CENTRO DE ACOPIO	T-605	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CENTRO DE ACOPIO	T-575	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	TEMICA	10013625	USS CODITO	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-101/ 10013344	USS FRAY BARTO	TOMA DE MUESTRAS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-102	USS FRAY BARTO	TOMA DE MUESTRAS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-103/ 39108	USS FRAY BARTO	LABORATORIO CLINICO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	DIGITAL	T-447	USS FRAY BARTO	ALMACEN	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	T-131	USS FRAY BARTO	HOSPITALIZACION SALUD	T-131	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	VACUNACION	10199	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS ORQUIDEAS	PROCEDIMIENTOS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	T-07687	USS SAN CRISTO	VACUNACION	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	T-07694	USS SAN CRISTO	FARMACIA	HU1097	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	NO REGISTRA	USS USAQUEN	VACUNACION	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	NO REGISTRA	10013543	USS USAQUEN	VACUNACION	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	VACUNACION	T-454	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NINGBO SHANGCUN ELECTRONIC	FI01	TERIN 058	USS FRAY BARTO	TOMA DE MUESTRAS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NINGBO SHANGCUN ELECTRONIC	FI01	TERIN 046	USS FRAY BARTO	CONSULTORIO 103	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NINGBO SHANGCUN ELECTRONIC	FI01	TERIN 054	USS SAN CRISTO	TOMA DE MUESTRAS CON	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TONÓMETRO	HAAG STREIT	AT 900	116201	USS USAQUEN	OFTALMOLOGÍA	298/10446	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	BTL	BTL-4000 SMART	058S0B023662	USS VERBENAL	REHABILITACION FISICA	97332	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCARE SA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
ULTRASONIDO	BTL	BTL-4000 SMART	058S0B023560	USS VERBENAL	REHABILITACION FISICA	97331	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / IMCARE SA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	MEDCIR	M45DX	DX1776	USS FRAY BARTO	PRUEBA DE POSTURA	913-7684	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	CHATTANOOGA	2776	T16788	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	33996	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	MEDCIR	M45DX	DX1713	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	12866	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT	151450	USS FRAY BARTO	TERAPIA OCUPACIONAL	80342	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	MULTISTIM FOUR	NO REGISTRA	59776	USS FRAY BARTO	TERAPIA FISICA	11087	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	LEXUS	ELECTRICA	813	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA	97374	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / COLOMB	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	LEXUS	EVOLUTION LX	442	USS BUENA VIST	ODONTOLOGÍA CONSULT	11909	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	LEXUS	EVOLUTION LX	438	USS CODITO	ODONTOLOGÍA UNIDAD 1	11829	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	LEXUS	EVOLUTION LX	439	USS CODITO	ODONTOLOGÍA UNIDAD 2	11830	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD NOVA	2-639	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	81520	ANUAL			X				X				X		SUBRED NORTE / LA MUEL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD NOVA	2-645	USS FRAY BARTO	CONSULTA EXTERNA	81519	ANUAL			X				X				X		SUBRED NORTE / LA MUEL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	GNATUS	G2	4672055004	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	HU14459/10124	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	GNATUS	G2	4672055005	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	HU14458/10126	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	GNATUS	G2	4672055011	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	HU14460/10125	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	GNATUS	G2	4672055013	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	HU14457/10128	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
UNIDAD ODONTOLÓGICA	GNATUS	G2	4672055005	USS ORQUIDEAS	ODONTOLOGÍA	HU14458/10126	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	LEXUS	EVOLUTION LX	440	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO ODONTOL	15036/10022	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	LEXUS	EVOLUTION LX	441	USS SAN CRISTO	CONSULTORIO ODONTOL	15037/10023	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	LEXUS	EVOLUTION LX	443	USS SANTA CECI	ODONTOLOGÍA	HU15041 / 9807	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD NOVA	2-774	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA	NO VISIBLE	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / LA MUEL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD NOVA	2-781	USS VERBENAL	ODONTOLOGIA	NO VISIBLE	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / LA MUEL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD OFTALMOLÓGICA	MARCO	97	7109145	USS USAQUEN	CONSULTORIO OPTOMET	HU10352/10448	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD OFTALMOLÓGICA	LINEA OFTAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS USAQUEN	CONSULTORIO OPTOMET	10354/10447	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS35	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86553	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR44	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86560	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR48	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86566	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR44	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86554	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR46	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86544	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR48	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86543	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS42	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86547	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR48	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86548	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR44	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86557	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR45	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86550	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS35	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86558	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS37	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	89224	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS30	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82313	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR42	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86571	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR42	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86568	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR48	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86540	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS30	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82305	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR44	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86556	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZ530	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82295	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR43	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86551	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR49	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86574	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR44	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86572	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR45	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86536	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS40	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86565	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR47	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86563	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR43	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86570	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR44	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86561	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR47	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86538	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR44	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86546	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR45	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86567	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR43	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86564	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT TECME	TS	200850351083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82054	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200850731083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85666	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200744531081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85698	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE	200744731081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85682	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE	200744591081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85686	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200844431083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84158	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NORTHERN	CIRIUS V6	V6-I0627014	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86057	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA	ASHC-0086	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	42531	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA	ASHC-0087	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	34309	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
VENTILADOR	ZOLL	EMV+ 731	AY20F016343	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82334	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ZOLL	EMV+	(21)AY20F01632	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82335	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	PHILIPS	V680	100225760	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82222	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ZOLL	EMV+	AY20F016367	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82329	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ZOLL	EMV+	(21)AY20F01631	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82327	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ZOLL	EMV+ 731	AY20F016366	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82333	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ZOLL	EMV+	(21) AY20F01633	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82332	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ZOLL	EMV+ 731	AY20F018361	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86534	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NORTHERN	CIRIUS V6	V6-I0627080	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86052	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ZOLL	EMV+	(21)AY20F01637	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82338	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ZOLL	EMV+	(21)AY20F01633	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82331	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ZOLL	EMV+	(21)AY20F01631	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82339	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ZOLL	EMV+	(21)AY20F01634	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82336	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200844401083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84184	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200844361083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84187	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200844201083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84160	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE	200744721081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85680	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200850521083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84623	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200742231081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82114	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200744571081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85699	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200541851083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84167	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ZOLL	EMV+	(21)AY20F01631	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82340	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200844271083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84166	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200850591083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84683	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE	200744411081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85681	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200844421083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84165	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200850441083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85665	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200844341083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84164	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200844321083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84168	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200850631083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85669	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200844221083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84172	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE	200744671081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86183	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200844231083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84185	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200844151083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84180	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE	200744541081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85687	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200844461083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85677	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE	200744481081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85695	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200850501083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84641	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE	200744461081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85685	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200744741081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85689	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200742271081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82118	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE	200744641081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85679	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	TS	200844331083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84163	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR44	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86537	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR49	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86488	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR49	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86555	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS41	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86541	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR47	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86532	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
VENTILADOR	ZOLL	EMV+	(21)AY20F01636	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82341	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS30	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	81084	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASNC-0132	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84037	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA	ASKD-0125	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84769	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA	ASHC-0085	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	84766	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA	ASFB-0230	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	34307	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZ304	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86045	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA	ASHB-0063	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	42518	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	PURITAN BENNETT	840	3510065358	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	020548-0002570	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	PURITAN BENNETT	840	3510065410 / 06	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	2574	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	PURITAN BENNETT	840	3512143301	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	G04629 / 14910	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	PURITAN BENNETT	840	3512143318	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	G04625 / 14875	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	PURITAN BENNETT	840	3510054233 / 05	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	19799 / 2489	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	PURITAN BENNETT	840	3512144108	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	G04627 / 14927	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NORTHERN	CIRIUS V6	V6-I0627252	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86038	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200744431081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85693	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200742241081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82115	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200744611081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85684	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	2007 4447 1081A	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82290	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200744441081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85692	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200744551081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85673	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200744521081A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	85688	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS34	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	91822	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	NEUMOVENT	ADVANCE TS	200850671083A1	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82053	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ZOLL	EMV+731	AY20F018293	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	91824	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ZOLL	EMV+731	AY20F018296	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	82129	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS37	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	91823	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR43	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86545	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR48	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86542	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR48	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86559	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR43	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86552	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS35	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86549	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZR44	USS FRAY BARTO	ALMACENAMIENTO BIOME	86569	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPRO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ADIPOMETRO	SKINFOLD	BLG SKINFOLD	NO REGISTRA	UMHES SIMON BOLIVAR	NUTRICION	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AGITADOR DE MAZZINI	HEIDOLPH	UNIMAX 2010 - REAX 2	2110177 -35 / 1090604194	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	40348	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AGITADOR DE TUBOS	VORTEX	AB1A3201	12593	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	M-5383	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AGITADOR DE TUBOS	HEIDOLPH	UNIMAX 2010 - REAX 2	54210020-01 / 49300217	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ARCO EN C	GENORAY	OSCAR CLASSIC	ZEN-122404-10921	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE DE VAPOR	MATACHANA	1008 E -2	E-28969	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	25729	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / KAIKA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE DE VAPOR	MATACHANA	SC-500	E-29204	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / KAIKA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE DE VAPOR	MATACHANA	SC502E-2	E-28930	UMHES SIMON BOLIVAR	LACTARIO 5 PISO	80296	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / KAIKA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE OFTALMOLOGÍA	SCI CAN	STATIM 2000G4	500820A00007	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	82248	SEMESTRAL					X						x		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	EVOLUTION	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	2620 -26360	SEMESTRAL	x						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	PROFORM	PREFOMANCE	EE641R05896	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	26359	SEMESTRAL	x						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	PEDIATRICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	NO VISIBLE	SEMESTRAL	x						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BAÑO DE FLOTACIÓN	PSELECTA	TERMOFIN	546859	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	24004 - 39505	ANUAL						x							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	BD-1502	2017112700670	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	42097	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	150KL	880404 6121871	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	26353 - 20821	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	402WA02675	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	2367.	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	450 KL	456005636	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	25185 - 2524	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	876	5876178129538	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	8176	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	876	5876346127063	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8345	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	876	587634 6127045	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	7873	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	777	############	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82569	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	876	587634 6127054	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	7871	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402 KL	4020021720	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	19516 - 37690	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	4020021632	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	7187	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SOEHNLE	130KG	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	11093 - 6120	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	KENWELL	MECANICA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	6104	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	6201	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH	NO VISIBLE	8440133228	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	87448	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	4020021985	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	19547 - 6826	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	140 KG	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	655 - 6240	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	4020014012	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	20088 - 6270	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	DETECTO	140KG	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	11092 - 6859	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	4020017003	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	M-3176 - 6986	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	140 KG	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	2201 - 6469	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	4026021838	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6450 / 19545	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	4026016607	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6467	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	39355 / 19515	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844 KL	8440125815	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	87450	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO C115	6346	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO C114	6970	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO C113	665 - 6391	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO C116	6332 / 9831	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	140 KG	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO C117	6252	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402KL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO C122	20864	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO C128	6996 / M-3217	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	402 KL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO C125	6309	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	ANALOGA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO C125	8104	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	ANALOGA	ANALOGA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO OTORRI	20865	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	OHAUS	5LB 202	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	1228	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	160KL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	19600 - 25358	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	MAVIN	NEGRO	17012020	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH	NO VISIBLE	8440125812	UMHES SIMON BOLIVAR	UROLOGIA 1 PISO	87449	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	METTLER	PJ6	115021	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	3439	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	876	5876346127162	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	8258	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	ADE	DIGITAL	52834-0002401	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85657	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	777	############	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82574 - V002176	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	777	############	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82576 - V002172	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	NO VISIBLE	5876346127056	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8251	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	NO VISIBLE	5876346127039	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8239	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	777	############	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82568 - V002173	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	777	############	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82575 - V002184	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	876	587634 6127052	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84483	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	876	294570	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS TRIAGE	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122840	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81126	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122839	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81128	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	8269	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	ANALOGA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	14672	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122837	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81124	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122838	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81131	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122883	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81130	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122831	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81133	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122011	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81144	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122884	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81142	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122826	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81132	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122836	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81141	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122835	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81125	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122825	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81139	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	813	8813330172818	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	ADE	M320600	52833-0000791	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	ADE	M320600	52833-0000761	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	ADE	M320600	52833-0000674	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	ISD2	2017112700669	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	800 KL	8000162327	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	IS22	2016110701270	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	88178	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TANITA	HS-302	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	14986	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TANITA	HS-302	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	14985	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	876	2016110701184	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	876	############	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	14612 SUBA	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	NO VISIBLE	8813	8813330170847	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	876	881333017846	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	ADE	M112800	512650003676	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	ADE	M112800	512650003668	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	ADE	M112800	512650003670	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	ADE	M112800	521650003414	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700339	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110701237	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700520	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700353	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700359	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	############	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110701094	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110701162	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110701383	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110701293	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD	2020082000740	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2020082000558	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700343	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700506	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700638	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110701390	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110701296	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	NEO SENS	NO VISIBLE	AH1165A	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700032	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700015	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700048	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110701254	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	202008200089	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110701252	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700519	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110701256	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700072	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110701337	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700569	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110701186	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	##############	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1502	2017112700545	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1502	2017070600747	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1502	2017070601449	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1502	2017070601448	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1502	2017070601466	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1502	2017112700632	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700766	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110700049	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2016110701126	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	813	8813330172018	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	813	8813330172015	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	813	8813330172096	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	813	8813330170846	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	813	8813330172116	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	NO VISIBLE	2003B	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	89237	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	NO VISIBLE	2003B	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	89238	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	NO VISIBLE	2003B	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	89239	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	NO VISIBLE	2003B	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	89240	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	NO VISIBLE	2003B	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	89241	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	NO VISIBLE	2003B	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	89242	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	NO VISIBLE	2003B	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	89243	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	NO VISIBLE	2003B	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	89244	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	NO VISIBLE	2003B	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	89236	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	856	##############	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD BD 1502	2017112700543	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD BD 1522	2016110701239	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD BD 1502	2017070600769	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD BD 1522	2016110701185	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD BD 1522	2016110700982	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD BD 1522	2016110700069	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	BD-1522	2017070000000	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	BD-1522	2017070000000	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	BD-1522	201711000000	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	GMD	BD-1522	201771000000	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	ADE	M112800	52833-0000790	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	BD-1522	2016110000000	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	BD-1522	2016110000000	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	BD-1522	2016110000000	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	BD-1522	8813330000000	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	1600009222	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	016678	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8000160874	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	088179	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122873	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81134	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440121782	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81137	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440121771	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81138	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122874	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81127	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440121772	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81136	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122012	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81140	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440122834	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	81129	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	813	8813330172965	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	SECA	813	8813330170867	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	813	8813330170868	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	813	8813330172801	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	813	8813330172821	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	0001739	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	813	8813330170999	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354019210392	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89908	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354183210212	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89899	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354213210256	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89902	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354183210137	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89913	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354019210153	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89909	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354019210202	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89891	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354019210402	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89912	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354183210400	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89892	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354110210411	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89895	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354019210411	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89906	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354050210125	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89901	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	SECA	354	835418321117	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89903	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354183210049	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89900	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354050210032	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89894	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354019210360	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89893	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354019210324	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89904	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354110210395	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89890	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354110210406	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89887	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354019210064	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89897	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354050210014	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89888	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354050210018	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89911	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354019210275	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89896	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354019210142	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89910	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354050210028	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89898	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354019210116	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89905	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	8354213210271	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89889	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	354	##############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89907	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127917	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89877	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127918	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89878	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127898	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89826	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127897	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89825	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127926	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89874	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127925	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89872	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127919	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89859	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127920	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89864	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127945	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89849	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127946	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89850	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127909	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89863	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127910	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89862	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127950	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89833	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127949	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89834	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127879	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89860	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127888	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89865	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127863	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	87583	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127864	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	87582	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127854	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89848	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127853	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89847	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127837	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89868	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127838	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89867	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127880	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89861	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127844	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89854	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127843	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89855	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127832	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89846	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127831	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89845	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127778	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89824	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127777	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89823	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440131861	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89883	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440131862	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89884	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127941	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89830	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127942	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89829	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127915	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89871	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127916	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127982	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89832	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127981	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89831	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127932	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89858	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127931	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89857	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127901	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89844	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127902	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89843	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127846	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89880	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127845	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89879	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127886	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89820	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127885	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89819	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440131805	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89853	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127859	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89856	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440131803	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89837	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440131804	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89838	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127900	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89828	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127899	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89827	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127889	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89818	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127890	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89817	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127896	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89885	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127895	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89886	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127884	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89875	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127883	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89876	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127872	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89882	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127871	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89881	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440131800	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89869	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440131799	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89870	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127957	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	87585	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127956	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89816	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127876	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89822	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127830	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81839	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127829	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89836	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127875	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89821	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440128597	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89841	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440128598	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89842	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127865	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81553	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127977	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89635	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440127978	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89840	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	844KL	8440131743	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89852	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	F	844KL	8440131744	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89851	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2020072301205	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2020072301203	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89391	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89393	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2020072301204	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89392	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2020072301202	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89389	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2020072301201	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89388	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2020072301532	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89387	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2020072301533	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89386	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	GMD	GMD-BD-1522	2020072301534	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89385	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	100kg	1000001208	UMHES SIMON BOLIVAR	TERMINAL DEL NORTE	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METER	800KL	8000143495	UMHES SIMON BOLIVAR	TERMINAL DEL NORTE	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	NO VISIBLE	AMARILLO-AZUL-ROJO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	2633	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BIPAP	RESMED	H5I	22171567471	UMHES SIMON BOLIVAR	NEUROFISIOLOGIA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84421	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84428	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84292	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	85672..	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4005471	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	84346	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006957	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	84353	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007192	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	84351	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006844	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	84356	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006959	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	84354	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006856	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	84233	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007079	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	84396	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007093	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	84262	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007186	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	84337	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007244	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	84293	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007128	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	84280	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006408	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	84285	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4005936	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	84410	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	04002260	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	3144	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006290	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	84219	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007195	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	84372	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	84282	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006827	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	84357	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006513	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	84225	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4007078	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	84459	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006419	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	84234	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4006363	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	84212	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007136	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	84263	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006436	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	84276	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006890	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	84355	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006133	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	84319	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	84493	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007294	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	84267	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006453	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	84224	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006909	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	84231	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4005209	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	84413	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006469	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	84273	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4005259	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	84348	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006857	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	84468	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007288	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	84295	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006025	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	84420	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007258	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	84290	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4005354	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	84349	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006549	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	84271	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4005901	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	84347	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006111	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	84419	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006823	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	84377	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006398	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	84236	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006624	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	84444	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007276	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	84371	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	40071457	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	84266	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006202	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	84218	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006443	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	84226	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006985	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	84329	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006824	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	84328	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006821	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	84376	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006617	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	84445	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	04007104	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84465	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007001	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84229	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006886	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84471	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006506	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84306	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006904	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84472	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006633	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84330	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006676	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84477	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006037	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84304	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006525	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84299	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006423	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84495	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007052	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84404	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007163	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84297	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006749	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84401	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006346	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84214	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006092	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84418	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006454	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84277	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4006625	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	84443	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006842	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	84341	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	84235	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	5390	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	84395	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006897	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	84334	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006911	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84335	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007261	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84291	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	04006836	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84232	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006507	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84270	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007143	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84281	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007038	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84227	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4005273	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	5388	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006084	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	84318	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007077	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84455	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007030	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84484	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007027	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84264	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006657	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84453	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007121	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84222	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007035	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84223	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4005449	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84451	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006310	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84216	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006924	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006975	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84485	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007153	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84244	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4007185	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84336	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006355	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84213	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4005969	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84342	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84275	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84339	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4005939	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84345	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED®	HKM-IPI1-DLW	4006418	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84237	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CALENTADOR DE LÍQUIDOS	KANMED	GE-23505	6223	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CALENTADOR DE LÍQUIDOS	HOTLINE	HL-90	20051333	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	19528 - 37984	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CALENTADOR DE LÍQUIDOS	HOTLINE	HL-90	20060253	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	19527 - 37966	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CALENTADOR DE LÍQUIDOS	STERIS	SINGLE CABINET/ SURGIPLAS	409618018	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	21409	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	740P V01.08	506769	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	1515	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	740P V01.08	507706	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	2332	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	740P V01.08	507693	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	2265	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	MAFET	M-042	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	MAFET	M-042	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	MAFET	M-042	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	MAFET	M-042	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	MAFET	M-042	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	MAFET	M-042	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	MAFET	M-042	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	MAFET	M-042	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	MAFET	M-042	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA CUNA	MAFET	M-042	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	131	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8796	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	131	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8329	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135	24938	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8803	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135	24945	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	81681	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	740 VII	507707	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	2333	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	1040 PED	507201	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8315	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	MEDICAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8869	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	MEDICAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8758	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	1040 PED	507200	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8332	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX 135	23714	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8924	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	20050	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	131	397	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	65	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	13145	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8775	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	13145	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8335	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	740P V01.08	507695	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	2311	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA CUNA	LOS PINOS	740P V01.08	507701	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	2328	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	740P V01.08	507699	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	2266	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	740P V01.08	507696	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	2254	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	740P V01.08	507702	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	2306	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	740P V01.08	507691	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	2309	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	740P V01.08	507698	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	2325	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	740P V01.08	507700	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	2264	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	140 P	521176	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86127	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	140 P	521174	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86128	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	140 P	521180	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86129	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	140 P	521182	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86130	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	140 P	521178	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86132	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	140 P	521179	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86133	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	140 P	521173	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86134	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	140 P	521175	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86135	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	140 P	521181	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86131	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA CUNA	LOS PINOS	140 P	521177	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86136	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008390138	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008390084	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20941	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008390024	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20921	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008390095	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20940	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008390003	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20933	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008390010	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20943	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008390071	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20920	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4297100008570014	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20929	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008579 0056	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20918	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008579 0026	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20939	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4297100008570032	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20942	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008399 0005	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20919	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008390067	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20936	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008390107	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20917	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008390030	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20938	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008390020	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20934	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516072	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	42368	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4297100008570019	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	20923	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516076	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	42366	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4297100008570010	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	516079	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	42365	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516464	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	1060	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42412	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516073	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42367	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	10602-52	516350	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	82245	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	8570013	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	20925	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	1060	516109	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42413	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	8570024	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	20915	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	8570025	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	20926	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	1060	516104	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	24410	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	1060	516111	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42408	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	1060	515349	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42246	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	1060	516075	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42370	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	1060	516108	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42417	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	1060	516086	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42401	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	1060	516069	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42369	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	1060	516103	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42414	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	10602-52	516347	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	82247	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506814	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	2791	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	8570011	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	20928	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500474	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2506	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520269	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	86082	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506812	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1511	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506786	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2761	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520296	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	86081	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506809	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1557	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506862	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1504	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506808	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2858	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506756	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2768	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506811	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2741	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500465	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2573	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1535	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506793	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1527	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506742	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2760	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506735	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2742	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506456	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	12966	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506764	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2757	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520283	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	86079	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506850	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506781	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	26509	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506844	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1872	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506765	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2781	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506869	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1548	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506861	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1524	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506807	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1544	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506737	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1558	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506826	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1559	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506803	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506847	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1523	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506772	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1867	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506774	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1503	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1851	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506766	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2755	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506831	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1869	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506842	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1537	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506778	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1864	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506840	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1509	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520294	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	86089	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506748	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2759	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506795	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1526	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506860	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1506	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500450	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	18654	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506852	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1512.	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	500477	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	19221	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506776	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506747	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506733	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2796	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506851	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1520	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506724	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1855	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4821911752240143	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506818	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1540	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506848	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2772	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2471	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506720	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2744	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506854	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2766	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506787	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2794	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506822	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	86157	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506834	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1517	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506755	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2753	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520278	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	86078	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506843	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1561	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506743	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	2764	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506718	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	1870	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	46272	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	526	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506827	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	1560	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516451	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	82263	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	90011	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	20916	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516462	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	82258	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516463	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	82251	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516461	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516458	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516450	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	82259	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516087	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	42363	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	1060	516105	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	42415	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516077	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	42356	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516070	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	42361	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516080	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	42358	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506736	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	1552	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516071	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	42354	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516068	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	42355	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506820	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1859	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506785	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1857	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	HC1100	130	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	7209	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506800	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1536	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	HC1100	27	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	7206	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506839	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1533	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77106	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	85728	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506775	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1862	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	5066723	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1868	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506832	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1854	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506782	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	2762	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	506761	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1531	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	519458	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	86096	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506792	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1863	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506863	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	2747	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506828	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1510.	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	506846	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	2765	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506797	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	506557	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1865	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506835	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1534	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC	1005032017	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	6788	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	506837	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1542	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506821	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1525	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506796	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1538	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4297100008570022	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	20927	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500476	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	19199	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4297100008570025	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	20931	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4297100008570011	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	20928.	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	PHYSIO TRAMMA	MECANICA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	81793	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506868	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1513	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506815	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	2737	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506791	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1541	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	HC1100	143	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	7205	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1656	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516081	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42394	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516459	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	85874	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516095	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42390	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516091	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42388	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516085	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42399	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516465	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82255	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516064	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42371	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516096	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42392	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516101	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42405	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516452	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82266	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516457	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82256	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516097	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42409	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516092	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42407	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516466	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82268	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516094	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42397	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516088	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42395	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516082	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42402	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516454	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82254	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516102	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42393	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506802	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1518	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506721	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2738	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506732	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2735	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506749	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1545	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506824	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1852	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506757	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2769	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506744	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2795	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506799	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2785	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506813	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1858	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506741	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1543	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506758	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1516	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506728	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2770	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506810	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	7292	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77110	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	85727	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77175	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	85717	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77114	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	85705	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77146	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	85724	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506719	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2736	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506779	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1850	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506833	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2731	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506864	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1532	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506726	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2748	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506750	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2734	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506777	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2767	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506729	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2751	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506717	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2746	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506817	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1507	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506773	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1554	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506767	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1549	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506739	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2749	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500458	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	18710	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	506763	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1519	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77163	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	85718	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77108	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	85726	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506746	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1530	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506830	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2743	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506855	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2783	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	76303	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	85722	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506783	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1866	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	506754	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2797	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506857	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2789	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506716	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2739	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506804	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2750	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506759	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1521	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506849	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	12973	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516460	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	82249	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77165	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	85716	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506838	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1508	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77174	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	85714	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506753	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2787	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506801	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1873	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77145	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	85721	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520326	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	86083	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	506462	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	12998	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	76319	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	85723	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506780	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1856	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506760	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1556	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506395	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	37293	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506788	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1550	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516467	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	82257	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520295	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	86077	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506805	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2756	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840	45548	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	37327	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506794	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1849	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506752	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2733	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506751	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	26489	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516100	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	12271	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	PHYSIO TRAMMA	MECANICA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	81796	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520288	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	86095	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	1005032016	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	6812	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520311	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	86080	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516098	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	42400	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	1006033029	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	3137	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	epic 2030	1002030084	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	6781	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516099	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	42391	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	pic 2030	1005032013	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	6791	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	pic 2030	1005032070	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	C-374	704221	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	epic 2030	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	6772	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	epic 2030	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	6807	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516348	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	82244..	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	############	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	1514	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	############	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	############	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	############	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	############	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	1402	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516449	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	82265	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516074	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	42364	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4296100008390074	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	20935	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4297100008570029	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	20930	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4297100008570009	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	20945	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4297100008570031	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	20932	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	1060	516110	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	42416	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	10602-52	516351	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	82243	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506836	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	1848	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506722	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	2740.	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506853	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	1528	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516453	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	82253	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506725	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	2788	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	7100	.4297100008570005	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	20924	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 BCS	500469	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	2500	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506770	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	2780	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520339	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	86093	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516089	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	42398	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506819	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	1551	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506734	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520272	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86090	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520273	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86097	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520304	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86094 / 94706	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520317	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86092	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77111	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85708	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77167	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85702	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77112	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85710	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520331	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86088	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77105	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85709	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516448	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	94678	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77176	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85703	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77107	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85719	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516084	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84593	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520327	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86091	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77151	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85704	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77152	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85706	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77168	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85711	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77166	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85712	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC II	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	66807	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC II	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	66804	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	740	520330	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86085	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77169	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85713	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506587	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	1861	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	779818	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	87275	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516456	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82267	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506823	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	1847	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	ESSENTIAL	77134	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85720	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506730	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	1853	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506865	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	1547	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506845	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	2779	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506762	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	2790	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	516106	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	42411	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC II	100633041	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	66806	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506738	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	1553	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	EPIC II	100532069	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	66808	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506856	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	1502	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	79815	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	87276	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506829	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	2771	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506745	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	1730	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77131	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85725	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506816	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	2784	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	QUAXAR	ESSENTIAL CT CONTROL MANUAL	77122	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85707	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506584	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	26384	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506825	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	1860	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	MUBI	ESSENTIAL	6018	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85715	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMARA DE FONDO DE OJO DE CAMPO AMPLIO	ZEISS	CLARUS 700	CL-700-73659	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	92498	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMARA DE FONDO DE OJO DE CAMPO AMPLIO	CANON	CF1	200103	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	21593	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C-374	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMILLA	LOS PINOS	C-374	452099661	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C-374	704223	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42423	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	HYDRUX	91905	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	89288	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	HYDRUX	91906+A18	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	89285.	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	DOMETAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	2429	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	HYDRUX	91906	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	89287	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	HYDRUX	91914	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	89289	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	5779	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	CIGNUX	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	704221	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C-374	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	.2017005600459	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	20944	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C-374	704222	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	NO VISIBLE	78113	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	13552	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	NO VISIBLE	64303	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	14901	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	735	607081654	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1108054012	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	37902	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX-417005	75721	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	85591	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX-417005	75579	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	85601	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	7231	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	1504037391	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	7945	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504037403	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	25523	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1407034999	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	7160	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	1407036003	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	7158	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504037387	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	25514	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	BIOSISTEMS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	81637	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX-417005	75768	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	85590	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6966	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	6349	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	5625	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6305	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	20030	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SB	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	765	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6360	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	84808	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504037422	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	25502	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX-417005	75778	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	85598	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	8571	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX-417005	75772	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	85599	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX-417005	75784	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	85603	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	MUBI	CIGNUX-417005	75848	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	85901	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	7953	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	8006	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	CIGNUX-417005	75846	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	85600	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C-374	704220	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	042478	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1409032934	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	7162	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504037386	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	8009/25500	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504037416	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	25518/007937	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	STRYKER	747	1504037389	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	008024/25511	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C-374	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	13548	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C-374	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C-374	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	41648	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1108034084	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	37907	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1108034008	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	37905	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1108034096	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	4096/037904	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1407034098	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	7161	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504037407	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	7933	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	IMCARE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	82541	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	1504037392	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25510	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	15040370100	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25517	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504037410	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25860	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504037404	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25503	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504037388	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25512	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	STRYKER	747	1504037418	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 4	25507	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	1504037393	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25501	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	150437396	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25516	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C-374	704217	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	93607	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504037406	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25513	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	HIDRAULICA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	9403	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	MANUAL	6504037411	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25521	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504037390	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25522-7953	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	HIDRAULICA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C-374	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	13092	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	1504037395	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25508	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504037409	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504037413	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8229	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	2017005600441	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	93606	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	HIDRAULICA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	7922 - 25863	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25515	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	STRYKER	747	1504037412	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25519	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	201701600491	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	20946	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504037414	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25524	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1407035007	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	7159	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	NO VISIBLE	1504037420	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8352	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	MUBI	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 3	85602	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMINADOR	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	NO VISIBLE	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMINADOR	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	NO VISIBLE	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMPÍMETRO	CARL ZEISS	MFAIII	750I-12397	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	38282	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / KAIKA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	LOS PINOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	21138	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	LOS PINOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	21136	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	LOS PINOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	42331	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	LOS PINOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42333	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	LOS PINOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42332	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	40941	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	LOS PINOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	9816	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	88072	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	80302	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	40956	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	87081	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	564	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	93628	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	1182	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	LOS PINOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	21137	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	86155	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	5054	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86156 / 88066	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	66993	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	40964	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	88066	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CARRO DE MEDICAMENTOS	NACIONAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	88067	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	80301	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	DOMETAL	LUJO	56616	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84622	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	DOMETAL	LUJO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84624	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	9047	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	CP-2000	78028	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	19162	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	NO VISIBLE	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	MUBI	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42177	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	MUBI	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42176	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	ED.	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1737	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	9979	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	7079	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	85823	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	80332	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	88069	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	MUBI	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	42179	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	6759- 10930	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	94711	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	38065	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	7255	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	80330	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	84570	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	80727	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	41641	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	80372	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	7915	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	7092	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	41605	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	80716	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25526	ANUAL									x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAVA DOS CUERPOS	EQUIPOS Y CONFORT	RV-RCV5-2C	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MORGUE 1 SOTANO	39533	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRAL DE INCLUSION	THERMO SCIENTIFIC	HISTOSTOR	210704/ HS0535C1308-HS1483A1307	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL	X			X			X			X			SUBRED NORTE / MACROSEARCH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRAL DE MONITOREO	MINDRAY	HIPERVISOR VI	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRAL DE MONITOREO	MINDRAY	BENEVISION	JB-07010148	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	21151	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRAL DE MONITOREO	MINDRAY	BENEVISION	JB-07010150	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	84636	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRAL DE MONITOREO	DRAGER	VISTA 120 CMS	VLSMM0168	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	84647	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRAL DE MONITOREO	COMEN	STAR 8000	200518512677	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	93642	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRAL DE MONITOREO	COMEN	STAR 8000	150618330016	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRAL DE MONITOREO	COMEN	STAR 8000	200513512121	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRÍFUGA DE TARJETAS	BIORAD	12SII	2005857	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / BIOCIENTIFICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CICLO ERGÓMETRO	NO VISIBLE	NARANJA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	NO VISIBLE	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	MONARK	ERGOMEDIC 891E	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	2504	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	INTERFISICA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	1747.	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	INTERFISICA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	2629	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	INTERFISICA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1747	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR	ULTRALAB	ULTRA-LAB XX1-01	XXI-01VC20150818	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	V110640 / 80339	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR	VESTFROST	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	12909	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MORGUE 1 SOTANO	26745 - 39534	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR	MABE	CMC145B	13011529EA00341	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	9033	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR	ELECTROLUX	EFCCIOC3HQW	81407470	UMHES SIMON BOLIVAR	RESIDUOS 1 SOTANO	21267	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR	SUPERNORDICO	NO VISIBLE	11-0300	UMHES SIMON BOLIVAR	RESIDUOS 1 SOTANO	22834 - 19763	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONTADOR DE CÉLULAS	SCIENTIFIC	MECANICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONTADOR DE CÉLULAS	LW SCIENTIFIC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	21498	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CORTADORA DE GASAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	22811	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CORTADORA DE YESO	DREM	4200	32	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	85632.	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CORTADORA DE YESO	TUTTLINGEN	D-78532	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	42096	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CORTADORA DE YESO	TUTTLINGEN	D-78532	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	21438	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CORTADORA DE YESO	TUTTLINGEN	D-78532	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	21437	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CORTADORA DE YESO	STRYKER	940	1120200019	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	23094	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CRIOSTATO	THERMO SCIENTIFIC	CRYOTOME FSE	CC0240D1301	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	39500	TRIMESTRAL	X			X			X			X			SUBRED NORTE / MACROSEARCH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1954	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6608	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6587	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	82050	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	82052-25228	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6590	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6581	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	86201	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	86203	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	86202-6602	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6585	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	82045	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	82051	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6582	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	7212	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	86254	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	86853	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	86255	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	6588	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	86252	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	86251	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	86208	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	6591	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DERMATOMO	PADGETT INTEGRA	CLASS B	1-11726	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	NO VISIBLE	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DERMATOMO	PADGETT INTEGRA	CLASS B	1-11624	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	NO VISIBLE	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DERMATOMO	PADGETT INTEGRA	CLASS B	1-11620	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	NO VISIBLE	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DERMATOMO	PADGETT INTEGRA	CLASS B	1-11590	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	NO VISIBLE	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DERMATOMO	PADGETT INTEGRA	CLASS B	1-11707	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	NO VISIBLE	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DERMATOMO	HUMECA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	NO VISIBLE	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DERMATOMO	HUMECA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	NO VISIBLE	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DERMATOMO	PADGETT INTEGRA	CLASS B	1-11684	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	NO VISIBLE	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESCONGELADOR DE PLASMA	LUCOLDI	DP-1906	6023	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / BIOCIENTIFICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5631E	957	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	21130	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5631E	980	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	21129	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	CARDIOLIFE	3598	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	80742	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC 30	91561	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	37389	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	INNOMED	CARDIOAID 360B	19206666	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	42352	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	INNOMED	CARDIOAID 360B	19206667	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42353	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	INNOMED	CARDIOAID 360B	19206668	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42350	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5531E	3736	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	84648	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC-30	951222	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	5664	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	CARDIOLIFE	438	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	86036	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531	3600	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	80741	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC 5631E	1945	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	V001286 - 82560	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531	3663	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	7093	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	INNOMED	CARDIOAID 360B	1606670	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	42160	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	AEL-5A002771	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	21131	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	ZOLL	R SERIES	AFISCO45158	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6857	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-55313	3428	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	20819	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	INNOMED	CARDIOAID 360B	19206669	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	42351	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531	3662	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	7257	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531	3603	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	84612	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531	3424	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	8173	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	3605	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	21231	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	D3	EL-5309380	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	25768/088010	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	GENERAL ELECTRIC	RESPONDER 2000	32071581	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	37881	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC-30	91527	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-04039863	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85588	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-03034931	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84597	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531	3739	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	81631	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIGITALIZADOR	AGFA	CR 15-X	56330	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DINAMOMETRO	DYNATRINICS CORPORATION	NO VISIBLE	13112492	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	26361	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DISPENSADOR DE PARAFINA	BRAND	DE-M 21	21F85138	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / BIOCIENTIFICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DISPENSADOR DE PARAFINA	SHANDON	222	165275	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	1100000 410031	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	6105	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	6200	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6724	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6984	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	4271	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	10075	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	9255	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8274	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8297	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	890	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SBUR-S	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25987	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	TERMINAL DEL NORTE	G03455	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	MD2	MD2P30525957-13	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	304052-M118019600D13	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	7172 - 87105	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560042-M22101220001	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660037	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660040	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81115	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660032	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81114	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660038	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81112	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660036	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81117	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660022	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81120	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660035	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660034	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81110	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660033	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81113	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660031	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81111	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660039	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81118	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660019	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81119	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660015	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81122	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660020	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660016	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81146	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660018	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81104	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660011	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81105	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660017	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81107	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660013	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81108	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660012	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81109	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21A09660014	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	81106	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC-N3	CA1-7A000551	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20964	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC-40	CT9-98000029	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	82165	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC-40	CT7-02001529	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	82075	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC-40	CT7-02001528	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	82074/ 86265	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC-40	CT9-98000036	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	82163	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	ESAOTE	MYLAB SIGMA	S44162032046 / 321176	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	85647	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC-N3	CA1-7A000550	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	33922	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC-N3PRO	CA2-97001000	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	42062	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	ESAOTE	NO VISIBLE	SA4162030018	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	85652-85654	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	ALOKA	PROSOUND	20434170	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	5986 - 18677	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC-40	CT7-11002689	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	82069	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	QUANTEL MEDICAL	COMPACT TOUCH	6399	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	85633	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC-70	CAE – 7A000585	UMHES SIMON BOLIVAR	UROLOGIA 1 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	GE HEALTHCARE	VERSANA PREMIER R2	6151388WX0	UMHES SIMON BOLIVAR	UROLOGIA 1 PISO	92304	ANUAL			X										SUBRED NORTE / CEIMED	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC-40	CT9-98000033	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	42344	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC-40	CT9-98000035	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	42346	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC N3	CA297000999	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	42125	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	VALLEYLAB – COVIDIEN	FORCE FX	S6E21764AX	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	84661	SEMESTRAL			X						x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
ELECTROBISTURÍ	BOVIE	IDS - 200	BV2411001	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	37519	SEMESTRAL			X						x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	VALLEYLAB – COVIDIEN	FORCE FX	S4G14202AX	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	7137	SEMESTRAL			X						x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	VALLEYLAB – COVIDIEN	FORCE FXC	S5A16557AX	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	38086	SEMESTRAL			X						x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	VALLEYLAB – COVIDIEN	FROCE FXC	S5A16874AX	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	38057	SEMESTRAL			X						x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	VALLEYLAB – COVIDIEN	FORCE FXC	S5A16830AX	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	37962	SEMESTRAL			X						x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	VALLEYLAB – COVIDIEN	FORCE FXC	S5A16442AX	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	38024	SEMESTRAL			X						x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	VALLEYLAB – COVIDIEN	FORCE FXC	S5A16549AX	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	38103	SEMESTRAL			X						x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	VALLEYLAB – COVIDIEN	FORCE FX	S6E22074AX	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84659	SEMESTRAL			X						x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	KLS MARTIN	ME 402 MAXIMUN	ME402I0603166733	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL			X						x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	AESCULAP	GN 300	1480	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	38120	SEMESTRAL			X						x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG1150	118076	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	21098	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG1150	118077	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	21099	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	BIOCARE	IE-300	B922051080	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-601C	360251-M21900850003	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	89284	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-601C	360251-M21913490003	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	89285	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	BIOCARE	IE-300	B922051083	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	89233	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE3	309025-M1280320006	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	13043 - G04408	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC-600	SF714422394PA	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	7870	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	COMEN	CM1200	90191225033	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	82151	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-601C	360251-M21913490008	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	89282	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	TRISMED	CARDIPIA 400	C400061002406 R2	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	7100	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	SCHILLER	AT1	19049077	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	1985	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	BIOCARE	IE3	A115050144	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	6766	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	BIOCARE	ECG-300G	410010224	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	569 - 12812	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	BIOCARE	IE-300	B922051081	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	89231	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	FUKUDA DENSHI	CARDIMAX	36071777	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	18692 - 38077	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	BTL	BTL -08MT PLUS	073P0B008923	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	82562	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	TRISMED	CARDIPIA 400	400061008	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	6116	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	BIOCARE	IE-300	EB922051082	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	89232	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE - 601	310017-M12101640007	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	G03527 / 81074	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROESTIMULADOR	HTM	STIMULUS PHYSIO	89580	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	26358	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROMIOGRAFO	CADWELL	SIERRA WAVE	0101SC00144	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	27026	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE FACOVITRECTOMIA	GUDER	S4	S4-1450646	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	33963	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11470	95001	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	24237- 84632	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	16095	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	87090	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	85732	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	98602	23594	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	2596.	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11470	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	15016	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	1010349	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	10447 / 38134	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	10445 / 81670	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	10444 / 81665	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OTORRINOLARINGOLOGIA	6431	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OTORRINOLARINGOLOGIA	25811-8260	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	95001	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	81121	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	81116	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8303 - 24042	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	ESTUCHE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	89252	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	ESTUCHE	2201527	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	95314	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	ESTUCHE	2201329	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	95312	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	727	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	81556	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93408	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93409	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93410	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93411	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93412	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93413	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93414	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93415	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93416	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93417	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93418	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93419	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93420	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93421	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93422	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93423	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93424	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93425	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93426	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93427	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93428	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93429	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93430	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93431	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93432	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93433	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93434	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93435	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93436	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93437	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93438	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93439	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93440	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93441	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93442	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93443	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93444	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93445	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93446	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93447	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93448	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93449	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93450	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93451	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93452	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93453	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93454	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93455	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93456	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93457	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93458	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93459	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93460	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93461	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93462	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93463	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93464	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93465	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93466	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93467	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93468	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93469	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93470	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93471	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93472	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93473	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93474	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93475	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93476	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93477	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93478	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93479	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93480	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93481	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93482	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93483	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93484	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93485	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	202211	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	93486	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-001	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88743	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-002	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88744	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-003	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88745	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-004	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88746	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-005	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88747	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-006	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88748	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-007	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88749	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-008	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88750	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-009	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88751	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-010	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88752	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-011	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88753	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-012	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88754	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-013	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88755	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-014	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88756	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-015	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88757	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-016	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88758	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-017	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88759	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-018	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88760	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-019	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88761	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-020	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88762	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	LENZ	GZ-10	SRN-EQO-021	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88763	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL	DR-GEM	GXR52SD	DRH19B0061A	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL	DR-GEM	GXR52SD	DRH19B0060A	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL	GNATUS	TIMEX 70 C	4670791005	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	INTERMEDICAL	COMPACT DR	9310-19-003-057	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	INTERMEDICAL	COMPACT DR	9310-19-002-056	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	80443	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	INTERMEDICAL	COMPACT DR	9310-19-004-058	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	DRGEM	TOPAZ	DRK2060225A	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	85116	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	VILLA	VISITOR T30C	20-02-1012	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	80844	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE URODINAMIA	MEDWARE	RPB0143	CV110417/187	UMHES SIMON BOLIVAR	UROLOGIA 1 PISO	66423	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	512B0849D5	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	512B0651D5	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	512B0911D5	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	DTE	D5	51570407D5	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FIBROBRONCOSCOPIO	PENTAX	FB-15BS	H113035	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL			X						x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FIBROBRONCOSCOPIO	FUJIFILM	FB-120MP	1B060K040	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84802	SEMESTRAL			X						x				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	65613	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15U0Z08830	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	SH5B01	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO VISIBLE	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	65615	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	65616	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAN	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	656114	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	65610	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	65609	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	656120	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	65611	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	65614	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08508	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	65622	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	65607	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	65669	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08839	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15U0Z08835	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15U0Z08844	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	805	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	SENCILLO	OT15OZ08535	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	DOBLE	OT15UOZ06808	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAL	FM100	SBQ6	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	F02182	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	IMETAN	SENCILLO	SBQ-3	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	SENCILLO	OTI5V0Z06838	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISIÓN MEDICAL	SENCILLO	65636	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISIÓN MEDICAL	SENCILLO	65638	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISIÓN MEDICAL	SENCILLO	65637	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	IMETAN	SENCILLO	SBQ-5	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISIÓN MEDICAL	SENCILLO	FM-20121113	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	65639	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISIÓN MEDICAL	SENCILLO	65635	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISIÓN MEDICAL	SENCILLO	65634	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISIÓN MEDICAL	SENCILLO	65633	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISIÓN MEDICAL	SENCILLO	65632	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISIÓN MEDICAL	DOBLE	SBQ-8	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	DOBLE	302508	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	IMETAN	DOBLE	SBQ-4	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	IMETAN	DOBLE	F2181	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	F24201114	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08538	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	DOBLE	SBMI-1	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA018304BJ/ FMA018164BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	04-02271	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA009056BJ/ FMA009039BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMED	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	SBH81	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	DOBLE	65640	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	4021673	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMA009041BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMED	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	65606	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08525	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA018256BT	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08506	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA018311BJ/ FMA018312BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAN	DOBLE	FMA009063BJ- FMAO11013DJ	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	DOBLE	302610	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08507	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	65652	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08526	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIRMENTAN	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08500	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIRMENTAN	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08515	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMWREMED	DOBLE	400563	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAN	DOBLE	14249	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	65644	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAN	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	65623	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AHE	SENCILLO	H29343	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAN	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAN	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMWREMED	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	80731/ 65640	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMAD09047BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	DOBLE	############	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	80843	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	SBHX-02	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08534	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08519	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	65643	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA009046BJ/ FMA009068BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA018154BJ/ FMA018162BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08521	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIRMENTAN	DOBLE	F06151	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAN	DOBLE	FMA011025BJ-FMAO07192DJ	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	65645	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	SENCILLO	OT15UOZ08542	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ARMENTAL	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA007195DJ/ FMA009032BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	SENCILLO	OT15UOZ08533	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	SB-H8-4	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAL	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	F242-0126	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	F242-0112	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PECISION MEDICAL	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	65647	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMAU11015BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	65660	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	65658	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	6661	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CHEMETRON	SENCILLO	65659	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	MEDICAL OXYGEN	DOBLE	65657	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	SENCILLO	OT15QOZ07713	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMED	DOBLE	H.FL103\H.FL104	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	402253	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	19245	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	F03181	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	DOBLE	644	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	DOBLE	0302495	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMA009076BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	SB643	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	642	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMA0110017BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TMER	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07716	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	7716	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	65625	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	014	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRESICION MEDICAL	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRESICION MEDICAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	GMO1WAA	F066180K7860	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07709	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ06807	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-0O-15	H.FL222	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-0O-15	H.FL225	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-0O-15	H.FL259	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-0O-15	H.FL250	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-0O-15	H.FL223	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-0O-15	H.FL224	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	19246	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07718	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08842	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07705	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07727	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-0O-15	H.FL251	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-0O-15	H.FL252	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-0O-15	H.FL263	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08539	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	65700	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	880026	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	65716	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	65676	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	FZ42-0124	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	NO VISIBLE	OT15UOZ07707	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRESICION MEDICAL	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	65684	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	400591	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08514	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	2019	OT15UOZ08812	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	402240	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07745	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	303	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMER	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	65672	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08528	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	2019	OT15UOZ07714	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMAD071940	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	WESTERN MEDIAL	SENCILLO	FME0391694	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	65671	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	65671	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	SENCILLO	OT15UOZ08540	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	65627	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	IMENTAN	FM-100	F02181	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIRIMENTAL	FM100	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	INSTRUMENTA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	402270	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	KEY INSTRUMENTS	SENCILLO	65686	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	65679	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA009048BJ/ FMA009052BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	65713	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	2261	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA007187BJ/ FMA1101913BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	WHITE MARTIN	SENCILLO	65675	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	WHITE MARTIN	SENCILLO	SBURG08	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	65618	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	MEDICAL OXYGEN	SENCILLO	FMA018129BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	SENCILLO	OT15YOZ07732	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	OT15UOZ08809	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	B2010	FMA018135BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMAO18359DJ	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIRMENTAL	F05141	SNSB04	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	DOBLE	8053164	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA018346BJ/ FMA018284BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	23239	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	29195	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	65712	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	65677	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65674	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	0400548	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65694	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	OT15UOZ07706	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	0302490	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65714	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	MDICAL OXYGEN	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	69698	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	THE TIMER GROUP	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65689	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	THE TIMER GROUP	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65708	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	65683	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65704	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TMETER	CLASSIC 0-3	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	THE TIMETER GROUP	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65702	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	THE TIMETER GROUP	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65709	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	IMENTAN	DOBLE	65553\65554	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65553\65554	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	THE TIMER GROUP	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65706	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	THE TIMER GROUP	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA018148BJ/ FMA018288BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	23444	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	THE TIMER GROUP	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	THE TIMER GROUP	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65701	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	THE TIMER GROUP	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65691	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	THE TIMER GROUP	CLASSIC 03	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65690	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	THE TIMER GROUP	CASSIC 03	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	THE TIMER GROUP	CLASSIC 03	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65705	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	THE TIMER GROUP	CLASSIC 03	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65703	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TE TIMER GROUP	1000	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	65707	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	014	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TMETER	0714	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	OT5UOZ08501/ OT15UOZ08840	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07031	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMAO07199BJ/ FMA0AO18269 BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	23442	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA018309BJ/ FMA018285BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	FMA009036BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07728	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07738	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07724	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	1MFA1001	65698 (NO TIENE)	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	V52995	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	149	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	DOBLE	65685	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	SB006	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	65662	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	SB005	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	DOBLE	##############	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	DOBLE	PRECISION MEDICAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	DOBLE	F02181/OT5UOZ06837	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OXYGEN	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	V105720	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	IMENTAN	FM-100	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	IMENTAN	FM-100	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	NEUROFISIOLOGIA	65678	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UO208845	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K19050170/011	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K19050170/157	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K20070410/278	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K19050170/170	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K19050170/113	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K20070410/116	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07744	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K19050170/ 122	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K200704410/ 237	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	FM197B-15L-CH	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K19050170/ 057	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 2	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K19050170/ 179	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 3	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K19050170/ 120	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 4	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	402266	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	DOBLE	SBUR5	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K10507017	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA018296BJ / FMA018145BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMAO11010BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMAO09069BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	WHITE MARTIN	SENCILLO	SBURG8	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	22232	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	NO VISIBLE	FMA007189DJ	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07085 09	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	2251	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	12290	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA018140BJ/ FMA018139BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	23441	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07720	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08502	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMA007188DJ	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMA012293BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07712	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	OT15UOZ07710 /OT15UOZ0881 0	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08847	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMAD01814085	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMAD07193d1	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07729	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMAD007485D1	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	402232	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA018305BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA018151BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07708	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	402256	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	B2010	F242	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	F242-0130	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K20070410/107	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K20070410/034	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K20070410/0181	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMA0040045BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	15 HS	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	7748	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA018133BJ/ FMA018360BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	19248	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO	2019	OT15UOZ07703	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K19050170/006	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25506	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	SENCILLO	61k190902121012	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	03-02513	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MEDICAL	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K19050170/178	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K20070410/161	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	GENTEC	FM197B-15L-CH	61K19050170/164	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 5	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OXIMEDICAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 6	65711 / 65684	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FMAO09058BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	URG87	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	URG87	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ08802	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	CONCOA	SENCILLO	402029	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	OT15UOZ07748	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIRIMETAN	DOBLE	GM142	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	SENCILLO	FM009005BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UCI8C1	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UCI8C2	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UCI8C3	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UCI8C4	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UCI8C5	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UCI8C6	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UCI8C7	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	3403210014-25	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UCI8C8	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UCI8C9	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	3403210014-44	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UCI8C10	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UCI8C11	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UCI8C12	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UCI8C13	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UCI8C14	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	PRESTIGE	PEDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	PRESTIGE	PEDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	PRESTIGE	PEDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	ADULTO	T 8403175	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	3175	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	7Q19	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	DOBLE VIA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	DOBLE VIA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	PEDIATRICO	PEDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	PEDIATRICO	PEDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	PEDIATRICO	PEDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	PEDIATRICO	PEDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	PEDIATRICO	PEDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	PDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	PEDIATRICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	14298	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	PEDIATRICO	DOBLE SERVCIO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	PDIATRICO	PDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	PEDIATRICO	DOBL SERVICIO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	25794	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	RIESTER 1948	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	34032100	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	TYCOS	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	A10	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	A7	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	1948	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	T5340329	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	A8	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	A4	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	7Q14	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	7Q09	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	ROJO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	DOBLE SERVICIO	AMARILLO	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FONENDOSCOPIO	RIESTER	AZUL SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RESTER	PDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	DUPLEX	MORADO	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BF-3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BF-3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BF-3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BF-3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BF-3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BF-3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BF-3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BF-3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BF-3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BF-3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BF-3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	SENCILLO	AZUL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	128	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BF-3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	ADULTO - PEDIATRICO	HEM2 – NEGRO	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	ADULTO - PEDIATRICO	HEM1 – AZUL	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE PROPOSITO	#1	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE PROPOSITO	#2	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UROLOGIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	DOBLE SERVICIO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	94700	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	DOBLE SERVICIO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	94699	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	SENCILLO	CAMA 5	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	DOBLE SERVICIO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK 3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3007	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	PEDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	PEDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	PEDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	AULTO-PEDIATRICO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	3403210014-238	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	34021001496	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	2967	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	340321004236	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	3403210014186	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	340321001444	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	T3	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	3403210014239	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	340321004250	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	403263	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	3403210014246	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	340321001425	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	403220	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	T4	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	##############	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	T2	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	3403210014-99	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	GENERICO	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	SPF 12	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	SPF 2	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	SPF 15	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	SPF 3	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	SPF 8	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	SPF 13	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	SPF 17	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	SPF 18	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	OIS300	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	GMD	GMD30-DC	SIN SERIE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3003	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3003	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3003	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3003	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3003	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3003	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3003	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3003	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3003	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3003	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3003	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3003	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3003	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3003	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	NO VISIBLE	Doble servicio	UMHES SIMON BOLIVAR	TERMINAL DEL NORTE	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	Doble servicio	UMHES SIMON BOLIVAR	TERMINAL DEL NORTE	726	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOROPTER	AMERICAN OPTICAL	11625	AY29032	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	38129	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOROPTER	HOPE CLOVER	4674	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	20902 / 81652	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOTÓFORO	LUXTEC	CLX	4011650095	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	22821 - 38075	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOTÓFORO	WELCH ALLYN	79103	LR25757	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOTÓFORO	WELCH ALLYN	49000	75270	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOTÓFORO	RIESTER	NO VISIBLE	185815	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	84952	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOTÓFORO	STORZ	94100	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OTORRINOLARINGOLOGIA	21353	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOTÓFORO	STORZ	94103	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OTORRINOLARINGOLOGIA	21352	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRABADORA HOLTER	MORTARA	H3+	119060000073	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRAMERA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	20220311CC25 0322	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRAMERA	HOPEX	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRAMERA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	6815	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
GRAMERA	FULLER MACHINERY	NO VISIBLE	20041197	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	81581	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRAMERA	NO VISIBLE	ROJA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	37756	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRAMERA	HOPEX	EK 5055	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	20628	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRÚA MECÁNICA	JOERNS HOYER	HPL 500	1000178242	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	82297	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRÚA MECÁNICA	JOERNS HOYER	HPL 500	1000178243	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	82298	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
HORNO DE SECADO	MEMMERT	UM200	DINI2880-KI	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	43624	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA DE LABORATORIO	MEMMERT	IN 160	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	G04262 - 41734	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA DE LABORATORIO	MEMMERT	V-50	830-316	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	40374	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA DE LABORATORIO	PSELECT	NO VISIBLE	159332	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA DE TARJETAS	BIORAD	37SI	2005228	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / BIOCIENTIFICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	DUAL INCU I	24Z0164	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	25592	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	DUAL INCU I	24Z0163	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6576	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CN4408	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	25014 - 6580	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CN4410	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	25015 - 6579	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CN4411	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	25016 - 6659	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	RABEE INCU I	2520012	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6658	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	RABEE INCU I	2510062	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6644	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	V-2100G	14X9458	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6574	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	V-2100G	14X2379	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6660	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3158	8332	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	DUAL INCU I	2521206	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6642	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	RABEE INCU I	2510063	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6681	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	RABEE INCU I	22Z0023	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6640	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	RABEE INCU I	2510065	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	25577 / 6609	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	RABEE INCU I	25200011	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6575 / 25581	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	RABEE INCU I	2521205	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6641	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	RABEE INCU I	2510061	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6637	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	RABEE INCU I	2440380	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6577	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	RABEE INCU I	2520146	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6578	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	RABEE INCU I	2520145	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6636	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	RABEE INCU I	22Z0024	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	25409 - 6573	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	CALEO	ASHA0061	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6646	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	CALEO	ASHA0060	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6647 - 25593	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISSOLETTE	DSRN-0028	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	94765	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISSOLETTE	DSRN-0029	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	94762	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISSOLETTE	DSRN-0030	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	94764	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISSOLETTE	DSRN-0031	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	94763	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISSOLETTE	DSRN-0032	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	95367	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISSOLETTE	DSRN-0033	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	95366	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISSOLETTE	DSRN-0034	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	95368	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISSOLETTE	DSRN-0007	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	95370	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	V-2100G	14X9461	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	6639	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	KRAMER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	694/11472	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	SECA	Z417	##############	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	87366	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	MINDRAY	HYLED 8600	K2-3A000416	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	24305- 6151	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	CONVIDA	VIDA X70	5100 – 1411065002	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	37964	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	CONVIDA	VIDA X70	5100-1411065004	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO TIENE (38809)	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	CONVIDA	VIDA X70	5100-1411065003	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO TIENE (37994)	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LÁMPARA CIELÍTICA	CONVIDA	VIDA X70	5100-1411065001	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	**NO TIENE (38054)**	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	CONVIDA	VIDA X70	5100-1411065005	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO TIENE (38036)	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	DRAGER	POLARIS	ASSF-0046	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	DRAGER	POLARIS	ASSF-0047	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	MINDRAY	HYLED 600	54-03000531	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84861	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	MINDRAY	HYLED 8600	K2-3000417	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	24306 - 84663	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	DRAGER	POLARIS 100	ASFK-0427	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	7083 - 25067	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	CROMADA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8951	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	CROMADA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	7587 - 24206	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	7552	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	7614	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	CROMADA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	7876	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	80354	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	80353	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	CROMADA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	M2836	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	80352	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	44400GS 300	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	80350	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	CROMADA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OTORRINOLARINGOLOGIA	6440	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS 300	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8247	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	CROMADA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8257	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS 300	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8262	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	GUILIN WOODPECKER	L1570522E	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	33969	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	GNATUS	70000046	0867766211	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	84789	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	GNATUS	70000046	865254431	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	GUILIN WOODPECKER	L1570523E	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL	x						x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	FANEM	BILITRON	JAL038352	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6553	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	FANEM	BILITRON	JAL038351	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6559	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	FANEM	BILITRON	JAL038350	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	86184	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	FANEM	BILITRON	JAL038349	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6558	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220	7040706	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6568	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220	7040705	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6560	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220	8061205	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6571	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220	8061204	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6569	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220	7040704	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6570	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT-220	7040703	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6555	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	KRAMER	LED NEO	36042016	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	20793	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE HENDIDURA	ESSILOR	SL300L	219114	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	82223	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE HENDIDURA	ESSILOR	SL300L	219115	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	82224	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE HENDIDURA	LUXVISION	LSL880	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	16674- 3996	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE HENDIDURA	HAAG STREIT	B-900	90039699	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	1724 / 38199	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA DE LUZ FRIA	HEINE	HK4000	1114180	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6566	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA	BLAK-RAY LAMP	UVL-21	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	6165	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA PIELÍTICA	AIM LED	BURTON	6792119	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	24968 - 37925	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA PIELÍTICA	BURTON	124500	0P9400598	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	86229	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA PIELÍTICA	MINDRAY	HYLED 200M	60-9B000639	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	42348	ANUAL												x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA PIELÍTICA	CONVIDA	VIDA X5/R	51-00-1503034002	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	38101	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA PIELÍTICA	PHILLIPS	ALED	SN5278767	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	66795	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA PIELÍTICA	CONVIDA	VIDA X5 / R	5100 - 1503034001	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	37924	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	84634	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WLCH ALLYN	60813	4090	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	037391	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60400	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	84644	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	84643	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WECH ALLYN	60813	86719	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	84649	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	84694	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WECH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WECH ALLYN	60814	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60300	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	M4364	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LARINGOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	HOJA #00 #0 #1	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	HOJA #0 #0 #1	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	82612	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	86243	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	86260	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WECH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	82611	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	85766	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	86240	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	86257	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	87100	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	HEINE	FIBRA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	16630	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	GREEN LINE	5-5333-48	3303	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	V108742	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WECH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WECH ALLYN	60814	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LASER DE CO2	LUXO	IBLAZE MX7000	ANE21061075	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	87046	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁSER HOLMIUM UROLOGÍA	EMS	FT-211	LE00095	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LÁSER YAG	ELLEX MEDICAL	EL-SUPER Q-PS	11135(A56719)	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	38202	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAVADORA TERMODESINFECTORA	MATACHANA	MATLD521	61801	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	10699	CUATRIMESTRAL				X				X				X	SUBRED NORTE / KAIKA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAVADORA ULTRASONICA	ATU	ATU 0,7L	10899	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	NO VISIBLE	CUATRIMESTRAL				X				X				X	SUBRED NORTE / KAIKA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LECTOR DE TARJETAS	DIAMED	BANJO ID READER	2574	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / BIOCIENTIFICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LENSOMETRO	MARCO	101	25259	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	1345 / 38137	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LITOTRIPTOR	ELMED	VIBROLITH	018VB4915	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LITOTRIPTOR	EMS	FT-206	HL0069	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LOCALIZADOR APICAL	NSK	NE 181	6705946	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	21464	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LOCALIZADOR APICAL	MORITA	DPZXVL	BB8064	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MAMOGRAFO	VILLA SISTEMI MEDICALI	MELODY III	23060198	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MANTA TERMICA	BLANKETROL II	222	8412951	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	34025	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MANTA TERMICA	COVIDIEN	WT6000	SP22040287	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	89286	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MANTA TERMICA	CONVIDIEN	WARMOTOUCH	SP22080079	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MAPA DE TENSIÓN ARTERIAL	SPACELABS	90217A	217A-007263	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	6126	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MAPA DE TENSIÓN ARTERIAL	SPACELABS	90217A	217A-006538	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	6125	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MAPA DE TENSIÓN ARTERIAL	SPACELABS	90217A	217A-005585	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	6127	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX30	DY-99002641	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	42108	SEMESTRAL				x						x			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	PRIMUS	ASFL -0052	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	37981-25069	SEMESTRAL				x						x			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	SPACELABS	BLEASE SIRIUS	SIRI – 005991	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	37943	SEMESTRAL				x						x			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	PRIMUS	ASFK -0310	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	25068 - 7095	SEMESTRAL				x						x			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX-65	KT-9C003445	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	86056	SEMESTRAL				x						x			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX32	KT-9C003446	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	86262	SEMESTRAL				x						x			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	SPACELABS	BLEASE SIRIUS	SIRI- 005999	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	38051	SEMESTRAL				x						x			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	ATLAN A300	ASPJ - 0107	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	86601	SEMESTRAL				x						x			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	ATLAN A300	ASPJ - 0108	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	88152	SEMESTRAL				x						x			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	SPACELABS	BLEASE SIRIUS	SIRI- 005993	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	38002	SEMESTRAL				x						x			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	OHMEDA	EXCEL 7000	AMAY02186	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	20766	SEMESTRAL				x						x			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE EXTRACORPOREA	LIVANOVA	XTRA	B032789D19	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				x						x			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MARCAPASOS	OSYPKA	PACE 203H	1748023	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84627	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MARCAPASOS	OSYPKA	PACE 203H	1327105	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	24031	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MARCAPASOS	MEDTRONIC	5348	PEP006597P	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MARCAPASOS	OSYPKA	PACE 203H	1748021	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	41754	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MARCAPASOS	MEDTRONIC	5348	PEP008591P	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	HOMEDICS	IR-610	122549	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	NO VISIBLE	NO VISIBLE	3499	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	2686	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	HTM	FLUENCE	099729	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	19862	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	M1- 53002115	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	38010	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	M1-53002103	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	37930 / 25879	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	M1-53002118	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	38055	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	M1-53002109	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	37983	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	M1-53002116	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	38037	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	M1-53002120	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	38095	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-83006433	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	66742	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MAQUET	111700A0	1088	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	6158	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	LOS PINOS	ELECTROMECANICA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	5535 - 14612	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	BENQ	7000SPB	2A179-NB-0001	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	7087	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR TITAN	EX.	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	STAR TITAN	EX.	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MICROMOTOR	STAR TITAN	EX.	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO DE CIRUGIA	MOLLER – WEDEL	FS2-25	352	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	38096	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO DE CIRUGIA	CARLS ZEISS	OPMI PENTERO 900	6637102292	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	38080	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / KAIKA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO DE CIRUGIA	CARLS ZEISS	MEDILIVE	6627101677	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	37939	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO DE CIRUGIA	TAKAGI	OM-5	1294277	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	38281	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO DE CIRUGIA	CARL ZEISS	OPMI19-FC	222988251279	UMHES SIMON BOLIVAR	OTORRINOLARINGOLOGIA	6427	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO LABORATORIO	CARL ZEISS	KISK150FC	6022101994	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6364	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO LABORATORIO	CARL ZEISS	AXIOLAB BRBK1450905	992662	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO LABORATORIO	CARL ZEISS	AXIOLAB BRBK1450905	993891	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO LABORATORIO	MOTIC	BA200	80752367	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	40377	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO LABORATORIO	OLYMPUS	CH-2	8M0038	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	1252/ 20896	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO LABORATORIO	OLYMPUS	CH-2	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	20895	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO LABORATORIO	NIKON	ECLIPSE	72 5582	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	24071 / 20894	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO LABORATORIO	CARL ZEISS	PRIMUS	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	G03048	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO LABORATORIO	LABOMED	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO LABORATORIO	SCIENTIFIC	PW229017 084	PW229017 084	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MICROSCOPIO LABORATORIO	MOTIC	BA300	21889	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	39517	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO LABORATORIO	LEICA	DM750 /TECNODISEÑO	C740292725CM 002	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICRÓTOMO	LEICA	RM2245	11609	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / UMBRELA BIOLABS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICRÓTOMO	SAKURA	SRM	1429-2999	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / UMBRELA BIOLABS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM30	DE45823011	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM30	DE45823003	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	7242	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	PHILIPS	AVALON FM30	DE45822997	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	7246	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-82158610	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20977	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-14116958	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20974	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-74154093	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20979	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-74154094	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20981	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-74154095	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20975	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-82158015	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20983	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-82158614	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20982	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-82158616	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-75004259	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20966	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-75004261	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20968	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-75004272	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20970	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-75004267	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20969	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-75004270	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20972	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-75004273	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20973	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF14010037 WA	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	7911	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023679	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	82204	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002260	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	82149	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-11494861WA	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	6650	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-82158611	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20980	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002264	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	82085	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVIEW T5	KN-7A015216	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8 PISO	33894	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002256	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	82162	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002272	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	82087	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023672	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	82207	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023673	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	82198	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023675	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	82205	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023676	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	82208	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023677	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	82196	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023678	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	82203	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023680	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	82201	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023681	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	82197	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023682	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	82200	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023683	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	82202	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023684	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	82206	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015253	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	33939	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0096	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	42281	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0065	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	42291	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0058	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	42293	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0053	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	42295	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0075	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	42280	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0094	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	42292	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0040	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	42277	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0106	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	42287	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0070	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	42279	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0088	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	42282	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0082	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	42276	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015295	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	33892	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGI-13429304WA	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	7950	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-12313375WA	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	7938	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DATASCOPE	TRIO	MC23997-J9	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	5485	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015280	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	33899	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-99051664	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	42182	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-14010019WA	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	8304	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-7A007443	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	21407	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0069	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42273	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0073	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42264	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0104	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42256	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0071	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42271	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0074	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42262	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0059	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42260	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0062	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42272	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0035	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42263	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0067	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42269	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0042	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42266	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0086	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42259	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0057	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42267	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0046	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42265	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0102	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42274	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0099	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42258	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0103	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42268	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0049	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42261	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0064	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42270	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM-7000D	H021260115002 N0025	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	82244.	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-99051609	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42184	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-07023674	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	82199	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002252	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	82156	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002261	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	82158	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002276	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	86041	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002254	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	82157	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002259	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	82153	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002265	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	82152	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-99051456	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	42187	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002253	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	82160	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015215	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	33929	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002257	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	82159	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-7A007466	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	33914	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	8829	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	84690	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	8841	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	86037	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	8832	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	33956	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	8815	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	33951	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	8814	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	33950	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	8845	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	33949	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	8827	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	33948	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	8825	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	33952	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	8842	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	33955	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	8843	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	33947	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-13429345WA	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	8451	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-14010016WA	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	7924	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GNERAL ELECTRIC	B20	SGF-13429343WA	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	7929	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-14010024WA	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	7993	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002267	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	82150	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015231	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	33936	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0085	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	42300	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0079	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	80391	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0031	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42304	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0101	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42285	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0105	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42314	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0048	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42309	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0043	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42301	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0052	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42312	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0090	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42255	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0089	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42303	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0097	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42313	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0078	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42305	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0100	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	80294	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0107	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	80390	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0068	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42257	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0080	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	80392	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0061	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42306	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0060	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42302	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0055	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	80387	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0093	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	80388	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0072	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42254	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0077	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	80389	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0066	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42298	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002255	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	82147	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002277	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	82143	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002263	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	86042	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002266	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	82144	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002268	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	82146	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM10	AC7-04008835	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	81536	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM10	AC7-04008816	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	81535	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM10	AC7-04008879	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	81531	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM10	AC7-04008858	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	81538	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM10	AC7-04008890	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	81529	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM10	AC7-04008875	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	81537	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM10	AC7-04008870	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	81530	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM10	AC7-04008857	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	81532	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-99051660	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	42186	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015243	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	33907	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM10	AC7-04008867	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	81528	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM10	AC7-04008864	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	81539	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-99051466	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	42185	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12 M	AC9-05014389	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	84016	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12 M	AC9-05014439	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	81521	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12 M	AC9-05014405	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	**81526**	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12 M	AC9-05014587	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	84019	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12 M	AC9-05014538	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	84018	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12 M	AC9-05014407	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	81527	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12 M	AC9-05014445	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	81525	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12 M	AC9-05014598	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	81522	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12 M	AC9-05014614	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	84017	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002270	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	82142	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0692	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	80834	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3491	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	86517	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNE2341	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	80828	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3503	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	86518	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3187	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	86522	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2360	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	86431	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0063	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42307	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0083	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42275	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0095	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42310	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0047	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42311	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002262	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	82084	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002274	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	82089	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-144848750WA	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	25320 - 6653	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0054	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42296	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0091	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42286	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0084	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42297	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0050	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42290	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0087	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42289	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0028	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42294	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0051	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42288	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0076	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42283	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0098	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42278	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF14353592 WA	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	25324 / 6656	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	56714484752W A	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	25319 - 6654	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF14494859 WA	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6667	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF14383765 WA	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6657 - 25325	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SMJ0081	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42284	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814030F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84923	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814037F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84920	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814077F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84917	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814028F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84921	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814064F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84899	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814042F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84888	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814081F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84904	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814343F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84519	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814069F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84924	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814063F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84922	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814041F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84913	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814054F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84909	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814052F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84902	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814065F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84894	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814074F	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84898	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-75004269	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	80714	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 10	EX3AD11842	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	42658 - 016774	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-85025710	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	66965	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF12313376 WA	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	8004	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM-7000D	H021260115002 N0393	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	82252	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0069	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	82230	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-14010027WA	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	7962	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC-15	JM-71001384 - JM-71001351	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	42109	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM-7000D	H021260115002 N0085	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84190	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	INFINITY DELTA	6010376578	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	80603	CUATRIMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	INFINITY DELTA	6010378273	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	88151	CUATRIMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-01014200	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84662	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVISION N12	F8-01014199	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84664	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	SPACELABS	QUBE	1390-108122	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84667	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	SPACELABS	QUBE	1390-108124	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84658	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-83021863	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	33547	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002258	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	82082	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015274	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	33903	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-7A017479	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	33943	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015282	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	33931	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12 M	AC9-05014406	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	81524	ANUAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-75009291	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	20967	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015236	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	33893	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015270	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	33900	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	SPACELABS	QUBE	1390-108132	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM-12	AC6-9C002271	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	82086	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015248	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	33933	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015232	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	33938	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-13429341WA	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	8026	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1200	CC-2B124382	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	5080	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015203	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	33905	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DATASCOPE	TRIO	CC-2B124387	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	15879/5072	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-83021855	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	33669	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-75004258	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	33909	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-03063973	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	82594 – V001382	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF13429337 WA	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	7906	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF13429332 WA	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	8019	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM-7000D	H021260115002 N0445	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	84208	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM-7000D	H021260115002 N0334	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	82217	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-7A007371	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	34293	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-7A007390	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	34297	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-85012204	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	66980	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-9B028926	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	42188	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-75004262	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	33912	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-7A007364	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	34292	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-7A007365	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	34294	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-9B028987	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	42190	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-9B029523	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	42189	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-9B028972	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	42191	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-78007370	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	34295	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-7A007366	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	34296	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC-12	EV-51016203	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	18611 - 5208	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC-12	EV-39006945	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	6614	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC-12	EV-39006944	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	37749	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC-12	EV-39006941	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86154	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC-12	EV-39006949	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25156	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC-12	EV-39006946	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	7164 - 25153	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC-12	EV-39006942	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	7245/25155	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-12	KQ-7A007447	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	21408	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-14010021WA	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	7943	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC-12	EV-51016202	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	5200 - 18640	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-13429299WA	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8172	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC-12	EV-39006948	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	7242.	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015267	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	33930	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	BM7000D	H021260115002N0058	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82260	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-14010017WA	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	7885	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814050F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84892	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814034F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84910	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814038F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84919	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814062F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84893	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814072F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84890	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814035F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84891	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814036F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84926	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814032F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84886	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814056F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84927	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814044F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84900	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814029F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84908	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814033F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84916	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814073F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84911	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814048F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84907	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814057F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84901	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814059F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84918	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814058F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84915	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB8200814061F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84906	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814027F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84896	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814031F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84889	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015226	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	33935	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814080F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82056	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814075F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84895	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814045F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84912	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB-200814055F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84914	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB-200814084F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84903	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015222	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	33928	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-75009294	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	33967	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015261	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	33934	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VSTA 120 S	S2SNF3196	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86525	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-7A015258	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	33906	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3180	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86521	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3202	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86524	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC 10	KN-04074674	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84971	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC 10	KN-04074664	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84961	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	VISTA 120	S2SMJ0056	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	42308	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-14010026WA	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8313	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-14010020WA	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8259	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814071F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84897	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6-9C002233	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82329	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-122663183WA	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8087	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 10	EX3A011850	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	577 - 16776	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-75009293	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC-10	KN-7A015221	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	33932	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB-200814083F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84905	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-13429338WA	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	7895	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	KB200814049F	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84925	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC 10	KN-7A01524	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	33941	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF-13429344WA	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	7901	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	B20	SGF14383775 WA	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25322 / 6651	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MOTOR DE ENDODONCIA	DENTSPLY	SMART PLUS	1048498101768	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NASOFIBROBRONCOSCOPIO	RICHARD WOLF	7224001	5000383285	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
NASOFIBROBRONCOSCOPIO	RICHARD WOLF	NO VISIBLE	500038279	UMHES SIMON BOLIVAR	OTORRINOLARINGOLOGIA	21359	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEOPUFF	FISHER & PAYKEL	RD900	21129001012	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEOPUFF	FISHER & PAYKEL	RD900	140609002271	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6679	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEOPUFF	FISHER & PAYKEL	RD900	140609002270	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	6676	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEURO ESTIMULADOR	EASY3	32 CANALES EEG	18071X99-09-016	UMHES SIMON BOLIVAR	NEUROFISIOLOGIA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	170800058	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	42087	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	170800005	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	42085	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	170800060	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42347	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	170800297	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	42088	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	171100033	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	42089	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	171000238	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	85947	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	LG	GC-0515A	003TRTX01321	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	2549	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	170800036	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	42093	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	42092	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CENTRALES	CC265SULE3	0337228246	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	HO1554/155513	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	FISHER & PAYKEL	WVU26EKTWF	JL1342334	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	170800067	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	42094	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	HACEB	N3-1L	A0210000114	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	84763	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	NO VISIBLE	CR265	031030-00001	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	2082	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CHALLENGER	CR080	81218-00705	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	20870	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CHALLENGER	CR250 S	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	ALMACEN DE FARMACIA 1 SOTANA	6534 - 37831	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CHALLENGER	9.1507.30	021217-09-0035	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	21430	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	171100289	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	**42349**	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	D804084940217 082200043	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	42086	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PANTALLA DE GRADO MEDICO	LG	19HX312C	201NTGY63383	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	91816	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	ACCU – WEIGHT	33,5KG	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8917	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	ACCU – WEIGHT	33,5KG	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8757	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	NO VISIBLE	SF-400	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	80738	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	7114	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	DETECTO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	9116	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	DETECTO	MB130	8354070181037	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	42103	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	NO VISIBLE	SF-400	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	80737	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PESA BEBE	SECA	334	10000000259199	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	86235	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	PRESTIGE	ER7220	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	88390	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TANITA	1583	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	09153 - HU13502	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	DETECTO	DIGITAL	C130258	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	824078	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	ANALOGA	ANALOGA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	DETECTO	MB130	C13020354	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	7874 - 25815	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	DETECTO	MB130	C13020381	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	7875	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	DETECTO	MB130	C13020475	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	6682	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	522KL	5220000269	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6534	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	386KG-01	1300600200	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6330	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	GRAND DIGITAL SENLE	GR ELECTRONICA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	20027	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	DETECTO	MB130	C13020478	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	7139 - 25174	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TANITA	DIGITAL	HU13502	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	9153	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	KEX GERMANY	BS-011	10	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86117	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007971	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89395	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007972	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89396	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007963	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89397	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007964	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89398	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	ACS-20B-YE	NO VISIBLE	DL4008-20	UMHES SIMON BOLIVAR	TERMINAL DEL NORTE	16670	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	PRESTIGE	ER 7220	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	88388	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	PRESTIGE	ER 7220	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	PARTOS	88389	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	62501 / M-3477	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6988	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	BBG	5KG	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	2280	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	SECA	REF:856	8856288190050	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	SECA	REF:856	8856288190394	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	SECA	REF:856	8856288190311 80987	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	NO VISIBLE	SF 400	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	80740	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	BOECO	2620	26209321	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	25359 - 84697	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	NO VISIBLE	SF 400	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	80733	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	NO VISIBLE	SF 400	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	80736	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	KENWEL	**ER4350**	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	86236	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PESA PAÑAL	SF-400	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	NO VISIBLE	SF 400	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS PED CONS 2	80735	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	FULLER	MAX.5KGD= 1G	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL							x						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX 2	A2110122-1	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX 2	A2110122-2	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX 2	A2110122-3	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	BIORAD	BIORAD	E19204791	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / BIOCIENTIFICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	LABSYSTEMS	FINNPIPETTE 500 uL	B60526	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	LABSYSTEMS	FINNPIPETTE 200 – 1000 uL	B50902	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	BIOHIT	PRIOLINE 20 – 200 uL	1150 6733	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	BRAND	20 – 200 Ul	11N76710	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	LABSYSTEMS	FINNPIPETTE 40 uL	F02518	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	LABSYSTEMS	FINNPIPETTE	B62076	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	BIOHIT	NO VISIBLE	11506734	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	LABSYSTEMS	NO VISIBLE	B55513	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	UV	NO VISIBLE	LE624761	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PIPETA	BONGBLACK	NO VISIBLE	CU0286729	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	EPPENDORF	FEID	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	DLAB	NO VISIBLE	YM189AH00228 62	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
POLEA	INTERFISICA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	26355	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
POLEA	INTERFISICA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	2699	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
POLEA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	2704	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
POLEA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	2680	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO	GRASON STADLER	GSI NOVUS	GS0084170	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	42334	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PROCESADOR DE TEJIDOS	THERMO SCIENTIFIC	EXCELSIOR AS	ET02651408	UMHES SIMON BOLIVAR	PATOLOGIA 1 SOTANO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL	X			X			X			X			SUBRED NORTE / MACROSEARCH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PROYECTOR DE OPTOTIPOS	RODENSTOCK	RODAVIST	14215	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	38283	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PROYECTOR DE OPTOTIPOS	TOC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	38279	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PRUEBA DE ESFUERZO	WELCH ALLYN	TMX428	FVDC0854	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	6095	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	MXIMO	RAT5V	505514	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	20780	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	NELLCOR	N-395	G00805627-200	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	20537	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	MASIMO	RAD-5	N79666	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	81588	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	MASIMO	RAD-5	N79939	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	87099	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSOXÍMETRO	NELLCOR	N-600X	G10819549	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	67123	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	MASIMO	MS2000	N79906	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	25328	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	NELLCOR	N395	601801724	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	20092	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	PROMISE	PRO-F9	PROF921010130	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	PROMISE	PRO-F9	PROF921009885	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200010	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200011	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200012	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200013	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200014	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200015	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200016	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200017	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200018	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200019	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200020	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00021	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00022	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00023	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00024	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00025	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00026	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00027	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00028	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00029	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00030	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00031	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00032	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00033	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00034	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00035	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00036	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00037	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00038	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00039	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00040	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00041	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00042	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00043	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00044	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00045	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00046	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00047	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00048	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00049	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00050	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00051	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00052	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200053	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200054	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200055	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200056	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200057	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200058	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200059	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200060	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200061	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200062	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200063	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200064	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200065	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200066	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200067	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A2107100200068	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10A	FS1A21071002 00069	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	NO VISIBLE	CR-60	A320190402308	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	NO VISIBLE	CR-40	A320190402672	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	NO VISIBLE	CR-40	A320190402360	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	NO VISIBLE	CR-40	A320190402338	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	NO VISIBLE	CR-40	A320190402343	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICENNED	MD300C29	190408700811	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	NO VISIBLE	CR-40	A320190402219	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	NO VISIBLE	CR-40	A320190402375	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	NO VISIBLE	RI-CHAMPION N	A320190402400	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CORE RAY	CORE RAY	A320190402454	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CORE RAY	CORE RAY	A320190402733	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CORE RAY	CORE RAY	A320190402401	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CORE RAY	CORE RAY	A320190402404	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CORE RAY	CORE RAY	A320190402446	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CORE RAY	CORE RAY	A320190402435	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSOXÍMETRO	CORE RAY	CORE RAY	A320190402460	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CORE RAY	CORE RAY	A320190402424	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CORE RAY	CORE RAY	A320190402402	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CORE RAY	CORE RAY	A320190402458	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CORE RAY	CORE RAY	A320190402475	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	PULSE OXIMETER	PROF9	PROF921002508	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505401	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505402	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505403	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505404	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505405	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505406	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505407	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505408	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505409	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505410	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505411	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505412	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505413	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505414	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505415	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505416	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505417	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505418	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505419	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505420	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505421	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505422	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505423	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505424	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505425	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505426	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505427	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505428	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505429	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505430	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505431	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505432	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505433	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505434	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505435	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505436	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505437	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505438	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505439	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505440	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505441	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505442	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505443	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505444	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505445	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505446	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505447	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505448	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505449	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505450	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505451	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505452	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505453	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505454	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505455	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505456	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505457	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505458	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505459	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505460	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505461	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505462	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505463	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505464	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505465	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505466	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505467	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505468	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505469	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505470	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505471	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505472	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505473	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505474	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505475	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505476	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505477	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505478	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505479	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505480	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505481	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505482	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505483	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505484	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505485	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505486	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505487	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505488	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505489	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505490	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSOXÍMETRO	CHOICEMMD	MC300C21	230711505491	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / XINGMEDICAL S.A.S	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040107501	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040107545	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040107552	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040107578	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C210604010753 5	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040106153	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040106129	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040107581	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040107506	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	fs1c2106040107583	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040107569	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040107503	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040106114	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040107556	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040106160	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040107504	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040107559	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040107526	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040107566	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSOXÍMETRO	HOMELIFE	FS10C	FS1C2106040106138	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
QUERATÓMETRO	HAAG STREIT	RADIUS	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	1142 / 38181	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
QUERATÓMETRO	BAUSCH Y LOMB	71-21-35	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	M-2901 / 84573	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
QUERATÓMETRO	HAAG STREIT	249B	J95018949	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	84572	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	IMBERA	VER09BMAESABC	80280017	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	33962	anual				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	HAIER	HYC-360	BEO6MXLTDOOEL4F0004	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	84790	anual				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	NO VISIBLE	R600A	2013063758	UMHES SIMON BOLIVAR	LACTARIO 5 PISO	19564	anual				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	ARCTIKO	PHR 70	BEO7T201TOOB2D4L002	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84660	anual				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	VLS 350	20150767648	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	12740	anual				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	HACEB	NO VISIBLE	67057027944	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	33679	anual				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	POLARES	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	FARMACIA CENTRAL 1 SOTANO	20891	anual				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	SUPERNORDICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	ALMACEN DE FARMACIA 1 SOTANA	25854 - 40099	anual				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
REFRIGERADOR	HACEB	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MORGUE 1 SOTANO	39140	anual				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	NO VISIBLE	20131006830	UMHES SIMON BOLIVAR	RESIDUOS 1 SOTANO	840 - 17846	anual				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	HACEB	RVC-7NAL	A12100167	UMHES SIMON BOLIVAR	CUSTODIA SOTANO 1	23497 - 39540	anual				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	ACARE	BR-791	760VRF-090007	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	ACARE	BR-791	760VRF-0900070	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	8028	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	ACARE	BR-791	760VRF-0900074	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	8789	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	ACARE	VSC	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	KV INTRUMENT	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	CONCOA	DOBLE	08209RRQ	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR IMETAN	4000	V106458	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	ACARE	NO VISIBLE	1616719	UMHES SIMON BOLIVAR	NEUROFISIOLOGIA	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	ACARE	NO VISIBLE	1613959	UMHES SIMON BOLIVAR	NEUROFISIOLOGIA	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	GENTEC	682 KR	##############	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	94702	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA018151BJ / FMA018305BJ	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE VACIO	ACARE	VRF-791	760VRF-0900020	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	ACARE	VRF-791	780VRF090002	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	ACARE	VRF-791	760VRF-0900081	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	ACARE	VRF-791	760VRF-0900045	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	ACARE	VRF-791	760VRF-0900091	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	ACARE	VRF-791	760VRF-0900024	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	ACARE	VRF-791	760VRF-0900021	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	ACARE	VRF-791	760VRF-0900041	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	ACARE	VRF-791	760VRF-0900083	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	ACARE	VRF-791	760VRF-0900068	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	VACCUTRON	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	84671	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	SURGICAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	SURGICAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	SURGICAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	SURGICAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	SENCILLO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	SURGICAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	SURGICAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	SURGICAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	SURGICAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3H200390	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	84776	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	84707	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	(21)61K2006003 10167	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	84672	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	VACCUTRON	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	93626	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	84771	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	SURGICAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	SURGICAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	84781	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	84772	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	84679	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	84677	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	VACCUTRON	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	VACCUTRON	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	84770	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	VACCUTRON	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	84768	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	84678	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTECT	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	84681	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	84682	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	SURGICAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84674	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	SURGICAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84779	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	NO VISIBLE	882VR-760-CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-300-T	61K180700441-166	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	84784	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	84764	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	ACARE	VRF-791	760VRF-0900060	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE VACIO	VACUM	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	84569	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K200600310161	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82071	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84556	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K200600310024	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84560	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K200600310013	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84561	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K200600310023	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84559	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84601	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K200600310	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82065	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K200600310018	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82062	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K200600310128	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	94073	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K500600310017	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82063	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K200600310112	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82058	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3H200252	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84603	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K200600310164	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	81092	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82061	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	81094	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82073	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K2006003101 59	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	81093	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3H200308	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84600	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3H200314	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84599	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K2006003101 13	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84562	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K2006003101 51	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84565	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K2006003100 22	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84566	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	22-12-01000813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	81102	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	22-12-01000813	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO	LC3HA	L3H200259	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84604	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	81083	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84591	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K2006003101 11	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82059	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-760CH-T	61K2006003101 15	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82064	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3HZ00257	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84596	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	13H700276	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84598	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
RESONADOR	GENERAL ELECTRIC	SIGMA EXPLORER	MNPL519002695C	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	sistema id MRRD0619	CUATRIMESTRAL	X				X				X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
RETINOMETRO	HEINE	LAMBDA 100	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	86028	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
RUEDA DE HOMBRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	2630	ANUAL				x									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SELLADORA	HAWO	HD 650D	477583	UMHES SIMON BOLIVAR	LACTARIO 5 PISO	NO VISIBLE	ANUAL					x								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SELLADORA	AMERICAS MAQUINARIA	PES-500	1191	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	NO VISIBLE	ANUAL					x								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SELLADORA	AMERICAS MAQUINARIA	PES-500	1206	UMHES SIMON BOLIVAR	CENTRAL ESTERILIZACION 2 Piso	NO VISIBLE	ANUAL					x								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	FANEM	2085	JAJ11150	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6556	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	FANEM	AMPLA 2085	JAJ11149	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6557	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	MEDIX	SM-401	159	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	9042	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	FANEM	2051 – UCI	DAB - 8735	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	37969 - 19934	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	DRAGER	RWHA-1	BF - 10031	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	6680	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	DRAGER	RWHA-1	BF - 10030	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	6678	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	FANEM	MULTISYTEM 2051	NAA8419	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	6677 - 19805	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8980	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8943	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8942	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8744	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	A125N-R24	302596	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	8944	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	A125N-R25	302598	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	A125N-R26	302597	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	A125N-R24	302613	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT BASIC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	82212.	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	42035	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	88028	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	80304	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	66815	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	80203	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	87091	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	88049	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	87093	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	66817	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	87095	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	STRYKER	747	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	88044	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	88043	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	STRYKER	747	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	66825	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT BASIC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	88048	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT BASIC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82215	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT BASIC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8942.	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	A104	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86075	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	A104	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	3764/8980	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT BASIC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	42034	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT BASIC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	95293	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KP	KONFORT PLUS	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	94918	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8952	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	CONFORT BASIC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	125N R24	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	88047	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	STRYKER	747	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT BASIC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	82244	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	FSG CHINA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	PHYSIOTRAUMA	PH8001-C	9279437	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / TRAUMASUR	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SISTEMA DE POLEAS	NO VISIBLE	AARILLO-AZUL-ROJO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	2634	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SISTEMA DE POLEAS	INTERFISICA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	2617 - 2635	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SISTEMA DE POLEAS	SAMOMONS PRESTON	ABILITY ONE	4000276	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	17374 - 2636	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SISTEMAS DE EXPANSIÓN DE TEJIDO	NOUVAG	NO VISIBLE	7605H1812R	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	PULMOMED	7E-D	55	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	21132	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	PULMOMED	7E-D	39	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	21133	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	120313	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	82565	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	126719	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	82564	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SUCCIONADOR	THOMAS	1130B	11190889	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	3204	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	126703	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	82583	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	117798	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42107	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1130	110393	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	1742	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	4602	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	GENTEC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	92311	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	120340	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	26704	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	82580	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1130	59400000460	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1130	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	2995 / 11508	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	82566	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	119293	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	42104	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1640	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	87045	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	117825	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	42105	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	8400637	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	1982	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	29400000021	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	8782	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	138994	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	85632	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	MARATHON	SKH366KN510X	114012749	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	25498	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	205000000328	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	19668	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	BORROSA	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	87044	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	MEDIPUMP	100400000067	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	18330 / 37390	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	PULMOMED	7E-D	40	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	21134	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	598000000337	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	9200	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1130	51400009320	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6632	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1130	121400000746	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	6689- 25190	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1635A	1214000 00745	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	7256 - 25187	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	126717	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	82563	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	59000000355	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	9396	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	PULMOMED	7E-A	YU22080069	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	PULMOMED	7E-A	YU22080068	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	115	0000164	UMHES SIMON BOLIVAR	OTORRINOLARINGOLOGIA	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	PULMOMED	7E-D	56	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	21195	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SUCCIONADOR	THOMAS	1130	119400000486	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	37934	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1130	59400000459	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	1757	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1615	V104676	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	19065	SEMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	GOMCO	3040	3569	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8412	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1635A	121400000744	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	7094	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	117802	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	42106	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	SPARMAX	ELECTRICO	1285	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRICA 5 PISO	80085	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	PULMO-MED	7E-A	43	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRICA 5 PISO	80094	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	SPARMAX	ELECTRICO	1282	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRICA 5 PISO	80103	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C220230857	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93504	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22024249	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93494	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22024248	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93493	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22024247	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93496	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22024246	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93495	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22024066	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93487	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22024067	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93488	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22024068	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93490	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22024069	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93489	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22023922	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93497	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22023923	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93498	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22023924	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93499	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22023925	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	935000	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	DETECTO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6378	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	417	############	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	87368	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6732	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22024015	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93511	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22023854	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93501	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22023855	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	93502	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	25993	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22024017	UMHES SIMON BOLIVAR	UROLOGIA 1 PISO	93905	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22023944	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	93506	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22023945	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	93505	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	SECA	PARED	109629960	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	MANUAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS CONS NO 1	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22023943	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	93507	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22024016	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	93512	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22023953	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	93491	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C220240185	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	93492	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22023942	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	93508	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM-200P	C22024014	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	93510	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89957	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89952	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89985	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89928	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89982	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89935	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89948	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89983	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89958	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89986	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89929	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89950	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89967	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89977	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89926	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89979	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89915	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89925	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89930	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89921	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89938	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89939	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89920	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89981	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89927	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89968	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89965	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89966	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89988	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89933	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89923	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89937	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89987	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89962	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89940	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89924	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89942	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89954	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89971	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89916	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89946	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89932	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	1000000066622	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89943	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89980	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89918	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89970	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89969	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89959	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89989	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89951	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89973	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89964	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89956	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89975	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89976	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89961	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89955	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89960	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89917	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89949	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89974	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89945	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89984	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89931	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89941	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89978	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89972	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	##########	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89934	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89914	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89947	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89944	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89922	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89963	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89919	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89936	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	354	############	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89953	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031766	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88738	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031502	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88739	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031499	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88740	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031501	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88741	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031500	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88742	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031557	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88735	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031556	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88734	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031558	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88736	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031555	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88737	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031477	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88733	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031478	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88731	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031475	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88732	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031476	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88730	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031335	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88726	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031337	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88727	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031336	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88728	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031338	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88729	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031341	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88722	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031340	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88724	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031339	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88723	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	88725	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031342	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031342	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031342	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	CHARDER	REF. HM200P	SN-C20031342	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	NO VISIBLE	2161814009	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	25983	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	25989	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	26690	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS CONS NO 3	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS CONS NO 2	25988	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	OM	HCM7HB	201108001362F	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	23263	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	OSZ4	200924369	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2961	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	OSZ4	200924625	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	2963	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	SPHYGNOMANOMETER	ANEROIDE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	59552	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	50908210731	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	6119	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	BIG BEN	9265124	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	6094	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	50908202315	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	19553 - 6209	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	SPHYGNOMANOMETER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6269 / M-3288	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	256	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	19107 / 6285	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	835	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	M-3116 - 6307	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	109628696	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6829	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	099622129	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6329	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	000246	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6351 / M-3205	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	BIG BEN	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6359 / M-3214	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6397	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	051017235138	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	M-3174 / 6961	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	000243	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	7018	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	110919195505	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	V105052 / 65431	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	000399	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6985	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	221	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	19113	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	BIG BEN	951159240	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	M-4268 / 200229	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	20028 / M4267	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	70825091328	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	APK2	PARED	404	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6474	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	APK2	PARED	238	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6454	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	APK2	PARED	260	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	6459	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	109628644	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	7230	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	119630402	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	8244	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	SPHYGNOMANOMETER	000299	UMHES SIMON BOLIVAR	OTORRINOLARINGOLOGIA	6424	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ANEROIDE	85	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	21234 - 19754	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HANGZHOU	BP-12	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	84656	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HANGZHOU	BP-12	118420367	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	21263	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HANGZHOU	BP-12	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	21266	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HANGZHOU	BP-12	118420962	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	21262	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HANGZHOU	BP-12	118420837	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	21253	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HANGZHOU	BP-12	118420835	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	21240	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	109626099	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8294	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	67822598	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8272	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DE PARED	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	5395 - 6606	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DE PARED	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86142 - 1594	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	LORD	MANUAL	915745	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	MANUAL	912630	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	8289	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DE PARED	50908114023	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	6971	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21063114	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060067	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21062575	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060805	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21062663	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21063273	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060177	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060042	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060040	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060993	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21063884	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060112	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21061515	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060988	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21062555	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060985	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21062188	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21061671	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060969	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21062042	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060336	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21061502	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21062166	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21061995	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060806	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21061693	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060066	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060389	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21062547	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060043	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060530	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21064332	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21061344	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21061475	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21061096	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060835	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21063030	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060836	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21064324	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060813	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21063080	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21063951	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21062839	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060580	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060569	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060837	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21062286	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21061928	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060745	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060862	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060834	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21064289	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21061532	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060877	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060341	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21062730	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060553	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060843	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060840	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21063233	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	ADULTO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ALDULTO	642712	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16290	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	642198	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16342	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	14967	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	14909	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16305	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	14945	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	14936	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	47920	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	641894	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16328	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ADENOIDE	1043037	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	NO VISIBLE	907330	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	636751	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	NO VISIBLE	975714	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	111123150741	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	14952	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	641203	16305	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	15989	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	111123141933	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	14922	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	641989	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16324	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	642473	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16036	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	NO VISIBLE	ADULTO	641990	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16054	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	636238	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16081	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	642180	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16354	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTANT	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	641729	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16212	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALYN	ADENOIDE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	14949	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ADENOIDE	1077175	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ADENOIDE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	14927	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	642043	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16311	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	SPHYGNOMANOMETER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	NO VISIBLE	914732	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	641206	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16294	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	SPHYGNOMANOMETER	NO VISIBLE	H334192	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	SPHYGNOMANOMETER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	SPHYGNOMANOMETER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	NO VISIBLE	917926	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	64282	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	328350	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	SPHYGNOMANOMETER	ADULTO	17920	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000878	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000121	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11001165	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	10003238	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11001164	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	10003240	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000340	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000124	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000120	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11001392	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000943	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000117	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11001157	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000872	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000116	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11001388	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000851	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11001163	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11001387	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000123	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11001382	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11001160	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000023	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	PORTATIL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	SPHYGNOMANOMETER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	NO VISIBLE	ALPK2	642475	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16350	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	PORTATIL	111993	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	120117104231	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	14944	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	SPHYGNOMANOMETER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	430512	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	NO VISIBLE	929733	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	NO VISIBLE	1042980	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	NO VISIBLE	917869	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	638607	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16326	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	640975	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16329	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	17065940	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000567	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000334	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11001383	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11001389	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000030	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000871	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000339	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000332	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000946	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000112	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000100	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000876	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000939	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000944	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000945	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-1100937	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11001161	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000942	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000341	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-14001394	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000331	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11009584	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000329	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HOUNSUN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	111000000000	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000024	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	1900224-11000338	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11001386	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	6003219	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000568	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000114	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11001384	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000563	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	6003236	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11001391	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	RIESTER	RI-CHAMPION N	11000877	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	ANALOGO	101318	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	ANALOGO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	ANALOGO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	ANALOGO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	ANALOGO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TENSOMED	ANALOGO	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ADULTO	641282	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16306	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	LORD	ADULTO	905534	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	NO VISIBLE	MANUAL	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	18136	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	MANUAL	638443	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16046	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	MANUAL	641049	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16258	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	MANUAL	635784	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16085	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	MANUAL	637071	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16076	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	11123192242	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	14921	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	11123140533	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	111123134014	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	MANUAL	643055	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16057	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	MANUAL	642696	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16035	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	MANUAL	918189	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	MANUAL	639576	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16349	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	MANUAL	644176	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	15986	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	MANUAL	912488	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	MANUAL	641258	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16062	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	ALPK2	MANUAL	631226	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16331	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	MANUAL	642062	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD PUBLICA	16270	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122021528	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122012837	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122022427	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122011157	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122011617	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122005537	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122010217	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122010208	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122005808	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122000228	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122021947	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129094519	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129094717	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129095038	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129095407	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129100109	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129093748	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	22112201258	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122003017	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122021137	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122012317	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122012557	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122005648	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122012728	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122010107	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122011017	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122005408	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122004948	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122005037	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122021128	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122020817	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122043608	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122050227	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122011737	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122043827	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122001107	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122001237	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122050437	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122023918	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122050557	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122051128	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122045838	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122004117	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129093358	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129100637	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129102329	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122042948	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129101958	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122012608	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122005817	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129093037	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122004757	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122005928	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129094608	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129100719	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122021407	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122020708	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122021527	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122012848	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122021647	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122020407	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129084209	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129095238	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129100409	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129101318	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129101438	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129100128	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129100137	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129101919	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129103008	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129102719	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129101838	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129102949	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129103049	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122015418	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122025207	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122010737	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122014628	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122022328	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129102508	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129101359	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122012207	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122002727	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122020957	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122030738	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221121235447	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122021258	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122001727	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221122010857	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129093939	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-11C	221129094339	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115073449	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115104559	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115104547	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115112138	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115091258	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115112119	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220117095629	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115092158	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115111437	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115091428	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115092728	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115005557	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115091329	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115104327	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115093819	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	22011511117	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220117095749	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115091909	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115111548	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115104259	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115090328	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115091937	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220117095909	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115093529	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115104418	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220115110609	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	DS44-09	220117092559	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-001	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-002	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-003	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-004	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-005	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-006	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-007	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-008	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-009	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-010	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-011	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-012	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-013	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-014	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-015	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-016	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-017	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-018	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-019	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-020	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	GMD20	SRN-TNS-021	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800602	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89349	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800437	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89377	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800417	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89348	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800365	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89358	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801423	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89356	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801164	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89379	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800860	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801147	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89376	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800532	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89339	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801209	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89378	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801093	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89353	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801210	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89343	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800480	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89374	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800798	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89341	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801136	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89380	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801418	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89366	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800607	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89370	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801193	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89384	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800548	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89369	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800103	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89372	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800512	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89360	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800866	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89363	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801299	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89368	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800211	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89365	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800566	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89364	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800378	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89352	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801459	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89355	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	CKX180220500150	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89362	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800206	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89382	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	CKX180220500626	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89373	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	CKX180220500034	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	8936	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800728	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89336	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800789	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89340	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801105	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89351	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800857	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89346	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800134	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89337	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801043	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89344	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800146	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89359	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800042	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89338	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	CKX180220500611	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89367	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800778	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89347	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800780	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89335	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800472	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89350	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800457	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89342	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800432	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89381	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800140	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89357	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800751	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89354	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800434	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89375	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800911	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89371	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800931	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89345	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800193	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89334	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801079	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89319	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800741	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89327	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800781	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89323	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800608	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89302	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801355	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89315	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800478	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89324	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801548	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89313	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800461	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89308	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801395	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89306	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800739	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89314	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801263	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89322	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800811	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89328	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801094	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89309	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800756	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89321	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800890	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89317	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801103	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89330	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801421	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89325	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800833	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89311	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800945	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89307	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801288	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89318	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800518	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89312	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800520	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89329	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800476	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89332	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800851	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89316	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800543	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89326	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800918	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89304	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800265	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89320	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220801051	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89333	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800636	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89331	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR	X180	X180220800573	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	89310	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	9704010145	UMHES SIMON BOLIVAR	TERMINAL DEL NORTE	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	090493482	UMHES SIMON BOLIVAR	TERMINAL DEL NORTE	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO VISIBLE	T-010	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-457	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T - 171	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-008	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-018	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSPITALIZACION 8VO PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	T - 176	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-013	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	THERMOMETER	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-468	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	T - 017	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	T 005	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	T 016	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-004	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-052	UMHES SIMON BOLIVAR	MEDICINA INTERNA 6 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T - 172	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-003	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-011	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HYGROTERMO METER	NO VISIBLE	10015518	UMHES SIMON BOLIVAR	LACTARIO 5 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HYGRO TERMOMETER	NO VISIBLE	10015111	UMHES SIMON BOLIVAR	LACTARIO 5 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	LACTARIO 5 PISO	T-102	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	T-590	UMHES SIMON BOLIVAR	LACTARIO 5 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KX GERMANY	SH-109	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	T-178	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T - 175	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	T -144	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	T-021	UMHES SIMON BOLIVAR	HOSP. QUIRUGICOS PISO 3	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRA	NO VISIBLE	T-585	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	SH-109	T-006	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T - 001	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	GEC	NO VISIBLE	SASG0990	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-466	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-465	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-009	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	HYGROMETER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	SB-002	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KX GERMANY	SH-109	TH-SSN-85	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-34	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-128	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-173	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-012	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	HTC-2	T-014	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	T 020	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	T 484	UMHES SIMON BOLIVAR	FARMACIA DE SALAS DE CIRUGIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DETLTATRACK	NO VISIBLE	T-593	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	181	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	174	UMHES SIMON BOLIVAR	CARDIOLOGIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	T-408	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	34341	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-298	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KX GERMANY	SH-109	239	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTA TRACK	13309	20108554	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	DELTA TRACK	13309	20108556	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO VISIBLE	TH 1814	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	245 - 178	UMHES SIMON BOLIVAR	GASTROENTEROLOGÍA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	HTC-2	T-054	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	HTC-2	T-055	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HIGRO	HIGRO	10016596 / T-409	UMHES SIMON BOLIVAR	HEMODINAMIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	T-015	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	HTC-2	T-028	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	T-030	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-029	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-031	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	NO VISIBLE	TH-409	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK/HUMIDITY	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO VISIBLE	TH1817	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH 109	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD RENAL 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO VISIBLE	T-078	UMHES SIMON BOLIVAR	FARMACIA CENTRAL 1 SOTANO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-051	UMHES SIMON BOLIVAR	FARMACIA CENTRAL 1 SOTANO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	T-046	UMHES SIMON BOLIVAR	FARMACIA CENTRAL 1 SOTANO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-041	UMHES SIMON BOLIVAR	FARMACIA CENTRAL 1 SOTANO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-126	UMHES SIMON BOLIVAR	FARMACIA CENTRAL 1 SOTANO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO VISIBLE	T-048	UMHES SIMON BOLIVAR	ALMACEN DE FARMACIA 1 SOTANA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	HTC-2	T-050	UMHES SIMON BOLIVAR	ALMACEN DE FARMACIA 1 SOTANA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	T-047	UMHES SIMON BOLIVAR	ALMACEN DE FARMACIA 1 SOTANA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	T-059	UMHES SIMON BOLIVAR	ALMACEN DE FARMACIA 1 SOTANA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	NO VISIBLE	T-460	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	NO VISIBLE	T-518	UMHES SIMON BOLIVAR	SALUD MENTAL	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	T-022	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	JB034	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-040	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	T-629	T-629	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DIGITAL TERMOMETHER	DIGITAL	T628	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTRALE	DIGITAL	20108552	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	T521	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	DIGITAL	T-176	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRACK	13309	2010855	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT803E	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	GINECO HOSPITALIZACION 4 PISO	T-079	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	DIGITAL TERMOMETHER	NO VISIBLE	T-458	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	T-458	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	THERMOMETER	T-130	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO VISIBLE	DIGITAL	T-103	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT 803E	40290	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	DIGITAL TERMOMETHER	NO VISIBLE	T-024	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	T-406	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	TE 242004/ 118	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NINGBO SHANCUN	FI01	SRN-IR-01	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	BERRCOM	JXB-178	M24200564028	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	87393	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	FI01	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	EQUIPOS DE ATENCION EN CASA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TOMÓGRAFO OFTALMOLOGIA	ZEISS	PRIMUS 200	200-50113	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	85635	CUATRIMESTRAL			x				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TOMÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	REVOLUTION EVO 3,6 MID	CJRBX1900113 CN	UMHES SIMON BOLIVAR	IMAGENES DIAGNOSTICAS SOTANO 1	NO VISIBLE	CUATRIMESTRAL			x				X				X		SUBRED NORTE / GENERAL ELECTRIC	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TONÓMETRO	HAAG STREIT	NO VISIBLE	900.42.107646	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	84610	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TONÓMETRO	VIEWLIGHT	TU-100	P5724RU10019 482	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TOPOGRAFO CORNEAL	ZEISS	ATLAS 9000	9000-10890	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	85634	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORRE DE LAPAROSCOPIA	STORZ	TORRE ROJA	EJ-MLA26EK1/ EJ-MLA26UK1	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	RV731383-P	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORRE DE LAPAROSCOPIA	STORZ	POWER LED 175	201661420	UMHES SIMON BOLIVAR	OTORRINOLARINGOLOGIA	33966	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORRE DE LAPAROSCOPIA	STORZ	DX-CAM NTSC	20230120	UMHES SIMON BOLIVAR	OTORRINOLARINGOLOGIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORRE DE LAPAROSCOPIA	OLYMPUS	CLK-4	7727558	UMHES SIMON BOLIVAR	OTORRINOLARINGOLOGIA	38118	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORRE DE LAPAROSCOPIA	STORZ	XENON 300	HO1463	UMHES SIMON BOLIVAR	OTORRINOLARINGOLOGIA	6438	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORRE DE LAPAROSCOPIA	FUNJINON	PS2-HN	3441001	UMHES SIMON BOLIVAR	OTORRINOLARINGOLOGIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORRE DE UROLOGÍA	STORZ	TORRE UROLOGIA	VARIOS SERIALES	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	QZ671611-P	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPAC 1-3NHZ	88980	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	2621	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	HOMEDICS	IR-610	0305	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	2697	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	HTM	FLUENCE	71431	UMHES SIMON BOLIVAR	FISIOTERAPIA PISO 7	2623-2423	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD DE REFRACCION	TOC	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	1338 -1231	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	ITALMEND	PORTATIL	60804	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	34026	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD-NOVA	2-300	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	87048	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	LEXUS	EVOLUTION	453	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENTAL	AD-NOVA	2-301	UMHES SIMON BOLIVAR	CONSULTA EXTERNA 1 PISO	87049	ANUAL			x										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
UNIDAD OFTALMOLÓGICA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	OFTALMOLOGIA 1 PISO	8166	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	CARINA	ASKL-0061	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	86066	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASKM-0308	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20951	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	TS	2008 4419 1083A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84188	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	TS	2008 4425 1083A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84169	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	TS	2008 4437 1083A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84181	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	TS	2008 4438 1083A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84179	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	TS	2008 4445 1083A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84170	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASKM-0310	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20950	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASNC-0138	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84041	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASKM -0313	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	86039	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	TS	2008 44291083A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84178	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT TS	200844301083A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84177	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	2008 4441 1083A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84173	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	2008 4418 1083A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84171	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	2008 4414 1083A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84182	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	20947	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84621	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	TS	2008 4447 1083A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	2007 4449 1081A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	85683	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200744821081A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	82289	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	TS	2008 5049 1083A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	HX 7 QUEMADOS PEDIATRIA	84640	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0087	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	80464	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0075	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	80455	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASJL-0130	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	84645	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASJL-0131	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42516	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASHC-0010	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42522	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASJL-0129	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	42529	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0088	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	80450	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASNC-0139	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	84040	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0092	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0114	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	80454	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0090	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	80457	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASKM-0306	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	20953	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASKM-0302	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	20949	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA	ASNC-0183	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	82078	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA	ASNC-0180	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	82079	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASLN-0138	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	84036	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASNC-0135	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	84038	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0119	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	80448.	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASMF– 0545	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	80449	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASMB-0223	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	80448	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ACUTRONIC	FABIAN HFO	AI00496	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	86034	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0095	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	80458	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0089	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	80459	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML- 0120	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	80451	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML – 0112	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	80447	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ACUTRONIC	FABIAN HFO	AI01265	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	80376	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200742211081A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	82112	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200742191081A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	82110	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0091	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	80461	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0113	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	80456	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0094	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	80452	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0077/161205304493	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	80453	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0093	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	80468	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	SLE	6000	6020461098	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI PEDIATRIA PISO 5	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AOENMED	VG-70	VG70(4)XZZS29930	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82316 / 87124	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AOENMED	VG-70	VG70(4)XZZS30398	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82311 / 87123	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AOENMED	VG-70	VG70(4)XZZS30076	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82312 / 87120	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AOENMED	VG-70	VG70(U)XZZS30499	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	86073	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AOENMED	VG-70	VG70(4)XZZS30239	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82303 / 87121	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200742181081A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	87115	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	TS	2008 4428 1083A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	84155	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AOENMED	VG-70	VG70(4)XZZS30392	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82304	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR	TECME	TS	2008 4439 1083A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	84156	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AOENMED	VG-70	VG70(U)XZZS3 0415	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	85876	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200744751081A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	85875	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AVEA	VIASYS	AGU 03178	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	42947 – 4198	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SINOVEN E3	EC-38000571	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	16626 – 5198	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200742171081A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82108 / 87116	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200742221081A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82113 / 87117	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200742201081A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82111 / 87119	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200742251081A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82116	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AOENMED	VG-70	VG70(U)XZZS3 0317	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82317 / 87122	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AOENMED	VG-70	VG70(4)XZZS30 101	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	82314 / 87118	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AOENMED	VG-70	VG70(4)XZZS33 682	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	86515	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	PURITAN BENNETT	ACHIEVA	301098	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	9397	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	AOENMED	VG-70	VG70(4)XZZS25 323	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	86514	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200744681081A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UNIDAD INTERMEDIOS QUEMADOS PISO 4	85676	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASKM-0307	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	20957	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASKM -0304	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	20954	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0111	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	80467	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0076	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	80465	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0115	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	80460	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	PURITAN BENNETT	840	3510064885	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	2501	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASNC-0136	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	86263	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019834	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	82106	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	82287	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200744781081A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	87160	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019825	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	82098	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASKM-0301	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	20956	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASKM-0303	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	20958	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASKM-0314	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	20962	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASKM-0300	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	20948	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASKM-0312	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	20960	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASKM-0315	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	20955	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019821	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	82099	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019829	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	82101	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019831	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	82102	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019837	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	86269	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASKM-0311	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	20961	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASFM 0008	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6670	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASKC 0207	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	86206	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASKC 0210	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	86207	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASKC 0208	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	86226	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASKC 0209	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	86227	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASFM 0009	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6671	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASFM 0007	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6674	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASFM 0006	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6673	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASFM 0010	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6672	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA	ASKD-0126	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	84553	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	2007 4442 1081A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85694	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	2007 4450 1081A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85691	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200744701081A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85690	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200744771081A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85697	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200744811081A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85675	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019828	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	82092	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	2007 4439 1081A1V	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85678	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200744561081A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 2	85668	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019836	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 3	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019823	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	86072	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200744601081A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85671	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	ADVANCE	200744801081A 1V	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	85672	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR ALTA FRECUENCIA	DRAGER	BABY LOG VN 500	ASHA 0141	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	25194	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR ALTA FRECUENCIA	DRAGER	BABY LOG VN 500	ASHA 0140	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI URN 2 PISO	6668 - 25193	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+	AY20F016315	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	82325	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+	AY20G021675	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	86068	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	AIR LIQUIDE	MONNAL T60	MT60-10391	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI QUEMADOS 7 PISO	82321	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+	AY20G021768	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI ADULTOS 2 PISO	86070	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+	AY20G021604	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI NEUROLOGICA 2 PISO	86067	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	MAGNAMED	OXYMAG	2751	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE PARTOS	6675 - 81073	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VIDEO LARINGOSCOPIO	MED CAPTAIN	VS-10H	############	UMHES SIMON BOLIVAR	UCI 8VO PISO	84629	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VIDEO LARINGOSCOPIO	MED CAPTAIN	VS-10H	############	UMHES SIMON BOLIVAR	SALA DE CIRUGIA QUEMADOS PISO 7	84801	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VIDEO LARINGOSCOPIO	MED CAPTAIN	VS-10H	############	UMHES SIMON BOLIVAR	SALAS DE CIRUGIA 2 PISO	NO VISIBLE	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDCAPTAIN	BS-10H	############	UMHES SIMON BOLIVAR	URGENCIAS SOTANO 1	84803	TRIMESTRAL			x			x			X			x	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VORTEX	BOECO	V-1 PLUS	010203-1403-0637	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VORTEX	BOECO	V-1	981254	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VORTEX	BOECO	V-1 PLUS	1020316091939	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VORTEX	BOECO	V-1 PLUS	NO VISIBLE	UMHES SIMON BOLIVAR	LABORATORIO CLINICO 1 PISO	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ADIPOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ADP9	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ADIPOMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	ADP9	CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AGITADOR DE PLAQUETAS	PRESVAC	AP-48L	7544	CENTRO DE SER	UNIDAD TRANSFUSIONAL	15375 - 5921	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE DE VAPOR	ARAVELL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	V104707 - 18484	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE DE VAPOR	TUTTNAUER	55120	19010534	CENTRO DE SER	CENTRAL DE ESTERILIZA	88634	CUATRIMESTRAL				X				X				X	SUBRED NORTE / SERVIME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
AUTOCLAVE DE VAPOR	TUTTNAUER	55120	19010533	CENTRO DE SER	CENTRAL DE ESTERILIZA	88633	CUATRIMESTRAL				X				X				X	SUBRED NORTE / SERVIME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	STURDY	SA 260 MA	NO VISIBLE	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	14322 - 3483	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	STURDY	SA-260MA	100920201-002	CAPS GAITANA	ODONTOLOGÍA	14184 - 3412	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	STURDY	SA 260 MA	100708013-039	USS PRADO VER/	ODONTOLOGÍA	17966 - 4369	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA	EURONDA	E8	EXF220939	USS SUBA	ODONTOLOGÍA - ESTERIL	92111	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ORBIDENTAL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AUTOREFRACTOMETRO/QUERAT	ZEISS	VISUREF 150	9713102870	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 310	87919	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / KAIKA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	FULLVISION	TRACK MASTER/J	2,0221E+12	USS SUBA	TERAPIA FISICA	92556	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / MEMCO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BANDA TROTADORA	HOMESALE	SKU-HS-CACGW	CEP001	USS SUBA	TERAPIA FISICA	92541	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / GYC	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BARRAS PARALELAS	INTERFISICA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87929	ANUAL			X										SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TANITA	HS 301	850916	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	3899 - 5483	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	200KG	1,73161E+12	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66937	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	200KG	1,73161E+12	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66938	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	DIGITAL	1E+13	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	V002175 - 82571	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	39349	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	12567	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TENSOMED	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	12586	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	SECA	9MBIT	1E+13	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82570 - V002179	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	200KG	1,73161E+12	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	66936	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021580	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	6309 - 4927	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021583	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	6306 - 5689	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TANITA	NO VISIBLE	810419	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	14996 - 90692	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TANITA	DIGITAL	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	16198 - 5272	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	NO VISIBLE	1,73121E+12	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	V106146 - 39354	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	PROFESSIONAL 16	4020021600	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	6296 - 42558	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TANITA	HS-302	NT	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	14995 - 3436	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TANITA	HS-302	820424	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	16193 - 43277	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021908	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	6310 - 4840	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TANITA	HS-302	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	14993 - 3364	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021905	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6311 - 4604	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021894	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA orto	6300 - 4626	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021710	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6307 - 4637	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021885	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6298 - 4650	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021862	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6302 - 4664	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021888	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6315 - 4678	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021889	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6313 - 4693	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021626	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6299 - 4761	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021575	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6320 - 4778	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021912	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6293 - 4793	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021722	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6301 - 4827	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021630	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6297 - 4861	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021933	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6294 - 4875	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402 KL	4020021574	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6312 - 4904	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	DIGITAL	1E+13	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	82577	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	804	8,80413E+12	CENTRO DE SER	NUTRICION	42859	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	TANITA	PHILIPS	810418	CENTRO DE SER	NUTRICION	14979	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	140KG	NO VISIBLE	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	2547 - 3118	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	233 KG	703-538-9100	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	2790 - 3134	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	233 KG	NO VISIBLE	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	2728 - 3191	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	TANITA	HS - 302	NO VISIBLE	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	14994 - 3221	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402KL	4020021992	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	6321 - 3147	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402KL	4020101844	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	14247 - 636	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SECA	150KG	86132	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	1569 - 617	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	6319 - 3598	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	KUHN	2120A3	220627	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	501 - 3633	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	143 - 3639	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	14248 - 3680	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SOHENLE	NO VISIBLE	302	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	16514 - 3682	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	RECOVERY	120 KL	J1105415948	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	43 - 3891	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	RECOVERY	120KL	J1105415902	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	44 - 3892	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	V106131 - 39344	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402KL	NO VISIBLE	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	1361 - 733	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402KL	4020021863	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	6295 - 1049	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SOEHNLE	PHARO 200KG	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	14238 - 1283	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	140KG	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	1410 - 750	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	WELCH ALLYN	HEALTH O METER	1620002690	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	15524 - 1203	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SOEHNLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	8325 - 4139	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	160KG	1600005862	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	V103292 - 90701	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	SOEHNLE	PHARO	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	NO SE ENCUENTRA EN LA	14240 - 692	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	160KG	1600002166	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	17109 - 1040	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	7493 - 781	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	402KL	4020021713	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	6314 - 1012	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	844KL	8440133219	CAPS GAITANA	URGENCIAS	NV	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	844KL	8440133219	CAPS GAITANA	URGENCIAS	NV	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	844KL	8440134822	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	NV	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	844KL	8440133219	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	87452	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	HEALTH O METE	844KL	8440134822	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	87453	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	NO VISIBLE	10024051	CAPS GAITANA	URGENCIAS	V106150 - 39341	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	DETECTO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	V106155 - 39342	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C21014588	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 305	91453	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C22007018	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 307	91443	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C22007020	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	91457	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C21014580	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 306	91445	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C21014582	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 301	91446	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C22008225	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 204	91447	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C22007022	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 304	91448	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C22007032	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 208	91449	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C22007021	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 206	91451	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C21014581	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 303	91442	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C22007026	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 104	91454	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C22007024	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 203	91455	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C22007017	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 309	91444	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C22007027	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 308	91452	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C22007030	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 302	91456	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C22007019	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 207	91459	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BÁSCULA	CHARDER	MS4900	C22008234	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 205	91458	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ELIPTICA	SPORTFITNESS	60015	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87930	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BICICLETA ESTÁTICA	MOVIFIT	N/MAN	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	91438	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / IMCARE SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BICICLETA ESTÁTICA	RECOVERY	BEP001	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	92543	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / GYC	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BLENDER	MAXTEC	MAXTEC FIO2	CH26911007	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67080	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BLENDER	NO VISIBLE	223P01-003	BM72111002	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	34328	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BLENDER	MAXTEC	MAXFLO2	ZK15899005 / XE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BLENDER	MAXTEC	R223P01	ZB74211016	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BLENDER	MAXTEC	223P01-003	BM92111001-CF	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	34339	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BLENDER	NO VISIBLE	223P01-003	BM72111001 / C	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	34340	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BLENDER	MAXTEC	223P01-003	BJ53311008	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	33567	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BLENDER	MAXTEC	223P01-003	BM92111002 / C	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BLENDER	MAXTEC	223P01-003	CG43411002	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	33566	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BLENDER	MAXTEC	223P01-003	CH26911006	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	33564	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BLENDER	MAXTEC	223P01-003	BM72111003 / C	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	80127	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BYOND	SEMI - 2	21120080022	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA er	85290	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BYOND	SEMI - 2	21120080257	CAPS GAITANA	URGENCIAS	85214	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BYOND	SEMI - 2	21120080069	CAPS GAITANA	URGENCIAS	85214	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSIÓN	BYOND	SEMI - 2	21120080236	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACION CIRUG	85229	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BYOND	SEMI - 2	21120080252	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	85244	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BYOND	SEMI - 2	21120040191	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	85218	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BYOND	SEMI - 2	21120080047	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	85278	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BYOND	SEMI - 2	21120080318	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA es	85292	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BYOND	SEMI - 2	21120080059	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA es	85258	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BYOND	SEMI - 2	21120040193	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	85260	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BYOND	SEMI - 2	21120080431	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	85265	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BYOND	SEMI - 2	21120080113	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA es	85292	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BYOND	SEMI - 2	21120040295	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	85279	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BYOND	SEMI - 2	21120080429	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	85273	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4006995	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO enc	84489	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4006789	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO esta	84480	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4007060	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO esta	84486	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4007068	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	84403	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4005190	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	84412	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	HP60	9,02401E+12	CENTRO DE SER	HX CIRUGIA	94017	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	HP60	9,02401E+12	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA	92789	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	HP60	9,02401E+12	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA	92786	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	HP60	9,02401E+12	CENTRO DE SER	HX CIRUGIA	94016	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	HP60	9,02401E+12	CENTRO DE SER	HX CIRUGIA	94012	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	HP60	9,02401E+12	CENTRO DE SER	HX CIRUGIA	94014	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	HP60	9,02401E+12	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA	92784	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	HP60	9,02401E+12	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA	94010	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	HP60	9,02401E+12	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA	94009	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	HP60	9,02401E+12	CENTRO DE SER	HX CIRUGIA encontrada en	94015	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	HP60	9,02401E+12	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA	92785	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	HP60	9,02401E+12	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA	92782	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	HP60	9,02401E+12	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA	94011	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDCAPTAIN	HP60	9,02401E+12	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA	92787	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BBRAUN	INFUSOMAT COMF	15784	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	84737	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BBRAUN	INFUSOMAT COMF	15905	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	85074	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSIÓN	BBRAUN	INFUSOMAT COMF	15517	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	85088	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BBRAUN	INFUSOMAT COMF	15732	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	85094	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BBRAUN	INFUSOMAT COMF	15906	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	85071	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BBRAUN	INFUSOMAT COMF	15777	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	84762	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BBRAUN	INFUSOMAT COMF	15524	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	84743	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BBRAUN	INFUSOMAT COMF	15869	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	84741	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BBRAUN	INFUSOMAT COMF	15532	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	84755	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BBRAUN	INFUSOMAT COMF	15759	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	84686	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BBRAUN	INFUSOMAT COMF	14448	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	84742	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	BBRAUN	INFUSOMAT COMF	15571	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	84748	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4007172	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA en biomedic	84245	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4006503	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	84885	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4005827	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	84887	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4006624	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	84444	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4005986	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA en	84343	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4007104	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTOS	84465	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4007090	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	84265	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HKM-IPI1-DLW	4007144	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA en biomedic	84221	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CALENTADOR DE LÍQUIDOS	STERIS	SINGLE	410718130	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	89173	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CALENTADOR DE LÍQUIDOS	ARAVELL	CLAQ30	1209003	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	14328 - 5057	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	23713 - 8763	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	G04605 - 34271	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	1040 PED	507152	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	19207 - 43192	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	G04230 - 13021	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	1040 PED	507151	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	19208 - 43215	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	G04244 - 34281	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	G04260 - 34265	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	PH03	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	20414	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	PH06	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	4223	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	PH38	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	G04234 - 13069	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	740 V P10	500415	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	V104636 -18637	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	G04896 - 13007	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	16955	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	34270	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	G04851 - 13016	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	740 V P10	500410	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	20412 - V104631	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	PH40	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	13036	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	1040 PED	507149	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	19206 - 43115	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	PH14	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	1040 PED	507153	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	19205 - 43152	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	1040 PED	507154	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	19209 - 43179	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	1040 PED	507150	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	19210 - 43170	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	LOS PINOS	NO REGISTRA	500412	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	19182	SEMESTRAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	PH20	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	21900 - 8920	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	16887 - 3564	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	15718 - 3565	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	15715 - 3568	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67012 - 89044	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67019 - 89042	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX	61550	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66999	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66997 - 89053	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67013 - 89047	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67009 - 89041	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67001 - 89045	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67016 - 89043	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67010 - 89048	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67007 - 89046	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67025 - 89056	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67023	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67003 - 89049	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	DOMETAL	POLARIX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67006	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	METALICA	CM_02	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	34321	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	METALICA	CM_04	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	34322	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA CUNA	NO VISIBLE	METALICA	CM_01	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	METALICA	CM_03	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	12941	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA CUNA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	34272	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506405	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	18762 - 37603	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506416	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	18832 - 42787	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	NO VISIBLE	J26792	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	2387	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506421	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	18818 - 43164	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506392	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	18692 - 37593	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506429	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	18694 - 37626	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506424	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	18722 - 37589	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506425	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	18691 - 42723	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	15810 - 37615	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	15807 - 37616	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45575	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	4995 - 37271	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506408	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	18821 - 37314	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516499	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	80982	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516492	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	82467	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516502	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	82469	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45523	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	4211 - 5228	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506438	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	18769 - 37292	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506404	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	18805 - 5329	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 V1 05	46288	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	6449 - 3932	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45516	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	4223 - 515	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45533	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	4402 - 5401	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516504	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	80966	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516495	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	82464	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45527	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	4426 - 5389	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45587	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	4749 - 5235	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506415	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	18766 - 20381	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516496	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	80975	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506437	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	19052 - 5457	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 V1 05	46290	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	6520 - 5319	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45502	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	4268 -42776	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516505	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	80949	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516503	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	80957	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45552	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	4418 - 544	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	FL23SE	J27583	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	20866 - 2171	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506418	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	18760 - 37190	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516490	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	80953	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506426	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	18739 - 5188	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	NO VISIBLE	J26727	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	2136	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	NO VISIBLE	J26801	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	2160	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516494	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	80945	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45565	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	4933 - 43094	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860SLIDE CB 2-38	506407	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	37326 - 18763	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516507	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	82460	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45581	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	4798 - 5431	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506401	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	18833 - 5320	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	46277	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	6528 - 527	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506439	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	18695 - 5456	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	FL23SE	J26743	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	2107	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516506	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	80961	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506430	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	18693 - 5217	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506417	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	18721 - 37202	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506428	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	18682 - 43119	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45558	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	4865 - 43238	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516497	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	80200	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516500	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	80194	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45507	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	4761 - 5349	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45544	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	4889 - 37215	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516498	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	80979	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516508	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	80195	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45580	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	5022 - 37201	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45573	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	43229	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506394	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	18759 - 37191	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	15808 - 37614	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506423	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	18820 - 43255	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45583	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	4772 - 42834	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45588	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	5016 - 37281	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45518	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	4435 - 42762	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45571	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	4914 - 42786	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45532	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	4276 - 42732	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45577	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	4396 - 37249	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	FL23SE	J26759	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	1956 - 11780	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45530	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	4228 - 42715	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506398	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	18724 -5430	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506435	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	18831 - 5195	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506406	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	18757 - 5410	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506432	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	18804 - 5448	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506402	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	18773 - 5180	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506403	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	18758 - 5205	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516493	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	82445	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516501	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	80969	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	506433	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	18723 - 5372	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	NO VISIBLE	J27584	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	20569 - 2140	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	806 V105	46283	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	6525 - 20507	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45543	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	4473 - 5439	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506422	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	18713 - 43234	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506431	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	18819 - 43154	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45594	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	20386 - 4403	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45373	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	4797 - 43202	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45582	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	14464 - 43082	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45576	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	4857 - 43140	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506419	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	18683 - 43120	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45537	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	43240 - 4840	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506391	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	18688 - 43130	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506400	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	18817 - 43207	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516489	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	82452	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860	516491	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	82456	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	FL23SE	J26744	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	2176	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	46275	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	6526 - 42775	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45517	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	4334 - 42749	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45595	CENTRO DE SER	URGENCIAS	4340 - 3933	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 V1,05	46289	CENTRO DE SER	URGENCIAS	6523 - 3941	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45597	CENTRO DE SER	URGENCIAS	4972 - 3968	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45562	CENTRO DE SER	URGENCIAS	5097 - 3959	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45601	CENTRO DE SER	URGENCIAS	4448 - 3960	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	FL23SE	J27582	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	20574 - 2157	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	FL23SE	J27581	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	2149 - 20577	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	FL23SE	J26778	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	2091	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	FL23SE	J26736	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	20868 - 2175	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	FL23SE	J26728	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	2111	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	STRYKER	FL23SE	J26800	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	20576 - 2155	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	ODEN	19-1798	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	81792	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506399	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	18834 - 37237	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	ODEN	19-1768	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	81790	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506427	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	18689 - 37250	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506414	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	18761 - 37239	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	506396	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	18765 - 37260	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	506434	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	18725 - 5310	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	ODEN	19-1815	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	81785	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	ODEN	19-1841	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	81789	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	DOMETAL	ODEN	19-1805	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	81786	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506393	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	18806 - 5411	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506420	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	18696 - 5420 - 906	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45593	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	5330 - 4810	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	840 V05	45590	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	5034 - 500	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506725	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	2788	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506397	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	18714 - 37227	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506436	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	18690 - 5213	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMA HOSPITALARIA	LOS PINOS	860 SLIDE	506440	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	19051 - 37313	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	CIGNUX	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	33066	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	PATOLOGÍA	15842 - 5134	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65185	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	5135	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65187	CAPS GAITANA	URGENCIAS GAITANA	18305 - 4796	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NV	NV	NV	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	RC19 - 89191	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	RC12	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	12817 - 5112	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	82547	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	82548	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	CIGNUX	MUBI	75849	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	85607	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	CIGNUX	MUBI	75583	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	85609	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	CIGNUX	MUBI	75771	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	85617	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	CIGNUX	MUBI	75776	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	85616	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	82546	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65163	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	5231 - 506	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65166	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	5404 -5964	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	12818 - 20486	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	12819 - 5116	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65168	CENTRO DE SER	GASTROENTEROLOGÍA	19448 - 5138	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65169	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	5092 - 42544	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	12828 - 37574	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65183	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	13083 - 37571	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65164	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	12541 - 42569	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS- baja e	15809 - 20360	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SP17	CENTRO DE SER	PATOLOGÍA	15818 - 37640	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SP21	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SP20	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	5777	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	3912	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65200	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	5395 - 37573	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82545	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65188	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65212	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	5440 - 5739	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ELECTRICO	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	V109619 - 19096	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	15817 - 33596	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS evento	15815 - 37643	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65179	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	15297 - 5776	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65205	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	16452 - 4622	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65182	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA orto	5377 - 4682	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	12827 - 4810	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	12826 - 4494	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	37423	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65178	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	5386 - 4909	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	V109624 - 18537	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	20494	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	289	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	CIGNUX	MUBI	75847	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	85611	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	3841 - 5242	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	CIGNUX	MUBI	75508	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	85605	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	12815- 3550	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65204	CAPS GAITANA	PATOLOGÍA	5228 - 1492	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	IMCARE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS REANIMACIO	V001346 - 82550	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	IMCARE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS PROCEDIMEI	V001341 - 82552	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS OBSERVACIÓ	6649	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65177	CAPS GAITANA	PATOLOGÍA	5220 - 3895	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	DOMETAL	HYDRUX	61529	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66989	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	DOMETAL	HYDRUX	61533	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66984 - 89040	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	DOMETAL	HYDRUX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66994	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	DOMETAL	HYDRUX	61530	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65197	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	DOMETAL	HYDRUX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66992	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	DOMETAL	HYDRUX	61528	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67028	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	DOMETAL	HYDRUX	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67030	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	PATOLOGÍA	15814 - 42545	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	PATOLOGÍA	12829 - 5118	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	PATOLOGÍA	14065	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	PATOLOGÍA	15840 - 40672	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	704218	CENTRO DE SER	IMÁGENES DIAGNOSTICA	42419	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	STRYKER	747	1504-03746	CENTRO DE SER	IMÁGENES DIAGNOSTICA	25509 - 7897	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NT	NT	.05	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	12820 - 5111	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75617	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16677 - 5760	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75612	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16676 - 5717	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75646	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16749 - 5762	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75633	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16754 - 5673	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75719	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16747 - 5759	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75599	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16671 - 5731	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75622	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16680 - 5721	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75611	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16675 - 5765	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75626	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16682 - 5722	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75619	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16679 - 5761	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75637	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16750 - 5729	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75597	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16670 - 5764	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75636	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16752 - 5768	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75559	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16668 - 5720	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75609	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16674 - 5767	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75579	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16669 - 5801	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75607	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16673 - 5763	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75602	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16672 - 42652	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75540	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16667 - 5728	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75618	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16678 - 5803	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75632	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16753 - 5766	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75701	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16748 - 5730	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75635	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16751 - 5727	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NT	NT	NT	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	V109632	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	NT	NT	NT	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO - BA	V109630 - 18812	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C374	75623	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16681 - 5802	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65292	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO - BA	5129 - 5120	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65211	CAPS GAITANA	URGENCIAS GAITANA	5230 - 5782	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CAPS GAITANA	URGENCIAS GAITANA	V109618 - 33006	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	CIGNUX	MUBI	75834	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	85613	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	CIGNUX	MUBI	75845	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	85612	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65184 - CR7	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	5206 - 20484	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	CIGNUX	MUBI	NO VISIBLE (stic	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	85608	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NT	NT	.09	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	URG06	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	5738	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65195	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	5136 - 12182 - 891	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	LOS PINOS	C369	65199	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	14465 - 5575	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	19091	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	DOMETAL - MUB	HYDRUX 4423	93304 / 1021301	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 202	92506	ANUAL			X										SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMINADOR	BRONCE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	FISIOTERAPIA	80163	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CAMINADOR	GRIS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	FISIOTERAPIA	NO VISIBLE	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMINADOR	GRIS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	FISIOTERAPIA	NO VISIBLE	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	METALICO	GENERICO	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	5005	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	METALICO	GENERICO	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	80729	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	METALICO	GENERICO	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	SALAS DE CX - RECUPER	89193	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	METALICO	GENERICO	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA	43264	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	METALICO	GENERICO	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA	2535	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	METALICO	GENERICO	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	89145	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	METALICO	GENERICO	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	HX GINECO	42872	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	METALICO	GENERICO	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67028	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	METALICO	GENERICO	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTOS	89154	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	METALICO	GENERICO	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTOS	89204	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	PLASTICO	NO VISIBLE	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTOS	85316	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	METALICO	GENERICO	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	43268	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE MEDICAMENTOS	METALICO	GENERICO	NO REGISTRA	CAPS GAITANA	URGENCIAS	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	CP-2000	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS GAITANA	19019 (NO LEGIBL	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CARRO DE PARO	LOS PINOS	CP-2000	65313	CENTRO DE SER	UCI NEO INTERMEDIOS	5209 - 5097	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	CP-2000	78027	CENTRO DE SER	UCI NEO INTENSIVOS	19165 - 90641	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	CP2000	78021	CENTRO DE SER	HX GINECO	19159	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	CP-2000	78020 (NO VISIB	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTOS	19157	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	CP-2000	78023	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	19157	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	PLASTICO	NO TIENE	NO TIENE	CENTRO DE SER	HX 2DO PISO	85309	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	CP-2000	78301	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	19163	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	CP-2000	78030	CENTRO DE SER	SALAS DE CX - RECUPER	19156	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	CP-2000	78022	CENTRO DE SER	SALAS DE CX	19164	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	LOS PINOS	CP-2000	78032	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	19155 - 37554	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	MAFET	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	94004	ANUAL									X				SUBRED NORTE / PROKON	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	MAFET	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACION CIRUG	94006	ANUAL									X				SUBRED NORTE / PROKON	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	PLASTICO	NO TIENE	NO TIENE	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA	85310	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CARRO DE PARO	MUBI	DOMETAL	NO TIENE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67027	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAVA DOS CUERPOS	MATACHANA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	PATOLOGÍA	40675	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRAL DE MONITOREO	COMEN	VISIBLE	2,00514E+11	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CENTRAL DE MONITOREO	COMEN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	NT	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRAL DE MONITOREO	COMEN	NO VISIBLE	2,00519E+11	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	NO TIENE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRAL DE MONITOREO / ESTA	DRAGER	NO VISIBLE	NV - 683MXVWK	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO VISIBLE - 4382	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CENTRÍFUGA	INDULAB	04 SPECIAL	16716	USS SUBA	TOMA DE MUESTRAS	91441	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / IMCARE SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	FISIOTERAPIA	NO VISIBLE	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	MOVIFIT	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87943	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	MOVIFIT	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87944	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CICLO ERGÓMETRO	MOVIFIT	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTORIO 101	92544	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR	VESTFROST	MK304	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	VACUNACIÓN CONSULTA	12909	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR	CHALLENGER	CV425	180920-4254130	USS SUBA	VACUNACIÓN	86656	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR	BIOBASE	BDF40V270	190733965	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	NO TIENE	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CORTA YESOS	DIMEDA	ELECTRONIC POW	29334	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 202	87927	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / IMCOLMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CORTADORA DE YESO	ELECTRONIC PO	NO VISIBLE	13314	CENTRO DE SER	CENTRAL DE ESTERILIZA	16355	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	LOS PINOS	C-401CF	90874	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	42912	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	.06	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	43107	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	MESA CAMBIA B	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	V106128	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	8552 / 89126	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	MYB	MB15-1	2565	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32425	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	MYB	2014 DM	2562	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32436	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	MYB	MB15-1	2564	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32438	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	MYB	MB15-1	2561	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32439	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	LOS PINOS	C-401CF	90871	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	42906	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	3871 - 42908	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	LOS PINOS	C-401CF	90875	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	42916	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	LOS PINOS	C-401CF	91462	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	42907	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	MYB	MB15-1	2566	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	89124	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	42915	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32424	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	LOS PINOS	C-401CF	88615	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	43003	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	LOS PINOS	C-401CF	88616	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	42902	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	40680	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	LOS PINOS	C-401CF	88611	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	42911	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	PATOLOGÍA	11848 - 40679	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CUNERO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	1022 - 3573	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	SCHILLER	DEFIGARD 3002IH	40444964	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	4146 - 42655	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ89010549	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66979	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631	436	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACION GINEC	41738	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631	1948	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	82559	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	INSTRAMED	DUALMAX	012021DM0584	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	85313	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631E	182	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33586	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC 30	90477	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	6653 - 5499	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	NIHON KHODEN	TEC-5531E	3695	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	20505	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN	PIC 30	90858	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	6652 - 5037	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	INSTRAMED	DUAL MAX	012021DM0581	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	85311	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ85005755	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	66981	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	INSTRAMED	DUALMAX	012021DM0582	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	85312	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	INSTRAMED	DUAL MAX	.012021DM0583	CAPS GAITANA	URGENCIAS	85315	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	DEFIMONITOR XD1	73675000467	CENTRO DE SER	IMÁGENES DIAGNOSTICA	G04904	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
DIGITALIZADOR	AGFA	CR-15 X	56333	CENTRO DE SER	IMÁGENES DIAGNOSTICA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DINAMOMETRO	CAMRY	EH101	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 308	91679	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 301	91686	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 303	91688	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 204	91691	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 205	91692	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 206	91693	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 207	91694	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 208	91695	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 104	91696	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	VACUNACIÓN	91698	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 203	91680	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / IMCOLMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 306	91682	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / IMCOLMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 309	91685	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / IMCOLMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 302	91687	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 103	V106226 - 18914	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	85950	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	MB	MB-17-2	NO REGISTRA	USS SUBA	VACUNACIÓN	91698	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / IMCOLMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	IMAGENES DIAGNOSTICA	87928	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / EMELAB SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	8668 - 4654	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	3464 - 4874	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	8672 - 4844	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	3448 - 4782	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	8671 - 4856	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	1931 - 8794	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	3496 - 906	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	G02225 - 13828	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	3223 - 14676	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	V106249 - 18969	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	1304 - 10542	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	727 - 1888	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	40944 - 14571	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	779 - 7042	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	4184 - 13690	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	4114	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	13529	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	4039	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA VAC	3786 - 874	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	3129 - 14695	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	8687	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	4029	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	5978	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	URG22	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	18100 - 20458	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	URG23	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	7396	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	12472 - 42630	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	3641 - 167	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	2788 - 3110	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	3834 - 346	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVÁN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	3624 - 502	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 305	16554 - 3141	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	LOS PINOS	C-364	78507	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 304	21005	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 307	4606-19312	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	MAFET	22255-CR	NO REGISTRA	USS SUBA	TOMA DE MUESTRAS	91532	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / MEDICOL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	ACAM	NOVISIBLE	SP50	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	89139	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	LOS PINOS	C381	65220	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	5495 - 42703	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	19312 - 4606	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	3578 - 2560	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	LOS PINOS	C-385E	65371	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6506 - 4823	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	LOS PINOS	C-385E	65370	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6504 - 4694	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	1161 - 14838	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	1041 - 1219	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	LOS PINOS	C385	65367	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	1186 - 6502	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	1658	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	2595 - 4267	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	4104 - 422	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	2943 - 3195	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	LOS PINOS	C385	65369	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	3121 - 6505	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	5027 - 16887	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	5975	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	42588	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	555 - 4078	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	494 - 4060	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	14435 - 5915	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	LOS PINOS	C368	65317	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	3708 - 5512	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	3603 - 70	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	3687 - 452	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN GINECOLÓGICO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	3716 - 74	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN NEUROLOGICO	INTERFISICA	NEUROLOGICA	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87932	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DIVAN NEUROLOGICO	INTERFISICA	NEUROLOGICA	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87934	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DIVAN NEUROLOGICO	INTERFISICA	NEUROLOGICA	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87936	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II	560054-M17A008	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	33499 - 42860 - 89	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	BIOCARE	FM200	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	89712	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC	304103-M126058	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	14842 - 4797	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	BIOCARE	FM 200	2209050383	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	8824	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH -HE/	DOPLEX MDII	1,20521E+11	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	1213 - 1385	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	STAB08846455A	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	3606 - 11737	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	304103-M126058	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	15260 - 4275	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC	304103-M129013	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	15562 - 3367	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1	FD1PX0208384-(	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	15721 - 1120	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	D920	JAJA64-20673	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	14062 - 4931	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	304103-M126058	CAPS GAITANA	URGENCIAS	14843 - 4020	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC	560054-M221012	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 208	87922	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / REM EQUIPOS INGENIERIA BIOM.	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC	560054-M221012	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 305	87920	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / REM EQUIPOS INGENIERIA BIOM.	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX BASIC	560054-M223145	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 307	87921	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / REM EQUIPOS INGENIERIA BIOM.	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	ESAOTE	MYLAB X5	341647 / 234401	USS SUBA	IMAGENES DIAGNOSTICA	91488	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / LAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
ECÓGRAFO	TOSHIBA	NEMIO XG SSA-58(	A7A10X4128	CENTRO DE SER\	URGENCIAS ADULTOS	37938	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC 40	CT7-02001547	CENTRO DE SER\	SALAS DE CIRUGIA	82081 - 90672	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	ESAOTE	MYLABSIGMA	S44162032004	CENTRO DE SER\	UCI ADULTOS	85649 / 85651	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC40	CT7-11002686	CENTRO DE SER\	IMÁGENES DIAGNOSTICA	86444	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	CHISON	IVIS 60	95-00185-05 - 21	CENTRO DE SER\	SALAS DE PARTOS	19153 - 37154	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC8	QE-7A005369	CENTRO DE SER\	CONSULTA EXTERNA	32461	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	M5	MR - 08002432	CENTRO DE SER\	CONSULTA EXTERNA	9284 - 14410	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	MINDRAY	DC-N3 PRO	ECOGRAFO: CA	CENTRO DE SER\	SALAS DE PARTOS	42050	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ECÓGRAFO	SIEMENS	ACUSON JUNIPER	570210	CENTRO DE SER\	CONSULTA EXTERNA	92523	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / IMPULME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	BOVIE	IDS-310	BV1120004	CENTRO DE SER\	SALAS DE CIRUGIA	85308	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	COVIDIEN	FORCE FXC	S5A16451AX	CENTRO DE SER\	SALAS DE CIRUGIA	19135 - 5029	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	COVIDIEN	FORCE-FXC	S5A16463AX	CENTRO DE SER\	SALAS DE CIRUGIA	19137 - 5060	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROBISTURÍ	BOVIE	IDS-310	BV2320020	CENTRO DE SER\	SALAS DE CIRUGIA	88100	CUATRIMESTRA	X				X				X				SUBRED NORTE / TECNICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG1150	17565K	CENTRO DE SER\	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	34315	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	BTL	BTL 08 MT	073POB009331	CENTRO DE SER\	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	82561	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-601C	360251-M187077	CENTRO DE SER\	URGENCIAS PEDIATRIA	66966	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
ELECTROCARDIÓGRAFO	COMEN	CM1200	90191225029	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	80177	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	COMEN	CM 1200	90191225032	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	80245	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-12	SE12323098182	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTOS	V101425 - 18983	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	BTL	BTL-08SD	071D-B-05193	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL-DAÑADO	33585	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG1150	15564K	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	19122 - 5253	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	COMEN	CM1200	90191225030	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	82481	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG1150	17389K	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	20441	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-601C	360251-M188091	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	34359	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	COMEN	CM1200	90191225031	CAPS GAITANA	URGENCIAS	82482	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIÓGRAFO	BIOCARE	IE300	B922051076	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	89226	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROESTIMULADOR	INTELECT	DIGITAL	B577095	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	15163 - 20495	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROESTIMULADOR	SKYLARK	TX-3 TENS	R130998005	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	18637 - 43037	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROESTIMULADOR	FESTIF	MULTISIM 995 FOU	15144328 I-559X	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87961	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROESTIMULADOR	FESTIF	MULTISIM 995 FOU	15144343 I-559X	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87962	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 203	88888	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 306	88889	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 204	88890	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 101	88892	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 205	88893	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 206	88894	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 303	88880	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 305	88882	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 308	88883	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 302	88884	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 208	88885	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 301	88886	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 307	88887	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 304	88895	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 207	88881	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66941	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	34338	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11470	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	1654 - 9748	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11470	M-4377	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	23140 - 82488	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET LED	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32383	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	16149 - 53483	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	16158	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	16170	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	PORTATIL	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	4799 - 6268	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11470	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	12161 - 5584	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	13010	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	16172	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PORTATIL	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	33558	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	33559	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	82604	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	82606	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	82610	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	82080	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	82082	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	85300	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	85301	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	85302	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	85303	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	85304	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	85305	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	85306	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	85307	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	V001356 - 82606	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11475	NO VISIBLE	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	10612	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET 13010	NO VISIBLE	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	15023	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NO VISIBLE	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	3125	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11475	5242	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	14044 - 3145	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NO VISIBLE	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	11545 - 3068	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NO VISIBLE	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	2715 - 3607	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	114070	5242	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	12301 - 3627	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11475	NO VISIBLE	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	1108 - 3693	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	NO VISIBLE	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	16142 - 3807	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	16137 - 3808	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NO VISIBLE	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	16138 - 3838	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	GMD	2TF-100	NO VISIBLE	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	E206	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	767	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	1411 - 777	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	767	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	1362 - 730	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	13010	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	15027 - 90703	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	E301 - 90707	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	15020 -90704	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	3008100006	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	15026 - 90702	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	16098 - 90706	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	14879 - 90709	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	13010	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	11799 - 90705	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	13010	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	16165 - 731	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	16139	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11470	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	9478 - 4084	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	11470	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	8073 - 637	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	16171 - 89722	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	4019 - 6426	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIO	PHILIPS	9,8485E+11	4867	CENTRO DE SER	IMÁGENES DIAGNOSTICA	9188	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL / SISTEMA DIAGNOSTICO DE RAYOS X DIGITAL	DRGEM	GXR-C40SD	DXI2250134A	USS SUBA	IMAGENES DIAGNOSTICA	92156	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / PROMEDCO	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL	SIRONA	D3350	50710	USS PRADO VER	ODONTOLOGÍA	1711 - 37	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL	CARESTREAM H	CS 2200	JJXT092	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	92107	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	VILLA	VISITOR T30C	20-04-1014	CENTRO DE SER	IMÁGENES DIAGNOSTICA	82339 - 90674	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	VILLA	VISITOR T30C	22-03-1033	CENTRO DE SER	IMÁGENES DIAGNOSTICA	89782	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	FROGENT	GUILIN WOODPEC	S1570416D5	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	19664 - 3468	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	FROGENT	D5	S1570413D5	CAPS GAITANA	ODONTOLOGÍA	V110865 - 66412	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	FROGENT	GUILIN WOODPEC	S1570410D5	USS PRADO VER	ODONTOLOGÍA	19072 - 4362	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	FROGENT	D5	S1570408D5	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	19665 - 50	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALER ULTRASONICO	FROGENT	D5	S1570409D5	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	19074 - 4449	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCALERILLA TERAPEUTICA	INTERSFISICA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87942	ANUAL				X									SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
ESCARIFICADOR ULTRASONICO / CAVITRON	BIOSONIC	US 100	51120148	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	14659 - 3453	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCARIFICADOR ULTRASONICO / CAVITRON	BIOSONIC	US 100	51120142	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	8035 - 0028	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCARIFICADOR ULTRASONICO / CAVITRON	BIOSONIC	US 100	50619011	CAPS GAITANA	ODONTOLOGÍA	8034 - 0054	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCARIFICADOR ULTRASONICO /	DTE	D3 LED	S2250035D3L	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	92118	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ORBIDENTAL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCARIFICADOR ULTRASONICO /	DTE	D3 LED	S2250237D3L	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	92117	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ORBIDENTAL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCARIFICADOR ULTRASONICO /	DTE	D3 LED	S2250082D3L	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	92119	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ORBIDENTAL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCARIFICADOR ULTRASONICO /	DTE	D3 LED	S2250291D3L	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	92120	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ORBIDENTAL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCARIFICADOR ULTRASONICO /	DTE	D3 LED	S2250296D3L	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	92121	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ORBIDENTAL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ESCARIFICADOR ULTRASONICO / CAVITRON	CAVITRON	BOBCAT PRO	11220 - 130-2651	CAPS GAITANA	ODONTOLOGÍA	90700	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLEXOEXTENSOR	INTERFISICA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87939	ANUAL		X											SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLEXOEXTENSOR	INTERFISICA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87940	ANUAL		X											SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCARE	SENCILLO	H.FL166	USS SUBA	SALA ERA 102	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCARE	SENCILLO	H.FL169	USS SUBA	SALA ERA 102	NO REGISTRA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	NO REGISTRA	USS SUBA	SALA ERA 102	V107620	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR	SENCILLO	JE1501-15	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	204	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR	J06	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	F1128	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAN	FM-100	F08111	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	F1126	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAN	NO VISIBLE	F02181	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	F1125	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR	J06	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	F1127 - 49697UA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	FM-20114150	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	F1129	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCARE	SENCILLO	H.FL379	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	F1130 - 49696UA	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	WESTERN	NO VISIBLE	FME0301-1752	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	F1131 - 49652	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	NO VISIBLE	20210825SS163	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	F1132	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	F1133	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	NO VISIBLE	F242-0015	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1121 - 49655	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1046 - 49656RN	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1048 - 49661	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAN	SENCILLO	49654-1	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1055	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAN	DOBLE / F09081	49654-2	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1056	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	NO VISIBLE	1263403	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1049	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMITER	NO VISIBLE	20210825 5S170	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1050	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	NO VISIBLE	1267128	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1052	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR	J06	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1057 - 49678	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR	NO VISIBLE	10801	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1058 - 49665	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	608	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1053	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMER	814	20210826 / 5S20	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1122- F1123	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAN	F03181	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1051	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1124 - 49670	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OXYGEN	NO VISIBLE	FM-20161402	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1043	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMENTAN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	49658	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1060	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	F1047	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	10405 - 49690	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	22167	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1054	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR	NO VISIBLE	10430 / 49653RN	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1044	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUN.MED	NO VISIBLE	FM20161233	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1045	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	SRN17-F-0034	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	11382 / F1113	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	11381 - 11361	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	9441 / F1111	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	GM002	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	56602	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	FM20161239	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	F1112	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	161131- 49679 / F1	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	49693 / F1097	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	9444 / F1098	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	N01837	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	49686-1 / F1117	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	N01801	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	49686-2 / F1118	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	SUHX1	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1101	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	DOBLE	SRN17F 0031	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1090	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	SRN17F 0030	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1089	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	FM-20161260	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1109	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	DOBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	9442 - F1102 - F11	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	FM20161251	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1134	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	DOBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	9445 - 1 / F1083	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	WESTERN	SENCILLO	FME3011707	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	9445-2 / F1084	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	DOBLE	SRN F 0037 / 04	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1095	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	DOBLE	SUHX2 / 0408	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1096	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	DOBLE	F242-0026	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1087	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	F242-0027	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1088	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	DOBLE	SRN17F 0043	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	9440-1 / F1115	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	SRN17 F 0042	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	9440-2 / F1116	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	FM20161281	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1092	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	F242 0028	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1082	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	N01696	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1136	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-O-15	H.FL247	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1091	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-O-15	H.FL255	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1104	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-O-15	H.FL267	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1085	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-O-15	H.FL407	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1086	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-O-15	H.FL408	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1100	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-O-15	H.FL414	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1107	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-O-15	H.FL432	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1093	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-O-15	H.FL445	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1105	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-O-15	H.FL446	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1106	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	SRN 17F 0036	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMCAREMD	FH-B-O-15	H.FL268	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1108	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	406357 / F1114	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	IOXYGEN	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	10976 / F1119	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUN MED	SENCILLO	FM20161212	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	F1120	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	F1135	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRESICION MED	SENCILLO	SRN18F 0116	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	10971 / F1094	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	WESTERN	SENCILLO	FME0301-1671-1	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	F1040	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	WESTERN	SENCILLO	FME0301-1671	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	F1081	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	WESTERN / PRE	SENCILLO	FME0301-1673	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	406317 / F1041	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	SENCILLO	J06	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	49697 / F1127	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	FM20161455	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	F1061	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	DOBLE	SRN18F0114	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	F1065	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	56605	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO VISIBLE	SENCILLO	SRN18F0113	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	F1064	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	N01772	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	F1066	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	SENCILLO	N01798	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	F1067	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	206-08	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	F1062	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	49687 / F1063	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	FM20161273	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	F1045	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	DOBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	49654-1 / F1055	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	49654-2 / F1056	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISIOPN ME	SENCILLO	406	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	9435	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	406	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	49649	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO VISIBLE	SENCILLO	H.FL157	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	WESTERN	SENCILLO	FME0301-1668	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	SENCILLO	F242-0020 / 1080	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	49665 - F1058	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	54911 / F1042	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	SENCILLO	1263414	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	F1024	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	SENCILLO	1267059	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	SENCILLO	1263418	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	SENCILLO	1267058	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	SENCILLO	1263341	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	SENCILLO	1263306	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	DOBLE	1263311	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	F1005 - F1009	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	NO VISIBLE	65667	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO REGISTRA	SENCILLO	1267141	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	SENCILLO	1266872	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	49659RN	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	SENCILLO	1267131	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	SENCILLO	1266090	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	11374 - F1025	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	FM20161276	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	FM20161262	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	F1006	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	FM20161222	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	F1017	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	FM20161404	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	F1031	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	DOBLE	SRN18F0070	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16094E - 9407	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	DOBLE	F03181S4/F0318	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	DOBLE	F03181S5/F0318	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	WESTERN	DOBLE	FME03011726 / I	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	WESTERN	DOBLE	FME03011684 / I	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	DOBLE	0608S/SRN17F0	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	0608 / SU-URG-01	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	DOBLE	GM053-1 / GM53	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	DOBLE	SUUR01	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	F1036 - F1035	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	SENCILLO	SRN18F0115	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	F1111	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	400779	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	FM20161398	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	F1029	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	SENCILLO	1266121	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	F1030	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	5587 - 2198	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	49695 - F1039	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	DOBLE	ID: 20210818SS9	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	F1115 - F1116	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	SENCILLO	ID: 20210818SS1	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	DOBLE	ID: 20210818SS1	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	10431 / 65695	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE - BMI	SENCILLO	65695	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	65697	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	DOBLE	F1001 / F1002	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	SENCILLO	F1003	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	URG-PED-005	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	DOBLE	F1027 / F1028	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	TIMETER	SENCILLO	SRN18F0121 / 9	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	F1078	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	406332	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUN MED	SENCILLO	FM-20161223	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	F1081	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	SENCILLO	8844	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	49687 / F1076	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	DOBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	A9676	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	F02181-CX	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	F1071	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	DOBLE	F01081	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	F1074	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	WESTERN	DOBLE	FME0301 1698	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	F1075	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	DOBLE	F09081 S1	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	F1072	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	DOBLE	F09081 S2	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	F1073	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	ID: 20210810SS	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	F1070	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	400776	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO VISIBLE	SENCILLO	ID: 20210820SS1	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	49650	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	49649	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	FM20161376	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	DOBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	49671	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	N307 / N01728	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	DOBLE	406-12 / 406-13	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	N01762 - N0173	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	306-12	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	FM-20161375	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	OHIO MEDICAL	DOBLE	N01819 / N01803	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	DOBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	160927	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	40612	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	DOBLE	SRN18F0077	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE / VICTOR	SENCILLO	1276110 / 8842	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	NO VSIBLE	FM-100	F08I11	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	SENCILLO	20210825SS162	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AIR IMETAN	SENCILLO	F02181UCI / GM	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRECISION MED	SENCILLO	20210825SS161	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	SUNMED	SENCILLO	FM20114150	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	SENCILLO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	49697	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	WESTERN	DOBLE	FME0301-1664	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	49647	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	SENCILLO	F242-0016	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA018306BJ / I	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NT	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	AMVEX	DOBLE	FMA011016BJ / I	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NT	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	PRESICION MED	DOBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	49689	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO /	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66956	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO /	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66957	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO /	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66958	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO /	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66959	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	DOBLE SERVICIO /	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66960	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160209314	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	66950	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160209330	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160209370	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160209371	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160209373	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160209376	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160209522	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160210476	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160210478	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160210481	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160210482	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160210483	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160210484	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160210487	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160608288	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160607902	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160608287	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160608291	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160608345	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160608399	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160608610	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160608621	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160608622	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160608863	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160609044	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160609045	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160609063	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30C	160609029	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	3403210029-89	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	402989	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	3403210029-90	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	402990	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	3403210029-91	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	402991	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	3464600-68	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	10972	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	DOBLE SERVICIO	NEONATAL-NEGRO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	DOBLE SERVICIO	NEONATAL-NEGRO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	DOBLE SERVICIO	NEONATAL - NEGR	11384	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	HXP001	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	HXP002	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	13	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	10203	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	10245	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	10973	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	10978	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	ALPK2	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	15619	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	REF 5079-135	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	16400	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	REF 5079-135	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	16401	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	REF 5079-135	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	16403	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	REF 5079-135	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	16404	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	18327	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	401424	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	463418	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NT 209	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	NT1	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NEONATAL	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	NT2	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	NT3	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	DOBLE SERVICIO	NT214	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	NT4	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	ADULTO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA orto	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	FR01	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	14296	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	FR02	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	14306	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	FR03	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	FR04	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	14307	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	FR05	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	FR06	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	403151	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	FR07	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	403143	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	14298	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	15362	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA repe	463314	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	463318	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	463416	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	34032-10029 / FR	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	FP002	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	FP003	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	FP004	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	11800	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	12019	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	14305	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	SPIRIT	NO VISIBLE	3103210014-14	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	3103210014-14	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	SENCILLO	FG110	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	FG101	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	463414	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	463314	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	14456	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LITTMAN	NO VISIBLE	X16G532780	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	DOBLE SERVICIO	GAI-URG-01	CAPS GAITANA	URGENCIAS	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	NO VISIBLE	GAI-URG-02	CAPS GAITANA	URGENCIAS	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	ADULTO	403289	CAPS GAITANA	URGENCIAS	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	PORTALES TM - CONVENI	725 - 726	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	P001	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	P002	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	P003	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	P004	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	P005	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	G001	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	G002	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	G003	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	G004	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	G005	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	G006	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	R001	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3006	R002	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL	X												SUBRED NORTE / AS MEDI	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS01	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 302	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS02	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 303	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS03	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 204	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS04	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 306	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS06	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 205	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS07	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 203	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS08	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 208	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS09	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 304	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS10	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 305	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS11	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 206	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS12	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 308	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS13	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 309	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS14	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 307	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS15	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 301	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2.	FS16	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 207	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	RIESTER	4210-02 DUPLEX 2	FS05	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 104	NO REGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOROPTER	LUXVISION	VT-10	3632570	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	G03310 / 41421	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOROPTER	KAIZER	KFR150	20226265	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 310	91464	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOTÓFORO	KARL STORZ	94108	78760	CENTRO DE SER	CONSULTAEXTERNA	21351	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FOTÓFORO	HEINE	NO VISIBLE	2001445	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	G03103	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRAMERA	KENWEL	1KG	PP010	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	89207	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRAMERA	FULLER MACHIN	5KG	20040927	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO REGISTRA	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRAMERA	HOPEX	EK3130-05	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	20433	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRAMERA	KENWELL	EK4350	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	LACTARIO	80188	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRAMERA	KENWELL	EK4350	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	LACTARIO	80189	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRAMERA	FULLER MACHIN	NO VISIBLE	20041199	CENTRO DE SER	FARMACIA	82498	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
GRÚA MECÁNCA	TEKVO / LINAK	IPX5 / ATLAS GTI 2	YS148829	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	18802 - 5278	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
HIDROCOLECTOR / TANQUE DE P	INTERFISICA	NO REGISTRA	72	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87938	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
HORNO DE SECADO	MEMMERT	UM100	81940102	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	10382 - 3754	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
HORNO DE SECADO	MEMMERT	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	794	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	V-850	4032882	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	2458 - 9216	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	HR35527	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	32401	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	HR35534	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	32406	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	HR35524	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	32407	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	HR35530	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32408	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	HR35531	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	32411	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	DUAL INCU	27X0670	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32414	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	HR35526	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	32416	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	HR35535	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	32426	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSRN-0019	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	92745	ANUAL						X							SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSRN-0020	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	92743	ANUAL						X							SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSRN-0021	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	92742	ANUAL						X							SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSRN-0022	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	92744	ANUAL						X							SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSRN-0035	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NR	ANUAL						X							SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSRN-0036	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NR	ANUAL						X							SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSRN-0037	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NR	ANUAL						X							SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSRN-0038	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NR	ANUAL						X							SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSRF-0074	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NR	ANUAL						X							SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	HR35533	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32427	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	HR35528	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	32428	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	HR35525	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32442	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	HR35532	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	32443	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	ISOLETTE C2000	HR35529	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32444	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	ATOM	DUAL INCU	27X0669	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	32457	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	TI500 /TRANSPORT	HY11280	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33588 / 89128	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	TI500 /TRANSPORT	HY11282	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	33587	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	KRAMER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	3600	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	SECA	417	41717221009	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	80181	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	SECA	417	1E+13	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	87369	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	SECA	417	1E+13	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	87371	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	SECA	417	1E+13	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	87380	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	KRAMER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	3153	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	KRAMER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	2785	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
INFANTOMETRO	SECA	417	1E+13	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	87384	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	SECA	417	4171721009	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NV	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP116	10002311019	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 208	96221	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP116	10002311015	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 207	96222	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP116	10002311020	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 307	96287	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP116	10002311017	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 305	96223	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP116	10002311018	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 205	96289	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP116	10002311014	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 308	96290	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP116	10002311021	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 306	96220	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFANTOMETRO	BIOPLUS	BP116	10002311016	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	96288	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFUSOR DE SOLUCIONES	VBM	1000ML	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTOS	85174	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFUSOR DE SOLUCIONES	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	13051 - 5848	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFUSOR DE SOLUCIONES	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	6977 - 5280	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INFUSOR DE SOLUCIONES	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	6978 - 5284	ANUAL		X											SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	CONVIDA	VIDAX70/70	5100-150601000	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	19472 - 5015	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	CONVIDA	VIDAX70/70	5100-150601000	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	19484 - 5034	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LÁMPARA CIELÍTICA	CONVIDA	VIDAX70/70	5100-150601000	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	19478 - 5104	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	CONVIDA	VIDAX70/70	5100-150601000	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	19474 - 5173	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	TRIDENT	TRILITE LED	3002-S600750-9	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	V104395 - 19067	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	TRIDENT	DOMELUX 7200	E042-E80017	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	5124 - 37542	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA CIELÍTICA	HERAEUS	HANALUX 2004	2000012	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	1001 - 37547	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-125	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	503	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 307	87923	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 305	87925	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	NO REGISTRA	USS SUBA	TOMA DE MUESTRAS	87924	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS 300	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	18254	ANUAL			X										SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	13408 - 5913	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67022	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	8659 - 4923	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	13530 - 659	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	6300	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	6328 - 42651	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	7531	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LAMPARA CUELLO DE CISNE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6326 - 4696	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	19313 - 4605	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6330 - 4762	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	5144 - 4826	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS300	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	V105757 - 18582	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	6300	NO VISIBLE	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	2718 - 3219	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	2770 - 3196	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	44100	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	726 - 3322	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	1893 - 762	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	44100	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	307 - 3909	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	2766 - 4268	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	1657 - 710	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	1591 - 572	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	8658 - 34360	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	4102 - 0542	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	B-CURE	L21B0440BC	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	87710	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LÁMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	B-CURE	L21B0587BC	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	87706	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	B-CURE	L21B0561BC	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	87709	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	B-CURE	L21B0436BC	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	87708	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	B-CURE	L21B0462BC	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	87707	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED.E	L1570524E	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	19646 - 3479	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED.E	L1570504E	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	19080 - 3480	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED.E	L1570525E	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	19082 - 4185	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED.E	L1570526E	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	19081 - 3478	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED E	L1570510E	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	19663 - 30	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	GUILIN WOODPEC	L1570505E	CAPS GAITANA	ODONTOLOGÍA	19075 - 4414	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	GUILIN WOODPEC	L1570506E	CAPS GAITANA	ODONTOLOGÍA	19076 - 4475	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	GUILIN WOODPEC	L1570508E	CAPS GAITANA	ODONTOLOGÍA	19077 - 4477	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	GUILIN WOODPEC	L1570501E	USS PRADO VER/	ODONTOLOGÍA	19070 - 4348	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	GUILIN WOODPEC	L1570502E	USS PRADO VER/	ODONTOLOGÍA	19069 - 4351	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	GUILIN WOODPEC	L1570503E	USS PRADO VER/	ODONTOLOGÍA	19071 - 4352	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOCURADO	FROGENT	LED E	L1570528E	USS PRADO VER/	ODONTOLOGÍA	19657 - 3536	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU 6T	344-05	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	4005 - 42973	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECT	LULLABY LED PT	SGT16150895PA	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32431	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECT	LULLABY LED PT	SGT17400017PA	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32432	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECT	LULLABY LED PT	SGT16140871PA	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32434	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECT	LULLABY LED PT	SGT17400010PA	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33575	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECT	LULLABY LED PT	SGT17400025PA	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33576	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECT	LULLABY LED PT	SGT17400026PA	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33577 / 32430	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECT	LULLABY LED PT	SGT17400028PA	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33579	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECT	LULLABY LED PT	SGT17400027PA	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33580 - 89137	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECT	LULLABY LED PT	SGT17400021PA	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33581	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECT	LULLABY LED PT	SGT17400018PA	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33582	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECT	LULLABY LED PT	SGT17400009PA	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33583	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECT	LULLABY LED PT	SGT17400023PA	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33584	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECT	LULLABY LED PT	SGT106150892P	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33578	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECT	LULLABY LED PT	SGT17400019PA	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	32433	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAMPARA DE HENDIDURA	KAIZER	KLH-92	112108029	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 310	91461	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
LÁMPARA DE HENDIDURA	TOPCON	SL-1E	155244	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	G00580 / 041420	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA PIELÍTICA	STERIS	HEXALUX	170434	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	84594	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LÁMPARA PIELÍTICA	TRIDENT	SL-40E	E008-8-002	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6643 - 37422	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	4088 - 20473	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	4092 - 5498	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66962	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	4099 - 5653	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	86299	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32398	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32399	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	66964	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	GREENLINE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	10402 - 53504	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	9888 - 5026	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	15963 - 5289	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	4104 - 5290	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	6352 - 580	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	86303	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	8653 - 5038	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	12804 - 5100	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	5291	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	10463 - 34301	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	4093 - 37515	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	GREENLINE	PEDIATRICO	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	10238 - 53503	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	M-3049	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	86301 - 89143	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	13157 - 89148	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	8656 - 37557	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	32400	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	16877 - 43265	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	4097 - 42855	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	4102	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	4099	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	10709 - 4021	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	13582 - 4017	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	IMÁGENES DIAGNOSTICA	14132 - G04918	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAVADORA TERMODESINFECTOR	STEELCO	DS 610 SL2	2206510A1003	CENTRO DE SER	CENTRAL DE ESTERILIZA	88638	CUATRIMESTR	X				X					X			SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LENSOMETRO	CARTON	578	578	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	38280 - 19575	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LENSOMETRO	BURTON	2020	5085	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	34246 - 1017	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LENSOMETRO	KAIZER	NJ-C4	2211021	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 310	94555	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / INGENIERIA Y ARQUITECTURA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MAMÓGRAFO	METALTRONICA	LILYUM	1LILHF/0259/C0	CENTRO DE SER	IMÁGENES DIAGNOSTICA	48268	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / TOP MED	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	SPACELABS	BLEASE SIRIUS	SIRI-005990	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	19138 - 5028	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	SPACELABS	BLEASE SIRIUS	SIRI-006068	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	19139 - 5172	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO-EX30	DY-03002848	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	89172	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	ATLAN A300	ASPJ-0106	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	88602	CUATRIMESTRAL				X				X				X	SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	SPACELABS	BLEASE SIRIUS	-	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	G05017 - 14178	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	SPACELABS	BLEASE SIRIUS	SIRI-006007	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	5008 - 19142 -	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	SPACELABS	BLEASE SIRIUS	SIRI-006012	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	38031	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MÁQUINA DE ANESTESIA	SPACELABS	BLEASE SIRIUS	SIRI-006063	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	19140 - 5101	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MARCAPASOS	MEDTRONIC	5392	DJH031107P	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67021	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MARCAPASOS	OSYPKA	PACE 203 H	1748019	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	80183	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MARCAPASOS	MEDTRONIC	5348	PEP025677P	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	3597 - 5288	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MARCAPASOS	OSYPKA	PACE 203 H	1748020	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	34304	ANUAL											X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	HOME MEDICS	PA-100A	116-3	USS SUBA	TERAPIA FISICA	92538	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MASAJEADOR	CONAIR	HM11R	E126840	USS SUBA	TERAPIA FISICA	NO REGISTRA	ANUAL												X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	M1-54002162	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	18679 - 5003	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	M1-54002165	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	18681 - 5033	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	M1-54002163 ?	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	18680 - 5103	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 3000	M1-54002163 ?	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	18678 - 5150	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	NO VISIBLE	MECANICA	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	2460 - 9235	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	LOS PINOS	MC-805TE-2012	74427	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	V106587 - 19058	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MESA DE CIRUGÍA	NO VISIBLE	MECANICA	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	U2459/9222 - 3359	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203	O8X94524	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203C	EL306445	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EEC	EL406320	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MICROMOTOR	NSK	FX23	ABK64089	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX23	ABL21175	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX23	ABL21141	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205 B2	BBKZ0271	CAPS GAITANA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205 B2	BBKZ0581	CAPS GAITANA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205 B2	BBKZ0274	CAPS GAITANA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	NV	177639	CAPS GAITANA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX203C	A0400486	USS PRADO VERA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205	BBKZ0276	USS PRADO VERA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX203C	A0300723	USS PRADO VERA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	BBKZ0262	BBKZ0262	USS PRADO VERA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205 B2	BBKZ0275	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205 B2	BBKZ0278	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205 B2	BBKY0127	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205 B2	BBKZ0252	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	FX205 B2	BBKZ0272	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MICROMOTOR	NSK	EX-203 B2 S	B23030227	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203 B2 S	B22082939	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203 B2 S	B23030230	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203 B2 S	B22082930	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROMOTOR	NSK	EX-203 B2 S	B23030242	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO LABORATORIO	OLYMPUS	CH-2	4L0025	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	13410 - 5941	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO LABORATORIO	OLYMPUS	CH-30	6L08163	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	13401 - 5940	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MICROSCOPIO LABORATORIO	CARL ZEISS	PRIMO STAR	3116002559	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLINICO	G03048 - 81551	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	460314J1790007	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	34298	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	330081-M129013	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	15257 - 37604	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	330081-M129013	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	15256 - 37607	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	330081-M129013	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	15259 - 42566	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	GENERAL MEDIT	G6A	G6A1903T010	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	89783	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M219131	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	88544	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	EDAN	F3	33081-M1290134	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	15255 - 42878	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR FETAL	COMEN	C22	KH220525026 - 7	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 304	91495	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / LAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	84204	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	82242	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	84201	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	AC6 - 9C002251	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	82484	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	AC6 - 9C002240	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	82485	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-85025664	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66933	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-85025738	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66934	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-85025668	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66935	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-85025688	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66978	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	AC6 - 9C002247	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	80250	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC12	KQ-75004265	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	33908	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC12	KQ-75004260	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	33917	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916714	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82524	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916716	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82526	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916700	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82510	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916726	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82536 - 89079	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916713	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82523	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916729	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82539 - 89077	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916698	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82508	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916695	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82505	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916725	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82535 - 89081	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916707	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82517	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916711	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82521	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916710	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82520	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814344F	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	84517	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814318F	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	84530	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814320F	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	84541	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814334F	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	84521	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814345F	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	84523	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814327F	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	84534	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814319F	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	84532	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814326F	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	84544	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814347F	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	84549	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002I	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82235	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	AC6 - 9C002244	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82492	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC - 2B124389	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	15876 - 5009	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-83021857	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	33548	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC12	KQ-75004263	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	33918 - 90697	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC12	KQ-85012202	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	66977	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	INFINITY VISTA XL	6006748460	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	20219	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	INFINITY VISTA XL	6006769170	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	20220	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	INFINITY VISTA XL	6006607372	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32393	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	INFINITY VISTA XL	6006742769	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32394	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	INFINITY VISTA XL	6006637669	CENTRO DE SER	BIOMEDICA - TARJETA DE	32395	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	INFINITY VISTA XL	6006733075	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32396	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-85025637	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	66968	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	INFINITY VISTA XL	6006744963	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32397	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	SVM-7601	906	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32454	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	SVM-7601	704	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32455	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	SVM-7601	483	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33509	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3532K	331	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	21336	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916724	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	82534	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916722	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	82532	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916723	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	82533	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916720	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	82530	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916717	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	82527	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916703	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	82513	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC12	KQ-85012198	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	66969	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC10	EX3A011847	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	16767 - 42940	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC12	EV-51016199	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	18609 - 5223	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814315F	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	84512	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814351F	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	84545	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814349F	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	84546	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814323F	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	84542	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814346F	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	84540	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814330F	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	84531	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814335F	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	84516	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814321F	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	84543	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814317F	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	84539	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814339F	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	84538	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	SPACELABS	91390	499-012263	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	90499	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC15	JM-71001384	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	80180	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814324F	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	84518	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814333F	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	84522	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814341F	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	84526	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814342F	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	84528	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814350F	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	84529	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814338F	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	84535	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814332F	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	84536	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814337F	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	84547	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814316F	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	84548	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814322F	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	84551	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	COMEN	C80	K8200814325F	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	84550	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	SPACELABS	91390	1390-108127	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	67081	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	SPACELABS	91390	1390-108130	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	67084	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	DRAGER	INFINITY DELTA	6010376970	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	88604	SEMESTRAL				X				X				X	SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	ACG-9C002239	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	82494	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC 12	KQ-7A0007367	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	34291	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM- 19119532	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	14165 - 37549	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-19119528	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	14174 - 37532	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	VS-800	BY-16128604	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	15948 - 5695	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916691	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82501	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916692	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82502	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916693	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82503	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916694	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82504	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916696	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82506	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916697	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82507	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916699	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82509	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916701	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82511	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916702	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82512	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916704	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82514	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916705	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82515	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916706	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82516	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916709	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82519	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916712	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82522	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916715	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82525	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916721	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82531	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916727	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82537	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916728	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82538	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916730	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82540	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H0212601150021	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	84211	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	ACG-9C002245	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82491	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	ACG-9C002246	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82496	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	SPACELABS	91390	1390-108143	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	84666	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	SPACELABS	91390	1390-108125	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	67082	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	AC6 - 9C002237	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	82486 / 89098	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	82225	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002	CENTRO DE SER	BIOMEDICA - PRESTAMO	82223	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	82211	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	82219	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	AC6 - 9C002238	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	82483 - 89765	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	AC6 - 9C002250	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	80248	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916708	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	82518	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916718	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	82528	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	PHILIPS	G30E	CN93916719	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	82529	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN 03063974	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	82591	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-03063981	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	82592	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC12	KQ-75004268	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	33916	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-83021847	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	33549	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	82224	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-91037493	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	80184	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6 - 9C002249	CAPS GAITANA	URGENCIAS	82340	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM 12	AC6 - 9C002248	CAPS GAITANA	URGENCIAS	82341	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-19119524	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	14177 - 37518	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC12	KQ-75004257	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	33913	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	82220	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	84206	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC12	KQ-75004264	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	33910	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	AC6-9C002241	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	80247	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	AC6-9C002242	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	80249	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	AC6-9C002236	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	82493	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	EPM12	AC6-9C002243	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	82495	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC 1200	CC - 1A120361	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	19008 - 43353	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC1200	CC - 2B124582	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	15877 - 5075	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC12	QK-75004266	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NT - 33911	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	SVM-7601	692	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NT - 33506	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	SVM-7601	800	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NT - 33589	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	SVM-7601	514	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NT - 33508	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3532K	305	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	89716	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3532K	329	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NT - 21341	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3532K	332	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NT - 21340	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3532K	328	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NT - 21337	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3532K	303	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NT - 21335	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	SPACELABS	91390	1390-108131	CENTRO DE SER	BIOMEDICA CAPNOGRAFI	NT - 67083	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-3532K	330	CENTRO DE SER	BIOMEDICA - BOMBA NIBP	NT - 21334	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-2031K	23674	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	11305 - 40858	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC10	EX3A011839	CENTRO DE SER	BIOMEDICA - DAÑO DE TA	16768 - 5651	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002I	CENTRO DE SER	IMÁGENES DIAGNOSTICA	82221	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MOTOR DE ENDODONCIA	DENTSPLY	X SMART PLUS	KIT: 1048498101	USS PRADO VER/	ODONTOLOGÍA	19068	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MOTOR DE ENDODONCIA	DENTSPLY	10351	3719231	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	19659 - 42	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MULTIFUERZA	MOVIFIT	MV1125N	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	92542	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / GYC	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEOPUFF	ATOM	RESUUCI FLOW	2790493	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	32463	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEOPUFF	ATOM	W/BLENDER	2790492	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	32465	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	HACEB	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	466 - 15365	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CHALLENGER	CR 150	040331-00634	CENTRO DE SER	FARMACIA	14060 - 5878	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CENTRALES	MRT15CRBDO	BA40406799	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	7472 - 37642	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	HACEB	N87-CMI1P	1-051247776	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	9355 - 37558	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	180900052	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	42046	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	170800199	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	42052	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	SAMSUNG	RT43MASW	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	LACTARIO	4523 - 18343	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	17100295	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	42044	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	180900288	CENTRO DE SER	HX 2 PISO -´PPRESTAMO	42051	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	AT-1C-CV	70370	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	1243 - 10146	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	HACEB	N6-136L	95085575	CENTRO DE SER	ALMACEN	1244 - 9043	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	VESTFROST	MK 304	20090874227	CENTRO DE SER	FARMACIA CENTRAL	14582 - 3099	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CHALLENGER	CV 430	140730-4304130	CENTRO DE SER	PATOLOGÍA	17718 - 40678	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	180900264	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	42045	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NV ARS 121 IP	180900062	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	ATE-IC.DV	70310	CENTRO DE SER	ALMACEN	HU1680	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	ATE-IC-DV	70313	CENTRO DE SER	ALMACEN	5817-11425	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	ATE-IC-DV	730144	CENTRO DE SER	ALMACEN	H03910 - 12759	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	ATE-1C-DV	GAB 69859	CAPS GAITANA	VACUNACION	611 - 4117	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	CHALLENGER	FULL SOFT	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	TOMA DE MUESTRAS	681 - 4106	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	RS-10-A	80600031	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	16977 - 3108	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ICASA	ATE-IC.DV	730144	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	238 - 3580	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	HACEB	NO REGISTRA	I0811854123	USS SUBA	TOMA DE MUESTRAS	39141	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ABBA	NVARS121IP	88911718	USS SUBA	SALA AMIGA DE LA FAMIL	42038	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA	ULTRALAB	XXI-02HR	20221024	USS SUBA	FARMACIA	91437	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / IMCARE SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	RIESTER	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	84950	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PANTALLA DE GRADO MEDICO	LG ELECTRONIC	19HK312C	201NTQD63380	CENTRO DE SER	IMÁGENES DIAGNOSTICA	91813	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PANTALLA DE GRADO MEDICO	LG ELECTRONIC	19HK312C	201NTDV63386	USS SUBA	IMAGENES DIAGNOSTICA	NO REGISTRA	SEMESTRAL						X						X	SUBRED NORTE / CEIMED	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	DETECTO	ACS20BYE	4,23171E+12	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66967	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PESA BEBE	SECA	734	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	66928	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HOMEIMAGE	DIGITAL 20 KG	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	42341	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	DETECTO	MB130	C13020329	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	6865 - 25173 - 891	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007884	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	93651	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007887	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	93649	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TANITA	1583	850512	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	4045 - 4845	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	522KL	5220000400	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	V106212 - 20550	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TANITA	1583	850511-1	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	4044 - 42905	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	553KL	S530007485	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	12805 - 3199	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TANITA	BABY SCALE	850512	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	4048 - 42637	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	NO VISIBLE	708-598-9100	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	2700 - 3144	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	553KL	5530007448	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	12809 - 3117	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TANITA	1583	NO VISIBLE	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	4046 - 623	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	467 - 3599	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	DIGITAL	NO VISIBLE	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	142 - 3626	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	553KL	5530008500	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	19390 - 3644	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PESA BEBE	HEALTH O METE	551KL	NO VISIBLE	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	16846 - 3700	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	1522KL	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	551 - 4057	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	1522KL	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	536 - 4075	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TANITA	BABY SCALE	830605	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	4465 - 6017	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	TANITA	1583	804048	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	12694 - 5579	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	553KL	5S30007482	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	12806 - 43281	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	553 KL	5530007513	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	12808 - 695	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	849 - 4223	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	1522KL	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	489 - 4032	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007946	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	92882	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007947	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	92883	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22012182	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	92884	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007847	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	92885	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007849	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	92886	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007850	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	92887	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007851	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	92888	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007852	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	92889	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007853	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	92890	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007931	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	92891	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007932	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	92892	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007933	CENTRO DE SER	PLAN CANGURO	92893	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007934	CENTRO DE SER	PLAN CANGURO	92895	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007935	CAPS GAITANA	BIOMEDICA	93639	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007936	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	93640	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007955	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	93641	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007956	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	93642	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007357	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	93643	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007958	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	93644	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007959	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	93645	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007960	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	93646	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007885	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	93647	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007886	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	93648	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007888	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	93650	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007883	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	93652	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007895	CENTRO DE SER	NUTRICION	93653	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007899	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA 219	93657	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007900	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	93658	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007897	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	93655	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007898	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	93656	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007896	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	93654	ANUAL							X						SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	553KL	5530039583	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 306	91673	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / IMCOLMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	553KL	5530039567	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 308	91674	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / IMCOLMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	553KL	5530039566	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 208	91671	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / IMCOLMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	HEALTH O METE	553KL	5530039582	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 305	91672	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / IMCOLMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007936	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 207	93640	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007931	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 204	92891	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA BEBE	CHARDER	CUPID 5	C22007853	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 307	92890	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	KENWELL	EK4350	ID: 20210802SS0	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	89123	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PESA PAÑAL	SECA	22089	8,85609E+12	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32384	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	SECA	22089	8,85609E+12	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32385	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	SECA	22089	8,85609E+12	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32386	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PESA PAÑAL	FULLER MACHIN	5KG	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	82500	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10187	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10189	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10188	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR S	CL302059	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR M	A8540943	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10083	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	YOUNTY	BDC	19019247	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR S	CL302282	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10082	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10190	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR S	CK900081	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10184	CAPS GAITANA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10183	CAPS GAITANA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10181	CAPS GAITANA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	YOUNTY BDC	RDSW B2	19D23373	CAPS GAITANA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10186	CAPS GAITANA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	YOUNTY BDC	RDSW B2	19D19167	CAPS GAITANA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10182	CAPS GAITANA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10185	CAPS GAITANA	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OLB10084	USS PRADO VERA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	CL302062	USS PRADO VERA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR	CK900076	USS PRADO VERA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10081	USS PRADO VERA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	KAVO	DUAL AIR	3083	USS PRADO VERA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10100	USS PRADO VERA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX2 B2	OBL10099	USS PRADO VERA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX PAX TU	B01109Z194	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX PAX TU	B01109Z193	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX PAX TU	B01109Z191	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX PAX TU	B01109Z192	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX PAX TU	B01109Z228	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA MAX PAX TU	B01109Z240	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2 B2	OBL10260	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2 B2	OBL10255	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2 B2	A2110167	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2 B2	A2110165	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA-MAX2 B2	A2110169	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR PA-SB2	C23030772	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR PA-SB2	C23030775	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR PA-SB2	C23030776	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	NSK	PANA AIR PA-SB2	C23032748	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	DTM	WJ-122	20200523123	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	DTM	WJ-122	20200523069	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	DTM	WJ-122	20200523335	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PIEZA DE MANO	DTM	WJ-122	20200523122	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	DTM	WJ-122	20200523326	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	DTM	WJ-122	20200523065	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	DTM	WJ-122	20200523113	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	DTM	WJ-122	20200523445	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIEZA DE MANO	DTM	WJ-122	20200523336	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PIPETA	LABSYSTEMS	50uL	HU5839	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLINICO	NO REGISTRA	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO	GSI	AUDIO SCREENER	AW090861	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	21724	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PROYECTOR DE OPTOTIPOS	AMERICAN OPTI	11082	8A48328	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	1377 / 38130	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	MINDRAY	PM60	CR-89196027	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67099	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	MASIMO	RAD-9	A12522	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	90670	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	MASIMO	RAD-9	A12506	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	67077	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	H100B0840459	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	11368 - 5287 - 907	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100	316036-M121010	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	15300 - 40859	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	316036-M139008	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	14202 - 42977	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	MINDRAY	PM60	CR-89196024	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIA	67097	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSIOXÍMETRO	MINDRAY	PM60	CR-89196025	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	67098	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	SCHILLER	ARGUS OXM	111505F0023	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	4114 - 5582	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	KONICA MINOLT	PULSOX 300	B31002037	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	12689 - 5583	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	316036-M121010	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	14193 - 43339	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	NELLCOR	N600	G10819666	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	67127	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	316036-M121010	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	67085 - 14198	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	316036-M121010	CAPS GAITANA	URGENCIAS	14205 - 4018	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	FINGERTIP	DIGITAL	1,25226E+11	CENTRO DE SER	PORTAL USME	NO TIENE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	STRONG MEDICA	CMS50D	21063403100	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 308	NO REGISTRA	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	STRONG MEDICA	CMS50D	21070201478	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 208	NO REGISTRA	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	STRONG MEDICA	CMS50D	21070201491	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 204	NO REGISTRA	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	STRONG MEDICA	CMS50D	21070201500	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 305	NO REGISTRA	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	STRONG MEDICA	CMS50D	21070201501	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 307	NO REGISTRA	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	STRONG MEDICA	CMS50D	21070201507	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 302	NO REGISTRA	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	STRONG MEDICA	CMS50D	21070201511	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 203	NO REGISTRA	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	STRONG MEDICA	CMS50D	21070201518	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 207	NO REGISTRA	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
PULSIOXÍMETRO	STRONG MEDICA	CMS50D	21070201520	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 104	NO REGISTRA	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	STRONG MEDICA	CMS50D	21070201529	USS SUBA	SALA ERA 102	NO REGISTRA	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	STRONG MEDICA	CMS50D	21070201542	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 206	NO REGISTRA	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / HOSPIOFFICE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	3140805915	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	17047 - 4888	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	20131006888	CENTRO DE SER	FARMACIA	85642	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	VLS 404A AC	20220220180	CENTRO DE SER	VACUNACION	89252	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	NV	20092734995	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	14111 - 11354	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 304	20090874202	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	13665 - 4119	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	HACEB	RVC-3-NAL	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	FARMACIA	15370 - 4056	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	HACEB	RVC-3-NAL	H131248209	CAPS GAITANA	FARMACIA	16384 - 43044	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	VLS404A	20220928958	USS RINCÓN	VACUNACIÓN	NO TIENE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	MK 204	20073674375	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	11423 - 3100	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REFRIGERADOR	VESTFROST	VLS404A AC	20220220180	USS SUBA	VACUNACIÓN	89252	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR	VMG-1LN	HJ30800	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA	RO112 - 9028	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	NOVA FLOW	1,5 L	740	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33362	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	PRECISION MED	EASY DIAL	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	R0101	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE OXÍGENO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	1009338	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	400338	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	NOVA FLOW	1,5 L	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33366	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	NOVA FLOW	1,5 L	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	RO102 - 33363	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	NOVA FLOW	1,5 L	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	RO106 - 33363	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	NOVA FLOW	1,5 L	190738	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	RO107 - 33364	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	NO VISIBLE	VMG-5LN	MM43131	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO - MA	RO108	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR	HMG-155M8	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	RO109 - 161117	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	TRG	NO VISIBLE	12348C227	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	RO110	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR IMENTAN	NO VISIBLE	120127	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	RO111 - V106454	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	ACARE	NO VISIBLE	20170202569	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	JE	2327	330	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	RO105 - 10220	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	CGA 540	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS - DAÑADO MA	400773 / RV128	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	CGA 540	AP00715	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	RV131	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	CGA 540	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	17063 / RV129	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	CGA 540	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	6365 / RV127	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	CGA 540	NO TIENE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	RV132	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	CGA 540	NO TIENE	CAPS GAITANA	URGENCIAS	RV133	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	RV134 - H00761	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	CGA 540	FL58404	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	RV130	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR IMETAN	CGA 540	111912	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	#23	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	CGA 540	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	8612 / 05587	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIRIMETAN	CGA540	1000 / 106919	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	CGA 540	SRN18RO00001	CENTRO DE SER	HX PEDIATRIA	#7 O 47	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR IMETAN	CGA 540	3102	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	#10	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	YUGO	NV	1206300125	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NR	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR IMETAN	CGA 540	120019	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	V106461 - #41	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR IMETAN	NT	120410 - #40	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	V106453	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	12348C199	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	#2 - FL72102	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	TRG	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	G04389	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	5587	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	CGA 540	DM84702	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	CGA 540	JL68811	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	PRECISION MED	CGA 540	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	11299	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	CGA 540	FL72102	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	AIR IMETAN	15L	39968	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	PRECISION MED	EASY DIAL	9862	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO - EN	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	CGA 540	GL27598	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	15568	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	WESTERN	CGA 540	01-01-1695	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	17065	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	CGA 540	AP00707	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	99181	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	TRG	2108-15	102210312	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	YUGO	MINI1016	120600125	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	TRG	2108-15	10221C347	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXÍGENO	VICTOR MEDICA	NO VISIBLE	12149	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	PRECISION MED	PM 3400	2574	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	15054 - 5196	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO	LC3HA	L3HZ00255	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	PRECISION MED	PM 3400	2559	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	14562 - 5190	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO	LC3HA	L3HZ00303	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	RV122 - 90665	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE VACIO	OHIO	LC3HA	L3HZ00315	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	RV123	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-300-CH-T	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	16397	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	VACUTRON	22-12-01000413	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	RV124 - 34312	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO	LC3HA	L3HZ00351	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	RV125	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	PRECISION MED	PM3100	83689	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	10385 - 5274	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO	LC3HA	L2HZ00299	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	RV126 - 90661	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	CONTINUOUS	16010275-035	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32390	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	CONTINUOUS	16010275-042	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32391	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	CONTINUOUS	16010109-021	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32389	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	CONTINUOUS	16010275-043	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32387	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	PRECISION MED	PM3400	2577	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	9893 - 42990	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	CONTINUOUS	16010275-044	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32388	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	PRECISION MED	PM3100	83687	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	10384 - 37196	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	VACUTRON	22 - 12 0100 0413	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	034312 / RV124	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	PRECISION MED	PM3400	2577	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	9893	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	VACUTRON	22 - 12 - 0100 0813	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	12121 - 42984	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-300-CH-T	16010275-046	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32392	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	VICTOR MEDICA	NO VISIBLE	DM84693	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	N.V	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	PRECISION MED	PM 3100	76457	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	5655 - 14502	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	PRECISION MED	PM 3100	83688	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	5650	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3HZ00264	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	89071	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882NR-760CH	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	85114 - 89065	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882NR-760CH	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	89078	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO MEDICAL	LC3HA	L3HZ00389	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	89082	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO	LC3HA	L3HZ00305	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	89063	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO	NO VISIBLE	L3HZ00251	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	89068	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO	NO VISIBLE	L3HZ00300	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	OHIO	NO VISIBLE	L3HZ00269	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	89062	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	22-13-0100 1206	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	43007/10207	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	CHEMETRON	22-13-0100 1206	10209	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	43106	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	PRESICION MED	PM-3100	83672	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	18884 / 37524	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-3003CH1	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	16399 - 37550	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
REGULADOR DE VACIO	GENTEC	882VR-3003CH1	616 12100048	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	16397 / 37533	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
RUEDA DE HOMBRO	CANDO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87941	ANUAL				X									SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SELLADORA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	CENTRAL DE ESTERILIZA	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SELLADORA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	CENTRAL DE ESTERILIZA	NO REGISTRA	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SELLADORA	EURONDA	EUROSEAL 2001 P	EDL 220006	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	92116	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ORBIDENTAL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SEROFUGA	CLAY ADAMS	SEROFUGE 2002	A528004	CENTRO DE SER	UNIDAD TRANSFUSIONAL	V110641	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	MEDIX	SMA401	982	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	HU10389 - 9228	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	MEDIX	SMA 401	140	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	10388 - 20490	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SERVOCUNA	GE	LULLABY WARMEF	SF816395201PA	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	33595	CUATRIMESTRAL			X				X				X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	2	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	80161	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	3	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	4	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	5735 - 19215	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	5	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	5736	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	6	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	8	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	9	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	10	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	67032	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	PEDIATRICA	11	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66982	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	PEDIATRICA	12	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	PEDIATRICA	13	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	14	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	16	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	15	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	80141	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	17	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	82254	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	NT	18	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	43266	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	19	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	42881	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	20	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	80142	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	21	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	80146	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	22	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	80145	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	23	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	24	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	21199	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	25	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	26	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	27	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	80140	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	29	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	5244	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	30	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	82257	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	31	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	82256	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	32	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	33	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	34	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	35	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	86004	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	ADULTO	36	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	80137	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	NO VISIBLE	302661 / 007	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	5309 - 19214	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	PLENIA	NO VISIBLE	28	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	21197	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	NO VISIBLE	39	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NT	NO VISIBLE	.039-1	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	19507 - 4783	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	LOS PINOS	A104EC	302642	CAPS GAITANA	URGENCIAS	19219 - 3996	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT	PLUS	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	94019	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SILLA DE RUEDAS	KONFORT	PLUS	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS - TRIA	94021	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT	PLUS	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	SALA DE PARTOS - IAMII	94023	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT	PLUS	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS - UAD	94545	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT	PLUS	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS - UAD	94546	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT	PLUS	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS - UAD	94547	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT	PLUS	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTOS	NV	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT	PLUS	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	NV	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT	PLUS	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	NV	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT	PLUS	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	NV	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT	PLUS	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACION GINEC	NV	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT	PLUS	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	hOSPITALIZACION PEDIAT	NV	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT	PLUS	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACION CIRUG	NV	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KONFORT	PLUS	NO REGISTRA	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACION 2DO PI	NV	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCOLME	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	PHYSIOTRAUMA	PH8001-C	Y22035403	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO REGISTRA	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / TRAUMASUR	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	KAIYAN MAFET	M-183	9134311	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	91533	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / MEDICOL	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SISTEMA DE DIGITALIZADOR DE P	CARESTREAM	7200	KBCH061	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	NO REGISTRA	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SISTEMA DE POLEAS	INTERFISICA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87931	ANUAL								X					SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SISTEMA DE VENTILACION BPAP	BMC	Y30-T	Y2C20906247	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO TIENE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	DEVILBISS	NO VISIBLE	DD176093	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	89205	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1130	110393	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	43627	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	MEDI PUM 1630	1,004E+11	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	4066 - 570	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	MEDI PUM 1631	21600009939	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	4993 - 19800	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	20500001206	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	4059 - 571	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW Askir 230	1051	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66939	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	GOMCO	3040	T173	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	1587 - 565	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	New Askir 230	1052	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	67079	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW Askir 230	1040	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32382	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	MEDI PUM 1630	1,004E+11	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	4074 - 5279	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	HU8852 - 9219	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	MEDI PUM 1630	1,004E+11	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	4070 - 5070	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	MEDI PUM 1615	3120005689	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	89163	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1205	40000000079	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	43341	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SUCCIONADOR	GOMCO	402	F1-5750	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	302 - 5132	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1240	19900000470	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	8854 - 9231	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	1,004E+11	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	4065 - 42965	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	MEDI PUM 1630	1,004E+11	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	4068 - 43262	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	MEDI PUM 1630	1,004E+11	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN GINEC	4079 - 42853	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1615	5120006119	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	V104677 - 19072	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	1,004E+11	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	4071 - 3918	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	MEDELA	DOMINANT	1375714	CAPS GAITANA	URGENCIAS	15387 - 1177	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASKIR 230	1039	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32381	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	THOMAS	1615	03120005689	CENTRO DE SER	IMÁGENES DIAGNOSTICA	89163	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	156411	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 202	87926	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NV	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	92697	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NV	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	92696	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024089	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	92694	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024087	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	92695	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	3634	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	KRAMER	NO APLICA	NO REGISTRA	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	NO SREGISTRA	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023840	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	92720	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023839	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	92718	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	92699	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	92700	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	92702	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	92704	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	92698	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	92701	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	92703	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	92705	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	CAPS GAITANA	URGENCIAS	92717	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	CAPS GAITANA	URGENCIAS	92716	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	92719	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	92721	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	92707	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	92708	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	NO REGISTRA	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	92710	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023948	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	92712	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023878	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	92730	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023879	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	92731	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023881	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	92732	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023880	USS PRADO VER/	CONSULTA EXTERNA	92733	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	KRAMER	NV	NR	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	19636 - 43150	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	3213	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	SECA	NO VISIBLE	1E+13	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	87385	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	KRAMER	NV	NO VISIBLE	CENTRO DE SER\	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	19637 - 43180	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	KRAMER	NV	NO VISIBLE	CENTRO DE SER\	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	19636 - 43188	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	KRAMER	NV	NO VISIBLE	CENTRO DE SER\	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	43197	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	KRAMER	NV	NO VISIBLE	CENTRO DE SER\	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	19635 - 43226	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	NO VISIBLE	NV	NO VISIBLE	CENTRO DE SER\	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	19527 - 43237	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	KRAMER	NV	NO VISIBLE	CENTRO DE SER\	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	43262	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TALLIMETRO	KRAMER	NV	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	19643 - 43250	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024133	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 203	92723	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023841	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 204	92725	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024131	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 206	92714	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023838	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 207	92727	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024130	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 208	92715	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023828	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 307	92728	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023826	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 308	92724	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22024132	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 306	92722	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023827	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 305	92729	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023829	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 205	92726	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023926	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 304	92706	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023929	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 309	92709	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TALLIMETRO	CHARDER	HM200P	C22023928	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 303	92711	ANUAL			X										SUBRED NORTE / BIOPLUS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TANQUE DE PAQUETES FRÍOS	FISIOTECH	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	TERAPIA FISICA	91439	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / IMCARE SAS	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TANQUE DE PARAFINA	THERABATH	TB6	(01)00702173123	USS SUBA	TERAPIA FISICA	92546	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN	220345902	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 309	91530	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN	220345905	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 302	91529	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN	220345877	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 306	91531	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN	220345911	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 205	91522	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN	220345897	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 304	91520	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN	220345886	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 307	91524	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN	220345888	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 207	91525	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN	220345916	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 208	91526	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN	220345896	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 204	91527	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN	220345882	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 308	91528	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN	220345909	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 303	91521	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN	220345914	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 305	91518	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN	220345913	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 206	91523	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN	220345899	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 203	91519	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / ULTRASH	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21060527	USS SUBA	SALA ERA 102	95151	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	ARTERY 300	21064865	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 201	95152	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	5101774151	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	3560 - 37263	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50908193946	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	3559 - 37283	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50908230941	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	3553 - 43342	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	SPHYGMOMANOM	21078	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ANEROIDE / PEDIA	1155767	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66943	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ANEROIDE / PEDIA	1065284	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66945	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ANEROIDE / PEDIA	1155745	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66946	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	1,20117E+11	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	14926	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	631321	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	16252	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	50908222414	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	3558 - 5681	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	50908230830	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	6630 - 5751	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	50908224337	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	6631 - 42627	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	860498	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50908231709	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	6981 - 4929	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ANAEROIDE	1,20103E+11	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	V104703 - 19053	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50121182845	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6425 - 4607	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50908224017	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	3914 - 4625	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFE TIME	9312151769	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	1141 - 4653	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ANEROIDE	50908213847	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6400 - 4666	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50908213951	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA orto	8949 - 4681	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50908112644	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6432 - 4698	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50908185220	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6418 - 4764	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50908192135	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6433 - 4780	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50908215254	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6428 - 4809	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50908224535	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6422 - 4830	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	51018073458	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	6408 - 4945	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	50908225950	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	3557 - 5600	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	NO VISIBLE	1,11201E+11	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	V105063 - 18551	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50518151604	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	9671	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ANEROIDE	50518151263	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	11746	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTAN	50617112064	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	11747	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTAN	50518154623	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	13482	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ANAEROIDE	50617104073	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	14466	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	1,20521E+11	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	14960	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ANEROIDE	50705143934	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	16066	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	ANEROIDE	9409100380	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	43340	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	ANEROIDE	9403010602	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTAN	1,90715E+11	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	9309141920	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	2809 - 3142	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	9309101804	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	2949 - 3228	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	9312150312	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	2744 - 3120	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	9410080324	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	2787 - 3132	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	SPHYGMOMANOM	1614	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	6219 - 3066	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	9312160329	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	2711 - 3197	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTAN	1,20521E+11	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	4122 - 14976	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	9810094446	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	60105074216	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	12533 - 607	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	9311292331	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	276 - 3602	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	9810262803	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	3746 - 3608	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	SPHYGMOMANO	ANEROIDE	39972755	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	17706	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	SPHYGMOMANOM	786	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	14762 - 3688	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFETIME	9312151488	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	162 - 3701	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	SPHYGMOMANOM	60111080371	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	9301	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	60105104046	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	12869	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	1,30426E+11	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	18607 - 4640	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	111227090235 /	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	V104702 - 18774	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	9006061002	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	699 - 4069	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	1,11201E+11	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	V104705 - 18690	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTAN	1,20123E+11	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	15001	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ANEROIDE	642187	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	16241	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ANEROIDE	6434561	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	16235	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	SPHYGMOMANOM	641965	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	16231	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTAN	1,20521E+11	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	14958	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	NO VISIBLE	69816778	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	8957 - 1025	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	ALPK2	PORTATIL	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	11390	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTAN	1,20113E+11	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	14957	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	ANEROIDE	644173	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	30/07/	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTAN	60110100893	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	8609	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ANEROIDE	824243	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	SPHYGMOMANOM	642553	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	16340	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFETIME	50908200752	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	6594 - 5541	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTAN	1,20521E+11	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	14971	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	NO VISIBLE	635518	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	15995	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50908231148	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	3556 - 5470	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50908221133	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	8953 - 1046	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	60105133526	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	6909 - 763	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	1,10929E+11	CAPS GAITANA	URGENCIAS	V105048 - 18806	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50908184841	CAPS GAITANA	URGENCIAS	6592 - 5496	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTAN	50705143992	CAPS GAITANA	URGENCIAS	12152	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFE TIME	9309170439	CAPS GAITANA	URGENCIAS	547 - 4031	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	TYCOS	LIFE TIME	9312152017	CAPS GAITANA	URGENCIAS	15729 - 3911	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TYCOS	SPHYGMOMAMETI	NT	CAPS GAITANA	URGENCIAS	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ADULTO	950414	CENTRO DE SER	PORTALES TM - CONVENI	NO TIENE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ADULTO	1110619	CENTRO DE SER	PORTALES TM - CONVENI	NO TIENE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	BOKANG	ADULTO	416145	CENTRO DE SER	PORTALES TM - CONVENI	NO TIENE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	ADULTO	906289	CENTRO DE SER	PORTAL 80	NO TIENE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	50908190853	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	9357 - 37246	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTAN	1,20516E+11	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	14968	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SHOCK RESISTAN	5,20516E+11	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	14999	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALPK2	SPHYGMOMANOM	640119	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	16009	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-172	2969-E0007	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-172	2969-E0008	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-172	2969-E0009	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-172	2969-E0010	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-644	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-640	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	T-643	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	306	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	FARMACIA CENTRAL	V104461 - 11124	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-138 / T-	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	.089 - T-429	CENTRO DE SER	ALMACEN	15838 - 43048	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	DIGITAL	10014148	CENTRO DE SER	CENTRAL DE ESTERILIZA	NT	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	DIGITAL	10013874 / T- 33	CENTRO DE SER	CENTRAL DE ESTERILIZA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	DIGITAL	10013336 - T-19	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	20102	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	DIGITAL	10015034 / T-19	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA - VA	NT	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	T-510	CENTRO DE SER	LACTARIO	NO VISIBLE	ANUAL													SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	10015254 / 076 /	CENTRO DE SER	IMÁGENES DIAGNOSTICA	NT	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-123 / T-	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-134 / T-	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA encont	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-66 / T-3	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33554	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-132 / T-	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-62 / T-3	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NT	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	LWH	HTC-2	42370	CENTRO DE SER	LACTARIO	34345	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-65 / T-3	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NT	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	LWH	HTC-2	TH-SIMON9	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	67129	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-17 / T-6	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NT	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	10015166 / T-316	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NT	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-60 / T-1	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	NT	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-133 / T-	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-63 / T-3	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-70 / T-3	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-131 / T-	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-145 / T-	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN CIRUG	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-126	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	TH 242-001 - T-2	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-67 / T-3	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HTC-2	NO VISIBLE	068 / T-327	CENTRO DE SER	ALMACEN	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-100 - T-	CENTRO DE SER	ALMACEN	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	10014138 / T-313	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	10013924 / T-317	CENTRO DE SER	CENTRAL GASES MEDICIN	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIO TEM	DIGITAL	TH-1834	CENTRO DE SER	FARMACIA	T-218	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DIGITAL TERMOI	NO MVISIBLE	T-514 / 1001358	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	HTC-2	NO VISIBLE	1-0022 - T-449	CENTRO DE SER	LACTARIO	34351	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO APLICA	DIGITAL	.004 / T-220	CENTRO DE SER	FARMACIA	2,1E+13	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	LWH	HTC-2	78	CENTRO DE SER	FARMACIA	34342	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	63	CENTRO DE SER	FARMACIA	14422 / T-219	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	TAYLOR	DIGITAL	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	7832 - 5648	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	10015665 / T-326	CENTRO DE SER	SAM - GASES MEDICINALE	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	HTC-2	140818110 / T-34	CENTRO DE SER	CENTRAL DE ESTERILIZA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA218A	SM-14099 / T-32	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	85316	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-144 / T-	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIAT	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TE242-001 / 174	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA218A	SM-14100	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-68 / T-3	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	NO VISIBLE	T-146	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	NO VISIBLE	T-148	CENTRO DE SER	FARMACIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	NO VISIBLE	.065 / 10015555	CENTRO DE SER	FARMACIA CENTRAL	T-197	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA218A	SM-14097	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	T85309	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA218A	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN 2 PISO	T85310	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-141 / T-	CENTRO DE SER	FARMACIA	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-142 / T-	CENTRO DE SER	CENTRAL DE ESTERILIZA	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA218B	209 / T-262	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	V107895	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-129	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	T-370	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	T-371	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	T-372	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	USS PRADO VER	CONSULTA EXTERNA	T-365	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	T-369	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO VISIBLE	TH-1832 / T-378	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	33550	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-111 / T-	CAPS GAITANA	URGENCIAS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-150 / T-	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-124 / TS	CAPS GAITANA	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	TH-1833 / T-367	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	33551	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-121 / T-	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	10013686 / T-344	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	20101	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-10 / T-3	CAPS GAITANA	TOMA DE MUESTRAS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	TAYLOR	NO VISIBLE	T-309 - 68	CAPS GAITANA	BIOMEDICA	2689 - 4123	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-148 / T-	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110682 - T-622	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	NO VISIBLE	33552	CAPS GAITANA	ODONTOLOGÍA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-125 -	USS RINCÓN	ALMACEN	NT	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DIGITAL	DIGITAL	1-0017 T-142	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	34349	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-97 - T-4	USS RINCÓN	ALMACEN	NT	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-130 - T-	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	NT	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-127 / T-	USS RINCÓN	ODONTOLOGIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	NO VISIBLE	T-149	USS RINCÓN	TOMA DE MUESTRAS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110654 - T-554	USS PRADO VER	ODONTOLOGIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110673 - T-557	USS PRADO VER	ODONTOLOGIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110609 - T-57	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA - VA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110617 - T-567	USS PRADO VERA	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110608 - T-569	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110660 - T-573	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110624 - T-559	USS RINCÓN	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110610 - T-570	USS RINCÓN	ODONTOLOGIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110675 - T-558	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA C- 1	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110623 - T-568	CAPS GAITANA	URGENCIAS - CARRO DE	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110658 - T-556	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA - EN	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110613 - T-564	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA - C.	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110620 - T-561	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA - VA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110616 - T-563	CAPS GAITANA	TOMA DE MUESTRAS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110619 - T-562	CAPS GAITANA	FARMACIA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110611 - T-569	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA - VA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110681 - T-600	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110691 - T-599	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTOS	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110694 - T-598	CENTRO DE SER	VACUNACION	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110686 - T-602	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA318	MKTH2290	USS SUBA	FARMACIA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KNS	SN094	T-642	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA - AL	NO REGISTRA	ANUAL						##							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	20110679 /T-597	USS SUBA	ODONTOLOGIA - ALMACE	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	20110618 /T-572	USS SUBA	FARMACIA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	20110695 /T-574	USS SUBA	FARMACIA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KNS	SN094	T-641	USS SUBA	TERAPIA FISICA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA318	MKTH2291	USS SUBA	VACUNACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	TH-SSN-71 /T-33	USS SUBA	IMAGENES DIAGNOSTICA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	20110660 /T-573	USS SUBA	TOMA DE MUESTRAS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	20110696 /T-595	USS SUBA	ODONTOLOGIA - ALMACE	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	20110684 /T-603	USS SUBA	ODONTOLOGIA - ALMACE	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	20110685 /T-601	USS SUBA	ODONTOLOGÌA - ESTERIL	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTATRAK	13309	20110698 /T-596	USS SUBA	GASES MEDICINALES	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-148	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 305	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TERMOHIGRÓMETRO	BIOTEMP	DIGITAL	TH-1833 / T-367	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 310	33551	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGRÓMETRO	DELTALRAK	13309	20110691 - T-59	USS SUBA	SALA AMIGA DE LA FAMIL	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	ALLA FRANCE	91000-009/A	NR	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTOS	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / IMCARE	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	DIGITAL	NO VISIBLE	10013172 - T-27	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACION GINEC	67	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	DIGITAL	NO VISIBLE	10013308 - T-27	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	DIGITAL	NO VISIBLE	10013194 - T-27	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	T-434	USS RINCÓN	VACUNACIÓN	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	DIGITAL	NO VISIBLE	10013578	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	T-342	CENTRO DE SER	ALMACEN	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	FARMACIA	11386 / T-221	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	DIGITAL	10013389 / T-31	CENTRO DE SER	SALAS DE PARTOS	NT	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	C80	CENTRO DE SER	LACTARIO	T07679	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	C82/TE242011	CENTRO DE SER	LACTARIO	34352	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	SB 0O35 / T-320	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	NO VISIBLE	T-150	CENTRO DE SER	ALMACEN	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	88	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	15367	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMÓMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	10013518- T-277	CENTRO DE SER	ALMACEN	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	DIGITAL	NO VISIBLE	T-312 - 10013211	CAPS GAITANA	FARMACIA	2	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	10013179 / T-31	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	BERRCOM	JXB-178	M24200564046	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	NO TIENE	FI01	TI-SU-001	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	BERRCOM	JXB-178	M24200564020	CAPS GAITANA	CONSULTA EXTERNA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	BSX 906	9,062E+12	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	BERRCOM	JXB-178	M24200565492	CENTRO DE SER	SEGURIDAD PRIVADA	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	BERRCOM	JXB-178	M24200564041	CENTRO DE SER	SEGURIDAD PRIVADA	NT	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	NO VISIBLE	NO VISIBLE	M24200564014	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	NO TIENE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	NINGBO SHANG	FI01	SRN-IR-002	CENTRO DE SER	LABORATORIO CLÍNICO	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	NO REGISTRA	FI01	TERIN 061	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 307	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	NO REGISTRA	FI01	TERIN 052	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 308	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	NO REGISTRA	FI01	TERIN 060	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 305	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	AR00552/TINF12	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	AR00547/TINF11	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMÓMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	AR00543/TINF01	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	AR00532/TINF09	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	AR00530/TINF14	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	AR00556/TINF05	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	AR00536/TINF04	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	AR00528/TINF15	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	AR00550/TINF08	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	AR00537/TINF13	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	AR00549/TINF10	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	THERMOFINDER	HFS-900	AR00529/TINF07	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	TUOGAO MEDIC/	TG8818N	TERIN 094	USS SUBA	TERAPIA FISICA	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMÓMETRO INFRAROJO	TUOGAO MEDIC/	TG8818N	TERIN 095	USS SUBA	VACUNACIÓN	NO REGISTRA	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TOMOGRAFO	TOSHIBA	AQUILION T5X-101	HCA0823126	CENTRO DE SER	IMÁGENES DIAGNOSTICA	G03334 - 15961 - 1	CUATRIMESTRAL		X				X				X			SUBRED NORTE / TOP MED	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TONÓMETRO	HAAG STREIT	H03	900.4.2.107774	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	M-2907	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TONÓMETRO / TONOMETRO DE A	AG SILUX	NO REGISTRA	4,30225E+11	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 310	91468	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORNIQUETE	ULRICH MEDICA	VT1380-HP	H12001045	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	5030- 3030	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TORNIQUETE	RIESTER	KOMPRIMETER	110307401	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	13844 - 5050	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORRE DE ENDOSCOPIA	OLYMPUS	NO VISIBLE	FUENTE DE LUZ	CENTRO DE SER	GASTROENTEROLOGÍA	FUENTE DE LUZ:	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TORRE DE LAPAROSCOPIA	KARL STORZ	POWER LED 175	FUENTE DE LUZ	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	19788 - 5167	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT	313717	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87973	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT	313698	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87972	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT	313716	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87974	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT	313696	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87971	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT	313697	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87975	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ULTRASONIDO	HTM	SONIC COMPACT	313693	USS SUBA	TERAPIA FISICA	87976	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / INTERFISICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD DE REFRACCION	LH GLOBAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	USS SUBA	CONSULTA EXTERNA 310	91460	SEMESTRAL			X						X				SUBRED NORTE / SMN SOLUCIONES INTEGRALES	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENT	AD NOVA	2-778	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	91536	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENT	AD NOVA	2-780	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	91539	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENT	AD NOVA	2-779	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	91540	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENT	AD NOVA	2-775	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	91537	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENT	AD NOVA	2-782	USS SUBA	ODONTOLOGÍA	91538	SEMESTRAL	X						X						SUBRED NORTE / LA MUELA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENT	ELECTRONICA	2-283	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	85325	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENT	ELECTRONICA	2-284	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	85324	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENT	ELECTRONICA	2-285	USS RINCÓN	ODONTOLOGÍA	85323	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	LEXUS	LE4S PLUS	NO VISIBLE	CAPS GAITANA	ODONTOLOGÍA	13618 - 4397	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENT	ELECTRONICA	2-289	CAPS GAITANA	ODONTOLOGÍA	85322	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENT	ELECTRONICA	2-288	CAPS GAITANA	ODONTOLOGÍA	85321	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENT	ELECTRONICA	2-282	CAPS GAITANA	ODONTOLOGÍA	85320	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	LEXUS	LE4S PLUS	NO VISIBLE	USS PRADO VERA	ODONTOLOGÍA	13647 - 4356	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENT	ELECTRONICA	2-290	USS PRADO VERA	ODONTOLOGÍA	85326	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD ODONTOLÓGICA	AMERICAN DENT	ELECTRONICA	2-291	USS PRADO VERA	ODONTOLOGÍA	85327	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD OFTALMOLÓGICA	FRASTEMA	SIMPLEX2	561	CENTRO DE SER	CONSULTA EXTERNA	G00581 / 041418	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	SAVINA 300	ASLA-0269	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	66940	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	MINDRAY	SV300	GB-05019822	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	82090	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200744381081A1	CENTRO DE SER	URGENCIAS PEDIATRIA	82291	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	VIASYS	AVEA	AFV01681	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	4194 - 42950	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT TS	200850581083A1	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO TIENE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT TS	200850711083A1	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	NO TIENE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200744511081A1	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82148 - 89076	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200742261081A1	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82117 - 89069	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200744691081A1	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82157 - 89070	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200744621081A1	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82153	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200744661081A1	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	82152	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200744711081A1	CENTRO DE SER	URGENCIAS ADULTO	82158	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200744371081A1	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	82145	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	ACUTRONIC	FABIAN +Ncpap CC	AN-02036	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	20217 / 89138	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0116	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	80463	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0078	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	84620	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0118	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	80461	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0096	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	80466	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	DRAGER	EVITA V300	ASML-0117	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	80470	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	VIASYS	AVEA	AHV01590	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	9218 - 5185	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT TS	200850421083A1	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	NO TIENE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT TS	200850751083A1	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	90664	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200744581081A1	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	82151 - 90713	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200744651081A1	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	82155	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200744831081A1	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	90714	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200742161081A1	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	82107 - 90715	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200744451081A1	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	82146 - 90712	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200744761081A1	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	90716	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	TECME	NEUMOVENT ADV	200744791081A1	CENTRO DE SER	HOSPITALIZACIÓN PEDIA	82292	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR	VIASYS	AVEA	AHV01597	CENTRO DE SER	BIOMEDICA	9219 - 34308 - 343	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR ALTA FRECUENCIA	ACUTRONIC	FABIAN HFOi ALTA	AI-00497	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	32409	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR ALTA FRECUENCIA	SLE	6000	6020461104	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	NO VISIBLE	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR ALTA FRECUENCIA	DRAGER	BABY LOG VN800	NO VISIBLE	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	91553	ANUAL												X	SUBRED NORTE / DRAGER	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	MAGNAMED	OXYMAG	4459	CENTRO DE SER	UCI NEONATAL	33574	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	MAGNAMED	OXYMAG	4460	CENTRO DE SER	UCI ADULTOS	90668	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VIDEO LARINGOSCOPIO	MEDCAPTAIN	VS-10	9,11401E+13	CENTRO DE SER	SALAS DE CIRUGIA	84957	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 319 - 6311 ESP	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	INSTRAMED	ISIS	052018IS6585	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 319 - 6311 ESP	41768	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL - GENTEC	SENCILLO	F242-0053	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 319 - 6311 ESP	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	BOKANG	BK3004	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 319 - 6311 ESP	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30J	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 319 - 6311 ESP	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 8	EW-83043320	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 319 - 6311 ESP	41770	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	GENTEC	CGA 540	1624974	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 319 - 6311 ESP	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 319 - 6311 ESP	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	HS-20A	1121094	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 319 - 6311 ESP	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ABN	ADULTO	768973	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 319 - 6311 ESP	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	HS-20C	1154907	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 319 - 6311 ESP	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-507	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	PULMO-MED	PHLEGM SUCTION 7EA	260	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BACKUP	80039	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	97210	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	16508	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+ 731	(21)AY20F0163 19	SIMON BOLIVAR - APH	EQUIPO EN BIOMEDICA	82324	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	)21260115002N00	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BACKUP	84196	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	J MEDICAL SYSTE	CU-HD1	M2Q04A002	SIMON BOLIVAR - APH	BACKUP	16553	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	L12045	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	88560	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	J12180	SIMON BOLIVAR - APH	EQUIPO BACKUP	88317	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2120433010	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 099 - 6886	88667	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E91068661i21	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 099 - 6886	88665	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347392	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 099 - 6886	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 099 - 6886	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 099 - 6886	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325061	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 099 - 6886	88664	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624946	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 099 - 6886	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300921	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 099 - 6886	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-498	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 099 - 6886	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 099 - 6886	88668	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149870	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 099 - 6886	88666	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20A	EMV01	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 099 - 6886	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	942	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 099 - 6886	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267016	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	88281	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149856	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	88283	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	456862100147	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	88286	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325050	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	88287	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	88288	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300913	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347625	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1625252	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	210400942	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	J12178	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	88289	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	MP-60	9142012105978	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	88291	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-490	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	MP-60	9142012105995	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	88292	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS - OT10 - HS-OP10	359109	MON BOLIVAR - AP	JQV 100 - 6841 ESP	88293	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5333-48	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 100 - 6841 ESP	88294	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS UP	2120433039	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 101 - 6884	88481	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E910737532121	BIOMEDICA	JQV 101 - 6884	88479	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347341	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 101 - 6884	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALP K2	807	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 101 - 6884	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	807	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 101 - 6884	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325096	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 101 - 6884	88480	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1625227	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 101 - 6884	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210301008	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 101 - 6884	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-495	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 101 - 6884	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 101 - 6884	88668	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149837	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 101 - 6884	88478	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	620	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 101 - 6884	EMV07	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 101 - 6884	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267006	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 102 - 6885	88472	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E9106866212121	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 102 - 6885	88470	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347414	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 102 - 6885	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 102 - 6885	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 102 - 6885	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325009	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 102 - 6885	88471	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1625222	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 102 - 6885	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300557	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 102 - 6885	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 102 - 6885	88467	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149834	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 102 - 6885	88465	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 102 - 6885	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	643	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 102 - 6885	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267047	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	88267	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149869	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	88276	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	88271	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300914	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	147271	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1625247	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	210400308	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	EMV15	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	K12017	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	88274	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	MEK	MTV1000	MTV1KRA1D0081	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	41783	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	MP-60	9142012106003	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	88272	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	MP-60	9142012105948	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	88273	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS - OT10 - HS-OP10	359129	MON BOLIVAR - AP	JQV 103 - 6840 ESP	88277	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5333-48	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 103 - 6840 ESP	88278	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2120433036	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	88295	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149872	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	88297	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	456862100075	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	88301	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 8	EW-83043307	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	16574	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	88303	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300120	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347404	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624925	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	210400550	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	EMV19	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	K12012	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	88304	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	MEK	MTV1000	MTV1KRA1D0089	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	16557	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	MP-60	9142012105804	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	88305	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	MP-60	9142012106068	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	88306	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS - OT10 - HS-OP10	359119	MON BOLIVAR - AP	JQV 104 - 6839 ESP	88307	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5333-48	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 104 - 6839 ESP	88308	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267012	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 105 - 6890	89000	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E9107369212 1	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 105 - 6890	89004	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347270	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 105 - 6890	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 105 - 6890	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 105 - 6890	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325031	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 105 - 6890	89006	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624935	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 105 - 6890	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300645	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 105 - 6890	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-491	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 105 - 6890	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 105 - 6890	89002	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149843	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 105 - 6890	89005	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	604	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 105 - 6890	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 105 - 6890	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-03064009	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	V001392 / 82596	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2120433035	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	88309	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	MEK	MTV1000	MTV1KQA1L0154	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	16528	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149878	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	88311	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	88316	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210301090	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347517	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624952	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	210400636	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	20	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	EMV04	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	MP-60	9142012105993	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	88318	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	MP-60	9142012105932	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	88319	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-3	0250-M18200950	SIMON BOLIVAR - APH	BIOMEDICA	16526	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS - OT10 - HS-OP10	359101	MON BOLIVAR - AP	JQV 106 - 6842	88320	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5333-48	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	88321	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	INSTRAMED	CARDIOMAX 8	052018CM11055	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 106 - 6842	41758	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SCHILLER	FRED EASY	58992053414	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 107 - 6887	33411	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	360101-M18910620078	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 107 - 6887	NO VISIBLE	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267004	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 107 - 6887	89018	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347400	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 107 - 6887	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 107 - 6887	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 107 - 6887	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325072	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 107 - 6887	89022	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624953	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 107 - 6887	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300100	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 107 - 6887	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 107 - 6887	89020	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149830	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 107 - 6887	89017	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-500	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 107 - 6887	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 107 - 6887	EMV17	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 107 - 6887	618	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267024	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 108 - 6888	88680	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E91071960I21	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 108 - 6888	88677	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347407	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 108 - 6888	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	MINDRAY	PM60	Cr-09125800	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 108 - 6888	V105837	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 108 - 6888	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 108 - 6888	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325037	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 108 - 6888	88676	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624942	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 108 - 6888	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300308	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 108 - 6888	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-499	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 108 - 6888	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 108 - 6888	88679	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149814	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 108 - 6888	88678	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	633	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 108 - 6888	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	EMV23	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 108 - 6888	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SCHILLER	FRED EASY	58994062164	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BIOMEDICA	33627	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267028	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 109 - 6889	88663	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347601	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 109 - 6889	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 109 - 6889	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 109 - 6889	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325045	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 109 - 6889	88659	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624932	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 109 - 6889	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300825	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 109 - 6889	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-496	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 109 - 6889	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 109 - 6889	88662	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149822	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 109 - 6889	88661	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 109 - 6889	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 109 - 6889	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267035	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 110 - 6891	88685	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E910736951	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BIOMEDICA	88683	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347403	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 110 - 6891	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 110 - 6891	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 110 - 6891	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325063	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 110 - 6891	88682	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1625225	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 110 - 6891	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300131	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 110 - 6891	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-501	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 110 - 6891	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 110 - 6891	88686	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149850	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 110 - 6891	88684	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 110 - 6891	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	EMV13	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 110 - 6891	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267010	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 111 - 6893	89010	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347393	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 111 - 6893	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 111 - 6893	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 111 - 6893	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624946	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 111 - 6893	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300983	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 111 - 6893	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 111 - 6893	89012	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149853	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 111 - 6893	89009	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-502	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 111 - 6893	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 111 - 6893	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 111 - 6893	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267032	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 112 - 6894	88482	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E910686641	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 112 - 6894	88489	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347420	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 112 - 6894	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 112 - 6894	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 112 - 6894	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1625226	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 112 - 6894	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300067	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 112 - 6894	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 112 - 6894	88486	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149815	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 112 - 6894	88487	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-503	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 112 - 6894	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 112 - 6894	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 112 - 6894	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0148	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 112 - 6894	84202	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267054	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 113 - 6895	88497	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E910736941 21	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BIOMEDICA	88498	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347274	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 113 - 6895	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 113 - 6895	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 113 - 6895	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325025	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 113 - 6895	88494	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1625256	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 113 - 6895	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300803	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 113 - 6895	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 113 - 6895	88493	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149820	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 113 - 6895	88495	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-497	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 113 - 6895	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALP K2	500-V	568825	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 113 - 6895	EMV25	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	627	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 113 - 6895	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267013	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 114 - 6896	88673	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347386	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 114 - 6896	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E91068659I21	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 114 - 6896	88671	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 114 - 6896	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 114 - 6896	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325035	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 114 - 6896	88670	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624951	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 114 - 6896	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300982	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 114 - 6896	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 114 - 6896	88674	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-505	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 114 - 6896	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149875	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 114 - 6896	88672	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 114 - 6896	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	616	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 114 - 6896	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267014	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 115 - 6908	88691	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E9107369912 1	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BIOMEDICA	88688	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SCHILLER	FRED EASY	58994062177	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 115 - 6908	91846	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347637	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 115 - 6908	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 115 - 6908	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 115 - 6908	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325008	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 115 - 6908	88690	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	JQV 111 - 6893	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 115 - 6908	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	1625245	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 115 - 6908	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 115 - 6908	88692	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149818	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 115 - 6908	88689	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	1181995	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 115 - 6908	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-494	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 115 - 6908	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 115 - 6908	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267046	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 116 - 6906	89026	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E91061213I21	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 116 - 6906	89024	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347398	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 116 - 6906	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 116 - 6906	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 116 - 6906	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325076	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 116 - 6906	89030	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1625223	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 116 - 6906	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300951	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 116 - 6906	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-493	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 116 - 6906	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 116 - 6906	89028	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149832	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 116 - 6906	89025	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	1182000	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 116 - 6906	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 116 - 6906	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267031	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 117 - 6907	89034	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 8	EW-83043289	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 117 - 6907	16560	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347406	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 117 - 6907	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 117 - 6907	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 117 - 6907	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1625219	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 117 - 6907	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 117 - 6907	89036	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300907	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 117 - 6907	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149831	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 117 - 6907	89033	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 117 - 6907	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-504	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 117 - 6907	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 117 - 6907	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2129267023	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	88559	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	88557	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1900090-41	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1347394	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300656	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	210400234	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	156473	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	88561	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS - OT10 - HS-OP10	NO VISIBLE	MON BOLIVAR - AI	JQV 151 - 6948	88567	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5333-48	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	88566	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	ZOLL	EMV+ 731	(21)AY20F016368	BIOMEDICA	BIOMEDICA	82326	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	456862200029	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	88565	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS6010	8022602100001	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	88562	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS6010	9142012109114	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	88564	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-3	0250-M182009506	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 151 - 6948	16552	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	88197	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	88201	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	AA-0002	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1340666	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1625255	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	88198	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	88196	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325078	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	88211	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	CLOCK HUMIDITY	NO VISIBLE	T-202	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149847	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	88199	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS - OT10 - HS-OP10	359108	BOLIVAR - SECUN	JQV 174 - 6847	88195	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5333-48	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	NO VISIBLE	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	456862100143	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	88212	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	MAGNAMED	OXYMAG	2901	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	33326	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	FOLEE	H003-C	NO VISIBLE	SECUNDARIOS	JQV 175 - 6848	42377	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SECUNDARIOS	JQV 175 - 6848	88227	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SECUNDARIOS	JQV 175 - 6848	88236	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	AA-0005	SECUNDARIOS	JQV 175 - 6848	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1341215	SECUNDARIOS	JQV 175 - 6848	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624940	SECUNDARIOS	JQV 175 - 6848	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	SECUNDARIOS	JQV 175 - 6848	88234	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	NO VISIBLE	SECUNDARIOS	JQV 175 - 6848	88229	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SECUNDARIOS	JQV 175 - 6848	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SECUNDARIOS	JQV 175 - 6848	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325001	SECUNDARIOS	JQV 175 - 6848	88209	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	456862100152	SECUNDARIOS	JQV 175 - 6848	88210	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	88226	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	88238	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	AA-0001	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1340668	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624933	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	88244	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	88246	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	IDOTTMED	IL7	200325100	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	88248	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149826	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	88239	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS - OT10 - HS-OP10	359117	BOLIVAR - SECUN	JQV 176 - 6849	88245	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	K12002	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	88240	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	MEK	MTV1000	MTV1KQA1F0098	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	41784	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	456862100145	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	88237	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	SINOMEDICAL	SN-1800V	496210425A01027	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	88242	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	SINOMEDICAL	SN-1800V	496210425A01039	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 176 - 6849	88241	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	AA-0004	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1341191	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1625220	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	88202	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149855	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	88224	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS - OT10 - HS-OP10	359133	BOLIVAR - SECUN	JQV 177 - 6850	88203	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5333-48	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	88228	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	J12198	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	88225	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	456862100148	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	88232	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	SINOMEDICAL	SN-1800V	496210425A01017	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	88218	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	SINOMEDICAL	SN-1800V	496210425A01037	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	88217	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	T-163	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	89349	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162678	SIMON BOLIVAR - APH	BIOMEDICA	89347	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	456862200009	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	89345	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22207550029	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	89344	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	UMEC10	KN-83021849	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	33546	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	1624947	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	GENTEC	197HX12L	20080125-415	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALP K2	500-V	620103	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	ALP K2	500-V	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	A22048	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	89346	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012109688	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	89342	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-492	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012110002	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 224 - 6969	89343	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	89369	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162738	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	89363	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	456862200006	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	89361	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M2220754988	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	89360	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1361753	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	PDHS20C090	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	EMV21	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	A22044	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	89362	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012109635	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	89355	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012109691	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	89356	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	CLOCK HUMIDITY	NO VISIBLE	T-386	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	2050	63120	MON BOLIVAR - AI	JQV 225 - 6972	89365	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5333-48	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 225 - 6972	89366	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2220005054	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	89337	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162695	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	89326	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	456862200017	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	89328	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22207550019	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	89329	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1361771	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	PDHS20C090	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	EMV20	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	336571	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	A22056	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	89327	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012109482	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BIOMEDICA	89330	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	9142012109661	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	89331	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-489	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	RIESTER	2050	63120	MON BOLIVAR - AP	JQV 226 - 6979	89352	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5333-48	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	JQV 226 - 6979	89367	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2220005042	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 227 - 7027	89593	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 227 - 7027	1625219	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1360127	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 227 - 7027	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 227 - 7027	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	BONKAG	BK1016	211759	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 227 - 7027	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TAIYU	TY-A01	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 227 - 7027	EMV28	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 227 - 7027	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 227 - 7027	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22414150052	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 227 - 7027	89598	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	22E91118854F22	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 227 - 7027	89600	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162897	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 227 - 7027	89601	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 227 - 7027	89594	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2220005051	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 245 - 7028	89610	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	41121020023 / 041	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 245 - 7028	89604	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1361893	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 245 - 7028	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624587	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 245 - 7028	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	BONKAG	BK1016	211451	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 245 - 7028	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TAIYU	TY-A01	TP8320431	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 245 - 7028	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 245 - 7028	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 245 - 7028	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22414140040	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 245 - 7028	89607	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	22E9111704F22	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 245 - 7028	89608	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162893	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 245 - 7028	89609	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 245 - 7028	89603	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 246 -7029	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 246 -7029	1624713	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1361962	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 246 -7029	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 246 -7029	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	BONKAG	BK1016	211714	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 246 -7029	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TAIYU	TY-A01	TP8320439	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 246 -7029	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 246 -7029	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 246 -7029	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22414150097	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 246 -7029	89617	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	22E91118852F22	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 246 -7029	89618	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162887	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 246 -7029	89619	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 246 -7029	89613	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2220005038	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	89625	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	GENTEC	284MA15LY	41121020023	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1361978	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624976	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	BONKAG	BK1016	211776	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TAIYU	TY-A01	TP8320447	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22414140026	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	89627	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	22E91118473F22	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	89626	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162895	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	89628	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	89623	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2135863007	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 248 - 6978	89429	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210800233	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 248 - 6978	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1361803	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 248 - 6978	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624518	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 248 - 6978	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TAIYU	TY-A01	TP 8320069	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 248 - 6978	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	24801	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 248 - 6978	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 248 - 6978	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 248 - 6978	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22207540125	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 248 - 6978	89427	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E91135932E22	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 248 - 6978	89428	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-412	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 248 - 6978	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162712	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 248 - 6978	89426	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 248 - 6978	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2220005037	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 249 - 7031	89542	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210800039	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 249 - 7031	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1361922	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 249 - 7031	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624651	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 249 - 7031	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	BONKAG	BK1016	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 249 - 7031	EMV26	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 249 - 7031	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 249 - 7031	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 249 - 7031	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22207540039	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 249 - 7031	89539	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	22E91135929E22	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BIOMEDICA	89540	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162826	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 249 - 7031	89538	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-506	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 249 - 7031	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 249 - 7031	89534	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 256 - 6967	89264	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E91113599B22	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 256 - 6967	89258	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1341189	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 256 - 6967	89261	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 256 - 6967	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 256 - 6967	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	M8	360001-M21B14600140	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 256 - 6967	89257	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624384	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 256 - 6967	89263	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20201200312	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 256 - 6967	89260	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 256 - 6967	89265	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	156520	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 256 - 6967	89259	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 256 - 6967	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	BONKAG	BK1016	836500	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 256 - 6967	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	CLOCK HUMIDITY	NO VISIBLE	T-377	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 256 - 6967	,	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 257 - 6966	89276	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E91113601B22	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 257 - 6966	89270	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1341207	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 257 - 6966	89273	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 257 - 6966	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 257 - 6966	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	M8	360001-M21B14600111	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 257 - 6966	89269	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210300187	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 257 - 6966	89272	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624373	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 257 - 6966	89274	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 257 - 6966	89277	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	149839	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 257 - 6966	89271	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 257 - 6966	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20C	836548	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 257 - 6966	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO TIENE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 313 - 7097	89451	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210800076	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 313 - 7097	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1361158	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 313 - 7097	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624872	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 313 - 7097	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	BONKAG	BK1016	TP 8320424	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 313 - 7097	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TAIYU	TY-A01	210932	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 313 - 7097	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 313 - 7097	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 313 - 7097	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22207540002	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 313 - 7097	89448	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	22E91113602B22	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 313 - 7097	89449	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162828	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 313 - 7097	89450	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 313 - 7097	89447	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO TIENE	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 314 - 7005	89470	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210800102	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 314 - 7005	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1361112	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 314 - 7005	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624714	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 314 - 7005	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	BONKAG	BK1016	211790	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 314 - 7005	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TAIYU	TY-A01	TP8320432	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 314 - 7005	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 314 - 7005	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 314 - 7005	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22207540034	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 314 - 7005	89469	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	22E91113616B22	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 314 - 7005	89467	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162765	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 314 - 7005	89468	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	KTJ	A318	T-139	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 314 - 7005	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 314 - 7005	89463	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO TIENE	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 315 - 7003	89471	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210800224	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 315 - 7003	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1360047	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 315 - 7003	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624716	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 315 - 7003	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	BONKAG	BK1016	TP 8320424	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 315 - 7003	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	211306	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 315 - 7003	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 315 - 7003	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 315 - 7003	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22207540127	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 315 - 7003	89478	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	22E91113611B22	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 315 - 7003	89476	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162824	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 315 - 7003	89477	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	KTJ	A318	T-142	CHAPINERO - SECUNDARIOS	JQV 317 - 7095	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 315 - 7003	89479	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO TIENE	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 316 - 7004	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210800119	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 316 - 7004	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1360134	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 316 - 7004	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624711	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 316 - 7004	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	BONKAG	BK1016	TP 8320420	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 316 - 7004	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	210808	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 316 - 7004	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 316 - 7004	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 316 - 7004	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22207540145	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 316 - 7004	89458	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	22E91113614B22	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 316 - 7004	89457	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162820	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 316 - 7004	89456	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	KTJ	A318	T-138	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 316 - 7004	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - SECUNDARIOS	JQV 316 - 7004	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO TIENE	CHAPINERO - SECUNDARIOS	JQV 317 - 7095	89488	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210800220	CHAPINERO - SECUNDARIOS	JQV 317 - 7095	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1361778	CHAPINERO - SECUNDARIOS	JQV 317 - 7095	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624705	CHAPINERO - SECUNDARIOS	JQV 317 - 7095	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	BONKAG	BK1016	210994	CHAPINERO - SECUNDARIOS	JQV 317 - 7095	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TAIYU	TY-A01	31701	CHAPINERO - SECUNDARIOS	JQV 317 - 7095	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	NO VISIBLE	CHAPINERO - SECUNDARIOS	JQV 317 - 7095	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	ALPK2	807	NO VISIBLE	CHAPINERO - SECUNDARIOS	JQV 317 - 7095	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22207540089	CHAPINERO - SECUNDARIOS	JQV 317 - 7095	89487	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	22E91133971B22	CHAPINERO - SECUNDARIOS	JQV 317 - 7095	89486	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162767	CHAPINERO - SECUNDARIOS	JQV 317 - 7095	89485	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CHAPINERO - SECUNDARIOS	JQV 317 - 7095	89480	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO TIENE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 319 - 7096	89494	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	20210800019	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 319 - 7096	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1361097	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 319 - 7096	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	1624706	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 319 - 7096	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	BONKAG	BK1016	TP 8320428	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 319 - 7096	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	210999	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 319 - 7096	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 319 - 7096	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 319 - 7096	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22207540074	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 319 - 7096	89497	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	22E91133974B22	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 319 - 7096	89500	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	162760	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 319 - 7096	89499	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 319 - 7096	89493	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	DELTATRAK	NO VISIBLE	20110621	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 319 - 7096	T-553	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS UP	2229194036	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	91712	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	170246	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	91706	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	457602200029	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	91707	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22609560074	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	91708	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	91715	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	1624925	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1361749	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TAIYU	TY-A01	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	PRESTIGE	HS-20A	76202	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	D22072	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	91709	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	6102204001629	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	91702	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	6102204001594	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	91703	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS - OT10 - HS-OP10	2201151	MON BOLIVAR - AP	LIS 762 - 7081	91753	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5333-48	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	91713	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	KEX GERMANY	SH - 109	T-384	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 762 - 7081	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS UP	2229194042	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	91727	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	170242	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	91733	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	457602200012	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	91735	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22609560044	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	91734	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	91737	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1362126	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TAIYU	TY-A01	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	76401	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	PRESTIGE	HS-20A	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	76402	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	E22035	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	91736	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	6102204001617	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	91728	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	6102204001476	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	91729	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	KEX GERMANY	SH-109	T-509	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS - OT10 - HS-OP10	2201081	MON BOLIVAR - AP	LIS 764 - 7098	91755	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5333-48	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 764 - 7098	91739	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS UI	2229194035	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	91714	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	170079	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	91725	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	457602200035	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	91718	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22609560045	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	91717	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	91715	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	1624687	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	1361960	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	TAIYU	TY-A01	77501	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	HONSUN	HS-20A	77502	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	D22107	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	91716	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	6102204001430	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	91722	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	610220400161	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	91721	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS - OT10 - HS-OP10	2201237	MON BOLIVAR - AP	LIS 775 - 7082	91756	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5333-48	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	91726	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	KEX GERMANY	SH - 109	T-513	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
PULSIOXÍMETRO	MINDRAY	PM60	CR48157613	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 775 - 7082	25747 simon	ANUAL								X					SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	SPENCER	CR00007 CROSS U	2229194003	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	91748	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	170141	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	91746	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DESFIBRILADOR	MEDIANA	D500	457602200040	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	91743	ANUAL							X						SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	EDAN	X12	261594-M22609560078	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	91744	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	91741	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSY-003	1624703	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	ACARE	FA-AB-06	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	ACARE	VSW SERIES	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	STARMED	LATEX	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	GMD	TY-A01	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	STARMED	MULTIFUNCIONAL	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
VENTILADOR DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	D22099	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	91742	SEMESTRAL					X						X		SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	6102204001577	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	91749	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	SYS-6010	6102204001336	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	91750	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
EQUIPO DE ÓRGANOS	STRONG MEDICAL	HS - OT10 - HS-OP10	2201058	MON BOLIVAR - AP	LIS 776 - 7099	91754	SEMESTRAL		X						X					SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5333-48	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	91752	ANUAL									X				SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	NO VISIBLE	HTC-1	T-512	SIMON BOLIVAR - APH	LIS 776 - 7099	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / ALFA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 255 - 6270 ESP	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	INSTRAMED	ISIS	052018IS6575	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 255 - 6270 ESP	16576	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL - GENTEC	SENCILLO	F242-0072	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 255 - 6270 ESP	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0252	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 255 - 6270 ESP	82215	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	GENTEC	CGA 540	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 255 - 6270 ESP	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	GENTEC	197HX12L	180300107	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 255 - 6270 ESP	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 255 - 6270 ESP	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	97206	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 255 - 6270 ESP	16575	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	HS-20C	1155563	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 255 - 6270 ESP	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	HS-20A	1086165	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 255 - 6270 ESP	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	OLN 256 - 6269 ESP	16563	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL - GENTEC	SENCILLO	F242-0066	SIMON BOLIVAR - APH	OLN 256 - 6269 ESP	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0097	SIMON BOLIVAR - APH	OLN 256 - 6269 ESP	84203	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	GENTEC	CGA 540	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	OLN 256 - 6269 ESP	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	GENTEC	197HX12L	180300108	SIMON BOLIVAR - APH	OLN 256 - 6269 ESP	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	SIMON BOLIVAR - APH	OLN 256 - 6269 ESP	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	ZONCARE	PM7000D	H021260115002 N0405	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 258 - 6275 ESP	84200	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CAMILLA	NACIONAL	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 258 - 6275 ESP	16505	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	INSTRAMED	ISIS	052018IS6584	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 258 - 6275 ESP	16502	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FLUJÓMETRO DE OXÍGENO	VICTOR MEDICAL - GENTEC	SENCILLO	F242-0064	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 258 - 6275 ESP	NO VISIBLE	ANUAL					X								SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
FONENDOSCOPIO	LORD	HS-30H	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 258 - 6275 ESP	NO VISIBLE	ANUAL	X												SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
REGULADOR DE OXIGENO	AIR IMETAN	CGA 540	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 258 - 6275 ESP	NO VISIBLE	ANUAL				X									SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SILLA DE RUEDAS	NO VISIBLE	NO VISIBLE	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 258 - 6275 ESP	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	97209	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 258 - 6275 ESP	16504	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TENSIÓMETRO	LORD	HS-20C	1155585	ENGATIVA CALLE 80 - APH	OLN 258 - 6275 ESP	NO VISIBLE	ANUAL			X										SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BEYOND	SUNFUSION SEMI-2	21120080304	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	85235-1	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
BOMBA DE INFUSION	BEYOND	SUNFUSION SEMI-2	21120040251	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 177 - 6850	85235-2	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BEYOND	SUNFUSION SEMI-2	21120080480	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	SECUNDARIOS	85240-1	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BEYOND	SUNFUSION SEMI-2	21120080295	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	SECUNDARIOS	85240-2	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BEYOND	SUNFUSION SEMI-2	21120080149	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	SECUNDARIOS	85225-1	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BEYOND	SUNFUSION SEMI-2	21120046254	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	SECUNDARIOS	85225-2	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BEYOND	SUNFUSION SEMI-2	21120080499	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	85239-1	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BEYOND	SUNFUSION SEMI-2	21120040341	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	JQV 174 - 6847	85239-2	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
BOMBA DE INFUSION	BEYOND	SUNFUSION SEMI-2	21120080117	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	SECUNDARIOS	85247-2	ANUAL									X				SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA DE TRANSPORTE	DAVID	TI-2000	36140701026	SIMON BOLIVAR - APH	TRASLADOS	14751 / 25775	TRIMESTRAL			X			X			X			X	SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	CLOCK HUMIDITY	NO VISIBLE	T-624	ENGATIVA CALLE 80 - APH	ASIGNAR	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	CLOCK HUMIDITY	NO VISIBLE	T-286	ENGATIVA CALLE 80 - APH	ASIGNAR	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	CLOCK HUMIDITY	NO VISIBLE	T-385	ENGATIVA CALLE 80 - APH	ASIGNAR	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	CLOCK HUMIDITY	NO VISIBLE	T-476	ENGATIVA CALLE 80 - APH	ASIGNAR	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA DE TRANSPORTE	ADVANCED	A3158	HAS000637	SIMON BOLIVAR - SECUNDARIOS	TRASLADOS	91883	ANUAL												X	SUBREDNORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INCUBADORA DE TRANSPORTE	ADVANCED	A3158	HAS000617	SIMON BOLIVAR - APH	TRASLADOS	91885	ANUAL												X	SUBREDNORTE / TECNICA ELECTROMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
TERMOHIGROMETRO	CLOCK HUMIDITY	NO VISIBLE	T-284	ENGATIVA CALLE 80 - APH	ASIGNAR	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA												RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ACCION
TERMOHIGROMETRO	CLOCK HUMIDITY	NO VISIBLE	T-282	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 225 - 6972	NO VISIBLE	ANUAL						X							SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SCHILLER	FRED EASY	58997054688	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 113 - 6895	95725	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 8	EW-83043307	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 101 - 6884	16574	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	INSTRAMED	ISIS	052018IS6575	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 247 - 7030	16576	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	INSTRAMED	ISIS	05218IS6577	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 110 - 6891	16562	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	MINDRAY	BENEHEART D1	FQ-83015620	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 249 - 7031	21265	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	INSTRAMED	ISIS	052018IS6575	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 111 - 6893	16576	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SCHILLER	FRED EASY	58994062163	ENGATIVA CALLE 80 - APH	JQV 117 - 6907	V110614 - 86628	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	MINDRAY	BENEHEART D1	FQ-83015614	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BACKUP	80532	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E91073697I21	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BIOMEDICA	88660	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E91073870I21	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BIOMEDICA	89016	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
DEA	SAMARITAN	PAD 360P	21E91135929E22	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BIOMEDICA	95720	ANUAL							X						SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 8	EW-55018761	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BIOMEDICA	NO VISIBLE	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 8	NO VISIBLE	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BIOMEDICA	18612	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC-1200	CC-22121768	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BIOMEDICA	86602	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	IMEC 8	EW-51015975	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BIOMEDICA	18613	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

BIOMEDICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCIÓN				LOCALIZACION		No.INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA											RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SEDE	UBICACIÓN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACCION
MONITOR MULTIPARAMETROS	MINDRAY	MEC-1200	CC-2B124560	ENGATIVA CALLE 80 - APH	BIOMEDICA	G04760 - 14489	SEMESTRAL				X						X			SUBRED NORTE / SUBPROCESO DE INGENIERIA BIOMEDICA	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, MECÁNICOS O HIDRÁULICOS, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO